

2168-30/4.03-113

Entwurf!

Leuna Werke, den 20. Febr. 1940/Sab/Sch.

durch Herrn Scholz widerrufen, ohne daß Anzeichen für eine weitere Zerschlagung der Ofen gegeben wurden. Die Spülwasserentlastung am 10.1. wurde durch Herrn Dr. Schmalfeldt die Lieferung von Abwasser für die Spülwasserentlastung durch Herrn Dr. Mayer.

Dir. Dr. Mayer.

*bedeutet durch Verzicht der Arbeiter auf die Lieferung von Abwasser durch den H. Mayer am 27.2.*

Zu der mir übergebenen Aktennotiz von Herrn Dr. Engel vom 10.2. teile ich Ihnen folgendes mit:

Die Neuorganisation des Betriebes 2 erfolgte im Einverständnis mit Herrn Dir. Schmalfeldt und auf Anordnung von Herrn Dr. Mayer am 9.1. Ernste Bedenken gegen die Neuordnung sind vorher von Herrn Dr. Engel nicht vorgebracht worden. Von meinem Angebot, Herrn Dr. Krüger für ein paar Monate nach Leuna zu schicken, ist nicht Gebrauch gemacht worden. Nach der ganzen Lage des Betriebes 2 halte ich auch heute diese Neuorganisation noch für dringend erforderlich.

Die Vermutung des Herrn Dr. Engel, daß ich gebeten habe, Herrn Scholz zur Unterstützung des Herrn Dr. Baumann zurückzubeordern, sei darauf zurückzuführen, daß ich die Betriebskenntnisse von Herrn Dr. Baumann nicht für ausreichend halte muß ich scharf zurückweisen.

Die Ursache für die schlechte Stimmung im Betrieb 2 sehe ich an ganz anderer Stelle. Sie ist eindeutig zurückzuführen auf das ablehnende und unfreundliche Verhalten der Vorgesetzten des Betriebes 2 gegen die von Leuna zur Unterstützung frei gemachten Kräfte.

Bezüglich der Schäden am Ofen 1 a und 23 a ist folgendes zu sagen: Die Schäden werden von Herrn Dr. Engel mit 16. und 20.1. datiert. Zunächst ist dazu zu bemerken, daß bis 20.1. Herr Dr. Krüger verpflichtet war, Herrn Dr. Baumann, der am 10.1. neu nach Wintershall gekommen war, zu unterstützen, was in keiner Weise geschehen ist. Weiter ist nach schriftlicher Mitteilung des Meisters Brenken vom 15.1. Ofen 1 und Ofen 23 bereits als in Reparatur befindlich gemeldet. Der Umfang der bereits am 15.1. gemeldeten Schäden wurde an den von Ihnen angegebenen Daten erst festgestellt, als ein Schweißer von Riesa den Ofen überprüfte.

Wir bemerken zu dem Vorkommnis: Die in Frage stehenden Ofen sind seit 23.12. in Reparatur. Am 4.1. gab Herr Dr. Krüger die Anordnung, sämtliche Ofen zu entleeren. Nachdem das Wasser teilweise abgelassen war, wurde der Befehl