

Das vorgesehene Anfahren des Clausofens II hat sich noch weiter verzögert, da der von Leuna ausgeliehene Hilfsbrenner zum Hochheizen des Ofens dort benötigt wurde und daher ein neuer Hilfsbrenner angefertigt werden musste.

Die $H_2S\%$ im Clausofen-Eingangsgas und in dem zur Nachverbrennung gehenden Abgas der Feinstufe sind in Anlage 5 zusammengestellt.

Anlage: 1 - 5