

R-88

I.G. FARBEINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT LUDWIGSHAFEN/RHEIN  
Technischer Prüfstand Oppen

Kurzbericht Nr. 372

über

Untersuchungen an dem Korrosionsschutzmittel KÜ 1/136Ka

Abgeschlossen am 20.August 1943 Gr.

Bearbeiter: Dipl.Ing.W.Lauer

Die vorliegende Ausfertigung 10 enthält  
8 Teigblätter.

27839

Untersuchungen an dem Korrosionsschutzmittel HÖ 1/136Na

Ein Korrosionsschutzmittel der I.G.Farben Höchst "HÖ 1/136Na" auf Natriumbasis, das als Benzinzusatz die Korrosion von Tanks und Behältern besonders bei Anwesenheit des sogenannten Sumpfwassers verhindern soll, wurde hinsichtlich Korrosion, Verhalten im Motor, sowie Beeinflussung der Kraftstoffeigenschaften untersucht.

1.) Korrosion

Das Mittel wurde in 0,05 und 0,1%iger Lösung in 0,12% verbleitem Flugbenzin mit 10% Wasser geprüft. Das Bi-Wassergemisch war durch Schütteln ins Gleichgewicht gebracht worden. Die Korrosions-Metallstreifen von 50 x 10 mm waren bei einer Temperatur von etwa 25°C vollständig mit Wasser bedeckt.

Die verwendeten Metalle waren: Eisen, Eisen verzinkt und Aluminium gemeinsam, sowie getrennt: Eisen, Eisen verzinkt, Aluminium, Kupfer, Messing, Elektron und Blei. Als Vergleich dienten die entsprechenden Mischungen mit unbehandeltem Benzin, sowie solchen mit Zusatz von HÖ 1/136 C (Cyclohexaminbasis) und einem Leunaproduct "KSE Leuna" auf Estergrundlage, wobei jeweils die gleichen Anteile zugesetzt wurden.

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse bei 0,1% Zusatz in gr/m<sup>2</sup> Oberfläche. Man sieht die gute Wirkung aller drei Mittel gegenüber dem Versuch mit unbehandeltem Benzin. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Lösungen von 0,05% der beiden Höchster Mittel bei Tabelle 2, besonders bei Eisen. Herauszuhaben ist die bei Kupfer und Messing verstärkte Korrosion sämtlicher drei Mittel, die, wie eine Nachprüfung der mit +) in Tabelle 1b versuchten Werte bei HÖ 1/136 zeigt, sicher vorhanden ist. Zu bemerken ist, dass die Lösungen von HÖ 1/136 stets Trübung zeigten.

Tabelle 1

Korrasion bei 0,1% Hö 1/136 Na, Hö 1/136 C und ESK Leuna in mg/m<sup>2</sup> gegen:

a) Eisen, Eisen verzinkt und Aluminium gemeinsam

Stunden	Hö 1/136 Na 430	Hö 1/136 C 340	ESK Leuna 430	Bi unbehandelt 430
Fe	-0,35	+0,18	-0,25	-11,4
Fe verz.	-2,1	-0,21	-3,1	-17,4
Al	-0,8	-0,18	-0,3	+13,2

b) Eisen, Eisen verzinkt, Aluminium, Zinn, Kupfer, Messing, Elektron und Blei getrennt:

Stunden	Hö 1/136 Na 430	Hö 1/136 C 340	ESK Leuna 430	Bi unbehandelt 430
Fe	-0,5	+0,10	-0,4	-14
Fe verz.	-1,1	-0,49	-1,2	-27
Al	-0,91	-0,30	-0,54	-0,4
Zn	-1,37	-0,34	-0,9	-20
Cu	-0,84	-0,63 +)	-1,1	-0,2
Mo	-1,0	-0,42 +)	-0,5	-0,2
Elektron	-0,8	-	-1,1	+1,1
Pb	-5,5	-	-4,1	-15

Tabelle 2

Korrasion bei 0,05% Hg 1/136 Na, Hg 1/136 C und Benzin unbehandelt rektini.

a) Eisen, Eisen versinkt und Aluminium gemeinsam

Stunden	Hg 1/136 Na	Hg 1/136 C	Bi unbehandelt
	450	540	200
Fe	+0,7	+0,1	+0,1
Fe verz.	-0,9	-0,4	-2,9
Al	-0,2	-0,3	+1,2

b) Eisen, Aluminium, Kupfer und Elektron getrennt

Stunden	Hg 1/136 Na	Hg 1/136 C	Bi unbehandelt
	300	300	200
Fe	-0,3	-1,3	-4,0
Al	-0,5	-0,1	-0,3
Cu	-0,4	-0,6	-0,2
Elektron	+0,2	-0,3	+0,4

### 2.) Blasitbildung

Aus der eingesetzten Menge von je 1 g/ltr konnte auf einen hohen Schalentest geschlossen werden, der sich bei 220°C zu

25 - 40 mg bei HS 1/136 Ma

7,5 mg bei HS 1/136 C und

30 - 40 mg bei KME Leuna

ergab. Der günstige Wert vom HS 1/136 C dürfte dabei auf seine organische Basis zurückzuführen sein.

Diese gegenüber reinem Benzин mit 0,5 - 1,0 mg recht hohen Röntgenaufnahmen lassen eine Blasitbildung auch im Motor erwarten, wie die folgende überschlägige Berechnung zeigt. Es ergibt sich nämlich:

1.) 1 g/ltr HS 1/136 Ma liefert 0,057 g Blei-Sulfat entsprechend 34 mg Sot.  
also 1,65 g.

2.) 1 cm<sup>3</sup>/ltr = 1,65 g Bleistahl liefert 1,65 g flüchtiges Bleikromit.

3.) 1 cm<sup>3</sup>/ltr = 1,46 g Bleisuccinyl liefert 0,63 g Blasenwachs.

### 3.) Einfluss der Zusätze auf die Lagerbeständigkeit und künstliche Alterung

Die nachstehende Aufstellung zeigt einige Ergebnisse von Versuchen, die die Lagerbeständigkeit der mit HS 1/136 und zum Vergleich mit KME behandelten Benzins hinsichtlich Oktaedrit und Abscheidungen prüfen sollten.

Tabelle I

	O.H.		
	frisch	gelagert <sup>1)</sup>	nach Test <sup>2)</sup>
<u>Reihe 1</u>			
0,05% HS 1/136 Ma in 10.103	89,9	89,0	-
104	89,4	88,2	-
0,05% HS 1/136 C in 10.103	89,4	88,5	-
104	89,2	88,5	-
<u>Reihe 2</u>			
ohne Zusatz	89,4	-	87,3
0,1% HS 1/136 Ma in B 4	88,9	-	88,4
1% HS 1/136 C in B 4	90,5	-	90,4
<u>Reihe 3</u>			
ohne Zusatz	in B 4	90,3	89,6
0,1% HS 1/136 Ma	in B 4	90,3	89,4
0,1% HS 1/136 C	in B 4	90,3	89,4
0,1% KME	in B 4	90,3	89,3
			89,1

1) 2 Monate gelagert.

2) 4 Stunden bei 100°C mit 7 atu/Blasentoff behandelt schätzl. Alterung

3) Keine Abscheidung von Bleisalz

4) starke Abscheidung von Blasenwachs

5) schwache " "

6) fast nach 6 Wochen Lagerzeit ausgeführt.

Man erhält bei sämtlichen Proben eine Abnahme der Oktanzahl nach Lagerung, die jedoch zu einem gewissen Anteil auf eine zeitliche Veränderung des Prüfmotors zurückzuführen ist. Dies geht aus den Werten für B 4 ohne Zusatz im Reihe 3 hervor, welches sich, wie bekannt, nicht verändert. Darüber hinaus zeigen die mit Zusatz versehenen Benzine allgemein eine Abnahme der Oktanzahl um etwa 0,2 - 1 Einheit. - Sonderkennwert ist die Elsiasabscheidung bei Reihe 3, die bei Es-Salz wieder stärker war als bei C-Salz. Die sehr starke Abnahme der OZ nach künstlicher Alterung ist unwahrscheinlich und bedarf noch der Nachprüfung.

#### A.1 Verhalten im Motor

Das Mittel wurde deshalb entsprechend den vorerwähnten Korrektionsversuchen in Öliger Lösung in Flug-B 4 (0,12 Vol% BTI) gefahren. In großem Umfang durchgeführte Vollast-Dauerläufe im Vieraktmotor kleiner Ausführung, entsprechend den im Nachrichtenraum verwendeten Aggregaten, zeigten zum Teil Betriebsstörungen durch starke Verpichungen bzw. Verklebungen der Einlassventile zwischen 2 und 8 Betriebszuständen. Die nachstehende Tabelle 4 gibt eine kurze Zusammenstellung der Ergebnisse, wobei Versuch 1 - 9 mit hoher, die folgenden mit normaler Zylinder Temperatur gefahren wurden.

Tabelle 4

Vers. Nr.	Kraftstoff	Laufzeit Std. min	Störung	Befund
1	B 4 + NO	4 h 45'	EV hängt	sehr starke Verklebung
2	"	4 h 55'	EV hängt	sehr starke Verklebung
3	B 4	11 h 50'	EV hängt	geringe Verklebung
4	"	12 h 30'	EV hängt	geringe Verklebung
5	B 4 + NO	3 h 30'	EV hängt	
6	"	11 h	EV hängt	
7	"	11 h	keine	geringe Verklebung
8	"	10 h 15'	keine	geringe Verklebung
9	"	18 h 45'	keine	mittlere Verklebung
10	"	4 h 30'	EV hängt	mittlere bis starke Verklebung
11	"	2 h 45'	EV hängt	mittlere bis starke Verklebung
12	"	5 h 30'	EV hängt	mittlere Verklebung
13	"	12 h	keine	geringe Verklebung
14	"	2 h	EV hängt	sehr starke Verklebung
15	"	11 h 45'	keine	mittlere Verklebung
16	B 4	15 h 45'	keine	geringe Rückstände
17	"	16 h 20'	keine	geringe Rückstände

+ niedrige Zylinder Temperatur

27844

In der Mehrzahl der Fälle traten aber trotz merklicher Rückstände keine Betriebsstörungen ein. Es wurden deshalb ein Opelmotor im Kraftfahrzeug und ein gleicher Motor im Standversuch jeweils über eine Zeit von 8 Stunden entsprechend etwa 500 km Fahrstrecke mit einem mit Hg 1/136 Ma versetzten Benzin wieder mit 0,1% Zusatz betrieben. Be merkenswerterweise zeigte auch hier der mit gleichmässiger Dauerlast betriebene Motor an den Saugventilen und besonders im Ansaugrohr starke Verklebungen, während der bei Wechselbelast betriebene Motor im Fahrzeug keinerlei Störungen erkennen liess. Bei dem im Stand betriebenen Motor trat darüber hinaus eine starke Kaltkorrosion nach dem Ausbau des Motors an den Brennraumwänden auf, die bei einem Kontrolllauf mit gleichem Betriebststoff ohne Zusatz nur etwa halb so stark war. Die gefundenen Rückstände im Öl waren in Reihenfolge der Mengen Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Kupfer und bei Zusetzung von Hg 1/136 Ma noch Spuren von Na. Um das Verhalten des Zusatzes auch in Flugmotoren kennen zu lernen, wurden noch Prüfläufe in BMW 132 Einzylindermotoren durchgeführt. Die Motoren wurden dabei einmal mit Vergaser, zum anderen Mal mit Einspritzung des Kraftstoffes in den Saughub betrieben, um auch den Einfluss der Gemischbildung zu überprüfen. Bei dem Prüflauf mit Vergaserbetrieb und Normallast ergaben sich keine besonderen Rückstände, lediglich im Schmieröl wurden nach 7 Stunden Betrieb neben Spuren von Fe und Cu rd. 34 mg Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> je Liter festgestellt.

Die mit Einspritzbetrieb und höherer Belastung durchgeföhrten Laufe zeigten ebenfalls keine Rückstände, nur wurde ein erhöhter Elektrodabbrand der Zündkerzen festgestellt. Zu bemerken wäre noch, dass, obwohl bei direkter Einspritzung des Kraftstoffes ein Verkleben der Ventile nicht erwartet werden konnte, nach einem der Laufe ein Hängenbleiben des Einlassventils auftrat. Nach einem weiteren Lauf gingen die beiden oberen Kolbenringe fest, beides Störungen die sonst nie auftreten.

Die bei normalen Betriebsbedingungen, besonders aber bei gleichmässiger Belastung sich ergebenden Rückstände in den Saugzähnen und an den Einlassventilen sind reine Abscheidungen der beigemischten

Sbstanz. Abnehmungen auf ein solches sowie in der Einheit sind wahrscheinlich so zu erläutern, dass das entsteht, was  $\text{Ba}_2\text{O}_4$  bei der an- innernd gesetzregulären Atmosphäre im Motor in  $\text{Ba}_2\text{O}$  übergeführt wird. Dieses Visko; kann mit  $\text{CO}_2$  reagieren. Sie kann nicht den 6 mg-Mol Blei verbraucht, die eben bei 1,2 cm<sup>3</sup> BTU bilden würden, 6,6% des Brennstoffs, um nur und nicht flüchtiges PbO zu bilden. Dieser Nachteil könnte jedoch wahrscheinlich durch entsprechend höhere Zugabe von Ethylenbromid behoben werden.

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse ist zu sagen, dass Stufen nur bei gleichmäigiger und besonders schwerer Belastung der Motoren auftreten. Es erscheint deshalb eine Verwendung des 10 by 136 Na bei Betriebsbedingungen, wie sie bestehens bei Punktregulatoren, Scheibenverfasschinenanlagen, Borgmeier und Flugmotoren im Leistungsauftrieb nicht geeignet.