

~~P. 7~~

Q. 25

MUCH OF INTEREST
& IMPORTANCE

MUCH NOT

*Lubrication
Studies & Co.*

11355

I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT



Techn. Prüfst.
2 APR 1943
Erl.

Vermittlungsstelle W

Postamt Nr. 1 des Adressates I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft,
Vermittlungsstelle W, Berlin NW 7, Unter den Linden 78

DRUKWERK
Vermittlungsstelle Berlin

FERNSCHREIBER
Grund 12 00 21
Fund 12 04 21

40711
Fernschreib. Ges. Berlin Nr. 4241 Berlin
Postfach-Nr. 124 04 Berlin

**I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Technischer Prüfstand Oppau**

Ludwigshafen / Rhein

Werk Oppau

BERLIN NW 7

Unter den Linden 78

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Nachricht vom

Unsere Zeichen (bei Antwort anzugeben)

21.4.1943

Dr. Pr. Op 471 Ha.

15.4.43/Ot. 13.4.43

Dr. Ha./Hg./3

Betreff

Schwer brennbares Schmieröl

Wir danken Ihnen für Ihr Fernschreiben vom 14.4. und Ihr Schreiben vom 15.4.43, in dem Sie uns die Zusendung von zwei Proben schwer brennbaren Schmieröls anseigen.

Zu den in Ihrem Brief vom 15.4. aufgeworfenen Fragen über die beim Einsatz des Schmieröls auftretenden Verhältnisse teilen wir Ihnen mit, daß nach Möglichkeit kein meßbarer Flammpunkt vorhanden sein soll. In dem Pumpenkreislauf sind verschiedene Metalle vorhanden. Bei den Isolierlacken handelt es sich sowohl um Einbrennlacke wie auch um sogenannte Flexschläuche, die in der bei Radioapparaturen bekannten Weise zur Isolierung über starke Drahtverbindungen geschoben werden.

Bisher wurde ein Gargoyle-Öl Nr. 2069 verwandt, das einen Stockpunkt von -40, einen Flammpunkt von +155 und eine Viscosität von 4,2 Grad Engler bei 20° C. und 1,76 Grad Engler bei 50° C. aufweist.

Es wird verlangt, daß das zum Einsatz gelangende Austauschschmiermittel auch bei Anwesenheit von Sauerstoff nicht brennt.

VERMITTLUNGSSTELLE W

Wagner

Dr. Ha.

1135



BMW-Motorenbau G.m.b.H.

Entwicklungswerk Spandau

Berlin-Spandau

Am Juliusturm 14-38

Caroline Kuhlmann

.....

.....
.....
.....

Verfasser:

Abteilungsleiter:

Schell

Entwicklungsleitung:

Vorbereitungsleitung:

Mido

Verteiler:

Abteilung VIa 6

Bericht Nr. 224

Datum: 23.7.40

Seitenzahl: 8

Anlagen: 4

Mönniger

A 111 - Spandau:

11357



Gliederung:

- A) Inhalt des Auftrages
- B) Zusammenfassung der Ergebnisse
- C) Verfügung
- D) Ausrüstung
- E) Versuchsdurchführung

A) Inhalt des Auftrages:

Auf Veranlassung des RLM ist der Schwelerturbinen T8 900 in einem 323 R 2.- Motor zu erproben.

B) Zusammenfassung der Ergebnisse:

Während der ersten 21 h des Laufes sank der Ölverbrauch von ~620 kg/h im Verlauf auf ~480 kg/h. Der Ölverbrauch lag bei Steigleistung bei ~7 kg/h und bei Dauerleistung bei ~5 kg/h. Die Leistungen blieben ungefähr konstant.

Ein nach 21 h eingeschalteter Vergleichsversuch mit Rotring D brachte folgende Werte:

Ölverbrauch bei Steigleistung 7 kg/h

" " " Dauerleistung 5 kg/h

Ölverbrauch bei Dauerleistung 5 kg/h

Da die Fortsetzung des Dauerlaufes mit T8 900 nach weiteren 15 h wieder abnormale Werte zeigte (der Ölverbrauch fiel wieder auf 480 kg/h, und der Ölverbrauch stieg bei Steigleistung auf etwa 10 kg/h und bei Dauerleistung auf 7 kg/h) wurde der Versuch abgebrochen, um den Motor nicht zu gefährden.

Der Ölverbrauch unter 21 h zwischen Dauerleistung und Steigleistung betrug nur 10 kg/h.



Die Untersuchungen nach W. 100000 bestätigten die sehr gute starke Gemischbildung des Motors. Bei 1000 U/min. Drehzahl nach 21 h bei 100°C 5,2% gegenüber der Viskosität des reinen bei 100°C 3,13%. Die Schmierstoffe waren für die kurze Laufzeit jedoch nicht viel hoch. Infolge mangelhafter Sonderung der Laufbahnen vor der Montage, insbesondere der Gelabstreifen nach; darin dürfte der Anstieg des Ölverbrauches begründet sein.

C. Verfügung:

Das Gel T 100 ist für das Baumuster 523 nicht verwendbar.

D. Ausrüstung:

a) Motorzustand:

| | |
|-----------|--|
| Motor: | 323 R 2 Werk-Nr. 15281 (Umbaumotor) |
| Lader: | Zweiganglader, Übersetzung 1 : 3,6 und 1 : 12,4 |
| Ölpumpe: | Nr. 127, Type 9-323.688-000 |
| Getriebe: | Nr. 2457, " 214. Übersetzung 1,61 : 1 |

b) Motoranrüstung:

- 1.) Bosch-Einspritzpumpe PZ 9 UM 110/17 Nr. 442350, 1800erbeginn 20 v.o.T., mit Askania-Gemischregler 9-2023 D-1 Nr. 241022.
- 2.) Askania-Ladedruckregler 9-2024 F 2 Nr. 243751.
- 3.) Kraftstoff-Förderpumpe Mahak MFP IV Nr. 2232.
- 4.) Bosch-Zwillingszündler LM 9 BR 2 Nr. 153880, frühester Zündzeitpunkt 40° v.o.T.
- 5.) Einhebelregulierung.
- 6.) Kerzen: Siemens 35 FU 14.
- 7.) Kraftstoff: B 4, 92 OZ.
- 8.) Entlüftung: Kreiseltopf.
- 9.) Prüfstandshaube, Kopf- und Schaftleitbleche, Type P I.

1-102



1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...

E) Versuchdurchführung:

Die Erprobung des Ocles erfolgte nach den Prüfvorschriften für Flugmotoren-Schmieröle zur Verwendung in Otto-Motoren, Ausgabe März 1933.

17-762

1.1) Motorleistungen bei 2100 U/min:

Die Motorleistungen bei 2100 U/min sind in der folgenden Tabelle angegeben. Die Motorleistungen sind bei 2100 U/min bei 1,1 und 1,25 ata angegeben. Die Motorleistungen sind bei 2100 U/min bei 1,1 und 1,25 ata angegeben.

1.2) Motorleistungen bei 2100 U/min:

| | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Motorleistung | 1,5 ata (n = 2500 U/min) |
| 2. Motorleistung | 1,25 " (n = 2350 ") |
| 3. Motorleistung | 1,1 " (n = 2200 ") |
| 4. Motorleistung | 1,1 " (n = 2100 ") |

Die Öltemperatur betrug 60°C .
Ölverbrauchsmessungen alle 15 min bei 1,1 und 1,25 ata, Ölverbrauch je Stunde bei 1,1 und 1,25 ata. Ein Ölverbrauch wurde nach der 21. Stunde vorgenommen zum Führen eines Ölverbrauchslaufes mit Rotrice D.

Um eine gleichzeitige Beanspruchung des Öles zu gewährleisten, wurde der Tankinhalt von 50 kg ungefähr alle 3 Std. wieder ersetzt. Das Nachfüllen im Laufe aller 5 Std. konnte wegen der Beschaffenheit unserer Ölbehälter (Tauchbrüher liegen bei zu geringem Ölstand teilweise frei) und des hohen Ölverbrauchs nicht durchgeführt werden. Zu Beginn des Laufes sowie nach der 1., 5., und 15. Stunde wurden Ölproben je 1 Liter aus der Rücklaufleitung entnommen. Die Entnahme der Ölproben erfolgte jeweils vor Ergänzung des Schmierölvorrats.

2.) Befundbericht nach dem Lauf:

a) Kolben

Das Laufbild der Kolben war einwandfrei. Die Ölrückstände lagen nur in den Ringnuten waren gering; am Kolbenboden zeigten sich stärkere sowie schmierige Ablagerungen. Alle Ringe waren lose. Die Ölstreifen zeigten einen höheren Verschleiß als die Kompressoringe. Die 20. Fase von 0,25 mm war fast gänzlich abgelaufen. Hierauf dürfte ein Teil des erhöhten Ölverbrauches zurückzuführen sein. Die Kolbenbolzen waren glatt und riefenfrei, jedoch stellenweise blau angelaufen. Diesem Überhitzungserscheinung sind die Öltemperaturmessungen durch heiße Stellen

11361



1. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen.

b) Ventile:

Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen.

c) Ventile:

Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen.

Ventile alle dicht, 3-Ventile alle dicht. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen.

d) Ölverbrauch:

Die Ölverbräuche betragen für Kolben 2,4, 6 und 8 für die Ventile 1, 3, 5 und 9.

| | Coetts F 11 | Coetts F 11 mit Mola |
|----------------------------|-------------|----------------------|
| Stoßspiel im Mittel | 0,15 | 0,21 |
| Vergroßerung in mm Maximum | 0,70 | 0,70 |
| Spannungsverlust im Mittel | 2,9% | 3,1% |
| Maximum | 15 | 18 % |

Im Hauptbild sind die Ventile mit und ohne Mola-Aufgabe dargestellt. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen. Die Ventile sind in der Regel durch den Öl-Druck zu schließen.

1-102



- Die Pleuellringe sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.
- Die Pleuellringe sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.
- 3.) Die Pleuellringe mit Pleuellringring in der Pleuellringring sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.
 - 4.) Die Pleuellringe mit Pleuellringring in der Pleuellringring sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.
 - 5.) Die Pleuellringe mit Pleuellringring in der Pleuellringring sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.
 - 6.) Die Pleuellringe mit Pleuellringring in der Pleuellringring sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.
 - 7.) Die Pleuellringe mit Pleuellringring in der Pleuellringring sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.
 - 8.) Die Pleuellringe mit Pleuellringring in der Pleuellringring sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.
 - 9.) Die Pleuellringe mit Pleuellringring in der Pleuellringring sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.
 - 10.) Die Pleuellringe mit Pleuellringring in der Pleuellringring sind mit Öl besetzt, die Pleuellringe sind mit Öl besetzt.



- ... Zustand, ...
12. ...
 13. Ein Teil der ... ist nur die verkleinerte ... im ... Kurvenwellen ... auf ... geringen ...
 14. ... durch die exzentrische Anordnung der Kipphebel ...
 15. ... Feder hinter dem ... des ... wurde bei einem ... von ungefähr ...

Bf/Gi.

1-182

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften des T2 900-Frischöles (es wurden 2 Proben aus 2 Kauten) mit hell und trüb erscheinendem Öl entnommen) und der Rückölproben nach der 1., 3., 5., 15. und 21. Std. der ersten Periode vor dem Vergleichslauf mit Höttring D und der 1., 3., 5. und 15. Std. der zweiten Periode nach dem Vergleichslauf sind folgende:

| | Frischöl | | 1. Periode | | | | | 2. Periode | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|---------|----------|----------|------------|---------|---------|----------|
| | 1. Probe | 2. Probe | 1. Std. | 3. Std. | 5. Std. | 15. Std. | 21. Std. | 1. Std. | 3. Std. | 5. Std. | 15. Std. |
| Aussehen | Klar | etwas trüb | braun- | braun- | braun- | braun- | braun- | braun- | braun- | braun- | braun- |
| Fluoreszens | hell- mattgelb | hell- mattgelb | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| $D_{\frac{20}{4}}$ | 0,866 | 0,866 | 0,904 | 0,904 | 0,919 | 0,884 | 0,898 | 0,872 | 0,872 | 0,873 | 0,875 |
| Viskosität bei | 50°C | 21,1°E | 20,8°E | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 100°C | 3,18°E | 3,21°E | 4,06°E | 5,07°E | 4,40°E | 4,93°E | 5,78°E | 3,72°E | 4,33°E | 4,47°E |
| Neutralisationszahl | 0,11 | 0,11 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,46 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| Verseifungszahl | 0,14 | 0,14 | 1,98 | 1,96 | 3,04 | 1,96 | 3,40 | 0,34 | 0,56 | 0,95 | 1,1 |
| Aschegehalt | Spur | Spur | 0,06% | 0,10% | 0,11% | 0,11% | 0,16% | 0,03% | 0,05% | 0,07% | 0,16% |
| Flammpunkt | 198° | 197° | 196° | 192° | 198° | 194° | 194° | 176° | 180° | 186° | 191° |
| Wasser | 0,0 | 0,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brechungsindex | 1,486 | 1,486 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Schmierölverdünnung | — | — | Spur | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,8% |



Die geringe Trübung der einen Frischölprobe ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß seitens der Lieferfirma eine nicht ganz einwandfrei geschützte Kanne zum Einfüllen des Öles benutzt worden ist.

Die Untersuchung der nach 21 Laufstunden der 1. Periode entnommenen Ölrückstände aus dem Schlauchfilter brachte folgendes Ergebnis:

Der spektrographische Befund weist nach als Metallabrieb:
Blei, Eisen, Magnesium, Aluminium und Kupfer sowie etwas Silicium (Staub, Sand).

Die chemische Analyse zeigt etwa 3,4 % Asche, ferner große Mengen Ölkohle, Asphalt und Spuren Wasser.



Stoßspiel der Kolbenringe vor und nach dem
 100-Std.-Lauf in mm.

| Kolben | Kompressionsringe | | | | Ölabstreifer | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|---------|------|--------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | 1. Ring | | 2. Ring | | 3. Ring | | 4. Ring | | 5. Ring | | 6. Ring | |
| | Lauf | | Lauf | | Lauf | | Lauf | | Lauf | | Lauf | |
| | vor | nach | vor | nach | vor | nach | vor | nach | vor | nach | vor | nach |
| 1 | 0,50 | 0,70 | 0,45 | 0,70 | 0,45 | 1,00 | 0,40 | 0,90 | 0,50 | 1,00 | 0,45 | 0,50 |
| 2 | 0,50 | 0,65 | 0,50 | 0,65 | 0,40 | 0,90 | 0,45 | x) | 0,45 | 0,90 | 0,50 | 0,55 |
| 3 | 0,45 | 0,80 | 0,45 | 0,65 | 0,40 | 0,90 | 0,45 | 0,90 | 0,45 | 0,90 | 0,45 | 0,60 |
| 4 | 0,45 | 0,80 | 0,50 | 0,70 | 0,55 | 1,25 | 0,45 | 0,95 | 0,40 | 1,00 | 0,55 | 0,50 |
| 5 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,80 | 0,45 | 1,30 | 0,40 | 1,10 | 0,50 | 1,20 | 0,40 | 0,45 |
| 6 | 0,45 | 0,75 | 0,50 | 0,65 | 0,40 | 1,05 | 0,40 | 0,80 | 0,45 | 0,90 | 0,40 | 0,45 |
| 7 | 0,45 | 0,75 | 0,45 | 0,65 | 0,40 | 0,85 | 0,45 | 0,90 | 0,40 | 0,80 | 0,55 | 0,55 |
| 8 | 0,50 | 0,70 | 0,45 | 0,60 | 0,45 | 1,00 | 0,40 | 0,75 | 0,40 | 0,80 | 0,45 | 0,45 |
| 9 | 0,45 | 0,70 | 0,40 | 0,55 | 0,40 | 0,95 | 0,45 | 0,90 | 0,40 | 0,90 | 0,40 | 0,65 |
| Durchschnitt | 0,472 | 0,72 | 0,478 | 0,66 | 0,433 | 0,91 | 0,428 | 0,90 | 0,439 | 0,82 | 0,461 | 0,52 |

x) Bei der Demontage gebrochen

| | Goetze F11 m. Mola | Goetze F11 |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| Stoßspielvergrößerung im Mittel | 0,21 mm | 0,14 mm |
| " " Maximum | 0,70 mm | 0,70 mm |





Spannung der Kollerringe vor und nach dem
 100-Std.-Lauf in kg.

| Kolben | Kompressionsringe | | | | Ölabstreifer | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| | 1. Ring | | 2. Ring | | 3. Ring | | 4. Ring | | 5. Ring | | 6. Ring | |
| | Lauf vor nach | | Lauf vor nach | | Lauf vor nach | | Lauf vor nach | | Lauf vor nach | | Lauf vor nach | |
| 1 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 5,2 | 4,8 |
| 2 | 4,7 | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 2,9 | x) | 3,2 | 3,0 | 4,6 | 4,3 |
| 3 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 4,7 | 4,4 |
| 4 | 4,7 | 4,1 | 4,8 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 4,8 | 4,5 |
| 5 | 4,6 | 4,0 | 4,7 | 4,0 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 4,8 | 4,4 |
| 6 | 4,7 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 4,7 | 4,3 |
| 7 | 4,7 | 4,2 | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 5,0 | 4,6 |
| 8 | 4,6 | 4,0 | 4,9 | 4,4 | 3,7 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 4,6 | 4,3 |
| 9 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 4,7 | 4,2 |
| Durchschnitt | 4,71 | 4,12 | 4,79 | 4,30 | 3,86 | 3,52 | 3,01 | 2,74 | 3,03 | 2,82 | 4,75 | 4,42 |

x) Bei der Demontage gebrochen

| | Goetze F11 m. Mola | Goetze F11 |
|----------------------------|--------------------|------------|
| Spannungsverlust im Mittel | 5,1 % | 2,9 % |
| " " Maximum | 18 % | 15 % |


11363



100h-Ölprobungs-
 Dauerlauf und
 Vergleichslauf mit
 Rotring D

Motor Nr. 15287

Versuchsöl:
 TZ 900




100h-Ölprobungs-
Dauerlauf und
Vergleichslauf mit
Rotring D

Motor Nr. 15287

Versuchsöl:
TZ 900

Sch.



BMW Flugmotorenbau G.m.b.H.,
Entwicklungsabt. Id,
z.H.v. Herrn Schrader,
Berlin-Adlershof.

Geheime Kommandosache!

Nr. 442.

Ausfertigung Nr.

TA/TPr.Op.200 3.Juli 1940 E/Pe

TZ 900 als Schmierstoff.

Wir danken Ihnen bestens für die Vlab-Niederschrift 103 vom 24.6.1940. Aus dem Befund geht hervor, dass die überraschend guten Ergebnisse am Einzylindermotor sich am Vollmotor vorerst noch nicht bestätigt haben. Es trat auch am Einzylindermotor eine Verdickung auf, die jedoch nicht so erheblich war, dass sie zum Abschluss des Versuches swang.

Der Befund des Vollmotors zeigt, dass durch die Verdickung ein Öl-mangel eingetreten ist, durch dessen Auswirkungen das eigentliche Verhalten des Schmieröls verdeckt wurde. Immerhin lässt sich erkennen, dass auch bei diesem Versuch die sehr geringe Rückstands-bildung am Kolben bemerkbar war, was übrigens auch von der Erpro-bungsstelle Rechlin beobachtet wurde. Im Gegensatz hierzu stehen die Rückstände im Triebwerk, deren Entstehung nicht recht verständlich ist. Sie scheinen vorwiegend aus Russ zu bestehen; eine eingehende Untersuchung ist durch die geringe Probemenge etwas schwierig.

Wir sind der Überzeugung, dassess auf diesem neuen Weg ge-lingen wird, einen Schmierstoff von ausgezeichneten Eigenschaften zu entwickeln. Der bisherige Mangel der Verdickung ist kein grund-

11370

An BMW Flugmotorenbau, Berlin-Spandau. FA/T.F Op.200 3.7.1940 2)

sätzlicher, sondern wird in der weiteren Entwicklung des Her-
stellungsverfahrens beseitigt werden können. Auf Grund der jetzt
vorliegenden Erfahrungen werden wir dieser Erscheinung besonderen
Wert beimessen und nähere Versuche im Zylinder durchführen.

Heil Hitler!

I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

gez. ppa. Winkler gez. ppa. Schierenbeck

7 Ausfertigungen:

1. BMW Flugmotorenbau, Berlin-Spandau.
2. RLM, GL5, D.I. Keilpflug.
3. Bauaufsicht-Leitung BMW, Klemmer, Berlin-Spandau.
4. Dr. Otto, Op. 369.
5. Erprobungsstelle Rechlin, E 3c, D.I. Langer.
6. D.I. Pössig.
7. Op. 200.

Lieferschein

lfd.Nr. 227/10

Techn. Pr. **BMW Flugmotorenbau G.m.b.H.**

Entwicklungswerk Spandau

1. JULI 1940

Bln. Spandau

Erl. An Juliuurm 14-38

[Redacted Box]

| | | |
|-----------|--------|---------|
| Empfänger | Abtlg. | Zeichen |
| Absender | Abtlg. | Zeichen |

Schneierstoff

Betreff:

In der Anlage erhalten Sie die nachstehend aufgeführten Unterlagen, die bei Änderungen nicht mitgeändert werden.

Bln. Spandau, den ...

N: 441

| Lfd. Nr. | Zeichnungs-Nr. Pausen-Nr. oder Bezeichnungen | Lfd. Nr. | Zeichnungs-Nr. Pausen-Nr. oder Bezeichnungen |
|----------|---|----------|--|
| 1x | Wie in der Schrift Nr. 113 über eine Ausfertigung des Bau-Plans 113, 12 Nr. 11201 (geliefert mit 7000), am 22.6.40 vom 21.6.1940. | | <i>Gehe</i> |

Nach Prüfung der Sendung bitten wir Sie den anliegenden Empfangsschein unterschrieben an Absender zurückzusenden.

An die

I.G. - Turbinenindustrie A.-G.
Technisches Prüffeld
Ludwigsafen a. Rhein

11372

BMW Flugmotorenbau G.m.b.H.

Berlin - Spandau
Entwicklungsabt. Id
Aufgaben Berichtswesen

17-030

Techn. Prüfprot.

1. JULI 1948
BMW
Motorenbau
Entwicklungsabteilung
Sportwagen

Niederschrift
Nr. 103
Über eine Beschädigung des
Motors 103 900

Betrifft:
Diagnostics 10 900

Anwesenheit der Herren:
Müller - 103 900
Schäfer - 103 900
Boll - 103 900

Verteiler:
J. Seite 3

Bekanntlichmachung

| Gegenstand | zu erledigen | |
|--|--------------|-----|
| | durch | bis |
| <p>Der Lauf musste bereits nach 35 Laufstunden abgebrochen werden, da das Absinken des Ölumlauftes auf eine außerordentliche Eindickung des Öleschliessens liess zu eine Weiterführung des Laufes betriebsgefährdend gewesen wäre.</p> <p>Bei der Besichtigung des Motors in ungewaschenem Zustand wurde folgendes festgestellt:</p> <p>1. <u>Kolben.</u></p> <p>Das Laufbild der Kolben ist einwandfrei und lässt auf eine gute Schmierfähigkeit des 10 900 schliessen. Die Rückstände im Kolben-Innenraum waren gering, auf dem Kolbenboden etwas stärker und von einer schmierigen Struktur.</p> <p>Sämtliche Ringe waren lose, ohne Grat und ohne scharfe Kanten und zeigten ein gutes Laufbild. Die Rückstände in den Nuten waren gering, die Ölbohrungen frei. Bei den Ölabbstreifringen ist aufgefallen, dass ein höherer Verschleiss aufgetreten ist, sodass die obere schräge Fase fast gänzlich abgelaufen ist. Auf diesen Umstand ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auch der erhöhte Ölverbrauch gegen Ende des Laufes, ca. 10 kg bei Steigleistung, zurückzuführen.</p> <p>2. Die <u>Kolbenbolzen</u> waren glatt und riefenfrei, jedoch infolge Überhitzung blau angelauten, ebenso z.T. auch die Anlenkbolzen der Nebenpleuel. Aus dem gleichen Grund wurde auch die Pleuelbuchse in der unteren Lastzone durch Bleiaustritt geschädigt.</p> <p>3. <u>Zylinder.</u></p> <p>Die Zylinder zeigten nach zweitägiger Lagerzeit in ungewaschenem Zustand einen ungewöhnlich starken Rostansatz, der wahrscheinlich auf sehr geringe Ölbenetzung zurückzuführen ist. Eine ähnliche Erscheinung zeigten übrigens auch die Kolben unmittelbar nach Abziehen der Zylinder, indem die</p> | | |

11373

Fortsetzung zur Niederschrift Nr. 103

eine Besichtigung des 240-Motors
325 H/2 Nr. 4981 (geliefert mit 21.5.40, ab 22.6.40.)

| Gegenstand | zu erledigen | |
|---|--------------|-----|
| | durch | bis |
| <p>Kontakflächen der oberen Zylinderkopfventile waren. Im übrigen sind die Ventile fraktionlos, glatt, weitgehend und ein funktionierender Ventile an den Umkehrpunkten der Kolbenringe nicht festzustellen. Die Rückstände an Ventileinsparungen sind gering. Die Einsparflächen sind nicht merklich stark verätzt.</p> <p>6 Auslass-Ventile sind sehr gut gelaufen, die restlichen 7 zeigen leichte vom Tellerrand ausgehende Verbrennungerscheinungen.</p> <p>Bensinprobe: Auslass-Ventile alle undicht, Einlass-Ventile alle dicht.</p> <p>Sämtliche Einlass-Ventile waren in gutem Zustand und zeigten an Schaft geringe Abnützung.</p> <p>4.) In den Kurbelwellenlagern, im Getriebebereich, im Hubzapfen und im hinteren Lagersollenlager war eine für die geringe Laufzeit besonders reichliche Schmutzabscheidung festzustellen. Eine Probe dieser Rückstände wird dem Technischen Prüffeld der I.G.-Farben in Ludwigshafen zugestellt.</p> <p>Die Viscosität des Öles war nach 21 Laufstunden von 3,2 auf 5,45 E° bei 100° C angestiegen.</p> <p>Je eine bei während des Laufes entnommene Probe wird der Erprobungsstelle Reich in Spandau gestellt. Eine zweite Probe wird im BMW-Werk Spandau untersucht.</p> <p>für RLM GL 5: für BMW-Werk</p> <p>gez.: Adam</p> <p>für BMW Flugmotorenbau G.m.b.H. Entwicklungswerk Spandau</p> <p>Abt. VIa, den 24.6.40. Schr./Be.</p> | | |
| | | |

Fortsetzung zur Niederschrift Nr.
über

Gegenstand

zu erledigen

durch

bis

Verteiler:

BMW - München

Distrikte München 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Pa. I. S. - Leichter Industrie; 1. S. - Anlagen,
2. S. - Maschinen, 3. S. -

BAF, BMW - Spandau 1 x.

10/16, 11/16.

Werk München 2 x.

BMW FLUGMOTORENBAU

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
ENTWICKLUNGSWERK SPANDAU
BERLIN-SPANDAU, BERLINER CHAUSSEE 14-38

Techn. Prüfst.
24. JUNI 1940
Erl.

Wert RM. 1100.--

Firma
I.G. Farbenindustrie A.G.
Ludwigshafen a. Rh.

Druckvertrieb
Subverord. Berlin

Formular-Nr.
370013
Postapparat

Postfach-Nr.
Berlin 306008

Geheime Kommandosache

Bankverbindung: Reichsbank-Girokonto Nr. 831, Berlin-Spandau

Ihre Zeichen TA/TPr Op 200
Ihre Nachricht vom 14.6.40
Unsere Nachricht vom
Unsere Zeichen Abt. VI Schr/Jü. VI/89
Tag 20.6.40

Betr.: TZ 900.

Wie Ihrem Herrn Dr. Otto durch Herrn Keilflug vom RLM bereits fernmündlich mitgeteilt wurde, ist der Versuchslauf mit TZ 900 nach 35 Std. wegen zu hohen Verbrauchs (Verbrennung und Druck-Wärme-spaltung) und zu geringen Ölumlaufes (nach 20 Std. Viskositätserhöhung um ca. 85%) abgebrochen worden.

Der Motor ist zwecks Besichtigung zerlegt und Ihre Herren wurden bereits durch Herrn Keilflug eingeladen.

Heil Hitler!

BMW Flugmotorenbau Gesellschaft mbH.

Heinrich Heide

1 Empfangsbestätigung *z. m. k. 25.6.40*

Len.

11373

Geheime Kommandoache, Nr. 148

1. Die in der ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...

an **Werktrieb**
BMW-Flugmotoren G.m.b.H.
Entwicklungswerk Spandau,
Berlin - Spandau
Berliner Chaussee 14-38

Geheime Kommandoache, Nr. 148

TI/TPr Op 200

12. April 1940. Kf/Pe.

Schmierstoff TZ 900/01.

Wir senden an Ihr Werk Bendorf-Niederbarnim, a.H.d. Herrn Dipl.-Ing.
 Hubatsch, durch Kilgut,

800 kg TZ 900-01

in 8 Kannen Op 572 Nr. 72, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 83

Der Schmierstoff hat folgende Analysendaten:

Viskosität bei 50° 3,15 E
 " " 38° 23,69 E
 Flammpunkt 195°C

Wir bemerken, das die Probe nicht das endgültige Produkt darstellt, sondern ein Versuchsöl. Wir bitten die Kannen sofort zu entleeren und umgehend an uns zurückzusenden.

I.G. FARBEWINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

D. Herrn Dr. Melan, Werktrieb Op

Techn. Nr. 1

Erl. ...

Geheim

Rundschreiben Nr. 7
an alle BMW 132 N-
U-Prüfstellen.

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom DVL-Hausruf DVL-Zeichen Tag
616 BS/Gla/Spr. 9.12.43

Betr.: Schmierölprüfung im BMW 132 N-U-Prüfmotor.

Die DVL verweist auf ihr letztes Rundschreiben Nr. 6, in dem bereits auf die seit einiger Zeit festgestellten Staucherscheinungen am obersten Steg des Kolbens hingewiesen worden ist. Inzwischen sind nun weitere Versuche zur Klärung dieser Frage durchgeführt worden. Der besseren Übersicht wegen sind sie in der beiliegenden Tabelle zusammengestellt. Nach dem bei den verschiedensten Versuchen mit Rotring D-Öl völlig unklare Ergebnisse erreicht worden sind und zwar in bestimmten Fällen bei gleichen Bedingungen Laufzeiten von 5 Stunden und dann wieder mit anderen Kolbenzylinderpaarungen 8 Stunden, hat die DVL versucht, systematisch diese Störungen aufzuklären: Um nach Möglichkeit Anschluß an die früheren Versuche zu erhalten und andererseits aber den Zylinder und Kolben thermisch nicht von vornherein über das normale Maß hinaus zu belasten, wurde zunächst mit einem neuen, sorgfältig eingefahrenen Kolben-Zylinderpaar ein Lauf bei etwas niedrigerer Temperatur als bisher durchgeführt (Versuch 1018). In die erste Nut wurde ein normaler Ring ohne Übermaß eingebaut. Dieser Lauf wurde nach 8 Stunden abgebrochen. Nach sorgfältiger Reinigung des Kolbens konnte wiederum wie schon früher festgestellt werden, daß der oberste Steg an der einen Seite sehr stark aufgestaucht war; das seitliche Ringspiel war um 0,1 mm kleiner als vor dem Versuch geworden.

Um nun festzustellen, wie sich diese Erscheinung bei etwas höherer thermischer Beanspruchung ändert, wurde nunmehr ein Versuch (1019) bei einer Richttemperatur von 255° durchgeführt; das Versuchsende trat nach 7,6 Stunden ein. Der Befund zeigte, daß der oberste Ring sowohl durch Stauchen als auch durch Rückstandsbildung festgegangen war (selbstverständlich ist die von dem vorhergehenden Lauf herrührende Gräbchenbildung beseitigt worden).

Da angenommen werden konnte, daß die bisher gewählte Vorzündung von 40° unter Umständen das Kolbenkippen und damit die Staucherscheinung fördert, wurde nunmehr ein Versuch (1020) bei 32° Vorzündung durchgeführt. Auf Grund der in dem Bericht FB 1679 aufgestellten Untersuchungen über den Einfluß der Betriebsbedingungen auf die Kolbentemperatur konnte errechnet werden, daß mit dieser Vorzündung bei etwa 283°C Ringstecken nach 8 Stunden eintreten mußte. Die tatsächliche

Laufzeit betrug jedoch nur 0,5 Stunden; hierbei konnte ebenfalls wieder Stauchen festgestellt werden. Jedoch betrug die Verkleinerung des seitlichen Ringspieles nur noch 0,05 mm. Dieser Versuch zeigt also, daß die hohe Vorzündung tatsächlich die Staucherscheinung fördert, daß sie jedoch auch bei normaler Zündung nicht gänzlich beseitigt werden kann.

Um nunmehr festzustellen, inwieweit das Stauchen durch die thermische Beanspruchung des Motors beeinflusst werden kann, wurden Versuche (1021 und 1022) bei wesentlich niedrigerer Richttemperatur - Vorzündung wie bisher 32° - durchgeführt. Sowohl bei 269° als auch bei 275° konnten keine Staucherscheinungen festgestellt werden. Die erhaltenen Laufzeiten zeigten, daß ohne die Staucherscheinung tatsächlich bei etwa 280° eine Laufzeit von 8 Stunden erreicht worden wäre.

Aus diesen Versuchen geht hervor, daß bei der Herstellung der Kolben oder der Zylinder irgendwelche Änderungen vorgenommen worden sind. Jedoch konnte trotz sorgfältigster Informationen nichts Näheres von den Herstellerfirmen in dieser Richtung in Erfahrung gebracht werden. Um jedoch zu beweisen, daß hier der Grund für die Störungen gesucht werden muß, wurde mit einem Zylinder aus einer sehr weit zurückliegenden Herstellungsserie und einem Kolben, der von der I.G. aus einer dort als einwandfrei befundenen Lieferung entnommen war, ein weiterer Versuch (1024) durchgeführt (Richttemperatur 280° , Zündung wie bisher 32°). Dieser Versuch ergab einwandfreies Ringstecken bereits nach 5 Stunden (vgl. auch Versuch 1016), ohne daß irgend eine Staucherscheinung am Kolben beobachtet werden konnte. Um festzustellen, ob die Gratbildung am Kolbensteg auf den Zylinder oder den Kolben zurückzuführen ist, wurde anschliessend ein Lauf mit dem bisherigen Zylinder und dem früheren Kolben, der die Staucherscheinung gezeigt hat, durchgeführt (Versuch 1025). Dieser Versuch brachte tatsächlich eine Laufzeit von 8,5 Stunden (bei 283° Richttemperatur wären also sicherlich 8,0 Stunden erreicht worden); hiernach konnte auch an diesem Kolben nicht die geringste Gratbildung festgestellt werden.

Die bisher durchgeführten Versuche zeigen, daß es sich bei den Störungen um zwei verschiedene Ursachen handelt: 1. das Aufstauchen des 1. Steges, das auf den Zylinder zurückzuführen sein dürfte; 2. eine Laufzeitverkürzung bei bestimmten Kolben, was seine Ursache in einer um etwa 30° höheren Kolbentemperatur trotz gleicher äusserer Bedingungen hat (gemessen nach dem von der DVL ausgearbeiteten Kolbentemperaturmeßverfahren). - Die DVL verweist auch auf die Feststellungen des Hydrierwerkes Pölitz, wo ebenfalls bei der Überladeprüfung mit zwei äusserlich völlig gleichartigen Kolben am selben Zylinder eine unterschiedliche, aber reproduzierbare Lage der Überladekurven gefunden wurde.

Es ist bisher noch nicht festzustellen gewesen, worauf die oben beschriebenen Erscheinungen zurückzuführen sind, da auch die neuen Kolben und Zylinder gegenüber den bisherigen Ausführungen auch nach Angaben der Herstellerfirmen keine Unterschiede aufweisen. Da jedoch die Klärung dieser Frage entscheidend für die weitere Durchführung der Schmierölprüfung ist, bittet die DVL im Einvernehmen mit dem RLM alle interessierten Stellen, sich am 17. Dezember 1943, vormittags 10 Uhr, bei der Erprobungsstelle Travemünde (Herr Dipl.-Ing. Kübler) zu einer Besprechung einzufinden. Wegen der augenblicklich

sehr unsicheren Lage und der ausserordentlich schwierigen Unterbringungsmöglichkeiten kann diese Aussprache leider nicht in Berlin stattfinden. Aus diesem Grunde ist der oben angegebene Ausspracheort gewählt worden. Um eine bessere Übersicht über die Zahl der Teilnehmer zu erhalten, bittet die DVL, möglichst bald telefonische Nachricht über die Teilnahme zu geben (638211, App.616) oder, falls diese Verbindung nicht möglich, das RLM (120047, App.2318).

Institut für Betriebstofforschung
der
Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, E.V.

V. Mayr Bingen

W. Gler

Anlage: 1 Tabelle

Verteiler:

- RLM, GL/A-M II C (Dipl.-Ing. Dietrich)
- E-Stelle Rechlin (Dipl.-Ing. Lange)
- E-Stelle Travemünde (Dipl.-Ing. Kübler)
- I.C. Farbenindustrie; Ludwigshafen-Oppau (Dipl.-Ing. Halder)
- Intava, Hamburg (Dr.-Ing. Wenzel)
- Rhenania-Ossag, Hamburg (Dr.-Ing. Reichel)
- Hydrierwerke A.-G. Pöhlitz (Dr. Stümbke)
- Elektron Co., Bad-Cannstatt (Dipl.-Ing. Schwarz)
- Karl Schmidt, Neckarsulm (Dipl.-Ing. Janson)
- BMW Flugmotorenbau, München

Übersicht über den Gang der Versuche.


| Versuch-Nr. | Kolben-Nr. | Zylinder-Nr. | Richttemp. °C | Zündg. Ov.O.T. | Laufzeit bis Ringstecken Std. | Bemerkungen |
|-------------|------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 1016 | 320 | 317 | 253 | 40 | 5,0 | 1. Ring mit Übermaß |
| 1018 | 321 | 318 | 250 | 40 | 8,0 | 1. Ring ohne Übermaß, vgl. Skizze 1. Steg aufgestaucht/seitl. Ringspiel nach sorgfältiger Reinigung um 0,1 mm kleiner als vor dem Lauf. |
| 1019 | 321 | 318 | 255 | 40 | 7,6 | 1. Ring ohne Übermaß. |
| 1020 | 321 | 318 | 279 | 52 | 6,5 | 1. Steg aufgestaucht; vgl. Skizze. 1. Ring m. Übermaß; 1. Steg wie bisher aufgestaucht, jedoch Spielverkleinerung nur 0,05 mm. |
| 1021 | 321 | 318 | 269 | 32 | > 7,5 | 1. Ring mit Übermaß, kein Stauchen des Steges. |
| 1022 | 321 | 318 | 275 | 32 | > 11,3 | |
| 1024 | 325 | 131 | 280 | 32 | 0,5 50 | 1. Ring mit Übermaß; kein Stauchen des Steges. |
| 1025 | 321 | 131 | 280 | 32 | 8,5 | 1. Ring mit Übermaß; kein Stauchen. |

Kolben Nr. 320 und 321, normale Ausführung von Moleiko, bezogen vom RLM-Lager

Kolben Nr. 325 EC-Kolben, geliefert von der I.G. aus einer Lieferung, die einwandfreie Ergebnisse in Oppau brachten.

Zylinder 317 u. 318, bezogen vom RLM-Lager

131 aus Beständen, die 1939 für Überladeversuche zurückgelegt worden sind.



Ds.
9.12.43

1947

1947

Adler

W. G. G.

Verteiler:

- REM, G/LA-M IFC (Dipl.-Ing. Adam)
- E'stelle Rechlin (Dipl.-Ing. Lange)
- E'stelle Travemünde (Dipl.-Ing. Kübler)
- I.C. Farbenindustrie, Ludwigshafen-Oppau (Dipl.-Ing. Bauer)
- Intava, Hamburg (Dr.-Ing. Wenzel)
- Rhenania-Ossag, Hamburg (Dr.-Ing. Reichel)



DEUTSCHE VERSUCHSANSTALT FÜR LUFTFAHRT E.V. BERLIN-ADLERSHOF

Präsident
Graf Adolph

Präsident
Luftfahrt Adolph

Präsident
Oberste 22 22 11
Forschung 22 22 22

Präsident
Präsident-Adolf, A. 2
Berlin W. 2, Adolph: F. 22
Deutschland
Deutsches Reich

Präsident
Berlin W. 22

Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt E.V., Berlin-Adlershof, Postfach 10 16 19

I. F. P. ...

.../...

Gehheim! Nr 245

1. Dies ist ein ...
2. ...
3. ...

4 ...

Reze Zeichen

TA/TPR Op 200

Ihre Nachricht vom

19.1.40 Hs/La.

DVL-Zeichen

113/400

Tag

24.1.40

Betreff:

Schmierstoffprüfung im BMW-Motorenmeter.

Die DVL dankt für Ihr obiges Schreiben und nimmt von den Ergebnissen Ihrer neuerdings durchgeführten Versuche mit großem Interesse Kenntnis.

Allgemein muß festgestellt werden, daß die von Ihnen erhaltene Temperaturabhängigkeitskurve für Stanavo 100 sogar sehr gut mit den Ergebnissen der DVL übereinstimmt: In dem Bericht UM 574 handelt es sich bei dem Öl A 3 ebenfalls um Stanavo 100. Aus der dort wiedergegebenen Kurve ist neben dem flachen Verlauf, den auch Sie festgestellt haben, zu ersuchen, daß ein Ansteigen der Laufzeit erst bei sehr hohen Temperaturen erfolgt.

Die Tatsache, daß die beiden Kurven nicht vollkommen übereinstimmen, läßt sich wohl durch die Unterschiede in den Betriebsbedingungen (Drehzahl, Leistung, insbesondere Zündung, andere Lage des Nichtelementes, Vergaserbetrieb - Einspritzbetrieb) und im verwendeten Kraftstoff (Shell-Fliegerbenzin OZ 87 und VT 702 +Tb) erklären. Es wäre für die DVL von Interesse zu erfahren, ob bei der Wahl der Betriebsbedingungen, die mit denen in UM 574 angegebenen nur zum Teil übereinstimmen, besondere Gründe vorgelegen haben.

Die DVL ist jedoch der Ansicht, daß eine genaue Übereinstimmung aller Laufzeiten wohl nur sehr schwer zu erreichen sein wird, da durch die verschiedenartige Ausführung der Prüfstände (z.B. Kühlluftführungsbleche!) Unterschiede in der Temperaturverteilung am Zylinder und somit auch am Kolben auftreten können. Es dürfte aber mit Sicherheit eine Übereinstimmung in Tendenz und Lage der Kurven für die einzelnen Öle zu erreichen sein, was wohl auch vorerst für eine zufriedenstellende Beurteilung der Schmierstoffe ausreichend sein wird.

Weiter wird mit Interesse von Ihren Ausführungen über die Richttemperatur Kenntnis genommen. Da die Lage des in der DVL verwendeten Kerzenringthermoelementes keinen Anlaß zu Mißerfolgen gab, sind in dieser Richtung noch keine Untersuchungen angestellt worden.



[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

Die DVL nimmt an, da Sie die beim Ihre eigenen Unter-
suchungen soweit gemacht haben, daß eine Entscheidung über
die geordnete Durchführung der Laufes kann gefällt werden kann.

Institut für Betriebstoffforschung
der
Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, D.V.L.

A. Lepp (*W. Glaser*)

- 1) Das Vergleichsöl bittet die DVL für diesen Fall an die DVL, Institut für Betriebstoffforschung, z.H.d.Herrn Dipl.-Ing. Glaser senden zu wollen.

11385

An die

RIEPPENHAGEN 1

Deutsche Versuchsanstalt für Luft-
fahrt e.V.

Berlin - Adlershof

S e h e i m (Nr. 226)

Bz/Gl/Bm.

3.1.40

TA/TPr Op 200

18. Januar 1940. Kf/La.

Schmierstoffprüfung im MW-Zylindermotor.

Wir danken Ihnen für Ihr obiges Schreiben und Ihre ausführliche Stellungnahme zu den angeschnittenen Fragen. Wir haben im Anschluß daran sofort eine Versuchsreihe gefahren, deren Ergebnisse wir Ihnen anbei überreichen. Die Versuche wurden mit Zylinder-Daumster 132 N, Ringstößung und Batterieanbindung, durchgeführt. Die Versuchsbedingungen, die peinlichst genau eingehalten wurden, waren in einzelnen folgende:

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Drehzahl | 1900 U/min |
| Leistung | 57 PS |
| Verdichtung | 34 ^o v.o.T. |
| Öltemperatur | 120 ^o C |
| Ölsorte | Stange 100 |
| Kraftstoff | VT 70H + 0,12 % Pb (B 4) |
| Verbrauch | 2200 kcal/PSh. |
| Richtelement | Thermoelement im Zylinder-Scheitel. |

Die Versuche wurden auf Grund von Anregungen seitens der MW nach der Scheiteltemperatur gefahren. Es zeigt sich, daß bei steigender Richttemperatur die Schwankungen der übrigen Meßstellen größer werden. Trotzdem geht aus der Reihe einwandfrei hervor, daß im Gebiet normaler bis höchster in praktischen Stadien vorkommender Zylindertemperaturen die Laufzeit mit steigender Temperatur abnimmt.

Da Sie zu anderen Ergebnissen gelangten, vermuten wir, daß zwischen Ihrer Versuchsdurchführung und der unserigen noch Unstimmigkeiten bestehen, die dieses verschiedene Verhalten der Laufzeiten verursachen. Wir haben nun das größte Interesse daran, diese Fragen gemeinsam mit Ihnen zu klären, glauben jedoch, daß ein Schriftwechsel hier nicht zum Ziel führt. In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Ergebnisse schlagen wir deshalb vor, Vergleichsversuche mit einem Öl,

An die
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V.
Berlin - Adlershof

Geheim (K. 216)

TA/Tp Op 200 18.1.40.Kf. -3-

das wir Ihnen zur Verfügung stellen werden, durchzuführen. Wir haben die Absicht, Ihnen dafür Retring D zur Verfügung zu stellen.

Es wäre uns nun weiter sehr erwünscht, wenn unser Sachbearbeiter, Herr Dipl.-Ing. Lauer, bei den bei Ihnen durchgeführten Versuchen anwesend sein könnte, um dabei Gelegenheit zu haben, die evtl. noch vorhandenen Unterschiede in der Versuchsdurchführung kennen zu lernen. Anschließend an die Läufe bei Ihnen werden wir dann selbst dieselbe Versuchsserie fahren, wobei wir ebenfalls die Anwesenheit eines Ihrer Herren begrüßen würden. Wir bitten Sie, uns mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt Sie die Versuche durchführen können und an welche Adresse wir die Übersendung vornehmen sollen. Ihrem diesbezüglichen Bescheid sehen wir mit Interesse entgegen.

2 Anlagen.
(Pausen)


I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

E. Thoma Pen. 1/9, Op 250

11387

Versuche mit verschiedener
Zylinderscheiteltemperatur
am BMW 132 N

Öl: Stanavo 100, Bi VT 702 + Pb
Öltemperatur 120°C




11380

5410 - 8140 - 21 - 11380 - 647

Versuche mit verschiedener Zylindertemperatur
am BMW 132 N.

Abhängigkeit der mittleren Zylindertemperatur
von der Richttemperatur.



Z. Schr. v. 18 I. 40 am DVL TP. 5 616



DEUTSCHE VERSUCHSANSTALT FÜR LUFTFAHRT E.V.
BERLIN-ADLERSHOF

JAN 1939

Generaldirektor
Berlin-Adlershof

Präsident
Luftfahrt-Admiral

Postfachverwaltung
Telefon 22 22 11
Fernsprecher 22 22 14

Leitung
Luftfahrtamt, 2. B.
Berlin W. 4, Glienicker Str. 27-28
Telefon 22 22 11
Telegraphische Anstalt
Telegraphische Anstalt, Berlin 9

Postfach
Berlin 124 14

Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt E.V., Berlin-Adlershof, Postfach 22 14 14

Gheim

I.G. Farbenindustrie A.G.,

Ludwigshafen a. Rh.

1. Dies ist ein Dokument der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt E.V. Berlin-Adlershof, Postfach 22 14 14.
Gheim
2. Die Verbreitung dieses Dokuments ist untersagt.
3. Die Weitergabe dieses Dokuments an Dritte ist untersagt.

4
Ausfertigung
1
Ausfertigung

Ihre Zeichen TA/TPR Cp 200 Ihre Nachricht vom 16.12.39 DVL-Zeichen BS/G1/Bn 1140/2 Tag 3.1.40
Betreff: Schmierstoffprüfung im BMW 132-Einzylinder-Motor.

Die DVL dankt für Ihr obiges Schreiben und nimmt dazu wie folgt Stellung:
Maßgebende Temperaturen.

In dem DVL-Schreiben vom 30.9.39 wird ebenso wie in allen anderen Mitteilungen lediglich behauptet, daß die Kenntnis der Temperatur in der Kolbenringpartie für die Laufzeit voraussichtlich maßgebend sei. Diese ist jedoch entgegen Ihrer Ansicht nicht nur von der mittleren Verbrennungsraumtemperatur, sondern ebenso sehr von der Kühlung des Kolbens, also der Wärmeabgabe an die Zylinderwand und an das Öl abhängig. Hierdurch wird wiederum die Zylinderwandtemperatur, also auch die des Kerzenringes beeinflusst. Die Art der Beeinflussung dürfte beim luftgekühlten und flüssigkeitsgekühlten Motor sehr unterschiedlich sein.

Die Frage, inwieweit die Temperatur in der Kolbenringpartie von Zylinderwand- bzw. Kerzenringtemperatur, Kühl- und Verbrennungsraumtemperatur abhängig ist und welche Unterschiede hierbei zwischen dem flüssigkeitsgekühlten und luftgekühlten Motor bestehen, kann jedoch erst beantwortet werden, wenn auch die Temperaturen am Kolben während des Laufes gemessen werden können. Ein geeignetes Verfahren ist, wie bereits mitgeteilt, in der Entwicklung.

Ansteigen der Laufzeit jenseits der "kritischen Temperatur".

Weiterhin sehen Sie in den im Bericht UM 574 angeführten Versuchen keinen Beweis dafür, daß die Laufzeiten nach Überschreiten eines bestimmten Tiefstwertes wieder ansteigen. Wegen der Wichtigkeit der in der DVL gemachten Beobachtung seien die in Frage kommenden Versuche an dieser Stelle nochmals angeführt:

1. Mit dem Schmierstoff D 3 wurde ein Lauf bei einer Kerzenringtemperatur von 290°C durchgeführt, er wurde aus Zeitmangel nach 12 Std. abgebrochen (vgl. DVL-Schr. v. 23.8.39).



1.3. Paraffinindustrie ...

Schmierstoffprüfung in 2 1/2 Zoll-Drehzylinder-Motor.

Die Ringe waren nach dem Auseinanderbauen frei. Diese Laufzeit ist aber ohne Zweifel länger als die des vorhergehenden Laufes bei 276°C (7,0 Std.).

2. Mit dem Öl B 6 wurde bei 265°C eine Laufzeit von 4,0 Std. gefunden. Bei 275°C betrug sie 7,2 Std. Da dieses Ergebnis ungezweifelt werden konnte, wurde der Lauf wiederholt; es ergab sich eine Laufzeit von 7,5 Std. Um einen Überblick über die Tendenz der Temperaturabhängigkeit zu erhalten, wurde dann ein Lauf bei 256°C durchgeführt. Er ergab eine ebenfalls kürzere Laufzeit (3,3 Std.) als die Läufe bei höheren Temperaturen.
3. Die mit dem Schmieröl A 3 erreichte Laufzeit von 5,2 Std. bei 310°C liegt ebenfalls über den Laufzeiten bei 290°C und 280°C.
4. Schließlich wurde auch mit dem Öl C 2 bei 269°C eine wesentlich längere Laufzeit (8 Std.) als bei 264°C (2,7 Std.) erreicht.

Damit ist gezeigt worden, daß bei 4 verschiedenen Ölen die Laufzeit nach dem Überschreiten eines bestimmten Mindestwertes wieder länger wird, was als Beweis für die von der DVL mitgeteilte Beobachtung genügen dürfte. - Die DVL bedauert, daß Sie - obwohl die Gründe für den Versuchsabschluß im DVL-Schreiben vom 28.8.39 niedergelegt worden waren, - das Ergebnis von drei Versuchen anzweifeln; es wird nicht bestritten, daß die geschätzten Laufzeiten nicht die genaue Lage des Punktes wiedergeben, aber der Befund nach diesen drei Läufen bestätigt die Richtigkeit des durch die übrigen Versuche (es wurden im Bericht U 574 nicht 10 - wie Sie in Ihrem Schreiben angeben - sondern 19 Versuche behandelt) festgestellten Kurvenverlaufes.

Kurve mit Rotring D und Reproduzierbarkeit.

Die Beobachtung, daß z.B. bei Rotring D bei 5°C Temperaturveränderung die Laufzeit sich verdoppelt, ist auch für die DVL sehr überraschend gewesen, muß aber vorläufig durch die Tatsache, daß bisher keine aus der Kurve fallenden Punkte gefunden wurden, als richtig hingenommen werden. - Die Reproduzierbarkeit ist durch weitere Versuche bestätigt worden: So ergab ein weiterer Lauf bei 269°C Kerzenringtemperatur 7,5 Std., obwohl er zweimal wegen äußerer Störungen unterbrochen werden mußte; er wurde in dem Ihnen übersandten Kurvenblatt (DVL-Schr. v. 28.11.39) nicht eingetragen, da das Ergebnis wegen der Unterbrechungen unsicher war. Weiter hat ein inzwischen bei 270°C durchgeführter Lauf eine Laufzeit von 5,4 Std. gebracht, wodurch das schon früher gefundene Ergebnis von 5,7 Std. bestätigt wird, und der Verlauf der Kurve im Gebiete des Tiefwertes noch steiler als ursprünglich angenommen eingetragen werden muß.



1. J. Pardeni, Straße N.-1., Luftschafen

Reproduzierbarkeit der Kernringtemperatur

Es ist selbstverständlich, daß eine gute Reproducierbarkeit nur bei sorgfältigster Versuchsdurchführung erreicht werden kann. In Rahmen der bisherigen Versuche in der DVL wurde jedoch immer wieder beobachtet, daß die neben der Kernringtemperatur gemessenen Temperaturen am Zylinderkopf, -flansch usw. für die Reproduzierbarkeit von geringerer Bedeutung sind und daher meistens außer acht gelassen werden können. Zweifellos wäre es wünschenswert, daß bei gleichartigen Läufen alle Temperaturen gleichgehalten werden könnten, jedoch dürfte dies kaum erreichbar sein. Auch hierfür würde die Möglichkeit, die Temperatur der Kolbenringpartie bestimmen zu können, einen wesentlichen Fortschritt bedeuten.

Schließlich sei ergänzend erwähnt, daß bei den Versuchen der DVL die angegebene Kernringtemperatur ein Mittelwert der von Viertelstunde zu Viertelstunde vorgenommenen Ablesung ist. Selbstverständlich bleibt der eingestellte Wert nicht über den ganzen Lauf konstant, sondern muß von Fall zu Fall nachreguliert werden. Dies ist bisher in den Grenzen von $\pm 1^{\circ}\text{C}$ möglich gewesen.

Da die oben angegebene Reproduzierbarkeit der in der DVL durchgeführten Versuche nur bei genauer Einhaltung der Kernringtemperatur zu erreichen ist, dürfte die von Ihnen angeführte Ansicht, daß die Temperaturspanne von 10°C etwa der Meßgenauigkeit des Temperaturzustandes entspräche, zu weit gegriffen sein. Auch können die Unterschiede in den Laufzeiten aus diesem Grunde nicht als Streuung angesehen werden.

Weiter ist die DVL der Ansicht, daß die "zuverlässige Grundlage" der Versuche nur dann nicht anerkannt werden kann, wenn die oben angegebene Reproduzierbarkeit durch noch bessere Ergebnisse übertrumpft werden kann. Es sei hier auch auf die stark schwankenden Laufzeiten der in Ihrem Bericht 298g durchgeführten Versuche hingewiesen. (Es werden hier z.B. folgende Laufzeiten von Vergleichsölen angegeben: "Stanavo 120": 20, 13, 5 und 12,5 Std. oder "Stanavo 100": 17,5, 21,5, 13, 15,5, 17, 29,5 und 19,5 Std.) Die DVL sieht daher die Grundlage, auf die ihre Versuche gestellt sind, vorerst als zuverlässig genug an. Um eine gute Verbindung zwischen Ihren und den hiesigen Versuchen zu schaffen, wäre es wünschenswert, wenn auch von Ihnen aus auf Zylinder und Kolben der Baureihe F bzw. N, sowie auf die in UM 574 niedergelegten Betriebsbedingungen übergegangen würde, damit eine Überprüfung der Stellungnahme der DVL von Ihrer Seite aus einwandfrei möglich ist. Insbesondere sei darauf hingewiesen, daß nach den Erfahrungen der DVL ein Zylinder und Kolben nicht mehr als etwa 100 bis 120 Std. verwendbar ist, wenn das Ergebnis nicht durch Unrunde und Verschleiß beeinträchtigt werden soll. Die von Ihnen verwendeten Teile der Baureihe A werden aber nicht mehr geliefert, sodaß die Vermutung nahe liegt, daß die zulässige Verwendungszeit bereits überschritten ist. Auch hierin könnte, abgesehen von den bereits früher besprochenen Gründen, die Ursache für die Unterschiede zwischen Ihren Feststellungen und denen der DVL zu finden sein.



1.2. Farbentlastung ...

...

Merkmale:

Über die Bedeutung der Farbe, besonders bei unteren Punkten wäre zu erörtern, da beide Werte sicher nicht ins Unendliche verlaufen; es ist anzunehmen, daß die Farbe bei niedrigen Temperaturen wieder flacher wird, weil hier die größere Bedeutung der Vorschläge kommt. Bei Temperaturen jenseits des aufsteigenden Astes tritt infolge stärkeren Übergangs zur Grenzschmierung ein sehr schneller Abfall der Laufzeit ein, was auch aus der Ergebnisliste mit 1000 Umdrehungen Laufes bei 299°C (3,3 Std. vgl. Nr. 574, Lauf 70) hervorgeht. Das Verhalten der Öle in diesem Gebiet ist vorerst von der DVL nicht untersucht worden, weil augenblicklich derartige Beanspruchungen im Motor noch nicht auftreten. Damit soll die Notwendigkeit, einen wesentlich größeren Temperaturbereich zu untersuchen, keinesfalls als unwichtig hingestellt werden.

Schließlich wird darauf hingewiesen, daß die Forderung, bei der Beurteilung von Ölen eine Temperaturabhängigkeitskurve aufzustellen, s.Zt. von der DVL ausgesprochen worden ist, und daß deshalb versucht wird, solche Abhängigkeiten für die einzelnen Öle aufzustellen, soweit es bei den augenblicklichen Schwierigkeiten möglich ist. Das tatsächliche Bestehen von Umkehrpunkten ist auch mit Hilfe eines grundsätzlich anderen und einfacheren Verfahrens bestätigt worden, über das jedoch erst später berichtet werden kann.

Die Übertragung von Versuchsergebnissen im Motor und Laboratorium zur Bewertung von Schmierölen bereitet erhebliche Schwierigkeiten, weil die Betriebsbedingungen der Flugmotoren nicht genügend bekannt sind (vgl. v. Philippovich, DVL-Jahrbuch 1938, S. 513). Grundsätzlich muß zur Beurteilung die diagrammatische Darstellung des Verhaltens gewählt werden, wobei man vorzuziehen hat die Änderung einer bestimmten Eigenschaft mit der wichtigsten Betriebsbedingung vergleicht, für den Fall des Ringsteckens also die Abhängigkeit von der Temperatur. Die Auswertung eines so erhaltenen Diagrammes richtet sich naturgemäß nach den herrschenden Betriebsbedingungen, wird also je nach Motor und Art des Betriebes von Fall zu Fall in anderer Weise erfolgen müssen. Allgemein wird man zwar sagen können, daß ein Öl durch die kürzeste Laufzeit im Diagramm sowie durch die dazugehörige Temperatur zu einem gewissen Grade gekennzeichnet ist. Befindet man sich aber praktisch mit den Betriebstemperaturen merklich unterhalb des kritischen Punktes, so wird auch die Steilheit der Kurve mit berücksichtigt werden müssen. In diesem Fall wird man einem Öl mit steiler Temperaturabhängigkeit den Vorzug gegenüber einem Öl mit flacherem Verlauf geben.

Die besprochenen Öle können bei der Temperaturbeanspruchung, bei der Rotring D die kürzeste Laufzeit ergibt, wohl als nahezu gleichwertig bezeichnet werden, bei geringeren Temperaturbeanspruchungen haben sie aber bei weitem kürzere Laufzeiten ergeben, sie sind also hier dem Schmieröl Rotring D-tat-



1.9. Patentabteilung 1.-2. Abteilung

Schleiersloffer

speziell unterliegt. - Es ist selbstverständlich, daß das Verhalten der Ölviskosität niedriger als auch bei niedrigeren Betriebstemperaturen ebenfalls sehr interessant war. Die Zeit und Arbeitskräfte kann jedoch nur eine beschränkte Anzahl von Läufen durchgeführt werden.

Stellungnahme zur Prüfung von P Nr. 6 usw.

Zu Ihrer grundsätzlichen Stellungnahme am Schluß Ihres Schreibens mußte zunächst klargestellt werden, daß die mehrfach vorgefundenen Fäden nicht als Beweis dafür angesehen werden können, daß die Versuche nicht richtig durchgeführt wurden und daher ungültig sind. Ebenso ist nirgends von der DVL von Öl-mangel, sondern von mangelhafter Schmierung (Schmierfähigkeit) gesprochen worden, einer Erscheinung, die das Vergleichsöl bei keinem Lauf gezeigt hatte. Ein Zweifel hätte nur dann ausgesprochen werden können, wenn vollkommen gleichartige Versuche irgend einer anderen Stelle ein anderes Untersuchungsergebnis gebracht hätten.

Die DVL würde es begrüßen, wenn in Zusammenarbeit mit Ihnen eine allgemeine Klärung über die reproduzierbare Durchführung der Schmierölversuche und die Gesichtspunkte erzielt werden könnte, die bei der Auswertung der Versuche berücksichtigt werden müssen. Vielleicht ließe es sich ermöglichen, daß einer Ihrer Herren zu einer eingehenden Aussprache die DVL aufsuchen würde.

Institut für Betriebstoffforschung
der
Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt E.V.

A. W. Glaser

Geheim!

1. Dies ist ein Dokumentationsstück im Sinne des § 10 BZPG
2. Dieses Dokument ist ausschließlich für den Gebrauch der Dienststellen der Bundesregierung und der Bundesländer bestimmt
3. Ausgegeben am 1. September 1959

12 116

UNTERSCHRIFT

Geheim!

Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt
e.V.

S e r i e n - N u m m e r

23/31.7.1959/59

28.11.59

T. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

Schmierstoffverbrauch im BMW 132-Links-Liefer-Motor.

Sir haben bereits seit längerem mit Ihnen über das Verfahren der Bestimmung von Schmierstoffen Schriftwechsel geführt und dabei unsere Bedenken über Ihre Ergebnisse bei verschiedenen Messungen mitgeteilt.

So war uns aufgefallen, daß in den Versuchen mit einem luftgekühlten Motor im Bericht Nr. 573 die Verbrennungsraum-Temperaturen zu einem Einfluß auf die Ringstücken veranlaßt wurden. Während Sie in Frage Nr. 122 (Kopftemperaturgetriebe Motor) ausdrücklich einen erheblichen Einfluß dieser Temperatur herausstellen, die Annahme, daß bei luftgekühlten Motoren vorwiegend die an der Zylinderkerne gemessene Temperatur der Kopfwanndung und nicht die Temperatur des Verbrennungsraumes maßgebend sei, ist nicht befriedigend, denn in Ihren Schreiben vom 30.9. äußern Sie die Ansicht, daß die Kolbenring-Temperatur, die doch wohl in erster Linie von der mittleren Verbrennungsraum-Temperatur abhängt, bestimmend für die Laufzeit sei. Weiterhin führten 3 von 10 Versuchen im Bericht 574 zu keinem eindeutigen Ergebnis, so daß die Laufzeiten nur geschätzt werden konnten. Die Versuche können also vorläufig nicht als Beweis dafür angesehen werden, daß die Laufzeit von Schmierölen bei bestimmten Temperaturen einen Tiefstwert erreicht, um dann wieder anzusteigen.

Von uns wurde bisher noch nicht beobachtet, daß bei zunehmenden Kopftemperaturen die Laufzeit wieder länger wird. Auch bei Neueinstellung von Betriebsbedingungen konnten wir nie derartige Erfahrungen machen. Wir wollen jedoch die Möglichkeit eines Umkehrpunktes keineswegs außer Betracht lassen. In Zweifel zu ziehen ist aber, daß ein Öl bei 5° Temperaturveränderung seine Laufzeit verdoppeln kann, und daß die Versuche reproduzierbar sind. Es ist wohl denkbar, daß



DEUTSCHE VERSUCHSANSTALT FÜR LUFTFAHRT E.V. BERLIN-ADLERSHOF

Leitung
Dr. Ing. h. c. F. G. T. H. G.

Technische
Leitung
Dr. Ing. h. c. F. G. T. H. G.

Administrative
Leitung
Dr. Ing. h. c. F. G. T. H. G.

Postfach
Adressänderung: A. G.
Postfach 10 10 10
Telefon: 10 10 10
Telegraphisch: 10 10 10

Postfach
Berlin 10 10 10

Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt e.V., Berlin-Adlershof, Postfach 10 10 10

1. Das ist ein ...
2. ...
3. ...

I.O. Varbeni...

Ludwigschaf...

4
.....
.....

Druckversuche
P/Lu 558

Ihre Nachricht vom
11. 9. 39

DVL-Zahlen

28. 1. 39

Schmierölerung V. A. und P. No. 6.

1560/399

11. 11.

Die DVL nimmt Bezug auf Ihre obigen Schreiben und teilt Ihnen das Prüfungsergebnis der Schmieröle V 1, V 1a und P No. 6 mit. Die später anzuordnenden Versuche der P. No. 13 und P No. 16 werden noch unterrichtet. Das Ergebnis wird Ihnen in einem kurzen Bericht mitgeteilt.

Die Motorprüfungen wurden mit einem Einspritzmotor mit 2000 U/min durchgeführt. Die Betriebsbedingungen sind in der Tabelle angegeben. Die Ergebnisse sind in der Tabelle angegeben.

Versuche sind in der Tabelle angegeben. Übersicht über die Ergebnisse der Versuche ist in der Tabelle angegeben. Bei den Versuchen V 1 und V 1a wurde ein direkter Vergleich mit dem Ergebnis der früheren Versuche mit dem Öl Marke Shell durchgeführt.

Bei den Versuchen V 1a und V 1a wurde ein direkter Vergleich mit dem Ergebnis der früheren Versuche mit dem Öl Marke Shell durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle angegeben.

Mit dem Schmierstoff V 1a wurde nur ein Lauf durchgeführt, da die Wirkung des Inhibitors nach Ihrem Schreiben vom 30.9.39 vorerst als weniger wichtig betrachtet wurde.

Die Versuchsergebnisse zeigen, daß die Öle V 1, V 1a und P No. 6 dem Schmierstoff Retring 3 weit überlegen sind. Bei sehr hohen thermischen Beanspruchungen scheint P No. 6 allerdings sich

Die Meßstelle befindet sich an der für die Einspritzdüse vorgesehenen Bohrung, in die das Verbrennungsraum-Thermoelement eingeschraubt ist. Der dazugehörige Dichtungsring (Perzenring) ist als Meßelement wie üblich ausgebildet.



DEUTSCHE VERSUCHSANSTALT
FÜR LUFTFAHRT e.V.
BERLIN-ADLERSHOF


TRACHTUNG: ...

...
...
...
...

| Versuch-Nr. | Substanz | ... | ... | ... | ... | ... |
|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 90 | V 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 101 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

SI./Ba.

Geheim



- Rotring II (Vergleichsöl)
- P Nr 6
- *— V 1
- &— V 1a

Temperaturabhängigkeit verschiedener Schmieröle.
(Dauerverhalten)

Kraftstoff: YT 702 + Q 12 Pb
 Motorquardt-Motorenringe M3e

11399/1



Sigilliert!
 Gegen Nachahmung durch Dritte

BMW Flugmotorenbau Gesellschaft m. b. H. München 13

1. November 1939

Besichtigung der Erprobungsergebnisse des Einheitschmierstoffes SS 962/71 p.

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Herr Dr. ZORN | I. O. Ammonickwerk Merseburg No 127, |
| " WANNINGER | HAL BMW |
| " Dr.-Ing. ULSAMER | BMW |
| " Dr.-Ing. BREVES | BMW |
| " Dipl.-Ing. KIRCHDÖRFER | BMW |
| " Dipl.-Ing. SCHAICH | BMW |

| | Ursache des Schaden | Bemerk. |
|---|---------------------|---------|
| <p>Es war der Erprobungsmotor für den Einheitschmierstoff SS 962/71 p im ungewaschenen Zustand zur Besichtigung aufgelegt.</p> <p>Die Laufbedingungen waren die gleichen, wie bei der Erprobung der einzelnen Einheitschmierstoffe : Serienabnahmbedingungen mit erhöhter Eintrittstemperatur (80°C Öleintritt, 100 - 110°C Ölauftritt).</p> <p>Der vorliegende Lauf ist der erste, der mit der Mischung der 4 Einheitschmierstoffe durchgeführt wurde.</p> <p>Das Ergebnis wird wie folgt beurteilt:</p> | | |
| 11400 | | |

Einlage
 103

BMW 25. 11. 39

Niederschrift vom 2. 11. 1933, Prüfungsprotokoll 33 942/71 P.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Schmierstoff: | 33 942/71 P. |
| Motor-Nr.: | 132 H/V-95: |
| Erprobungsdauer: | 100 h: |
| Kolben: | Rückstandsbildungen auf dem Kolbenboden ausser normal, Kolbenboden innen geringerer Rückstand als normal, keine Lackbildung, Ölfeucht. Lauffläche normal. |
| Kolbenringe: | Alle Ringe frei. Erster Kompressionsring am Kolben 3 in der Mitte gebrochen, jedoch frei. Keine Gratbildung, nicht scharfkantig. Nuten und Schmierstofföffnungen sauber Rückstandsbildung in den Nuten war normal. |
| Plauetange: | schwarzer weicher Lacküberzug, der am Kopfende blättert. Im Vergleich zu Rotring unter Normalbedingungen ähnlich, wobei bei vorliegendem Schmierstoff leichteres Abblättern gegenüber Rotring festgestellt wurde. Nebenplauetangen zeigen schichtige Lackbildung, die ebenfalls verhältnismässig leicht abblättert. |
| Kurbelwelle: | Rückstand im Nutsapfen 76 gr. für 100 h. Zapfenlauffläche sehr gut. Kurbelwangen gleichmässig geschwärzt. |
| Zylinder: | Laufflächen normal. |
| Zylinderkopf-Verbrennungsraum: | Schwinghebel-Ölkohlensatz an den Düsenbohrungen normal. Gehäuse sauber |
| Ventile: | Rückstände geringer, infolge der hohen Temperatur abgebrannt. |
| Lager: | einwandfrei. |
| Frischölfilter im Ölwanne: | fast kein schmierstoffseitiger Rückstand. |
| Ölverbrauch: | normal, gleichbleibend. |
| Kolbenbahnverzahnung, Kupplungsrad: | Rückstand gering. |

Bei der Beurteilung obiger Ergebnisse ist zu beachten, daß der Motor verhältnismässig heiß gefahren worden war.

Von der Schleuderprüfung des Motors musste Abstand genommen werden, da hauptplauetseitig ein Motorschaden eingetreten ist, der jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Schmierstoff steht.

Inhalt

zu erledigen durch

Termin

Gesamturteil:

In Übereinstimmung wurde festgestellt, daß der erprobte Schmierstoff SS 962/71 p bezüglich Rückstandsbildung, Schmierwirkung und Verschleissung ein befriedigendes Bild zeigt.

Die endgültige Beurteilung wird erst nach Vorliegen der weiteren vereinbarten Läufe mit dem gleichen Schmierstoff gegeben.

Herr Dr.ZORN ersucht, in Vereinbarung mit-RLM LC 3/IV 2 einzelne 100 h Läufe unmittelbar nacheinander als 200 h Lauf zu fahren, um Erfahrungen über längere Laufzeiten zu gewinnen.

BMW wird diesen 200 h Lauf in der Weise durchführen, daß nach Beendigung der ersten 100 h Periode zur Überprüfung nur die Zylinder abgezogen und das Verhalten der Kolbenringe und Ventile kontrolliert wird. Gleichzeitig wird der zweite 100 h Lauf zur Festlegung der Schmierstoffverbräuche ausgewertet.

BMW teilt Herrn Dr.ZORN mit, daß voraussichtlich bis Mitte des Monats ein weiterer 100 h Lauf mit dem Schmierstoff SS 962/71 p zur Besichtigung vorgelegt werden kann.BMW wird Herrn Dr.ZORN wieder verständigen.

1.11.1939
Dr.Ul/Pln.

Flugmotoren-Versuch
Abt.Einsternmotoren:

I.G.Ammoniakwerk Merseburg:
gez.Dr.Z o r n .

BAL BMW:

Hauptabteilungsleitung:

Verteiler:

- P 950
- 806
- 948
- 948/1
- 834
- über P 867 an P 969
- 885

- 708
- 686
- I.G.Farben Merseburg (2 x)
- RLM LC 3/IV (2 x)
- Rechlin-E 3 c 3 (2 x)
- Ndlsq.Berlin
- Werk Spandau.

BMW 254, 11402



BMW Flugmotorenbau Gesellschaft m. B. H. München 13

N I E D E R S C H R I F T

der Besprechung am 4. Oktober 1939

Gegenstand : Besichtigung des Erprobungsergebnisses des Einheitschmierstoffes SS 971 p.

Anwesend

Herr Dr. ZORN

" WAHNINGER

" Dr.-Ing. ULBACHER


" MATT

I. G. Ammoniakwerk Merseburg Me 127,

BAL BMW

EMW

EMW



| I n h a l t | Zu erledigen durch | Termin |
|---|--------------------|--------|
| <p>Es war der Erprobungsmotor für den Einheitschmierstoff SS 971 p im ungewaschenen Zustand zur Besichtigung aufgelegt. Die Laufbedingungen waren die gleichen, wie für die Einheitschmierstoffe SS 962 p, 966 p und 970 p: Serienabnahmebedingungen mit erhöhter Eintrittstemperatur (80°C Öleintritt, 100-110°C Ölaustritt).</p> <p>(Vergleiche Niederschrift vom 11.9.1939 betreffend Besichtigung der Erprobungsergebnisse der Einheitschmierstoffe SS 962 p, SS 966 p und SS 970 p.)</p> <p>Das Ergebnis wird wie folgt beurteilt:</p> | | |

11403

BMW 261/A. 6.38 H.

Werkstoff vom 1.10.1939. Motorwerkstoff SS 971 P.

| | |
|--|---|
| Schmierstoff: | SS 971 p |
| Motor-Nr. | 128 H/V-04: |
| Erprobungsbezeichnung: | 100 h: |
| Kolben: | Nichtstandbildungen auf Kolbenboden ausser normal. Kolbenboden innen geringerer Nichtstand als normal, keine Lackbildung, jedoch ölfuchter als bei den 3 anderen Schmierstoffen. Lauffläche normal. |
| Kolbenringe: | Alle Ringe frei. (1 erster Kompressionsring am Kolben 4 in der Mitte gebrochen). Keine Gurtbildung, nicht scharfkantig. Nuten und Schmierstofföffnungen sauber. Nichtstandbildung in den Nuten normal. |
| Pleuelstange | gleichmäßiger schwacher Lacküberzug, der am Kopfende leicht geschichtet ist. Im Vergleich zu Nötting nicht schwerer . |
| Kurbelwelle: | Nichtstand im Nöttingen 85 gr für 100 h. Zapfenlauf-fläche sehr gut, Kurbelwellen gleichmäßig geschmurt. |
| Zylinder: | Lauffläche normal. |
| Zylinderkopf-Verteilungsraum: | Ölbeschichtung an den Pleuelstangen stärker wie bei allen anderen 3 Schmierstoffen, jedoch nicht stärker als bei Nötting. Verhältnismäßig starke Ölbeschichtung an der Zylinderklett-Säureseite, Schwingelgehäuse sauber. |
| Ventile: | Nichtstand geringer als normal. |
| Lager: | Lager einseitig. Ölfilter stark : pastenartige Ablagerung in sehr geringer Menge. |
| Ölverbrauch: | verhältnismäßig gering, gleichbleibend. |
| Ölbleiverunreinigung, Kupferringe, Kurbelwelle: | Nichtstand normal. |

11403/1

| Inhalt | zu erledigen durch | Termin |
|---|--|--------|
| <p>Gegenstand: In Übereinstimmung wurde festgestellt, daß der erprobte Schmierstoff in der Rückstandsbildung ungünstiger war als die 3 anderen Schmierstoffe, jedoch nicht ungünstiger als Rotring. Die Schmierfähigkeit des Stoffes ist vergleichsweise die beste.</p> <p>Nachdem das Erprobungsbild von Herrn Dr. ZORN auf Grund der bereits gefahrenen Ergebnisse als hinreichend anerkannt wurde, wurde über- eingekommen, von der Wiederholung der Läufe mit den einzelnen Einheitsschmierstoffen abzusehen und sofort auf die Erprobung der Mischung der 4 Schmierstoffe zu gleichen Anteilen überzugehen, die im Hinblick auf die Beschaffungsfrage vordringlich geworden ist.</p> <p>Es wurde vereinbart, anstelle der in Bestellung gegebenen je 1000 kg der Schmierstoffe SS 962, SS 966 p, SS 970 p und SS 971 p und der 500 kg Mischung dieser Schmierstoffe zu gleichen Anteilen die Bestellung umzustellen auf 3000 kg Mischung zu gleichen Anteilen der 4 Schmierstoffe. Die Bezeichnung dieser Mischung zu gleichen Anteilen lautet:</p> <p style="padding-left: 40px;">SS 962 / 71 p.</p> <p>Die bestellte Menge von 3000 kg stellt den höchstmöglichen Lieferumfang des bei der I.G. vorhandenen Bestandes dar.</p> <p>Die Erprobung dieses Schmierstoffes SS 962/71 p wird in gleicher Weise durchgeführt, wie die bisherigen Läufe, jedoch mit dem Zusatz, daß bei sämtlichen Überprobungsläufen mit dem Motor Starfluglerprobung durchgeführt wird.</p> | <p style="text-align: center;">P 942/1</p> | |

11404

| Inhalt | zu erledigen durch | Termin |
|---|--------------------|--------|
| <p>Es wird abgesprochen, daß ein Erprobungslauf auch mit dem Baßmaster Sol durchgeführt wird.</p> <p>Die bei BMW vorhandenen <u>restlichen</u> Mengen der erprobten Einheitsschmierstoffe werden sofort nach Ammoniakwerk Merseburg Me 96 b zum Versand gegeben, ebenso die leeren Fässer.</p> <p>Herr Dr. ZORN hält die Anlieferung des Schmierstoffes SS 962 / 71 p noch im Laufe dieser Woche für möglich.</p> <p>4. Oktober 1939 Dr. Ul/Pla.</p> <p>I. G. Ammoniakwerk Merseburg:</p> <p>BAL/BMW: <i>Ammoniak</i> Flugmotoren-Versuch Abteil. Motoren: <i>Wolff</i></p> <p>E' Stelle Rechlin E 3 c 3: <i>Wolff</i></p> <p>Hauptabteilungsleitung:</p> <p>Verteiler: P 965 866 948 948/1 824 über 867 an P 969 885 768 686</p> <p>I. G. Farben Merseburg (2 x) NIM LG 3 (2 x) E' Stelle Rechlin E 3 c 3 (2 x) Näg. Berlin, Werk Saandau.</p> | <p>P 948/1</p> | |

11405



GEHEIM

BMW Flugmotoren-Gesellschaft : 5 II München :

W i e r a c h r i f t

11. September 1939.

Besichtigung der Erprobungsergebnisse der Einheits-Schmierstoffe SS 962 p, SS 966 p und SS 970 p.

- Besichtigung :
- Herr Dr. Zorn J.G. Ammoniak-Werk, Leuna
 - " Dipl. Ing. Penzic J.G. Werk Oppau
 - " Manninger HLF/BAL
 - " Dr. Ulsamer BMW
 - " Fischdörfer "
 - " Matt "

| I n h a l t | zu erledigen durch: | Termin |
|--|---------------------|--------|
| <p>Es waren drei Ölprobungsmotoren, mit denen obige Schmierstoffe erprobt worden waren, im ungewaschenen Zustand zur Besichtigung aufgelegt.</p> <p>Die Laufbedingungen sind in Gegenwart der Herren Dr. Z o r n und P e n z i c in einem Programm einheitlich dargelegt worden: Serienabnahmebedingungen mit erhöhter Eintrittstemperatur (80° C Öleintritt, 100 - 110° C Ölaustritt).</p> <p>Der Erprobungslauf mit SS 970 p ist wegen Motorschadens nach 78 h 45 min Laufzeit abgebrochen worden.</p> <p>Das Ergebnis wird wie folgt beurteilt:</p> | | |

BMW AG, 5 II, 11.9.39

Einlage
063

Niederschrift v. 11.2.39, Kiehl-Öl-Schmierstoffe SS 962 p, SS 966 p, SS 970 p.

| | SS 962 p | SS 966 p | SS 970 p |
|--|--|---|---|
| <p>Schmierstoff Motor.Nr. Erprobungs- dauer Kolben</p> | <p>V - 76 100 h</p> <p>Rückstandsbildung auf Kolbenboden außen: stärker als bei SS 966 u. SS 970 jedoch nicht mehr als normal. Kolbenboden innen: im Vergleich zu SS 966 u. SS 970 ausgeprägt stärker. Kohlenansatz jedoch geringer als normal. Lauffläche normal.</p> | <p>V - 98 100 h</p> <p>Rückstandsbildung auf Kolbenboden außen: normal. Kolbenboden innen: kein Rückstand keine Lackbildung etwas sauberer als bei SS 970. Lauffläche normal.</p> | <p>V - 96 78 h 45 min</p> <p>Rückstandsbildung auf Kolbenboden außen normal Kolbenboden innen: geringerer Rückstand als normal, keine Lackbildung. Lauffläche normal.</p> |
| Kolbenringe | in Betrieb frei ohne Grat Nuten und Schmierstofföffnungen sauber. | in Betrieb frei ohne Grat. Nuten und Schmierstofföffnungen sauber. | alle Ringe frei mit Ausnahme von K.R.1 bei Kolben Brings um keine Gratbildung fest Nuten u. Schmierstofföffnungen sauber |
| Fluegelstange | an Schaft wesentlich stärkere lackartige asphaltische Beschläge als an Pleuelkopf. | wie bei SS 970 | An Kopfende geringe asphaltische Beschläge. Im Vergleich zu Retring nicht übernormal. |
| Kurbelwelle | Rückstand 68 gr. für 100 h Zapfenlauffläche normal. Kurbelwangen geschwärzt | Rückstand 54 gr. für 100 h Zapfenlauffläche normal. Kurbelwangen geschwärzt | Rückstand 59 gr. für 80 h Zapfenlauffläche normal Kurbelwangen geschwärzt. |
| Zylinder | Lauffläche normal | Lauffläche normal | Lauffläche normal |

Niederschrift v. 11.9.39, Einheits-Schmierstoffe SS 962 p, SS 966 p, SS 970 p.

| Schmierstoff | SS 962 p | SS 966 p | SS 970 p |
|--|---|---|---|
| Zylinderkopf-Verbrennungsraum | stärkere Verkrustung der Zylinderkalotte, insbesondere im Vergleich zu SS 966 u. SS 970 bedeutend stärkere Verkrustung an den Einspritzdüsenbohrungen. Im Vergleich zu SS 966 und SS 970 stärkerer Ölkohlensatz, jedoch geringer als normal. Schwinghebelgehäuse sauber | etwas sauberer als 970 keine Rückstände an den Düsenbohrungen Schwinghebelgehäuse sauber | Ölkohlensatz an Düsenbohrungen sehr gering Schwinghebelgehäuse sauber. |
| Ventile | Einlassventile an Kegel stark belegt, jedoch nicht übernormal | sauberer als bei 970 weniger Rückstände an Ventil-Teller | Rückstände geringer als normal |
| Lager | einwandfrei | einwandfrei | einwandfrei |
| Ölfilter | Rückstandsmenge normal bläulich, beim Reiben zwischen den Fingern körnig | Ablagerung in normalen Grenzen; weiche salbenartige Beschaffenheit | weiche pastenartige Ablagerung in normalen Mengen |
| Ölverbrauch | normal, gleichbleibend | normal, gleichbleibend | normal, gleichbleibend |
| Keilbahnver- wahrung Kupplungsrad/ K.N. | Verwahrung be- merkenswert stärker als SS 966 u. 970 | ausgeprägt sauberer als bei SS 970 | Rückstände normal |

Inhalt

zu erlöschender
Licht

Ordnung

Gesamturteil:

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die erprobten Schmierstoffe in der Rückstandsbildung besser lagen, als die Beschaffungs-Schmierstoffe, daß jedoch die Ergebnisse mit dem Schmierstoff SS 962 p im Vergleich zu den beiden anderen Erprobungs-Schmierstoffen ungünstiger waren.

In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Ergebnisse wurde übereingekommen, um betriebsmäßige Unterschiede bei den Erprobungsläufen in weitestem Maße auszuschalten, die Läufe mit den gleichen Erprobungs-Schmierstoffen zu wiederholen, wobei die Erprobungsmotoren bezüglich des Schmierstoffes ausgetauscht werden.

REM wird über REM die nötigen Schmierstoffmengen zur Erprobung anfordern, Herr Dr. Zorn wird die Schmierstoffe schnellstens bereitstellen.

P 948/1

Bei den Wiederholungsläufen soll, um die Schmierwirkung der Schmierstoffe sicher zu stellen, anschließend an die 100 h Läufe eine Schleuderprüfung bei Sturzflugdrehzahl durchgeführt werden. Bei den bisherigen Erprobungsläufen konnten Nachteile bezügl. der Schmierfähigkeit nicht festgestellt werden.

In Übereinstimmung der Anwesenden wurde der Lauf mit Schmierstoff SS 970 p als hinreichend anerkannt, unter Berücksichtigung, daß der Lauf mit diesem Schmierstoff in dem erweiterten Erprobungsprogramm nochmals wiederholt wird.

Inhalt

zu erledigen
durch

Termin

Es teilt mit, dass der Erprobungslauf mit dem Schmierstoff 03 971 Ende der laufenden Woche beginnen wird.

14.9.1939
Kl/38.

J.G. Ammoniak-Werk, Leuna J.G. Werk Oppau
im Entwurf gez. Z o r n im Entwurf gez. Fenzig

BAK/BMW

Flugmotoren - Versuch
Abtlg. Einsterne Motore

Hauptabteilungsleitung.

Verteiler:

- P 950
- P 805
- P 948
- P 948/1
- P 834
- P 865 über 867
- P 886
- J.G. Farben, Merseburg
- " " Oppau
- REM LC 3 2 x
- E-Stelle, Rechlin E303 2 x
- Niederlassung Berlin
- Original an P 865/13-1.

11410

BMW 434 TS 14.1.35 H.2



Geheime Kommandosache

BMW FLUGMOTORENBAU GESELLSCHAFT M.B.H.

Mü. 30 JUNI 1939

No. 169.19

BMW Flugmotorenbau Gesellschaft m.B.H., München 15, Langenwiesenthal 16

Leiter: ABC 20 200 2000 u. 2000 2000
Präsident: 20 200 2000
Präsident: 20 200 2000

Firma
I.G.-Farbenindustrie AG
Ludwigshafen a.Rh.

Einschreiben!
Wert: über RM 1100,-

Ihre Zeichen: TA/TPr Op 200
Ihre Nachricht vom: 21.6.39
Unsere Abtlig. u. Zeichen: EF P 834 v.Sto/Pl.
München, den: 30.6.39

BETREFF: Kraftstoff- und Ölversuche am BMW 132-Einzylinderprüfstand

In Beantwortung Ihres obengenannten Schreibens geben wir Ihnen inliegend die Versuchsbedingungen an, die bei dem innerhalb der Musterprüfung durchzuführenden 200 h-Dauerlauf Anwendung finden. Diese Bedingungen gelten für den BMW 132 N-Motor, der sich vom BMW 132 F-Motor im wesentlichen nur in der Laderübersetzung, jedoch nicht in der Zylinder-ausführung unterscheidet.

Heil Hitler!

BMW FLUGMOTORENBAU GESELLSCHAFT

mbH
ppa. ppa.

1 Anlage

11411

Geheime Kommandosache

Versuchsbedingungen für den 200 h-Dauerlauf.

Der 200 h-Dauerlauf ist in 10 h-Teilläufe unterteilt, die je wieder aus zwei Folgen von 5 h bestehen.

| Dauer | PSe | U/min. | Ladedr. ata | Kraftstoffverbr. d/PSH |
|--------------------------|-----------------------------|--------|----------------|---------------------------|
| <u>Erste 5 h-Folge.</u> | | | | |
| 2 min. | 850 | 2450 | 1,33 | 270 - 300 |
| 4 h 26 min | 675 | 2250 | 1,15 | 235 - 250 |
| 2 min. | 850 | 2450 | 1,33 | 270 - 300 |
| - 30 " | 750 | 2350 | 1,23 | 250 - 270 |
| <u>Zweite 5 h-Folge.</u> | | | | |
| 2 min. | 850 | 2450 | 1,33 | 270 - 300 |
| etwa 30 min. | Aufnahme einer Drosselkurve | | | |
| 4 h 10 min | 675 | 2250 | 1,15 | 235 - 250 |
| 2 min. | 850 | 2450 | 1,33 | 270 - 300 |
| 15 min. | 750 | 2350 | 1,23 | 250 - 270 |

Die Ladelufttemperaturen betragen im Mittel 110°C .

30.6.39

v.Sto/Pl.

Verteilter:

WL-El-Pl. I

EA III

EA VI

HAL / E-Stelle R

RIM / JG-Fabrik

Erprobung des synthet. Schmierstoffes SS 1100 E
der I.G.-Farbenindustrie.

100-Stdn.-Lauf des Motors 323 - 13004 vom 4.-12.5.38,
nach 59 1/2 Stdn. abgebrochen.

100-Stdn.-Lauf des Motors 323 - 13005 vom 17.-29.6.38,
nach 66 1/2 Stdn. abgebrochen.

Geheim!

1. Dies ist ein Staatsgeheimnis im Sinne des § 88 RStGB.
2. Weitergabe nur verschlossen bei Postbeförderung als „Einschreiben“.
3. Aufbewahrung unter Verantwortung des Empfängers unter gesichertem Verschluss.

Der Sachbearbeiter:

Faber
E. Faber

Der Abteilungsleiter:

Noack
Ober-Ing. Dr. Noack

für die Bauaufsicht:

Wilde
Flieger-Oberstabs-Ing. Wilde

Entwicklungsleitung:

Bruckmann
Prok. Bruckmann

Brandenburgische Motorenwerke
G.m.b.H.

Berlin - Spandau

11113

100-Stunden-Lauf des Motors 323 - 13005

Inhaltsangabe:

1. Aufgabe
2. Zusammenfassung
3. Versuchsaufbau
 - a) Motorzustand
 - b) Motorausrüstung
 - c) Sondererprobung
4. Versuchsdurchführung
5. Störungen während des Laufes
6. Befundbericht nach dem Lauf
7. Mittelwerte und graphische Darstellungen aus dem Lauf.

1. Aufgabe:

Es ist das synthetische Flugmotorenöl SS 1100 E in einem Einspritzmotor des Baumusters 323 zu erproben.

Die physikalisch-chemischen Eigenschaften des SS 1100 E-Öles gegenüber dem normalen Grünring-Öl sind folgende:

| | SS 1100 E | Grünring |
|----------------------------------|-----------|----------|
| spez. Gewicht | 0,850 | 0,882 |
| Viskosität ¹⁰ E | | |
| bei 20° C | 90,0 | 117,0 |
| 50° C | 16,12 | 17,6 |
| 100° C | 2,94 | 2,82 |
| Viskositätspolhöhe | 1,60 | 1,89 |
| Flammpunkt | 238 | 285 |
| Brennpunkt | 290 | 315 |
| Wassergehalt | 0 | 0 |
| Aschegehalt | 0 | 0 |
| Hartasphalt | 0 | 0 |
| Verseifungszahl | 0 | - |
| Verkokungszahl nach Conradson | 0,095 | 0,36 |

m = 319

34

022

4690

2. Zusammenfassung:

Die Erprobung des synthetischen Oles SS 1300 L im Faunaster 323 zeigte, dass das Öl den in diesem Motor gestellten Anforderungen nicht genügt.

Die Laufflächen der Zylinder und Kolben sind zwar riefenfrei. Jedoch ist der Verschleiss aller Zylinderbohrungen (s. graphische Darstellung S. 10) und einiger Kolbenringe zu hoch. Diese Erscheinung könnte durch eine zu geringe Filmdicke bedingt sein. Infolge Fehlens eines ausreichenden Schmierfilmes kommt es dann zu dem erhöhten Verschleiss, besonders an der Umkehrstelle des ersten Kolbenringes. Auffällig ist, dass matte Stellen in der Laufbahn, die sonst typisch für trockene-Reibung sind, nicht gefunden wurden.

Der Betrieb mit diesem Öl brachte keine Erhöhung der Zylinder-temperaturen. Ventilsitze und Ventile waren in gutem Zustande.

Der Ölverbrauch und die -Umläufe sind aus der graphischen Darstellung S. 11 zu ersehen.

Die Schaum-, Dampf- und Schlammbildung war sehr gering.

Eine Schmierölbeurteilung nach dem vorhergehenden Lauf vom Motor 13004 konnte infolge einer mechan. Triebwerkstörung, wodurch der Motor zu Bruch ging, nicht erfolgen. Der Ölverbrauch und -Umlauf dieses Motors ist aus der graph. Darstellung S. 12 ersichtlich.

Aus beiden Läufen scheint jedoch hervorzugehen, dass durch geringe Weiterentwicklung das Öl verwendungsfähig gemacht werden kann.

3. Versuchsaufbau:a) Motorzustand:

Motor: 323 - 13005 (Baureihe O)

Lader: Nr. 13005; Übersetzung 1:11,4

Ölpumpe: Nr. 128; 9-323.647-000

Getriebe: Nr. 107; Type 710, Untersetzung 1:1,61.

Durch elektrische Hilfsölpumpe wurde von der 1. bis 17. Std. zusätzlich vorn am Sumpf und von der 18. Std. bis zum Ende der Erprobung am Ladergehäuse abgesaugt.

b) Motorausrüstung:1.) Bosch-Einspritzpumpe PZ 9 UM 110/5 Nr. 256626,
Förderbeginn 20° v.o.T. mit Regulierung RO 32 A 6.

2.) Askania-Ladedruckregler Lmla 5 - 1 Nr. 180658.

3.) Kraftstoffförderpumpe Maihak MFP IV Nr. 107.

4.) Bosch-Zwillingszündler ZM 9 AR 1 Nr. 81017,
frühester Zündzeitpunkt 35° v.o.T.

5.) Einhebel-O-Regulierung.

6.) Kerzen Siemens 40 PA 14.

7.) Kraftstoff: Dapolin spez. Gewicht C,735.

8.) Entlüftung: Sumpf und Kurbelgehäuse.

9.) Townend-Ring, Kopf- und Schaftleitbleche.

c) Sondererprobung:

- 1.) 4 leckkollose Düsen DV 1672.
- 2.) Hinteres Hauptrollenlager auf Bronze, EA VI-Sk. 322.
- 3.) 6 Zylinder mit 307-er Köpfen, Düseneinsätze n. 308-008.
- 4.) 2 Kolben mit verchromten Boden (Zyl. 1 + 7),
EA VI-Aufg.-Nr. 14d4.
- 5.) Ventildfedern W 8714/Sk. 7956/57.

4. Versuchsdurchführung:

Die Erprobung des Öles erfolgte in Anlehnung an die Prüf-
vorschriften für Flugmotoren-Schmieröle zur Verwendung in
Otto-Motoren; XIII. Entwurf vom Dezember 1937.

Die Belastung des Motors wurde nach dem Prüfprogramm für
die Musterprüfung des Motorenmodells 323 A in fünfstündige
Zyklen wie folgt unterteilt:

| | | | | |
|----|---------|-----|------|---------------------|
| 89 | Minuten | mit | 90 % | Leistung |
| 1 | " | " | " | Startleistung |
| 89 | " | " | " | mit 90 % Leistung |
| 1 | " | " | " | Startleistung |
| 89 | " | " | " | mit 90 % Leistung |
| 1 | " | " | " | Startleistung |
| 30 | " | " | " | mit 100 % Leistung. |

Um eine gleichmässige Beanspruchung des Öles zu gewährlei-
sten, sollte das Ausgangsgewicht von 50 kg alle 5 Stunden
wieder hergestellt werden; durch den hohen Ölverbrauch
musste aber jede 2 - 3 Stunden nachgetankt werden.

Nach der 3., 7., 15., 35. und 65. Stunde sind je 1 Ltr. Öl-
proben aus der Rücklaufleitung entnommen worden. Die Entnah-
me der Proben ist jeweils vor der Ergänzung des Schmieröl-
vorrates erfolgt.

5. Störungen während des Laufes:

Während der gesamten Laufzeit traten am Motor selbst keine Störungen auf.

Es wurde lediglich nach der 35. und 52. Stunde der Ladedruckregler ausgewechselt.

6. Befundbericht nach dem Lauf:

Da die zur Erprobung gelangenden Motoröle von vornherein eine genügende Schmierung der Triebwerksteile (Pleuel - Kurbelwelle - Zwischentriebslagerung und Steuerung) gewährleisten, erstreckt sich der Befundbericht nur auf die thermisch hochbeanspruchten Teile.

Die Zylinderbohrungen waren völlig riefenfrei, jedoch die Abnutzung teilweise sehr hoch (s. graphische Darstellung S. 10). Die mit Benzin vorgenommene Ventildichtigkeitsprobe ergab: Sämtliche Einlass- und Auslassventile dicht.

Auslasssitze, Düsen- und Kerzeneinsätze waren alle fest.

Die Kolben (n.Z. 9-323.229-600) sind durchweg gut gelaufen. Ringe (Goetze F 11) waren alle lose.

Der Verschleiss einiger Ringe (Kolben 5, 6 und 7) war ziemlich hoch (s. Tabelle S. 7).

Der Ölkohlebelag war normal, die Schlammbildung dagegen wesentlich geringer als bei Grünring-Öl.

Anlagen: Bramo EA VI-Kv. 666477, 479 u. 478 = Bl. 10 - 12
d. Berichtes

Fa/Be.

Staubteil der Kolbenringe vor und nach dem Lauf

in mm

| Kolben | Kompressionsringe | | | | | | Ölabstreifer | | | | | |
|--------------|-------------------|------|---------|------|---------|------|--------------|------|---------|------|---------|------|
| | 1. Ring | | 2. Ring | | 3. Ring | | 4. Ring | | 5. Ring | | 6. Ring | |
| | Lauf | | Lauf | | Lauf | | Lauf | | Lauf | | Lauf | |
| | vor | nach | vor | nach | vor | nach | vor | nach | vor | nach | vor | nach |
| 1 | 0,45 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,55 | 0,35 | 0,50 | 0,35 | 0,75 |
| 2 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | 0,55 | 0,60 | 0,75 | 0,45 | 0,60 | 0,45 | 0,50 |
| 3 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 0,40 | 0,55 |
| 4 | 0,50 | 0,80 | 0,40 | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,55 | 0,50 | 0,70 | 0,40 | 0,55 |
| 5 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 1,0 | 0,45 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 0,45 | 0,50 |
| 6 | 0,40 | 0,70 | 0,35 | 1,30 | 0,40 | 0,50 | 0,35 | 0,70 | 0,45 | 0,60 | 0,45 | 0,55 |
| 7 | 0,40 | 0,45 | 0,40 | 1,10 | 0,30 | 0,65 | 0,60 | 0,80 | 0,35 | 0,75 | 0,50 | 0,65 |
| 8 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 0,75 | 0,40 | 0,70 | 0,40 | 0,50 |
| 9 | 0,40 | 0,60 | 0,45 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Durchschnitt | 0,43 | 0,61 | 0,41 | 0,66 | 0,38 | 0,58 | 0,45 | 0,62 | 0,43 | 0,64 | 0,44 | 0,57 |

Spannung der Kolbenringe vor und nach dem Lauf

in kg

| Kolben | Kompressionsringe | | | | | | Ölabstreifer | | | | | |
|--------------|-------------------|------|---------|------|---------|------|--------------|------|---------|------|---------|------|
| | 1. Ring | | 2. Ring | | 3. Ring | | 4. Ring | | 5. Ring | | 6. Ring | |
| | Lauf | | Lauf | | Lauf | | Lauf | | Lauf | | Lauf | |
| | vor | nach | vor | nach | vor | nach | vor | nach | vor | nach | vor | nach |
| 1 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,0 | 4,3 | 3,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,7 |
| 2 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | 4,2 | 3,3 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,6 |
| 4 | 4,3 | 3,3 | 4,3 | 3,6 | 4,4 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 3,7 | 3,6 |
| 5 | 4,6 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 3,6 |
| 6 | 3,7 | 3,5 | 4,4 | 3,0 | 4,3 | 3,5 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 3,7 | 3,5 |
| 7 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 3,3 | 4,9 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 3,4 |
| 8 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,5 |
| 9 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,6 |
| Durchschnitt | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 3,5 | 4,2 | 3,7 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 3,6 |

7. Mittelwerte aus den 66 1/2 Laufstunden.

| | Leistung PS | | Kraftstoff-Verbrauch | | Schmierstoff- | | | | | Luftzustand | | | Ladedruck | | Zyl.-Temp. | | | |
|--|-------------|-----|----------------------|------|---------------|------|----------------|------------|--------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|------------|---------------|---------|------|
| | No. | No. | g/PS/h | kg/h | Verbrauch | | Umlauf kg/h | Temperatur | | Druck atd | Drehzahl n U/Min. | Druck mm Hg | Temp. °C | Umrehge- faktor f | ata | über mm Hg | °C | |
| | | | | | g/PS/h | kg/h | | Eintr. | Austr. | | | | | | | | Fleisch | Maßf |
| 1-20 Std. m. 90% Leistg. m. 100% Leistg. m. Startleistg. | 667 | 658 | 266 | 175 | 13,0 | 8,5 | 790 | 78 | 106 | 6,8 | 2224 | 760 | 19 | 1,013 | 1,189 | 115 | 150 | 170 |
| | 749 | 739 | 298 | 220 | 16,8 | 12,4 | 815 | 80 | 108 | 6,8 | 2304 | 760 | 19 | 1,013 | 1,274 | 177 | 150 | 170 |
| | 930 | 918 | 353 | 324 | - | - | - | 80 | 108 | 6,8 | 2460 | 760 | 19 | 1,013 | 1,502 | 345 | - | - |
| 20-40 Std. m. 90% Leistg. m. 100% Leistg. m. Startleistg. | 663 | 653 | 271 | 177 | 11,5 | 7,5 | 780 | 80 | 110 | 7,0 | 2220 | 763 | 21 | 1,016 | 1,189 | 112 | 148 | 173 |
| | 733 | 726 | 286 | 208 | 12,4 | 9,0 | 780 | 80 | 111 | 7,0 | 2288 | 763 | 19 | 1,009 | 1,262 | 166 | 151 | 175 |
| | 925 | 917 | 347 | 318 | - | - | - | 80 | 110 | 7,0 | 2456 | 763 | 19 | 1,009 | 1,493 | 335 | - | - |
| 40-66 Std. m. 90% Leistg. m. 100% Leistg. m. Startleistg. | 677 | 661 | 258 | 172 | 15,4 | 10,2 | 750 | 80 | 110 | 7,0 | 2234 | 755 | 20 | 1,024 | 1,193 | 123 | 152 | 176 |
| | 756 | 738 | 284 | 209 | 14,9 | 11,0 | 810 | 80 | 112 | 7,0 | 2310 | 755 | 20 | 1,024 | 1,278 | 185 | 151 | 176 |
| | 927 | 905 | 340 | 308 | - | - | - | 80 | 112 | 7,0 | 2458 | 755 | 20 | 1,024 | 1,479 | 333 | - | - |

BRANDENBURISCHE
MOTORENWERKE

EA VI-Bericht Nr. 250.

Blatt Nr. 9
Datum:
14. 7. 38.


Bremschraube 60572

11422


Verschleiß der Zylinder-Laufbuchse

Meßhöhe

Normaler Verschleiß bei 100 Std.




Meßhöhe 5 • Umkehrstelle des 1. Ringes



11423


153,9 154 10 153,9 154 40 154,20 30 40 153,9 154 10 153,9 154 10 mm

100 Std. mit SS 1100 E no




E nach 66 1/2 Stdn. abgebrochen.

Motor 323-13005






11424

100 Std.-Lauf mit SS 1100 E nach 59



59 1/2 Stdn. abgebraten.

Motor 323-13004



11425

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 Std.

Robert

Firma

Daimler-Benz A.G.

Stuttgart-Untertürkheim.HOCHDRUCKVERSUCHE 7. Juli 1942. De/Le.
P/La 558.Ventilverzunderung an DB 605.

Ihre Schreiben vom 1. und 13. 6. 1942
W 60 VB Hff/53 Nr. 11 924/42 und
60 S B-Nr. 12987/42.

Wir bestätigen Ihnen den Empfang Ihrer beiden obigen Schreiben.

Die in dieser Angelegenheit bisher bei uns durchgeführten Versuche befassten sich hauptsächlich mit der Bleikorrosion bei hohen Temperaturen. So wurden verschiedene Werkstoffe mehrere Stunden in flüssiges Bleioxyd gehalten. Der festgestellte Korrosionsangriff war bei Eisen am höchsten, etwa $1/2$ bis $1/3$ so gross bei den untersuchten Ventilstählen, während er bei reinem Chrom nur etwa $1/100$ betrug. Weiterhin wurden in einer Verbrennungsapparatur Versuche mit verschiedenen Kraftstoffen und Bleikonzentrationen durchgeführt. Hierbei sei auch erwähnt, dass sich nach unseren Erkundigungen die Zusammensetzung des Ethylfluids für Fliegerkraftstoffe nicht geändert hat. Bei den genannten Versuchen war von wesentlichem Einfluss auf die Korrosion der Werkstoffe der Bleigehalt des Kraftstoffs, nicht aber die Art des Kraftstoffs (Aromatengehalt). Überraschend gross war die Korrosionszunahme bei Erhöhung der Materialtemperatur von 600°C auf 700°C .

An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass anscheinend die Engländer und Amerikaner vor Beginn des Krieges auch mit Verzunderungserscheinungen an den Auslassventiltellern zu kämpfen hatten (C. F. R. Banks, Ethyl Corporation, Bericht über den amerikanischen Versuch, Juli 1939). Nach Versuchen der Firma Rolls-Royce (s. F. R. Banks, Vortrag in London vom 8. 1. 1937) nimmt die Bleikorrosion der Ventile bei etwa 700°C sprunghaft auf das Vielfache zu. Zur Abhilfe dieser Störungen schien ein Schutz der Ventilteller mit "Bright" sowie eine bessere Kühlung der Ventile notwendig.

Die Ergebnisse unserer vorläufigen Versuche liegen in der gleichen Richtung wie diese bereits aus der Literatur bekannten Feststellungen und fügen sich auch sehr gut in die von der F. A. F. Schmidt) an einem Vollmotor gewonnenen Versuchsergebnisse anlässlich von Versuchsarbeiten des Generalingenieur Eisenlohr haben wir mit der

DVL in Verbindung gesetzt, wo wir über die von der DVL in einem Ihrer Berliner Werke durchgeführten Versuche informiert wurden. Nach diesen hat die Veränderung der Anlassventile hauptsächlich auf die hohe Temperatur der Anlassventile zurückzuführen, die bereits in einem für das verwendete Material kritischen Temperaturbereich arbeiten. Dabei kann sich schon eine Erhöhung der Abgastemperatur um nur etwa 20° wie sie bei Verwendung des B 4 mit höherem Aromatengehalt gegenüber dem normalen B 4 auftritt, auf die Korrosion der Ventilteller stark bemerkbar machen. Diese Temperaturerhöhung von 20° kann natürlich auch schon bei normalen B 4 unter ungünstigen Verhältnissen (z.B. Sommer-temperaturen) auftreten. Zur Vermeidung von Störungen für die bereits an der Front befindlichen Motoren schlug die DVL eine Verlagerung des Einspritzzeitpunktes und eine etwas fettere Einregulierung der Motoren mit entsprechender Änderung des Einspritzzeitpunktes vor, wodurch die Abgastemperaturen um 30 bis 40° erniedrigt werden können. Für die noch nicht an der Front befindlichen Motoren hält die DVL Verchromen der Ventilteller, bessere Kühlung der Ventile und evtl. Verwendung besserer Materials für geeignete Massnahmen zur Verhütung der Verwunderung.

Da insbesondere durch die letztgenannten Versuche die Frage der am DB 605 aufgetretenen Ventilverwunderung nunmehr geklärt ist und die Änderung in der Zusammensetzung des B 4-Kraftstoffes nicht dafür verantwortlich zu machen ist, erfreulicherweise jedoch Mittel und Wege bekannt sind, um die aufgetretenen Störungen zu beseitigen, haben wir die Durchführung von weiteren Versuchen zunächst zurückgestellt.

Bezüglich Ihres übersandten Berichtes über die am 27.5. bei uns stattgefundene Besprechung, möchten wir Sie noch bitten, einige Unstimmigkeiten richtigzustellen und wie folgt abzuändern (Blatt 2, Zeile 17 von unten bis Zeile 9 von unten):

"Eine Umstellung der Steinkohlhydrieranlagen von Hochleistungskraftstoff (Aromaten) auf Isooktanerzeugung kommt praktisch nicht in Betracht, da es sich um zwei völlig verschiedene Verfahren handelt, die in vollkommen verschieden aufgebauten Anlagen durchgeführt werden. In dem einen Fall gelangt man von der Kohle unter Zugabe von Wasserstoff unter Druck zum Verflüssigungöl, während man im anderen Fall vom Synthesegas über die Alkoholsynthese zum Isooktan gelangt. Die einzigen bei beiden Verfahren gleichen Anlagenteile sind die Wasserstoff-erzeugungsanlage, sowie die bei beiden Verfahren zur Anwendung kommenden Hochdruckbehälter.

Die bei den Hydrieranlagen zwangsläufig anfallenden gasförmigen Kohlenwasserstoffe werden maximale Mengen Isooktan bzw. Alkylat übergeführt. Bei einer Steinkohlenfliegerbenzinanlage werden auf diese Weise etwa 15 % Isooktan oder Alkylat erzeugt bzw. sind im Bau."

Wir bitten die verschiedenen Stellen, denen Sie Durchschlag Ihres Besprechungsberichtes zugeleitet haben, entweder von dieser Berichtigung in Kenntnis zu setzen oder die beiden Absätze streichen zu lassen.

Heil Hitler!

I.G. PARKENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

Verbleibend
Anzahl

Anzahl
Verbleibend

Einschreiben!

Daimler-Benz

Aktiengesellschaft, 10.5.44.

G e h e i m !

14 Stuttgart-Untertürkheim.

W60 VB An/Gr. 15.5.44. PA/Pr.Op 471.Ha. 8.6.1944.L.

Schmierstoffzusätze

Wir haben unsere Ringsteckversuche fortgesetzt und folgende Zusätze geprüft:

1586/80 BS und M 1.

1586/80 BS besteht aus:

- 2 Gewichtsteile 1586/80
- 1 Gewichtsteil Benzol
- 1 Gewichtsteil Athylalkohol.

Das Einbringen dieses Zusatzes in das Rotring-Öl erfolgte durch Rühren bei Raumtemperatur. M 1 wurde bei 100°C in Öl gelöst. Die Ringsteckversuche hatten folgendes Ergebnis:

| Öl | Vers. Nr. | Zyl. Kolb. | Laufzeit in Stunden | Ölverbrauch | Ring fest | | Kolbenringverschleiß mg/PSH | |
|----------------------------|-----------|------------|---------------------|-------------|-----------|------|-----------------------------|------------|
| | | | | | 1. | 2. | 1. Ring | vier Ringe |
| Rotring D | 701 | 36/1 | 8 1/4 | 800 | 42 | 44 | 22,3 | 38,9 |
| Rotring D+2% 1586/80 BS | 702 | " | 10 | 300 | 44 | frei | 0,3 | 1,0 |
| Rotring D+0,8% M 1 | 703 | " | 6 1/4 | 600 | 4/4 | 44 | 21,6 | 33,6. |

Daraus kann man entnehmen, daß 1586/80 BS das Ringsteckverhalten auf keinen Fall verschlechtert. Man kann sogar eine Verlängerung der Laufzeit feststellen. Besonders auffallend ist der außerordentlich geringe Kolbenringverschleiß. Diese Ermahnung ist mit 1586/80, 1586/70 und 891 nun bereits zu wiederholten Malen festgestellt worden, sodaß an der

verschleiverringernden Wirkung dieser Produkte nicht gewelfelt werden kann.

M 1 zeigt leider auch in einer Menge von nur 0,0% sowohl hinsichtlich Ringstecken als auch hinsichtlich des Verschleißes keine günstigen Ergebnisse. Wir glauben, daß wir unter diesen Umständen auf eine Wiederholung des Versuches mit M 1 in Benzol-Alkohol-Lösung verzichten können.

Das Produkt 891 M ist noch nicht in unseren Besitz.

Heil Hitler
I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

Herrn Prof. Dr. Glocker, 1/Inst. f. Metalphysik am Kaiser-Wilh.-Inst. für Metallforschung

Herrn Dr. Zorn, Leuna

Herrn Dr. Wahl, Leverkusen

1. Gewichtsteil
2. Gewichtsteil
3. Gewichtsteil

1142

Das Eindringen dieses Luzeles in das Metall ist erfolgt durch
Körnung bei 1200°C in Öl. Bei 1200°C in Öl.

| Körnung | Ring | Verfahren | Wärmezeit | Wärme | Wärme | Wärme |
|---------|------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| Wahl | Test | versuchen | in | in | in | in |
| Wahl | Wahl | Wahl | Wahl | Wahl | Wahl | Wahl |
| 38,9 | 44 | 800 | 84 | 36/1 | 101 | Rotting C |
| 1,0 | 44 | 300 | 10 | 10 | 102 | Rotting D+2 |
| 33,6 | 44 | 800 | 84 | 10 | 103 | 1286/80 22 |

Darum kann man entnehmen, daß 1286/80 als das beste Verfahren zur
Keinen Fall verschleiert. Man kann sogar eine Verkleinerung der Lauf-
zeit feststellen. Besonders auffallend ist der außerordentlich geringe
Korrosionsverschleiß. Diese Behandlung ist mit 1286/80, 1286/80 und 891
nun bereits zu wiederholten Malen festgestellt worden, wobei an der

1142

Klassifizierung

Erprobungsstelle der
Luftwaffe

TRAVENDE

Gebiet

TA/TPr.Op.471 Ha. 3. April 1941 Gr.

Untersuchung von T-Ölen

Da uns seit einiger Zeit die Aufgabe zuteil wurde, Sie für die Verwendung in Torpedos zu untersuchen, wäre es uns sehr erwünscht, wenn wir ausser dem T-Öl normal auch andere, bewährte, wemöglich kältebeständige T-Öle zum Vergleich heransuchen könnten. Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie uns etwa 5 ltr von derartigen Ölen - z.B. von dem in Ihrem Bericht Nr.88 genannten Intava LKO 217as- zur Verfügung stellen würden.

Heil Hitler!

I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

*Auf Wunsch
von RLM
15.11.41*

Herrn Dr. Danner
Glykolfabrik Ln. 337

Geheim!

TA/TPr.Op.471 Ha. 28.Juli 1942 Gr.

Torpedoversuchsöl

Beiliegend erhalten Sie einen Bestellzettel Nr.517/42 C1c der Chemisch-Physikalischen Versuchsanstalt der Marine Kiel-Dietrichsdorf mit anhängender Erklärung. H 189 ist identisch mit LK 3079. Wir bitten Sie, der Torpedo-Versuchsanstalt, Abt.E, Eckernförde, 100 ltr dieses Produktes mit der Bezeichnung H 189 baldmöglichst zu übersenden.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU

62. Wille

2 Anlagen

11430

Geheim!

Herrn Dr. Jakob
Lu.337

TA/TPr.Op.471 Ha. 27. Juli 1942 Gr.

T - 01

Als Anlage erhalten Sie eine Kopie unseres Schreibens vom 4.6.42 und des Antwortschreibens der Chemisch-Physikalischen Versuchsanstalt der Marine, sowie einen Durchschlag unseres Schreibens vom 23.7.42 an die CPVA. Der Schmierstoff H 189 ist identisch mit Ihrem LK 3039.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU

962 W/ko

3 Anlagen

11431

J 1322/41 g 22.1.42

Ta/TPr.Op.471 Ma. 3. Februar 1942 Gr.

Bericht Nr. 455

Als Anlage übersenden wir Ihnen den gewünschten Bericht über "Die Prüfung von Polyglykoläthern mehrwertiger Alkohole als Schmiermittel" zur Kenntnisnahme und zum Verbleib.

Ferner haben wir die Übersendung von 100 ltr LK 2200 an die von Ihnen angegebene Adresse veranlasst. Eine Berechnung des Schmierstoffes erfolgt nicht.

Heil Hitler!
I.G. FARBEINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

Anlage:
Bericht Nr. 455 (Geheim)

gez. I. V. Wilke

Institut für Motorenwesen
der Luftkriegsakademie
s. Hd. v. Herrn Prof. Dr. Ing. Holfelder

Berlin - Mitte

§ Herrn Dr. Roser

11433

Ein-Übersicht

Oberkommando des Reiches
Ch H Rüst u.

Berlin 4 1935
Tirpitzufer 72-76

Genele 1

Nr A 85 d 1014 22. 1935
Nr PUF 6 (14b)

1. 1. 1935

Bestimmung des Losdruckmoduls von verschiedenen Ölen

Ausgegangen haben wir die Losdruckkräfte für Ihre Öle mit der Nr. 3505, 3506 und 3511 bis 3515 bestimmt und die Ergebnisse in der Anlage 1 zusammengestellt. Die hier aufgetragene Haftfestigkeit wurde aus der größten auftretenden Umfangskraft und der Größe der ölbenetzten Fläche berechnet (Haftfestigkeit = $K_{max} / D \cdot b$ kg / cm²). Die einzelnen Kurven ergeben zum Teil deutliche Übersensibilisierungen.

Wir machen ferner darauf aufmerksam, dass sich bei diesen Versuchen besonders bei -40°C die Tatsache eines Losdruckens des Ölfilms besonders deutlich hervorhebt. Diese Erscheinung kommt darin zum Ausdruck, dass im Augenblick des Versuchsbegins ein sehr rasches und starkes Ansteigen der Umfangskraft erfolgt, die dann nach wenigen Umdrehungen auf einen sehr geringen Wert absinkt (Blatt 2). Dieses Verhalten besitzt Ähnlichkeit mit dem der Pflanzenöle, die bereits bei wesentlich höheren Temperaturen solche Erscheinungen zeigen.

Wir haben ferner die beiden Originalzylinder des Schwaigergerätes mit senkrechter Achse -lag in der gleichen Weise wie beim Schwaigergerät selbst - in einen unserer Kälteschränke eingebaut. Mit dieser Anordnung können Temperaturen bis zu -50°C erreicht werden. Wir untersuchen z.Zt. auch in diesen Geräte Ihre sieben Öle. Es zeigte sich bei den bisher geprüften Ölen, dass bei -40°C unter der Wirkung des angehängten Gewichtes keine Örennung des Zapfens erfolgte. Der Widerstand des festen Ölfilms ist also im Augenblick des Beginns der Drehung zu gross, eine Tatsache, die durch die Versuche im I.G.-Kälteschrank bewiesen wird. Erst nachdem die Temperatur im Schwaigergerät auf -35 bzw. -30°C gestiegen war, konnte eine Örennung beobachtet werden. Auf Blatt 3 sind die Versuche mit den ersten vier Ölen dargestellt. Man erkennt, dass dieselbe Reihenfolge erzielt wurde wie im I.G.-Kälteschrank.

Wir haben ferner die Versuche mit den verarbeiteten Mischungen in Angriff genommen und werden Ihnen in der kommenden Woche über die Ergebnisse berichten. Wir hoffen Ihnen diese grösste Interesse, im Anschluss an diese Versuche den Zusammenhang zwischen extrapoliertor Zähigkeit, Stockpunkt, den Messergebnissen aus I.G.-Kälteschrank und Schwaigergerät und den praktischen Erfahrungen im Motor kennenzulernen. Wir bitten Sie daher, uns die Zähigkeitwerte und Stockpunkte der hier untersuchten Öle mitzuteilen. Sollten bereits praktische Erfahrungen im Motor vorhanden sein, so wären wir Ihnen ebenfalls für die Übermittlung dieser Ergebnisse sehr verbunden.

Heil Hitler!

5 Anlagen:
TPrS.2212/15/14


I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

11433

Ø Herrn Obring-Penzig

Haltbarkeit


17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



- 3505
- x— 3506
- o— 3511
- △— 3512
- 3514
- +— 3515
- 3515

11434

Versuche im J.G. Kälteschrank.



Diagramm, erhalten an der Schreibtrommel für Öl 3506 bei -40°C

L. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Luftversuchsanstalt am Rhein
P.O. Box 107
Bensheim


Modell

Zum Schreiben an HWA v. 4.6.42
Urheberrechtlich nach DIN 50

TR.S 2213

11435

B. 82



11436

Zum Schmelzen an HWA 14642

TP-S 2214

Einschreiben!

Herrn
Professor Dr. Blocker,
1/Kaiser-Wilhelm-Institut für
Metallforschung,

G e h e i m !

14 St u t t g a r t - M
Seestraße 71.

2./IPr. Sp 471.Ha. 15.5.1944.L.

M 1.

Wir haben mit Ihrem Produkt M 1 als Zusatz zu Rotring 2 nochmals einen Ringsteckversuch auf einem neuen Kolben und Zylinder durchgeführt und folgende Ergebnisse erzielt:

| Schmierstoff | Versuch Nr. | Zyl./ Kolb. | Laufzeit h | Ölver- brauch ccm/h | Kolbenringverschl. | |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | mg/PS h 1. Ring | 4 Ringe. |
| Rotring 2 | 697 | 35/1 | 8 ⁰⁰ | 750 | 11,0 | 26,1 |
| Rotring D+1,2% M1 | 698 | 35/1 | 6/2 | 550 | 13,2 | 22,3 |

Bei beiden Versuchen war der 1. Kolbenring zur Hälfte festgebrannt, der 2. Ring frei. Der Zusatz von 1,2% M 1 hat also wiederum vorzeitiges Ringstecken verursacht; allerdings ist die Verkürzung der Laufzeit bei dieser Versuchsreihe geringer als bei der ersten. Der Verschleiß ist diesmal mit und ohne Zusatz praktisch gleich.

Unsere Ergebnisse über künstliche Alterung dieser Schmierstoffe senden Ihnen noch zu.

Heil Hitler!

I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT.

gez. v. Wilke

Ø Herrn Dr. Zorn, Leuna
" Herrn Dr. Wahl, Leverkusen.

1143

Sekretariat für Metallphysik

Techn. Prüfst.

27. MAI 1944

ERI.

Stuttgart-St.

26.5.44.

Gerichtstr. 71 - Postfach 21001

Reifen-Techn. Sekretariat für Metallphysik
R 100 Nr. 0.0720-0425

Einschreiben!

Herrn

Dr. Penzig, I.G. Farbenindustrie A.G., Techn. Prüfstand
Oppau.

Ludwigs-hafen / Rhein.

Sehr geehrter Herr Dr. Penzig!

Mit grossem Interesse habe ich den Bericht über die Laboratoriumsversuche mit 891 und M 1 gelesen. 500 g des Präparates M 1 sind am 23.5.44 als Expressgut an Ihre Anschrift abgegangen. Ich bitte zunächst einen Ringsteckversuch mit Rotringöl, in dem durch Erhitzen auf etwa 100°C 0,8% M 1 klar gelöst werden, anzustellen, und dann noch, einem Wunsche von Daimler-Benz entsprechend, einen 2. Ringsteckversuch - sofern möglich - mit einer Lösung von 0,8% M 1, 0,6% Benzol und 0,6% Aethylalkohol durchzuführen, die in kaltem Zustand in das Rotring-Öl eingerührt wird. Wir haben uns durch Abkühlungsversuche bis -18°C überzeugt, dass sowohl durch Einführen unter Erhitzung, als auch durch Beheizung der Lösungsvermittler Benzol-Spiritus die ganze Menge des Präparates dauernd in Lösung bleibt.

Heil Hitler!
Ihr ergebener

Stöcker

11438.

REIN. 6 1700.0435

Section für Wirtschaft

Sachverständigen-Section für Wirtschaft



Stuttgart, den 1. 11. 44.
Gericht Nr. 1 - Strafsachen 1944

Einschreiben!

Herrn

Oberingenieur Dr. Penzig,
I.G. Farbenindustrie A.G., techn. Präfixant O; pau,
Ludwigshafen/Rhein.

Sehr geehrter Herr Dr. Penzig!

Wie ich auf meinen telefonischen Anruf am Samstag von Herrn Dipl. Ing. Halder erfuhr, sind die Ringsteckversuche schon soweit vorgeschritten, dass Aussagen über das Verhalten von 891, 1586 und Ester M₁ gemacht werden können. Demnach ist das Verhalten von 891 und 1586 recht gut, von Ester M₁ dagegen schlecht. Nach Laboratoriumsuntersuchungen, die im Institut für Betriebsstofforschung an der DVL in Adlershof kürzlich durchgeführt worden sind, hätten wir gerade das umgekehrte Verhalten erwartet. Alterungsversuche nach dem Air Ministry-Verfahren ergaben bei Oxydation des Öles für Rotringöl ohne Zusatz und für Rotringöl mit Ester M₁ eine Zunahme der Viskosität um 30 - 35%, dagegen bei Zusatz des Präparates 891 um 150%. Ähnliches wird bei der Neutralisations- und bei der Verseifungszahl beobachtet. Reines Rotringöl und solches mit Ester M₁ ergaben dieselbe Zunahme bei Oxydation; bei Zusatz von 891 ist sie ganz wesentlich grösser. Der Ramsbottom-Test ergibt für das Frischöl in allen 3 Fällen denselben Wert, nach Oxydation des Öles für reines Rotringöl und Rotringöl mit Ester M₁ nahezu gleiche Werte, dagegen für Öl mit 891 ungefähr das Dreifache.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir einen kurzen Versuchsbericht in Bälde erhalten könnten.

Beste Grüsse und Heil Hitler!

Ihr ergebener

H. Halder

11435

100 0435

Techn. Pr. 111
10. MAI 1944
Erl.

Sektion für Strahlprüfung

Referat für Strahlprüfung

Geheim-2 10.5.44.
Geheim-11 - Straßburger Eisen

Geheim!

Herr Mehlis

Einschreiben!

An

I.G. Farbenindustrie A.G., Techn. Prüfstand Oppau,

Ludwigshafen/Rhein.

Ihre Zeich.: TA/TPR.Op 471 Ha. v.15.5.44.
Betr.: M 1.

Für Ihre Mitteilung über die Wiederholung des Ringsteckversuches mit dem Präparat M 1 als Zusatz zu Rotring D danke ich Ihnen bestens.

Die Unterschiede in den Ergebnissen der beiden Versuche mit M 1 sind wohl an Hand früherer ähnlicher Erfahrungen mit 891 darauf zurückzuführen, dass bei nicht vollständiger Lösung des Präparates im Öl Neigung zum Ringstecken auftritt. Ein von der DVL vor mehr als Jahresfrist an der 1. Lieferung von 891 ausgeführter Ringsteckversuch ergab etwa eine Halbierung der Laufzeit von Rotring D; nach dem Erhitzen des Öles war bei der damaligen Lieferung deutlich die Bildung eines Niederschlages beim Abkühlen auf Zimmertemperatur zu beobachten. Nach einer mündlichen Mitteilung soll auch das Ringsteckverhalten von dem neuen an sich besser löslichen Präparat 891 ungünstiger sein, wenn das Öl vorher auf 120 statt 160° erhitzt wurde.

Nun hat die Beobachtung des Lösungsverhaltens von M 1 gezeigt, dass das auf etwa 140° erhitzte klare Öl beim Abkühlen auf Zimmertemperatur kristalline Ausscheidungen zeigt, die bei neuem Erwärmen allerdings rasch wieder in Lösung gehen. Aus diesem Grunde haben wir dieser Beobachtung bisher keine weitere Beachtung geschenkt. Ein Zusatz von 0,8% statt 1,2% ist nach neueren Versuchen zur Erreichung guter Wirkung gross genug und bietet den Vorteil, dass das abgekühlte Rotringöl bei dieser Konzentration völlig klar bleibt. Ich möchte Sie nun bitten im Zusammenhang mit dem von Daimler-Benz gewünschten Ringsteckversuch mit dem Präparat 1586/80 BS nochmals einen Versuch mit 0,8% M 1 zu machen und dabei darauf zu achten, daß das durch Erhitzen vorlig in Lösung gebrachte Präparat beim Abkühlen auf Zimmertemperatur keinerlei Ausscheidungen zeigt. Falls keine ausreichend grosse Menge von M 1 mehr in Ludwigshafen vorhanden ist, bitte ich um Nachricht, damit wir schnellstens eine Sendung abgehen lassen können.

Meine Mitteilung über die Alterungsversuche der DVL erfolgte in der Absicht, Ihnen weiteres Vergleichsmaterial an Hand zu geben; den Ringsteckversuch am Motor habe ich von Anfang an entscheidende Bedeutung beigelegt.

Mit nochmaligem Dank für die Unterstützung unserer Arbeiten und

Heil Hitler!

Strocker

Herr Mehlis

11440

Geheim !

Herrn Dr. Krzikalla
Hauptlabor Lu.40

TA/TPr.Op.471 Ha.

26.
27. Juni 1942 Gr.

Torpedoversuchsöl

Als Anlage übersenden wir Ihnen unseren Schriftwechsel mit der Chemisch-Physikalischen Versuchsanstalt der Marine, Kiel-Dietrichsdorf, soweit er Ihre Öle betrifft. Sie erhalten:

1 Kopie unseres Schreibens vom 13.3.42.
1 " " " " 31.3.42.
1 " " " " 29.4.42.
1 " eines Schreibens der C PVA vom 7.4.42.
1 " " " " " 4.6.42.

Dabei bedeutet:

H 130 ein Gemisch von 67,7% J 2007/175 A
32,3% Diglykolmonoäthyläther der Glykolfabrik
H 143 ein Gemisch von 50% J 2007/175A
50% LK 3049/II der Glykolfabrik

11441.

H 130/II ein Gemisch von 65% J 2051/43
35% Diglykolmonoäthyläther der Glykolfabrik.

Da Ihre Produkte hinsichtlich Zähigkeit zu hoch lagen, mussten wir eine Verdünnung vornehmen; dies geschah mit zwei wasserlöslichen Produkten der Glykolfabrik.

Beanstandet wurde von der CPVA der Aschegehalt, der nach unserer Meinung jedoch belanglos ist und zu Schwierigkeiten keinen Anlass geben wird. Ungünstig ist ferner die stark korrodierende Wirkung zusammen mit Seewasser. Wir bitten Sie um Mitteilung, ob Sie die Beseitigung der korrodierenden Eigenschaften, etwa durch Korrosionsschutzmittel für möglich halten.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPFAU

gez. Wilke

5 Anlagen

114411

Um festzustellen, ob der Zusatz durch die Beanspruchung im Flugmotor seine Wirkung beibehält, wurde das Altöl aus Versuch Nr. 678 auf die gleiche Weise geprüft. Wie Bild 1 zeigt, verhält sich das gebr. Öl schlechter, als das Frischöl. Jedoch noch besser als das Frischöl ohne Zusatz. Bei Verwendung von Aeternalgern zeigt das Altöl zunächst denselben Reibungsverlauf wie das Frischöl. Von 14 Platten an (1260 kg/m^2) tritt jedoch plötzlich ein starker Anstieg der Reibungsbeiwerte auf. Das Öl verhält sich also schlechter als das zusatzfreie Frischöl. Ob diese Erscheinung auf den Zusatz zurückzuführen ist, bedarf noch der Klärung. Wir werden unsere Versuche fortsetzen und Ihnen die Ergebnisse bei der kommenden Besprechung aushändigen.

Technischer Prüfstand Oppan

3 Anlagen

IPrS 3391, 3392, 3393

gez. Wilks

D.Hn. Dr. Zorn.

11443

-XUBOTY se...
 -all...
 -...
 do...
 -...

20.5.1944

Beamtstoffzusatz

Im Zusammenhang mit...

| | Notring 2 | | | |
|--|-------------|---------------|---------|-----------|
| | ohne Zusatz | +0,6% 1580/80 | +1,2% 1 | +0,6% 391 |
| <u>Frischöl</u> | | | | |
| Zähigkeit in c St | | | | |
| bei 38°C | 20,5 | 22,5 | 20,5 | 270,5 |
| bei 99°C | 19,25 | 18,90 | 19,51 | 19,3 |
| Conradsontest in % | 0,33 | 0,26 | 0,21 | 0,32 |
| Neutr. = Zahl | 0 | 0,21 | 0,18 | 1,23 |
| Vers. = Zahl | 1,01 | 1,58 | 1,72 | 1,45 |
| <u>Gebrauchtsöl</u> | | | | |
| RF Versuch Nr. | 695 | 693 | 691 | 694 |
| Zähigkeit in c St | | | | |
| bei 38°C | 253,5 | 19,5 | 256,5 | 219,9 |
| bei 99°C | 13,14 | 15,76 | 18,95 | 16,94 |
| Conradsontest in % | 0,77 | 0,60 | 0,46 | 0,68 |
| Neutr. = Zahl | 0,36 | 0,78 | 0,51 | 0,67 |
| Vers. = Zahl | 0,91 | 1,35 | 2,64 | 1,98 |
| <u>Alterungstest n. Brit. Air-Ministry</u> | | | | |
| Verlust % | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 6,4 |
| Zähigkeit in c St | | | | |
| bei 38°C | 399,5 | 490 | 399,6 | 774 |
| bei 99°C | 25,0 | 27,2 | 22,4 | 37,4 |
| Verdickung b. 38°C in % | 41 | 71 | 29 | 195 |
| Conradsontest | 4,59 | 2,49 | 1,24 | 3,44 |
| Asphalt | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ans diesen Versuchsfall, besonders die ausserordentlich starke Verdickung auf, die nach dem Drip-test-Allyl-Test durch den Zusatz des Probab-
 tes 2% Verdickung ist; M 1 verhält sich in dieser Hinsicht am g. Saftig-
 stein. Die Verdickung durch den Gebrauch im Motor ist durch geringe Kraft-
 stoffverunreinigung etwas vermindert. Man kann jedoch in keinem Fall eine
 übermäßige Verdickung feststellen. Die Alterung nach 24 Stunden ergibt
 in allen Fällen für M 1 als Zusatz die besten Werte. Im Motor hat sich
 dieses Produkt jedoch am ungünstigsten verhalten. Man sieht daraus wiederum,
 wie schlecht die Ergebnisse der Laboratoriumsteste mit der Praxis im Ein-
 klang stehen.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU.

gez. Penzig

Handwritten notes and stamps at the top of the page, including "11.11.11" and other illegible markings.

| Prob. Nr. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |

11111

Handwritten signature or mark, possibly "11111".

I.O. Farbenindustrie A.-G., Leverkusen
 s.Hd.v.Herrn Dr. Zahl, Abtlig. Farben III.

G e h e i m l

Dr. sa/Pl. 11.4.44.

TA/TPr.Op 471.Ha. 1.6.1944.L.

Schmierstoffzusätze.

Wir haben mit den Zusatzstoffen 1586/80, 891 und M 1 Korrosionsversuche bei 100°C durchgeführt und folgende Ergebnisse erzielt:

| | Gewichtsveränderung in $\frac{g}{m^2}$ | | | |
|----|--|----------------|------------|------------|
| | nach 24 Stunden. | | | |
| | Rotring D rein | + 0,6% 1586/80 | + 0,6% 891 | + 1,2% M 1 |
| Fe | -0,02 | +0 | -0,13 | +0,60 ↗) |
| Sn | -0,25 | -0,29 | -0,13 | -0,05 |
| Zn | -0,01 | +1,10 | +2,70 | +0,76 |
| Cu | -0,26 | -1,53 | -3,00 | -0,82 |
| | nach 120 Stunden | | | |
| Fe | +0,18 | +0,32 | +0,15 ↗) | +1,46 ↗) |
| Sn | +0,05 | -0,22 | -1,42 ↘) | +0,45 |
| Zn | +0,06 | +3,41 | +6,05 | +1,42 |
| Cu | -0,42 | -11,01 | -11,02 | -0,29 |

Daraus ist zu ersehen, daß Fe und Sn von keinem der Zusatzstoffe angegriffen wird. Dagegen zeigen Zn und Cu unter Einwirkung von 1586/80 und 891 starke Korrosionserscheinungen. M 1 verhält sich von allen Zusätzen in dieser Hinsicht am besten.

Wir werden diese Versuche unter Verwendung von SS 1602 als Grundöl und mit Zusatz eines Korrosionsschutzesters fortsetzen.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU.

↗) Die Korrosion ist hier zwar merklich,
 hält sich jedoch noch in mäßigen Grenzen.

11445

I.G. Leberkussen
Herrn Dr. Jahl, Abt. Farben III

Geheim!

Dr. Sa/F1

TA, TPr.Op.471 Ha/Bo.

15. Juni 1944

Schmierstoffzusätze

Sir haben unsere Korrosionsversuche mit Ihren Schmierstoffzusätzen fortgesetzt und folgende Ergebnisse erzielt:

| Werkstoff- probe | Gewichtsveränderung in $\frac{g}{m^2}$ nach 24 Stunden | | | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | SS 1602 rein | 0,6% 891 | 0,6% 891 + 7% KSE | +0,6% 1586/80 | 0,6% 1586/80 + 3% KSE | 1,2% M 1 |
| Cu | -0,07 | -0,30 | -0,14 | -0,35 | -0,79 | 0 |
| Al | -0,38 | -0,85 | -0,03 | +0,14 | -0,26 | -0,08 |
| Zn | -0,18 | -5,92 ^{+))} | -2,89 ^{+))} | -4,26 ^{+))} | -3,60 ^{+))} | -0,95 |
| nach 120 Stunden | | | | | | |
| Cu | -0,40 | -10,26 | -11,80 | -15,28 | -11,28 | -0,82 |
| Al | -0,98 | -0,56 | -0,01 | -0,01 | -0,53 | 0,00 |
| Zn | -2,60 ^{+))} | - | - | - | - | -6,63 ^{+))} |

+) Nach Entfernung eines starken, weißen Belages.

Die Versuche mit Zusatz 891 und 1586/80 lassen eine starke Korrosion gegenüber Zink erkennen. Durch KSE wird der Angriff etwas abgeschwächt. Die Versuche mit Zink wurden infolge der starken Korrosion bereits nach 24 Stunden abgebrochen. Mit Cu und Al wurden die Versuche auf 120 Stunden ausgedehnt, wobei sich Kupfer erheblich angegriffen wurde. Die Wirkung von KSE ist hier geringer. Als am wenigsten aggressiv erweist sich M 1. Aluminium wird von keinem der Zusätze angegriffen.

Mit Rücksicht auf die sonstigen sehr günstigen Eigenschaften Ihrer Produkte, erscheint eine Beseitigung der starken korrodierenden Wirkung sehr wünschenswert.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU.

11446

I. G. Loverkusen
Abteilung Farben III

An I.G.Ludwigshafen
Techn. Prüfstand Oppau
z.Hd. von
Herrn Dr. Penzig

S e h r e i t

| | | | |
|----------------|------------------|----------------|-------------|
| Unsere Zeichen | Ihre Zeichen/Nr. | Unsere Zeichen | Tag |
| | | Dr.Wa/Pl | 25. 2. 1944 |

Betreff:

Schmierstoffzusätze

Wir kommen zurück auf Ihr Schreiben v. 24. 1. 44. Inzwischen haben wir von Deimler-Benz einen Versuchsbericht über den Einsatz von 891 am Einzelmotor und in Großserienversuchen mit je etwa 25 Motoren erhalten. Ein mit 0,6 % 891 versetztes Motorenöl wurde als Einlauföl gefahren, die Motore nach dem Vorlauf zerlegt und die Lager mit den auf den gleichen Ständen gefahrenen ohne Zusatz gelaufenen Motoren verglichen und nach Punkten bewertet. Das Resultat war hinsichtlich der Lagerung "außerordentlich befriedigend". Lagerausfälle und Freßerscheinungen traten bei den mit Zusatz gefahrenen Motoren nicht mehr auf. Zu bemängeln war die wegen Schwerlöslichkeit von 891 schlechte Dosierbarkeit. Es bestand außerdem Neigung zum verstärkten Ringstecken, das nach unserer Ansicht ebenfalls auf die Schwerlöslichkeit und die damit verbundene Gefahr des Ausscheidens harziger Bestandteile zurückzuführen ist.

D.B. will möglichst sofort im Großserienwerk den Vorlauf der Motore mit 891 beginnen, in dem Maße, wie das Mittel zur Verfügung steht. Außerdem besteht das Bestreben, nach Behebung der geschilderten Mängel den Einsatz nicht nur auf den Vorlauf zu beschränken.

Wir haben nun 891 in eine in Rotringöl-spielend lösliche Form übergeführt, die wir mit 1586 bezeichnen. Bei unserer Prüfung erhielten wir damit die gleichen gute Resultate wie mit 891:

Rotringöl mit 0,5 % 1586 auf der Wielandmaschine gefahren, ergab bei Endlast der Maschine = 1870 kg / cm² ein Reibungsbeiwert von 0,12-0,13 ohne Freßerscheinungen.

Zum Vergleich ergibt normales Rotringöl kurz vor Auftreten des Fressens die Werte 500 kg / cm² und 0,21-0,22.

2 kg des Produktes 1586 haben wir D.B. zur Vorprüfung zur Verfügung gestellt. Weitere Mengen von 100-150 kg wurden für alsbaldige Lieferung in Aussicht gestellt, falls auf Grund des Vorversuchs in Stuttgart der Einsatz im Serienversuch gewünscht wird.

Da Sie sich D.B. gegenüber bereit erklären, Versuche im Flugmotor-Einzylinder durchzuführen, lassen wir Ihnen ebenfalls 500 g 1586 zu gehen. Produkt 891 haben Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt erhalten.

Bezüglich der durch Sie bei D.B. angeforderten Arbeiten von Prof.Glockner und Dipl.Ing.Brooksted möchten wir nur zu Ihrer Information darauf hin-

11447

welsen, daß wir mit der Auswertung der dortigen Versuche für die praktische Anwendung nicht einig gehen. Erst seit wir mit D.B. Oktober v. J. direkt Pühlung nahmen und dadurch an die Stelle von mehr oder weniger theoretischen Erörterungen über die Wertung der vorhandenen Prüfverfahren Versuche in der Praxis gesetzt wurden, wurden die Dinge vorgegetrieben. Wir hatten bereits vor einem Jahr bei der Reichsforschungsführung der Luftwaffe auf das Produkt 891 hingewiesen. Die Beratung von D.B. durch Prof. Glocker auf Grund der bei ihm durchgeführten Versuche hat u. E. nur verschleppend gewirkt.

Wir hoffen, daß Sie trotz der Überlastung Ihres Prüfstandes und trotz der besonderen Ereignisse in der Lage sind, eine baldige Prüfung des Produktes vorzunehmen.

Mahl

11448

Techn. Pr. 115L
18.07.1943
Erl.

AMMONIAKWERK MERSEBURG

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Organische Abteilung

Geheim!

1. Diese Urkunde ist...
2. ...
3. ...

AN
I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Technischer Prüfstand O p p e u
zu Hdn. Herrn Dipl.-Ing. H a l d e r
Ludwigshafen - Rhein - O p p e u

Geh. Nr. 127/6

| | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Ihre Zeichen | Ihre Nachschrift vom | Unsere Zeichen Dr. Zn./Mu. | LEUNAWERKE, am 15. 10. 1943 |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Betreff:

Schmierstoff Prüfungen.

Ich teile Ihnen hierdurch mit, daß ich am 15. d.M. per Eilgut verschiedene synthetische Ester zur eingehenden Untersuchung auf Ihren Schmierfähigkeits-Prüfapparaten an Sie zur Absendung gebracht habe.

Es gehören jeweils drei Ester zu einer Gruppe zusammen:

- 1.) E 1879 Kanne Nr. Me 127/98 (1872.) E 1895 Kanne Nr. Me 127/104
- 1309 E 1907 " " " /99 (1873) E 1896 " " " /105
- 1315 E 1878 " " " /97a (1874) E 1894 " " " /103
- 2.) E 1893 Kanne Nr. Me 127/101 (1874.) E 1898 Kanne Nr. Me 127/106
- 1300 E 1949 " " " /102 (1878) E 1899 " " " /107
- 1301 E 1892 " " " /100 (1877) E 1909 " " " /108
- 3.) E 1900 Kanne Nr. Me 127/109
- 1306 E 1901 " " " /110
- 1305 E 1912 " " " /111

Die analytischen Daten dieser Ester erhalten Sie auf der beiliegenden Tabelle. Im Besonderen würde mich der Verschleiss der verschiedenen Ester gegen verschiedene Metalle interessieren.

Ferner erhalten Sie zwei Schwefelprodukte, Mesulfol I und Mesulfol II. Das Mesulfol I ist unsere alte Schwefelverbindung, die Sie schon früher einmal untersucht haben und Mesulfol II ist eine neue Schwefelverbindung die einen Schwefelgehalt von 33 % aufweist. Sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie absolut korrosionsfest ist gegen Kupfer und kupferhaltige Legierungen. Sie ist enthalten in unserem neuen Waffenöl blau Nr. 10, von dem ich Ihnen ebenfalls eine Probe schicke, die ich zu vergleichen bitte mit den Waffenölen 11 und 12 und unserem normalen Waffenöl blau. Die analytischen Daten dieser 4 Waffenöle liegen diesem Schreiben ebenfalls bei.

Heil Hitler!

[Handwritten signature]

2 Anlagen


11448

Geheim!

1. Nach § 1 des Versuchsplans zu Item
von § 10, Ziffer 1.
2. Entsprechend der Anweisung bei der
Ausführung des „Zündversuchs“.
3. Nachweisung der Zusammensetzung des
Brennstoffes unter anderem durch die

Viskosität in Z° bei $^\circ\text{C}$

| Kannennr. | Versuchs-Nr. | Spez. Gew. bei 20°C | Stock- punkt $^\circ\text{C}$ | Flamm- punkt $^\circ\text{C}$ | Viskosität in Z° bei $^\circ\text{C}$ | | | | V I | n | T T |
|-----------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|-----|--------|-------|
| | | | | | 20 | 38 | 50 | 99 | | | |
| | | | | | | | | | | 20199 | 2170 |
| 98 | E 1879 | 1,03/50° | +25 | 202 | - | 3,87 | 2,65 | 1,370 | 99 | - | - |
| 99 | E 1907 | 1,021 | -45 | 210 | 9,10 | 3,80 | 2,48 | 1,346 | 79 | 3,94 | 2,07 |
| 97a | E 1878 | 0,972/50° | +20 | 222 | (8,54) | 3,87 | 2,65 | 1,402 | 125 | 3,59 | 1,52 |
| 104 | E 1895 | 1,004 | -47 (-31) | 214 | 6,20 | 2,88 | 2,10 | 1,287 | 98 | 3,50 | 1,84 |
| 105 | E 1896 | 0,998 | -45 (-40) | 209 | 8,91 | 3,53 | 2,36 | 1,331 | 84 | 4,0 | 2,19 |
| 103 | E 1894 | 0,987 | -51 (-34) | 236 | 7,94 | 3,59 | 2,55 | 1,379 | 127 | 3,6 | 1,54 |
| 101 | E 1893 | 1,001 | -55 | 210 | 6,11 | 2,83 | 2,09 | 1,303 | 125 | 3,88 | 1,79 |
| 102 | E 1949 | 0,996 | -45 | 208 | 9,17 | 3,67 | 2,45 | 1,328 | 67 | 4,05 | 2,32 |
| 100 | E 1892 | 0,975 | -56 (-35) | 225 | 7,93 | 3,61 | 2,60 | 1,418 | 142 | 3,44 | 1,35 |
| 106 | E 1898 | 0,921 | +5 | 213 | 2,26 | 1,698 | 1,486 | 1,177 | 203 | 3,37 | 0,8 |
| 107 | E 1899 | 0,912 | (-58 -30) | 204 | 2,42 | 1,734 | 1,508 | 1,182 | 193 | 3,46 | 0,9 |
| 108 | E 1909 | 0,912 | +9 | 242 | 3,17 | 2,09 | 1,762 | 1,278 | 211 | 3,11 | 0,8 |
| 109 | E 1900 | 0,909 | +20 | 231 | (3,22) | 2,07 | 1,767 | 1,252 | 189 | (3,33) | (0,9) |
| 110 | E 1901 | 0,914 | -21 (-20) | 221 | 3,50 | 2,17 | 1,769 | 1,261 | 183 | 3,36 | 1,0 |
| 111 | E 1912 | 0,887/50° | +23 | 235 | - | 2,64 | 2,05 | 1,342 | 179 | 3,21 | 1 |

11450

Geheim!

1. Die in die Spaltenüberschriften des Formulars angegebenen Daten sind zu befolgen.
2. Die in die Spaltenüberschriften des Formulars angegebenen Daten sind zu befolgen.
3. Die in die Spaltenüberschriften des Formulars angegebenen Daten sind zu befolgen.

Viskosität in K° bei °C

| Bezeichnung des Öles | Spez. Gew. bei 20 °C | Stockpunkt °C | Flammpunkt °C | Viskosität in K° bei °C | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | | | -60 | -50 | 20 | 30 | 50 | 90 | n | γ P |
| 1323 Waffenöl blau normale Lieferung | 0,893 | unter -70 | 128 | 1053 | 246 | 2,08 | 1,580 | 1,399 | 1,133 | 3,68 | 0,9 |
| 1324 Waffenöl blau I | 0,887 | unter -70 | 130 | 856 | 210 | 1,910 | 1,502 | 1,363 | 1,118 | 3,63 | 0,8 |
| 1325 Waffenöl blau II | 0,900 | unter -70 | 139 | 1137 | 236 | 1,822 | 1,450 | 1,324 | 1,104 | 3,71 | 0,8 |
| 1326 Waffenöl blau XII | 0,900 | unter -70 | 134 | 1505 | 332 | 2,12 | 1,580 | 1,405 | 1,133 | 3,73 | 1 |

11451

L. G. L e v e r k u s e n

Geheim!

Abteilung III - Wiss.
s.Hd.v. Herrn Dr. Delfs

L e v e r k u s e n

Nr. 567
Dr. D/Pa.

5.11.1943

Ta/7Pr.Op.471Ha.

25.12.1943 Ho.

M 620 als Schneideöl für Leichtmetalle.

Wir haben die von Ihnen übersandten Schmierstoffe Mor I und Mor II, Schu I und Schu II im Vergleich mit M 620 in unserer Einschliffmaschine geprüft und dabei folgende Ergebnisse erzielt:

| Öl: | Ausschliffvolumen nach 10 Min. in mm ³ | | | | Färbung der Einschlifffläche |
|---------|---|------|------|-----------|------------------------------|
| | | | | im Mittel | |
| Mor I | 9,6 | 7,6 | 7,6 | 8,3 | grauschwarz, matt |
| Mor II | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,1 | grau, matt |
| Schu I | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | grau, matt |
| Schu II | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 8,3 | hellgrau, glänzend |
| M 620 | 12,2 | 12,2 | 12,7 | 12,4 | hellgrau, glänzend |

Daraus ist zu ersehen, dass das Verhalten dieser 5 Schmierstoffe gegenüber Leichtmetall stark verschieden ist und dass gerade das Produkt Mor II (= neues M 620) mit dem alten M 620 wenig Ähnlichkeit besitzt. Das Produkt Schu II kommt dem M 620 (alt) am nächsten; es erreicht jedoch noch nicht ganz die hohen Werte der Metallabtragung wie dieses. Wir müssen daher annehmen, dass die übersandten Produkte nicht diese günstigen Eigenschaften bei der spanabhebenden Bearbeitung von Leichtmetall zeigen werden wie M 620.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU.

11452

Amolitzwerk Merseburg
 G.m.b.H.
 z.Nd.v.Herrn Dr. Sorn

Gebiet

Leuna-Werke

Dr.Za/MI. 15.10.43

TA/TPr.Op.471 Ha.6.12.1943/Wl.

Schmierstoffprüfung

Wir haben Ihre Schmierstoffe Mesulfol I, Mesulfol II,
 ferner Speiseöl blau normal, Speiseöl blau I, XI, und
 XII auf unserer Vierkugelmachine geprüft. Da uns nur
 eine sehr kleine Anzahl von Kugeln zur Verfügung
 stand, konnten wir nur wenige Versuche durchführen.

Verschleißdurchmesser

| Belastung in kg | mm | |
|-----------------|------------|-------------|
| | Mesulfol I | Mesulfol II |
| 200 | 0,95 | 1,55 |
| 400 | 1,37 | 1,77 |
| 800 | verschw. | 3,83 |

Verschleißdurchmesser in mm

| Belastung in kg | Speiseöl blau normal, Speiseöl blau I, XI, XII | | | |
|-----------------|--|-----------------|------------------|-------------------|
| | Speiseöl blau normal | Speiseöl blau I | Speiseöl blau XI | Speiseöl blau XII |
| 200 | 1,56 | 1,0 | 0,92 | 0,82 |
| 400 | 1,74 | verschw. | 1,77 | verschw. |
| 800 | 1,9 | " | verschw. | " |

./.

11453

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, daß sich
Meculfol II etwas besser verhält als Meculfol I, das
bei 800 kg zum Verschweifen führt.

Von den Saffölen zeigt Safföl blau normal das
beste Hochdruckverhalten, dann folgen Safföl blau
II, X und XII. Die beiden letzten müssen etwa gleich
bewertet werden und besitzen die geringsten Hochdruck-
eigenschaften.

Heil Hitler!

I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

gez. i. v. Wilke

11453/1

I.G. Leverkusen
Abt. SW.-Wiss.
S.Hd.V.Herrn Dr. P e l l e

Geheim!

Nr.558 Nr.D/Pa 18.10.43

TA/TPr.Op.471 Ha. 6.Dez.1943/n1.

Motorenöl Le 1

Wir haben in einem unserer Versuchswagen (Opel P 4) zurzeit ein Gemenge von Mineralöl (Wehrmachtseinheitsöl) und Motorenöl Le 1 im Verhältnis 1:1 laufen. Es wurden bisher 1560 km zurückgelegt und dabei Proben bei 50 und 1500 km entnommen. Das Gemenge tritt beim Ölablassen als Dispersion aus dem Motor aus. Läßt man die Proben einige Stunden stehen, so tritt wieder eine Trennung der Öle ein. Irgendwelche nachteiligen Folgen haben sich bisher nicht gezeigt. Wir setzen diese Fahrversuche fort und werden auch noch andere Mischungsverhältnisse anwenden.

Leider ist es uns zurzeit nicht möglich das Öl Le 1 auch als Getriebeöl zu prüfen, da wir zurzeit für unsere 4-Kugelmachine keine Kugeln geliefert bekommen.

Technischer Prüfstand Oppau

302. Wilks

1145

Technische
Erlaubnis

I. G. Lovorkuson

Abteilung

An Dr. Luftwaffen
Techn. Versuchsanstalt

| | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom | Unser Zeichen Z. 937. Dr. 5/1A. | Tag 1. 11. 43. |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|

Betreff: M 620 als Schneideöl für Leichtmetalle.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitteilung vom 21.10.43. Mit gleicher Post senden wir Ihnen vier Öl-Proben unter der Bezeichnung

Mor I und II
Schu I und II,

die Sie in Ihrer Einschliffapparatur auf ihr Verhalten gegenüber Leichtmetallen untersuchen wollen.

- H 554 Mor I ist ein chlorhaltiges Mischpolymerisat aus Tetrahydrofuran und Aethylenoxyd.
- H 555 Mor II ist das jetzige Produkt M 620, das Sie vielleicht auch für die Zwecke der Erprobungsstelle der Luftwaffe in Rechlin interessieren wird.
- H 556 Schu I ist ein polymeres Tetrahydrofuran, das endständige Essigsäureestergruppen enthält.
- H 557 Schu II ist ein chlorhaltiges Tetrahydrofuranpolymerisat.

Chlorhaltige Polymerisate haben sich bei ihren früheren Prüfungen auf der Abriebsmaschine (Stahl auf Stahl) im Vergleich mit Öl-Ölen des Handels durch besonders niedrigen Abrieb ausgezeichnet. Es ist möglich, dass die Produkte Schu I und II bei längerem Stehen in der Kälte zum Teil kristallisieren. Durch leichtes Erwärmen sind die Produkte wieder zu verflüssigen. Wir wären Ihnen noch dankbar, wenn Sie uns angeben würden, welche optimale Viskosität das gesuchte Schneideöl für Leichtmetalle besitzen soll.

Was die Fabrikationslage für ein Schneideöl für Leichtmetalle angeht, bitten wir Sie, uns zunächst einmal die für diese Anwendung erforderliche Menge an Öl anzugeben, damit wir die Frage der Zurverfügungstellung von Tetrahydrofuran für diesen Zweck mit den Fabrikationsstellen besprechen können.

ZW. WISSENSCHAFTLICH

J. Berger
J. Halder
J. Halder
J. R.

[Handwritten Signature]

11453

M 62e wurde seinerzeit als Motorenöl entwickelt; es besitzt daher Eigenschaften, die bei der Verwendung als Schneidöl nicht erforderlich sind, z.B. hoher VJ, tiefer Stockpunkt, thermische Beständigkeit usw. Es ist daher denkbar, dass ein weniger wertvoller und billigerer Stoff entwickelt werden kann, bzw. bereits vorhanden ist, der dieselben guten Eigenschaften als Schneidöl für Leichtmetalle besitzt wie M 62e. Wir sind gerne bereit die notwendigen Versuche durchzuführen und bitten Sie gegebenenfalls um Zusendung Ihrer Proben. Wir benötigen hierzu etwa 1/2 Liter.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU.

050 E

gez. Wilke

11458

1157

Techn. Prüfst.

7. OKT. 1943

Erl.

I. G. Leverkus
Abteilung ZN-Miss.

An Fr. Ludwigschafen
Techn. Prüfstand Oppau.

| Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom | Unsere Zeichen | Tag |
|-------------------|--------------------|----------------|------------|
| TA/TPr.Op.471 Ea. | 1.10.43. | Nr. 556. | 6. 10. 43. |
| F.S. | 1.10.43. | Dr. D/Pa. | |

Betreff: M 620 für Asbestpackungen von Anlassbenzinpumpen.

Da das Produkt M 620 seit der Lieferung an Sie in seiner Zusammensetzung geändert wurde, können wir Ihnen leider nicht sofort die gewünschten 20 ltr. des Öles zur Verfügung stellen und bitten Sie um Mitteilung, ob wir es neu für Sie anfertigen sollen. Von dem Ihnen seinerzeit übersandten Muster M 620 haben wir nichts mehr vorrätig und können infolgedessen auch keine exakten Versuche zur Stockpunktniedrigung machen. Wir werden diese Versuche an der gegenwärtig fabrizierten Ware M 620, die sich von der früheren durch höheren Stockpunkt und grössere Löslichkeit in Lösungsmitteln unterscheidet, vornehmen. Wir hoffen allerdings, dass es Ihnen schon gelungen ist, durch Zusätze den Stockpunkt Ihres Musters M 620 zu erniedrigen. Als benzinunlösliche Zusätze kommen in erster Linie in Frage: Glykol, Diglykol, Triglykol, Butylenglykol, Sulfoäthan (wird von uns an die MI-Abteilung geliefert), alles wasserlösliche Verbindungen. Wir werden versuchen, für den vorliegenden Zweck ein Produkt zu entwickeln, das gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten mit tiefem Stockpunkt und geringer Löslichkeit in Benzin bzw. Benzol ver-

Holl.-Nr. 9846209 G1356

11458

b.w.

Handwritten:
Zu Liefer
S. erledigt

bindet. Bei der gegenwärtigen ausserordentlichen Inanspruchnahme aller uns zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte durch kriegswichtige Entwicklungsarbeiten, wäre es uns sehr erwünscht, wenn Sie uns für diese Arbeiten, deren Umfang wir noch nicht übersehen können, einen Entwicklungsauftrag beschaffen würden.

K

ZW - WISSENSCHAFTLICH

K

11459

50.6.43

W. W. 130

Dr./TPr.Op.471 Ha.

5. August 1943 Jr.

SSK-Anmeldung - Motorenöl Le 1

Sir haben Ihr Produkt Le 1 geprüft und dabei folgende Ergebnisse erzielt:

In der Almen-Ziellanmaschine (Blatt 1) konnte mit Le 1 kein Fressen der Lager erzielt werden, obwohl die Belastung bis auf 33 Platten (= 3150 kg/cm²) gesteigert wurde. Die Reibungszahl liegt auf der normalen Höhe von $\mu = 0,1$. Das zum Vergleich untersuchte Kohlenwasserstofföl K 7 ergab bei 15 bzw. 17 Platten Fressen. Le 1 ist also in diesem Gerät gegenüber K 7 um rd. das Doppelte höher belastbar.

Die Prüfung in der Vierkugelmachine zeigte, dass Le 1 bereits ohne Zusatz ein gewisses Hochdruckverhalten besitzt. Zum Vergleich wurde ein Schfanicht-Getriebeöl (Winter) Kralo 32 herangezogen. Wie Blatt 2 zeigt, liegen die Verschleissdurchmesser für Le 1 niedriger als für das Vergleichsöl. Lediglich das Verschleissen tritt bei Le 1 früher ein als bei dem Getriebeöl. Um den Bedingungen des Hochdruckversuches zu genügen, müsste das Verschleissen bei einer Belastung über 200 kg eintreten. Durch geringe Mengen eines Hochdrucksatzes wäre dieses Erfordernis sicherlich zu erfüllen.

Um das Kälteverhalten zu untersuchen, wurden Pumpversuche bei niedrigen Temperaturen durchgeführt. Als Vergleichsöl wurde K 13r, ein Automotoren-Kälteöl, verwendet. Die Versuche führten zu folgenden Ergebnissen:

| Schmierstoff | Temp. °C | Zeit bis Förderbeginn s | Fördermenge cm ³ /min | Förderdruck at | |
|--------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| | | | | Versuchsbeginn | Versuchsende |
| K 13r | -41 | 19 | 3,58 | 1,80 | 1,23 |
| Le 1 | -42 | 17 | 4,76 | 0,98 | 0,63 |

Le 1 verhält sich also günstiger als K 13r. Es ergibt kürzere Zeiten bis zum Förderbeginn und grössere Fördermengen bei niedrigerem Druck.

Weiterhin wurde ein Alterungstest nach Hoack durchgeführt mit folgenden Ergebnissen.

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Zähigkeit des Frischöls | 36,2 est bei 38 °C |
| " " gealterten Öls | 70,85 " " 38 °C |
| Verdickung | 36% |
| Verdampfungsverlust bei 40 mm HS. | 30,9% |

Sowohl die Verdampfungsverluste als auch die Verdickung des Öles erscheinen ziemlich hoch. Ein einwandfreies Ergebnis über das therapeutische Verhalten des Produktes kann jedoch nur der Motorenversuch bringen.

b.v.

Zusammenfassend lässt sich über Le 1 folgendes sagen. Es besitzt sehr gute
Schmierseigenschaften und sehr gutes Kälteverhalten, sodass es als Winter-
motoröl geeignet erscheint, vorausgesetzt, dass auch die thermische Be-
ständigkeit ausreicht ist. Ferner kann es nach Zusatz eines Hochdruckschmier-
mittels als Betriebsöl eingesetzt werden.

Technische Zeichnung 3154

gez. W/11/60

2 Anlagen

TP 3154

— 3154

Ø Herrn Dr. Zorn, Leuna

1146

11460/1

Besuchs-Bericht

am 3. Januar

1943 Dr.

Ort der Besprechung Techn.Prüfstand Gp.

Anwesend waren

Von der Firma Ammoniakwerk Me Herr Dr.Zorn

Von der I. G. Obering.Di.Penzig

Dipl.Ing.Lauer

Dipl.Ing.Halder

Betreff Schmierstoffe

Herr Dr.Zorn beabsichtigt, ein Winter-Getriebeöl zu entwickeln. Hierzu soll das Produkt EMS als Hochdruckzusatz verwendet werden. EMS ist ein ~~verestert~~ter Emulgator der IG.Höchst. Das neue Wintergetriebeöl soll in der Vierkugelmaschine geprüft werden; dabei soll die Zusatzmenge von EMS verändert werden.

Es wurde ferner ein neues Automotorenöl (K 14r) entwickelt, das zu prüfen ist.

K 13r wurde in 20 Versuchsläufen in Torpedomaschinen-geprüft und zeigte keinen Leistungsabfall. Zur Verminderung einer Laufspur wird in das Kurbelgehäuse Emulgator eingespritzt.

Es wäre interessant zu wissen, in welchem Zusammenhang bei einer Kühlflüssigkeit die Wärmeübergangszahl zu der chemischen Konstitution steht. Eine gute Kühlflüssigkeit muss geringe Zähigkeit und vermutlich geringes Haftvermögen an Metall besitzen.

Das Heer beabsichtigt, sich auf luftgekühlte Motoren umzustellen und zwar auf den Volkswagenmotor und einen luftgekühlten Steyrmotor. Die Beschaffung eines solchen Motors ist daher notwendig.

Von der KKS Wünsdorf wird ein Gerät gewünscht, das gestattet, den Grad der Verdünnung eines Motoröls festzustellen. Durch Messung des spez.Gewichtes dürfte diese Aufgabe infolge der grossen Ungenauigkeit nicht zu lösen sein. Die Möglichkeit durch Verdampfen des Kraftstoffes und durch Messen des Restöles zum Ziel zu kommen, soll geprüft werden.

11462

Die nächste Tagung der SSK wurde auf 12. Februar 1943 in Oppau festgesetzt.

Ø Obering.Di.Penzig
Ø DI.Lau

Abschrift.

Chemisch-Physikalische
Versuchsanstalt der Marine

Kiel, den 8. Oktober 1942.

B.Nr. 4284 9 I. 2.

Geheim!

An

die I.G. Farbenindustrie, Aktiengesellschaft,

Ludwigshafen a.Rh.

Nachrichtlich: die Torpedoinspektion, Kiel.

Betrifft: Torpedoversuchsöl.

- Vorgang:
- 1.) Dort. Schreiben TA/TPr.P 471 Na. vom 27.7.42
 - 2.) T.V.A. B.Nr. G 28849/E vom 8.9.1942.
 - 3.) O.K.M. T Wa II F B.Nr. 11674/42 geh. vom 10.8.42
 - 4.) O.K.M. T Wa II Fb B.Nr. 10534/42 geh. vom 9.7.42.

Das wasserlösliche Torpedoversuchsöl H 189 wurde von der Torpedoversuchsanstalt Bekernförde auf der Maschinenbremse geprüft. Die Versuche ergaben gegenüber dem Benutz-Schmieröl, das aus 75% Klauenöl und 25% Rüböl besteht, einen mittleren Leistungsabfall von 9%.

Das wasserlösliche Versuchsöl H 189 ist infolgedessen als Torpedoschmierstoff nicht verwendbar.

gez. Dr. Unterschrift.

11463

I.O.Leverinsen.
Abteilung IV-Wiss.

 S e k r e t

Nr. 364
Dr. D/Pa.

13.6.42

- TA/TPr.Op 471.Ha. 17.6.42.L.

Schmierstoffprüfung.

Auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, daß der see-
wasserlösliche Schmierstoff zur Schmierung von Torpedo-Antriebs-
maschinen bestimmt ist. Da es sich hier nicht um Verbrennungs-
motoren handelt, ist eine hohe thermische Beständigkeit nicht er-
forderlich. Die Zähigkeit soll bei 20°C zwischen 11 und 15%
liegen. Nähere Angaben über Bau und Wirkungsweise der Maschinen
stehen uns nicht zur Verfügung.

Bei Arbeitsflüssigkeiten für Flüssigkeitstriebwerke ist ein
indifferentes Verhalten gegenüber Buna von großer Wichtigkeit.
Die bisher uns bekannten schweren Flüssigkeiten haben in dieser
Hinsicht versagt, sodaß wir an der Entwicklung einer neuen Flüssig-
keit, die diesen Mangel nicht aufweist, sehr interessiert sind.

Die Prüfung Ihrer Polymerisate kann nach Eintreffen im Flugmotor
vorgenommen werden.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPFAU.

11464

I. G. Langhans

Abteilung ZW-VIUS.

Oppau, Prüfstand, Oppau

Herrn Prof. Dr. Wilke.

Geheim

Die in diesem Brief erwähnten
Dinge sind Eigentum der
I. G. Langhans und dürfen
nicht ohne Genehmigung
weitergegeben werden.

| | | | |
|-----------|-----------|---|---------------------|
| Empfänger | Empfänger | Umschlagnummer Nr. 964. Dr. D/Pa. | Datum 13. 6. 42. |
|-----------|-----------|---|---------------------|

Betreff:

Sehr geehrter Herr Professor!

Ich nehme Bezug auf meinen Besuch bei Ihnen in Oppau am 22.4.42. Sie erklärten sich bereit, eines unserer Polymerisate im Flugmotor als Motorenöl zu prüfen. Die Übersendung des Öles ist bisher wegen Schwierigkeiten in der Polymerisationsapparatur unterblieben. Wir hoffen aber, Ihnen in allernächster Zeit das geeignete Öl schicken zu können.

Am 22.4. wurde mir von Herrn Dipl.-Ing. Halder mitgeteilt, dass Sie Öle suchen, die bis zu Temperaturen von + 50° mit Seewasser mischbar sind. Wir sind jetzt im Besitze solcher Öle. Um uns jedoch unnütze Arbeit zu ersparen, bitte ich Sie, uns umgehend eine Mitteilung über die Anwendung der Öle (Verbrennungsmotor bzw. Lager oder Kompressor) zukommen zu lassen.

Weiter wäre ich Ihnen dankbar für eine Mitteilung, ob Flüssigkeiten für Flüssigkeitsgetriebe indifferent gegen Dichtungsmaterialien aus Buna sein müssen. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir unsere diesbezüglichen Arbeiten nicht weiter verfolgen, weil dann die billigeren aromatischen Chlorverbindungen dasselbe leisten wie unsere Produkte, deren Vorteil gerade in der Vereinigung der Indifferenz gegen Dichtungsmaterialien mit hohem spez. Gewicht bis zu 1.3 besteht.

Mit Deutschem Gruss

ZW - WISSENSCHAFTLICH

11465

Geheim!

Herrn Dr. J a k o b , Lu 337.

FA/TPPr.Op 471.Ha. 15.10.42.L.

Torpedoversuchsöl.

Als Anlage erhalten Sie eine Kopie eines Schreibens der
CPVA der Marine vom 8.10.1942. Das wasserlösliche Produkt H 189
ist identisch mit LK 3079.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU.

W. L. K.

1 Anlage.

11463

Ammoniakwerk Merseburg G.m.b.H.
z.Hd.v.Herrn Dr. Zorn,
Leuna-Werke.

S e h e i n l

2A/Pr.Op 471.Ha. 4.Nov.1941.L.

Prüfung von M.G.-Öl.

Wir haben folgende M.G.-Öle auf unseren Geräten geprüft:

495 a = reines KW-Öl
495 b = KW-Öl + 5% Zusatz
495 c = KW-Öl + 10% "
494 b = Mischung 1:1 von KW-Öl u. Ester + 5% Zusatz.

Diese Öle wurden auch bei der Phys.-Techn.Reichsanstalt geprüft und lt.Bericht Nr.169,4lg folgende Ergebnisse erzielt:

| Öl | Reibungszahl n bei $v = 3$ cm/sek. | Verschleiß nach 15 Min. |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|
| 495 a | 0,169 | 48 |
| 495 b | 0,161 | 77 |
| 495 c | 0,166 | 122 |
| 494 b | 0,175 | 165 |

Diese Prüfung erfolgte bei einer Temperatur von 20°C.

Die Prüfung im Techn.Prüfstand erfolgte in unserem Reibungsprüfgerät, wobei anstelle der bisher verwendeten Kette ein Gliederband nach Art eines Uhrenarmbandes in Anwendung kam. Eine weitere Prüfung erfolgte in der Verschleißmaschine. In beiden Fällen wurden Öltemperaturen von 20 bis 140°C angewendet.

In Bild 1 ist der Verlauf der Reibungsbeiwerte in Abhängigkeit von der Öltemperatur dargestellt. Man erkennt, daß mit zunehmender Temperatur die Werte für 495a, b u.c stark auseinander-

Prüfung von M.G.-Öl.

streben. Bei den gewählten Betriebsbedingungen von 0,15 cm/sek. Umfangsgeschwindigkeit und 200 g Belastung scheint das Gerät stark im Gebiet der Grenzreibung zu arbeiten. Dies machte sich besonders bemerkbar durch Schwankungen der Reibungsanzeige, die bei 495 a sehr stark, bei 495b wesentlich geringer und bei 495c und 494b kaum merkbar waren. Um diese Schwankungen auszuschalten, wurde die Umfangsgeschwindigkeit auf 0,7 cm/sek. erhöht und dabei die Belastung verdoppelt. Die damit erzielten Ergebnisse sind in Bild 2 dargestellt. Man erkennt mit Ausnahme von 494b dieselbe Reihenfolge wie in Bild 1 gezeigt wird. Die Unterschiede der Öle, besonders zwischen 495 b und c treten jedoch nicht so stark hervor.

Da unseres Wissens die Ergebnisse an der Waffe der in Bild 1 dargestellten Reihenfolge entspricht, nehmen wir an, daß dieser Betriebszustand den Verhältnissen am MG am nächsten kommt und daher für die Prüfung von MG-Ölen am besten geeignet ist.

An der Verschleißmaschine wurde, soweit es sich um die Öle 495a, b u. c handelt, bis etwa 110°C dieselbe Reihenfolge erzielt wie von der PTR. (Blatt 2.u.3). Dagegen wurden mit 494b, das bei der PTR den größten Verschleiß ergibt, Werte erzielt, die zwischen denen des 495a und 495b liegen. Dies ergab sich sowohl bei niedriger Belastung (Blatt 2) als auch bei hoher Belastung (Blatt 3). Bei Temperaturen über 100° fallen die Verschleißwerte wieder ab, wobei Überschneidungen der Kurven stattfinden. Aus den vorliegenden Verschleißergebnissen können u. E. keinerlei Schlüsse gezogen werden auf das Verhalten im M.G.

Heil Hitler!

I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT.

gez. I. V. Wilke

Anlagen:

TPrs 1609, 1610, 1611.

Spindel

Versuch zur Rollreibung






Bild 2



77

Versuchsreihe des ...




11470

Versuche in der Verschleißmaschine.

Verschleiß des Eisenschliffes bei verschiedener Temperatur.

Spezifische Belastung: 100 kg/cm²

Bild 4



11471

Besuchs-Bericht

am 29/30. August 1941

Ort der Besprechung Techn. Prüfstand Uppen

Anwesend waren

Von der Firma Ammoniakwerk Merseburg GmbH., Dr. Zorn

Von der I. G. Dipl. Ing. Lauer
Dipl. Ing. Fensig
Dipl. Ing. Halder

Geheim

Betreffend Schmierstoffe wurden folgende Fragen besprochen:

Der Beschaffungsschmierstoff, Ersatz für Rotring D, welches nicht mehr geliefert wird, L 45, (SS 970 0,02 r = 50% SS 906 + r + 50% Komponente 7 der Intava) ergibt es nach Dr. Zorn in der Flugerprobung grössere Verschlammung als Rotring. Nachdem die frühere Mischung in der Flugerprobung keinen Schlamm ergab, nimmt Dr. Zorn an, dass sich die Komponente 7 der Intava verändert bzw. verschlechtert hat. Um diese Frage zu klären, werden folgende Versuche vorgenommen: In Rechlin läuft die alte Mischung mit der früheren Komponente 7 in der Flugerprobung. Da andererseits Dipl. Ing. Lange der Erprobungsstelle Rechlin vermutet, dass der Übergang von p- auf r-Inhibitor die Ursache für die Verschlammung ist, wurden weiterhin folgende Versuche vereinbart:

- 1.) Es laufen die alten Mischöle SS 962 p, SS 966p, SS 970p und SS 971p, die bei uns 1939 geprüft wurden.
- 2.) Es wurde seinerseits vom p-Inhibitor abgegangen, da derselbe nicht zufriedenstellend löslich war. Mittlerweile hat Herr Dr. Zorn den p-Inhibitor in Richtung guter Löslichkeit weiter entwickelt und wird deshalb Mischungen mit neuem p-Inhibitor zur Erprobung uns zugehen lassen. Diese sollen mit den Ölen A und D, sowie mit den alten unter 1 genannten p-Mischungen verglichen werden.

Bezüglich der schon übersandten Öle SS 902 F 25, SS 902 HF 25, sowie der gleichen Mischungen SS 903 wurde vereinbart:

Die beiden Mischungen SS 902 werden sofort geprüft, zu den beiden Mischungen SS 903 wird eine neue Mischung mit sehr starker Hydrierung (bis zur Farblosigkeit) von Dr. Zorn uns zugeschiekt. Die starke Hydrierung hält Dr. Zorn für vor-

teilhaft, um eine noch verbesserte Verflüchtigung zu bekommen. Dieses ist 903
2 H soll dann mit dem bereits vorhandenen 903 gepulvt werden.

Mit Herrn Dr. Christmann wurde folgendes vereinbart:

Da die Komponente 906 in Mischung mit Propylen-Isobutanol
des Hochdrucks nicht genügend Mischspielraum bietet, wenn bestimmte
Viskositäten und η eingehalten werden sollen, wird Herr Dr. Zorn noch
100 kg des 903 an Hochdruck schicken, wobei dann Herr Dr. Christmann die
Möglichkeit hat, bis zu 5% von synthetischen Isen beizumischen, welche
letzteres in Hinsicht einer möglichst umfassenden Verwendung der synthetischen
Komponente wünschenswert ist.

Betreffend Beschaffung erforderlicher Apparaturen und Einzelteile des
Minylinder Prüfstandes schlägt Herr Dr. Zorn folgendes vor:

Anlässlich des Besuchs des Herrn Knipfling bei uns soll dieser
veranlasst werden, einen Brief an das Reichamt für Wirtschaftsaufbau
(RWA) zu schreiben, da wir mit dem Ausbau im Fortschritt sind und infolge-
dessen wichtige Aufgaben des 5. Jährigen Planes nicht schnell genug erledigt
werden können. Wir erhalten durch Beschaffung dieses sehr rasch und werden
mit ihm sowie den Firmenunterlagen beim RWA ver sprechen und Maßnahmen
ergreifen, um die noch ausstehenden Lieferungen mit Hilfe des RWA schnell
zu erhalten.

Betreffend Schmelzversuche.

Folgende, von Herrn Dr. Zorn beschriebene zu liefernde Stile sind so-
wohl in festem als auch in gebrauchtem Zustande in I.C.-Kühlkasten
bei -50°C , ferner in Schmelzapparat und in der Verschleißmaschine
zu prüfen.

902 HF 25
902 P 25
903
903 H
903/2H

Außerdem liefert Herr Dr. Zorn neue Aster zur Prüfung auf Schmierfähigkeit. Die für Herrn Prof. Heidebrock in Leuna hergestellte Platten -
apparatur wird an den Technischen Prüfstand zum Versand gebracht. Darin
sind vor allem zu prüfen:

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| H 8 mit verschiedenen Estern | | |
| H 140 " | " | " |
| H 8 mit | " | Schwefelprodukten |
| H 140 " | " | " |

Die I.G. Höchst stellt ein Torpedoöl her, bestehend aus Öl +
Emulphor. Der Technische Prüfstand wird versuchen, eine Probe dieses
Produktes zu erhalten.

Kaiser Halder

Herrn Dr. Z o r n
Ammoniakwerk Merseburg GmbH, Me 127

Leuna Werke
Krs. Merseburg

Geheim

TA/TPr.Op.471 Ha. 20. Mai 1941 Gr.

Schmierölprüfung

Beiliegend übersenden wir Ihnen einen Bericht unseres Herrn
Dipl.-Ing. Halder über "Die Prüfung von Polyglykoläthern mehrwertiger Alkohole
als Schmiermittel". Es handelt sich dabei um ein wasserlösliches Schmiermittel
mit der Bezeichnung LK 2200, das von Herrn Dr. Jakob hergestellt wird.

Sie setzen die Prüfung ähnlicher Produkte fort insbesondere im
Hinblick auf die Verwendung als T-Öle.

Heil Hitler!

I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

1 Anlage

11475

Reichsluftfahrtministerium
CL 5/II

.....itzki

Berlin 48
Leipziger Strasse 7

Geheim!

Telegraph. Anst. Berlin, den 14. Mai 1941 Gr.

Wahl von Flugzeugschmierfetten

Als Anlage übersenden wir Ihnen einen Bericht unseres Herrn Dipl.-Ing. Halder über "Die Prüfung der Kältebeständigkeit von Flugzeugschmierfetten". Als wichtigstes Ergebnis ist daraus zu entnehmen, dass sich der Reibungswiderstand in einem fettgeschmierten Lager sehr stark mit der Drehgeschwindigkeit ändert. Die verschiedenen Fette sind gegen Geschwindigkeitsänderungen mehr oder weniger empfindlich, sodass bei verschiedenen Geschwindigkeiten auch verschiedene Reihenfolgen in der Beurteilung der Fette erhalten werden. Wie weit ein solches Verhalten mit der Zusammensetzung der Fette in Beziehung steht, geht aus diesem Bericht nicht hervor, da uns die Zusammensetzung der Fette nicht bekannt ist.

Wir beabsichtigen auf diesem Gebiet weitere Untersuchungen anzustellen und hätten gerne noch mehr Fette dieser Art in unseren Geräten geprüft und bitten Sie, uns solche zur Verfügung zu stellen oder uns Bezeichnung und Hersteller zu nennen. Besonders dankbar wären wir Ihnen für die Angaben der Zusammensetzung und der Analysendaten.

In diesem Zusammenhang erlauben wir uns die Anfrage, bei welcher Firma und zu welchem Preis das von der E-Stelle Travemünde entwickelte Fettprüfgerät bezogen werden kann.

Heil Hitler!

I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

gez. I. V. Wilke

Anlage

11473

Der Reichsminister der Luftfahrt
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe
Technisches Amt.
Erprobungsstelle Travemünde

Travemünde, den 8. Mai 1941


B. Nr. 1196/41 geh. B3L 20./20.
Bei Kammerleitern abgegr. B. Nr. eingehen

Firma
I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Technischer Prüfstand
Ludwigshafen a. Rhein

Betrifft: Untersuchung von IT-Ölen.
Dorgang: Ihr Schreiben TA/TFr.Op.471 Ha.1 vom 3. April 1941 Gr.

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 3. April 41 teilt die E-Stelle mit, daß es der E-Stelle leider nicht möglich ist, Ihnen Proben von den hier untersuchten Ölen zu übersenden, da einerseits von den untersuchten Ölen keine mehr vorhanden sind und andererseits die E-Stelle für die Versendung anderweitiger Industrieprodukte nicht zuständig ist. Die E-Stelle bittet Sie, sich gegebenenfalls nochmals mit dem RLM, GI 5/II in Verbindung zu setzen.

Heil Hitler!
Im Auftrage.



Geheim!

1. Dies ist ein Staatsgeheimnis im Sinne des § 33 Reichsvers.
2. Weitergabe nur vorzuziehen bei Postbeförderung unter Aufsicht "Geheimdienst".
3. Aufbewahrung unter Verantwortung des Empfängers unter gesichertem Verschluss.

11477

Herrn Dr. Zorn
Ammoniakwerk Merseburg G.m.b.H.

Leona Ferkel
Krs. Merseburg

Dr. Zn/Kl. 29.3.41

TA, TPr.Op.471 Ha. 28. April 1941

Schmierölprüfung

Die uns übersandten Flugmotorenöle haben wir in unserer Verschleissmaschine und Kettenmaschine geprüft. Aus der Anlage ist zu ersehen, dass der Verschleiss bei diesen vier Flugmotorenölen gegenüber Rotring sehr gering ist. Nach 60 Stunden Laufzeit zeigen SS902 F (515) 20 und SS902 FM 17 kaum merkliche Verschleisszunahme, während bei SS902 F (426) 20 und SS902 FM 25 der Verschleiss zwar am niedrigsten liegt, nach 60 Stunden aber noch weiter ansteigt.

Auf Kettenmaschine ergeben Ihre Öle ähnlich wie die dünnflüssigen Ester höhere Reibungswerte als Rotring D. Wir werden diese Versuche in den nächsten Tagen bei Temperaturen zwischen +20 und +150°C fortsetzen.

Die motorische Prüfung der Öle musste wegen Maschinenstörung noch zurückgestellt werden, wird aber nun sofort in Angriff genommen, sodass Ende dieser Woche die Ergebnisse vorliegen.

Sir haben in einer besonderen Eisensorte ein Material gefunden, das sich in der Verschleissmaschine ähnlich wie das bisher verwendete Messing verhält. Wir hoffen, mit diesem Werkstoff auch schwefelhaltige Öle prüfen zu können, was bisher mit Verschleisstücken aus Messing nicht möglich war. Besonders denken wir dabei an die Prüfung von Torpedo- und M.G.-Ölen und bitten Sie, uns etwa 10 ltr von dem für die Luftwaffe bestimmten M.G.-Öl (494b), sowie von T 10, für Versuchszwecke zur Verfügung stellen zu wollen.

Heil Hitler!


I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

1 Anlage

11478


Versuche in der Kettenmaschine

Öltemperatur 20 °C



Versuche in der Verschleissmaschine

Öltemperatur 70 °C



I.G.Leverkusen
Abt. KW-Wiss.

G e h e i m t

ZW.wiss.
Dr.D./Kl.

-

TA/TPr.Op 471.Ha. 15.April 1941.L.

Arbeitsflüssigkeit für tiefe Temperaturen.

Wir haben mit M 467 einen Gummiuellversuch durchgeführt. Dabei wurde eine Gummimanschette aus Simerit 100 110 Stunden lang der Einwirkung des auf 80°C erwärmten Öles ausgesetzt. Das Ergebnis war eine Gewichtszunahme des Gummirings von 9,62 g auf 13,51 g, also um 40,4%. Der Durchmesser der Gummimanschette stieg dabei von 37 mm auf 43 mm.

Da nach den Lieferbedingungen des R.L.M. nur eine Gewichtszunahme von 6% zulässig ist, dürfte dieses Produkt für den beabsichtigten Zweck ungeeignet sein.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU.

11480

I.G.Leverkuesen,
Abt. IW-Wiss.

S e k r e t

IW.wiss.
Dr.D./Kl.

TA/TPr.Op 471.Ha. 10.April 1941.L.

Arbeitsflüssigkeit für tiefe Temperaturen.

Wir haben M 467 auf seine korrodierende Wirkung untersucht. Die Prüfung erfolgte bei 100° ohne Luftdurchleitung und erstreckte sich auf eine Dauer von 168 Stunden. Nach je 24 Stunden wurde das Öl erneuert.

Die Untersuchung lieferte folgendes Ergebnis:

Eisen mit Al - Niete
Eisen mit Cu - Niete
Aluminium
Elektron
Bleibronze

werden nicht korrodiert. Dagegen zeigt reines Kupfer eine langsame Gewichtsabnahme. Wir halten dieses Ergebnis nicht für ungünstig. Es wäre allerdings noch ein Vergleichsversuch mit anderen Ölen erforderlich. Wir erhalten demnächst eine Arbeitsflüssigkeit der Rhenania-Ossag und werden dann auf die Versuche wieder zurückkommen.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU.

11481

16. Januar 1941

Reichsluftfahrtministerium Berlin

Dr. Walmietaki RLM. Dipl. Jag. Wolftram Reehlin, D.I. Releff Reehli

XXXXXX Dr. Sealee Rhenania, Dipl. Jag. Berchert Jstava,
von uns Dr. Kern

15.1.1941

B e r l i n .

Bremshydraulik - Öl

Die 3 Firmen Rhenania, Jstava und I.G. werden gebeten einen Prüfstand für Pump-
Versuche für Bremshydraulik-Öl einzurichten. Die Bedingungen unter denen die
Prüfung derartiger Öle erfolgen soll, sind in der beiliegenden Aktennotiz von
Reehlin nieder gelegt. Sie sind zu ergänzen durch die folgenden Angaben:
Das zu entwickelnde Öl soll bei -50° nicht mehr als 130 K° haben bzw. bei -40°
 $60 - 70 \text{ K}^{\circ}$. Der Flammpunkt darf nicht unter 115° liegen. Das Öl muß mit anderen
Mineralölen mischbar sein. Es darf das Dichtungsmaterial keine höhere Quellung
erfahren, als einer maximalen Gewichtszunahme von 5% entspricht. Die besten
Dichtungsmaterialien sind "Simerit 80 und G S N 108" (Neokon). Es muß aber auch
gegen "Simerit 100" (bisher in Ju 88 angewandt) beständig sein. Als Versuchs-
pumpe soll die Schraubpumpe 19 S B L Leistritz in Fürberg und wenn diese nicht
greifbar ist die Barzag - Pumpe angewandt werden. Die Pumpen werden von RLM ge-
liefert und die gebrauchten Pumpen an die Bauaufsicht der Lieferfirma zurückge-
sendt. Eine Pumpe gilt als verbraucht, wenn ihre Förderleistung um mehr als 10%
abnimmt. Mitgeliefert wird jeder Pumpe ein Vermessungsprotokoll. Bei jedem Ver-
such ist das Drehmoment, die Fördermenge, der volumetrische Wirkungsgrad und das
Lagerspiel auszumessen. Versuchsprotokolle gehen an:

- I. R L M Abt. G L 5 II
- II. " " L C 5 V
- III. Reehlin " E 3 e
- IV. " " G 5 V

11482

I.O.Leverhausen

Abtlg. St. wiss., s. Hd. v. Herrn Dr. Delfe

Leverhausen.

Geheim!

Nr. 78/Dr. D/Pa.

18.5.41

TA/TPr. Op. 471 Ka. 20. März 1941 O

Arb. Flüssigkeiten für tiefe Temperaturen

Sir haben von M 462 und M 472 noch einmal im ganzen Temperaturbereich die Viskosität bestimmt und dabei folgende Ergebnisse erzielt:

| | M 462 | M 472 | Nach Lieferbedingungen | |
|---------------|-------|-------|------------------------|-------------|
| | | | verlangt | anzustreben |
| Viskosität | | | | |
| ost. bei +99° | 2,03 | 2,44 | - | - |
| +20° | 12,70 | 14,26 | 8,55 | 11,8 |
| 0 | 29,0 | | - | - |
| -20° | 121,9 | 132,2 | - | - |
| -50° | 2401 | 2819 | 987 | 987 |
| Polhöhe | | | | |
| (+20 bis +99) | 0,686 | 0,840 | - | - |
| Polhöhe | | | | |
| (-50 bis +20) | 1,296 | 1,219 | 0,9845 | 0,873 |
| n - Wert | | | | |
| (+20 bis +99) | 3,34 | 3,50 | - | - |
| n - Wert | | | | |
| (-50 bis +20) | 4,02 | 3,91 | 3,908 | 3,67 |

Aus der Zusammenstellung und aus der Anlage ist zu entnehmen, dass M 462 und M 472 noch etwas zu dickflüssig sind. Eine Verringerung der Viskosität bei etwa gleichen Richtungskonstanten n würde zu einem geeigneten Produkt führen.

Die Polhöhe käme dabei ebenfalls auf den erforderlichen Wert von 0,98.
Aus der Zusammenstellung ist ferner zu ersehen, dass die Polhöhe im tiefen
Temperaturbereich mit der bei höheren Temperaturen nicht übereinstimmt.
Ein Extrapolieren ist also nicht zulässig.

Ein Korrosionsversuch und ein Gammiquellversuch ist s.Zt.
in Gang. Wir werden Sie zu gegebener Zeit von dem Ergebnis dieser Versuche
benachrichtigen.

Auf die Proben 507 und 508, die soeben eingegangen sind, kommen
wir noch gesondert zurück.

TECHNISCHER PRÜFSTAED OPFAU

Anlage

Mr. 78/Dr. D. (Fr.)

Sie nehmen Bezug auf unsere Besprechung vom 6. 3. 41.
Sie haben Ihnen heute zwei Öle, die den vereinbarten Bedin-
gungen entsprechen. Es wurden nur die für Sie wesentlichen
Daten bestimmt:

Produkt K 507:

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------|
| Spez. Gew. bei 20°C: | | 1,042 |
| Stockpunkt : | | -59 |
| Viskosität bei 100°C: | cp. 3,64 | { cSt. 3,68 °E 1,28 |
| 60°C: | " 9,5 | " 8,4 " 1,69 |
| 20°C: | " 31,5 | " 30,2 " 4,09 |
| Polhöhe : | | 1,1 |
| m-Wert : | | 3,44 |

Produkt M 508:

| | | |
|-----------------------|----------|------------------------|
| Spez. Gew. bei 20°C: | | 1,033 |
| Stockpunkt : | | -52 |
| Viskosität bei 100°C: | cp. 3,57 | { cSt. 3,65 °E 1,27 |
| 60°C: | " 8,2 | " 8,2 " 1,67 |
| 20°C: | " 33,0 | " 29,4 " 3,99 |
| Polhöhe : | | 1,1 |
| m-Wert : | | 3,42 |

Wir vermuten, dass die Eigenschaften dieser Öle weit-
gehend übereinstimmen mit der verabredeten Kombination von
K 467 und M 452.

Wie Sie aus den Zahlen für K 507 ersehen, ist es uns
gelingen, den Stockpunkt noch weiter zu erniedrigen. Es besteht
die Möglichkeit, Kandelie von etwas höherer Viskosität,
etwa bei 120°C zu erhalten, welche im Stockpunkt den be-
stimmten Anforderungen noch genügen. Wir werden demnächst
eine entsprechende Prüfung durchführen.

I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKUSEN-I. G. WERK

L. O. Lu., Chem. ...
Herrn ...

...
... 19...
... 2

Arbeitsflur ...

Auf ...
gekomen ...
zu können.


Für die ...
wären wir ...
riussarbeits ...

...
...
...

Lechu, Prüfst.
27. 11. 41
1143 T 44

I. G. Lovorkusan

Abteilung



An: I.G. Oppau

S.Hd. des Herrn

21. Januar 1941

Betreff: Arbeitsbedingungen bei der ...

Wir haben die ... Temperaturen
ausgearbeitet. ... der Anbrg.-
Material- ... geben wir
leihen die ...

... für
die Ver ...

... welche
... wenn Sie
... benötigen,
... Abstand
... in sich

SECRET

17-119

17-613

1 466
17-620

1 467

berand:

Carbo ref. 1

Apr. 6

17-119

17-613

17-620

17-620

17-620

17-620

17-620

17-620

17-620

21.1.1941

SECRET

I. G. Lewis

Attest:

Notary

A _____

the _____

1974 E
1980 E

111100

I. G. Lovorkusen

Abteilung 21.

An I. G. Ludwigshafen

Technischer Drahtmaschinenbau

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------|
| Das Zeichen | Das Nachricht von | Unsere Zeichen | Tag |
| | | Mr. 70/Dr. D/ta. | 27.2.41. |

Betreff: Arbeitsflüssigkeiten für tiefe Temperaturen.

Wir beziehen uns auf den Telefonsprach unseres Herrn Dr. Delfs mit Ihrem Herrn Dipl.-Ing. Benzle am 25.2.41 und teilen Ihnen nochmals hoffl. mit, dass unsere Herren Dr. Delfs und Dr. Horschel am Donnerstag, dem 6.3.41 sich bei Ihnen befinden werden zwecks Besprechung der für die Vorbereitung unserer die betreffenden Fragen.

Wegen der bevorstehenden Auslieferung unserer Maschinen sind wir zu Ihren Aufträgen verpflichtet.

Sie werden uns für die Besprechung der oben genannten Punkte als dankbar sein.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre ergebene

Respektvolle

Verbleibend

Sehr geehrte

Fräulein

bei 30°C

bei 20°C

Polhöhe

11,3

11,0

ZW - WISSENSCHAFTLICH

11491

I.O.Leverkuesen
Abtlg. ZV.wiss.

LEVYERKUESEN

Staatsgeheimnis!
Nr. 365
Anfertigung Nr.
Mit Kopfangschein!

ZV.wiss.
Dr.D./Kl.

TA/TPr.Op.471 Ha. 21. Februar 1941 Gr.

Arbeitsflüssigkeiten für tiefe Temperaturen

Ergänzend zu unserem Schreiben vom 18.2.1941 teilen wir Ihnen mit, dass wir Ihr Produkt M 467 auf seine Schmiereigenschaft untersucht haben. Wir konnten dabei feststellen, dass das Produkt sowohl in der Vierkugelmachine als auch in der Verschleissmaschine ausserordentlich gute Ergebnisse lieferte.

In der Vierkugelmachine wird das Öl unter stetig zunehmender Belastung bis zum Pressen der Kugeln geprüft; das Pressen tritt bei M 467 erst bei sehr hoher Belastung ein (siehe Anlage). Als Vergleich führen wir die Ergebnisse mit 5 im Gebrauch befindlichen Waffenölen an, die in ihrer Tragfähigkeit wesentlich niedriger liegen.

In der Verschleissmaschine wird der Verschleiss eines Messingprüf - stückes in gewissen Zeitabständen gemessen. Daraus ergeben sich die in der Anlage 1 dargestellten Kurven. Es ist daraus zu ersehen, dass M 467 sich sehr gut verhält und wesentlich geringeren Verschleiss ergibt als die zum Vergleich angeführten, dünnflüssigen Öle, von denen Shell AB 11 ein Mineralöl und T normal ein fettes Öl darstellt.

Im folgenden geben wir Ihnen die Zähigkeitswerte der in der Anlage angeführten Öle an.

Zähigkeit in c.St.

| Öl | 20°C | 38°C | 50°C | 99°C |
|-----------------|------|-------|------|------|
| M-467 | 23,8 | - | - | 3,2 |
| Waffenöl Lotsin | 35,2 | 16,4 | 11,2 | 3,49 |
| Waffenöl | 68 | 25,65 | - | 3,97 |
| MG Öl 40 | 34,0 | - | 14,0 | 3,75 |
| Shell AB 11 | 40,7 | 16,77 | - | 3,00 |
| T normal | 98,2 | 46,5 | 30,0 | 9,05 |


Auf Grund der guten Schmiereigenschaften wäre es nicht ausgeschlossen, dass sich Ihre als Arbeitsflüssigkeit vorgeschlagenen Produkte auch als KÜ-Öle gut eignen. Allerdings liegen die Waffenöle mit der Viskosität etwas höher als das hier untersuchte M 467. Wir nehmen jedoch an, dass Sie auch dickflüssigere Öle derselben Art besitzen und stellen Ihnen anheim, dieselben als Waffenöle untersuchen zu lassen. Soweit es sich um Kältebeständigkeit und Schmiereigenschaften handelt, wäre die Untersuchung hier möglich. Das letzte Wort spricht jedoch der Versuch in der Zaffe selbst.

TECHNISCHER PRÜFSTABD OPFAU

Anlage

1 Schaublatt TPr.S.1046

11493



Versuche in der Verschleißmaschine
 20. März 1912



I.O.Leverkuesch
Abtlg. IV.wiss.

L e v e r k u e s c h

Gebäude

Zu.wiss.
Dr. D. H. L.

TA/TPr.Op.471 Ha.

18. Februar 1941 Gr.

Arbeitsbedingungen für tiefe Temperaturen:

In Ergänzung zu unserem Schreiben vom 6.2.1941 teilen wir Ihnen mit, dass wir nunmehr im Besitz der von ~~IK~~ herausgegebenen Lieferbedingungen sind:

Wir teilen Ihnen dieselben wie folgt mit:

Viskosität bei +20°C = mindestens 1,1 - (8,55 kg/cm² bei 11,3 cm)
(Es soll versucht werden, bei +20°C eine Viskosität von über 2°E zu erreichen.)
Viskosität bei -50°C = nicht über 130°E 990 cm²
Stockpunkt = mindestens -70°C
Flammpunkt = über 120°C
Wärmeverhalten? = 100^h bei +80°C ist anzugeben. Messung in Abständen von 20^h.
Quellung (Verhalten = 100^h bei +80°C, gegen Simmerit 100, nicht über 6% Gewichtszunahme gegen Gummimanschetten)

In beiliegender Tabelle haben wir alle bisher bekannten Daten zusammengestellt. Es ist daraus zu ersehen, dass alle 4 Öle zu zähflüssig sind. M 453, 466 und 467 haben bereits bei -30°C die höchst zulässige Viskosität, wie sie für -50°C vorgeschrieben ist, überschritten. Bei M 461 ist ebenfalls anzunehmen, dass es bei -50°C mehr als 130°E erreicht. M 453 ist ferner wegen seines zu hohen Stockpunktes für den vorgesehenen Zweck ungeeignet.

Von den bereits in Gang befindlichen Versuchen über Schmierfähigkeits- und Quellverhalten werden wir Sie demnächst in Kenntnis setzen.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU

gez. Penzig

Anlage

1149

| | <u>M 453</u> | | <u>M 461</u> | | M 466 | | <u>M 467</u> | |
|-----------------------|--------------|------|--------------|------|-------|-------|--------------|------|
| Farbe ng J/100 ccm | 284 | | 412 | | 90 | | 180 | |
| Spez.Gewicht bei 20°C | 0,997 | | 1,032 | | 1,016 | | 1,012 | |
| Flammpunkt | 149°C | | 182°C | | 153°C | | 155°C | |
| Brennpunkt | 171°C | | 225°C | | 176°C | | 185°C | |
| Netr.Zahl | 0,09 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Verseifungszahl | 4,7 | | 3,16 | | 2,8 | | 2,8 | |
| Viskosität bei | cSt | °E | cSt | °E | cSt | °E | cSt | °E |
| 100°C | 3,3 | 1,25 | 3,0 | 1,22 | 3,17 | 1,2 | 3,2 | 1,2 |
| 60°C | 7,5 | 1,60 | 5,7 | 1,45 | 6,8 | 1,55 | 6,8 | 1,55 |
| 20°C | 25,7 | 3,55 | 20,5 | 2,93 | 23,4 | 3,3 | 23,8 | 3,3 |
| -10°C nach | 460 | 60,5 | 360 | 47,3 | 380 | 50 | 380 | 50 |
| -20°C Schwaiger- | 760 | 100 | 510 | 67,2 | 620 | 81,6 | 640 | 84,2 |
| -30°C apparat | 1170 | 154 | 720 | 94,8 | 1000 | 139,6 | 1100 | 145 |
| Stockpunkt | -52°C | | -71°C | | -68 | | -69 | |
| Asche | < 0,01% | | 0,16% | | E | | 0 | |
| Polhöhe | 1,1 | | 1,2 | | 1,0 | | 1,0 | |

11495/11

Z.v.wiss.Dr.D/Kl.

TA, TPr.Op.471 Ha.

8.Mai 1941 Gr.

Schmierölprüfung

Ergänzend zu unserem Schreiben vom 15.4.1941 teilen wir Ihnen mit, dass wir nunmehr vom RLM ein Öl zugewiesen erhalten haben, das als Arbeitsflüssigkeit verwendet wird und das als Vergleichsöl dienen soll. Wir haben damit einen Korrosionsversuch und einen Gummiwellversuch mit Sinnerit 100 durchgeführt und geben Ihnen nachstehend diese Ergebnisse im Vergleich zu denen mit M-467 an:

Korrosionsversuch:

| | Gewichtszunahme bzw. Abnahme nach 120 Std. in g/qm | |
|--------------------|---|-------|
| | Vergleichsöl | M 467 |
| Eisen mit Al-Niete | 0 | -0,3 |
| Eisen mit Cu-Niete | +0,3 | +1,5 |
| Elektron | +0,5 | +0,2 |
| Bleibronze | +0,6 | +1,2 |
| Kupfer | +0,3 | -1,7 |

Hinsichtlich Korrosion sind die beiden Produkte annähernd gleichwertig, dagegen zeigte der Gummiwellversuch bedeutende Unterschiede. Wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, betrug bei M 467 die Gewichtszunahme 40,4%, während das Vergleichsöl unter denselben Bedingungen nur 2% ergab.

Wir haben ferner M 507 und M 508, die Sie uns als Waffenöle be-
mustert haben, im Vergleich mit verschiedenen Waffenölen geprüft und dabei die
in den Anlagen dargestellten Ergebnisse erhalten.

In der Zielandmaschine wird das Öl in einen Zwerglager aus Stahl, in dem eine Stahlwelle läuft, geprüft. Das Lager wird dabei durch Auflegen von Platten zunehmend belastet bis Fressen oder ein übermäßiger Anstieg der Urfangskraft eintritt. Die Plattensahl, bei der der Versuch abgebrochen werden muss, gibt also ein Mass für die Beurteilung des Öls. Aus Blatt 1 ist zu ersehen, dass M 507 und M 508 nur wenig hinter Waffenöl Lotzin und M.G.Öl 40 (Flak) zurückbleibt, dagegen die beiden anderen übertrifft.

Aus diesen Versuchen wurden die Reibungsbeiwerte errechnet und in Bild 2 zusammengestellt. M 507 und M 508 zeichnen sich hier durch besonders niedrigen Reibungsbeiwert aus.

Eine weitere Prüfung erfolgte in der Vierkugelmachine (s. Bild 3). Die Ihnen am 21.2.1941 mitgeteilten Ergebnisse aus diesem Gerät stimmen mit unseren neuen Versuchsergebnissen nicht überein, da wir inzwischen die Versuchsbedingungen geändert haben, um den Verhältnissen der Praxis näherzukommen. Es zeigt sich, dass Waffenöl Lotzin und Öl 495c überhaupt nicht zum Fressen führen, während die beiden anderen Waffenöle verhältnismässig niedrige Pressbelastungen ergeben. M 507 und M 508 liegen mit einer sehr hohen Fressbelastung verhältnismässig günstig.

Eine Prüfung in der Verschleissmaschine war nicht möglich, da hiezu die Ölmenge nicht ausreichte.


Aufgrund der günstigen Ergebnisse halten wir die Verwendung dieser beiden Produkte als Waffenöle für möglich. Herr Dr. Zorn, Leuna, Me 127, hat sich bereit erklärt, einen Versuch in der Waffe durchführen zu lassen. Wir stellen Ihnen anheim, sich mit Herrn Dr. Zorn in dieser Sache in Verbindung zu setzen. Die für einen Versuch notwendige Menge beträgt etwa 1/2 ltr.

TECHNISCHER PROFSTAND OPPAU



2 Anlagen

11497

Umfangskraft



11493



Erprobungsstelle

A K T I O N V E R M E R K

Rechlin

K 5 Vb

Abstrich:

Ort: Rechlin

8.6.40

Betr. Untersuchung der Schmierfähigkeit neuer Hydraulische durch Pumpen-
dauerläufe.

Da bei Pumpenversuchen mit neuen Ölen, die unter a. auch von den Herstellern
der Öle durchgeführt werden, einheitliche Versuchsbedingungen und vergleich-
bare Ergebnisse zu erhalten, wurden mit K 5e folgende Richtlinien vereinbart:

- 1) Gesamt - Laufzeit: 160 Std. (100 Std.)
- 2) Gegendruck und Pumpendrehzahl: 150 Std. mit 60 kg/cm^2
und $n = 4500 \text{ U/min.}$ (90)
anschließend 10 Std. mit 80 kg/cm^2
und $n = 4500 \text{ U/min.}$ (10)

Diese Werte gelten für Kolben-u. Schraubenpumpen, während der Betriebsdruck
für Zahnradpumpen mit 25 kg/cm^2 für die Versuche festgelegt wird.

- 3) Öltemperatur im Behälter $+ 50^\circ\text{C}$
- 4) Gesamtmenge: ca. 10 Liter (im Umlauf, Behälter mit Standglas)
- 5) Behälterabmessungen: Grundfläche: $80 \times 120 \text{ mm}$ (Höhe 800 mm)
Füllhöhe: ca. 600 mm

- 6) Behälterverschluß: Der Behälter ist durch einen Deckel zu verschließen.
Die Entlüftung erfolgt durch ein nach unten gebogenes Rohr von 6 mm l.w.

- 7) Kühlung: In die Druckleitung wird eine Rohrleitung von 10 - 15 m Länge
und 13 mm NW eingeschaltet. Die genaue Einhaltung der Behältertemperatur
von $+ 50^\circ\text{C}$ ist erforderlichenfalls durch Zusatzkühlung bzw. -Erwärmung der
Rohrleitung zu bewirken.
Länge der Saugleitung 3 - 4 m bei 13 mm NW.

8) MESSUNGEN:

A. Vor Versuch: a) Die Pumpe ist vor dem Versuch zu demontieren und der Zu-
stand festzustellen. Die der Abnutzung unterliegenden
Teile, Lagerspiel usw. sollen von der Herstellerfirma vor
Versuchsbeginn gemessen und notiert sein.

(Drehmoment messen)

b) Vor Versuchsbeginn ist die Fördermenge bei $n = 4500$ über
den Druckbereich von 0 bis 100 atü Gegendruck bei Anspann-
druck 0 festzustellen.

c) Entnahme einer Ölprobe von 0,5 Liter für die chemische
Untersuchung. (7)

B) Während des Versuches:

a) Ölprobenentnahme nach je 50 Betriebsstunden (je 0,5 Liter)
Es ist kein Frischöl nachzufüllen. (Bei 100 Betriebsst.

11501

b) Feststellung der Mengenabnahme durch Verflüchtigen des Öles nach je 25 Betriebsstunden. (Standglassmessung).

c) Fortsetzung Versuchs:

- a) Ölprobeentnahme
- b) Feststellung der Gesamt mengenabnahme durch Verflüchtigen des Öles.
- c) Wiederholung der Messung A, b)
- d) Wiederholung der Prüfung A, a) nach Demontage der Pumpe.

Es wird dem Ölherstellerfirmen, die derartige Versuche in Ihrem Werk als Vorversuche durchführen, diese Versuchsrichtlinien zustellen.

E 5 Vb gez. Wolf.
Ro/Kr.

Für die Richtigkeit der Abschrift:
gez. Ro.

22. März 1936

Leben

341 Dlg/Tr. 834

104, 690 (3x) Dr. Löhner

Bericht über Schmierstoff-Experiment im Mil. 134 - Motor.

Für Erprobung des Schmierstoffes 30 903 wurde in dem 134 A, Reihe 1 - Motor Nr. 59900 in der Zeit von 19.2.36 bis 1.3.36 ein 200 h Lauf durchgeführt.

Als Kraftstoff wurde Blaubenzin - Okt. 87 verwendet bei einem mittl. Verbrauch von 0,252 kg/PS^h bei $n_z = 590$ PS.

| | | | |
|------------------------------|------|---------|--------------------|
| Die Belastung war alle 10 h: | 3 h | 55 Min. | mit $n_z = 590$ PS |
| | 50 " | " | $n_z = 650$ PS |
| | 65 " | " | $n_z = 675$ PS |

Die eingebauten Kolbenringe, Fabrikat 8812a F 11, sind serienmässig.

Während dieses 200 h Laufes ist keinerlei Betriebsstörung aufgetreten. Der mittlere Schmierstoffverbrauch ergab sich zu 2,6 kg/h.

Zwecks Besichtigung der Kolben- und Kolbenringe haben wir nach 50 h alle Zylinder, nach 100 h und 150 h die Zylinder Nr. 4 u. 7 abgenommen. Der Zustand des ersten Kolbenringes war dabei

| vom Zyl. Nr.: | nach 50h: | 100h: | 150h: | 200h: |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 1 | gut | | | gut |
| 2 | gut | | | gut |
| 3 | gut | | | klebt an 1 Stelle |
| 4 | klebt leicht | klebt leicht | klebt leicht | " " " |
| 5 | gut | | | gut |
| 6 | gut | | | gut |
| 7 | klebt leicht | klemmt | klebt leicht | gut |
| 8 | 3/4 fest | | | fest, hat aber getragen |
| 9 | gut | | | gut |

Die zweiten, dritten und vierten Ringe waren - außer Ring 2 vom Zylinder 8, der nach 200 h 1/4 fest war - sämtliche gut und frei und sind daher in obiger Zusammenstellung nicht einzeln aufgeführt.

Wir haben nach 50 h den ersten Ring der Zylinder 4, 7 und 8 frei gemacht, gleichzeitig die Ölkohle aus diesen Nuten als Rückstandsproben entfernt. Irgendwelche sonstige Nacharbeiten oder Nachhilfen sind, auch bei den späteren teilweisen Demontagen, nicht erfolgt. Rückstände und Verschlämmung:

Die Ölkohle in den Kolbenringnuten ist von mittelharter Beschaffenheit und war:

nach 50 h in der 1. Nut ca. 0,2 mm, in der 2. Nut 0,1 - 0,2 mm stark,
 " 200 h in der 1. Nut 0,4-0,5 mm, in der 2. Nut 0,2 - 0,4 mm stark.

Der Niederschlag auf den Kolbenböden ist sehr gering, die im Kolbenboden eingeschlagenen Zahlen sind deutlich lesbar, lediglich am Rand des Kolbenbodens gegenüber den Ventilen zeigte sich ein bis 0,8 mm starker Belag von rötlichgelber Färbung.

Die Schlammabildung im Ölfilter ist ebenfalls gering, schätzungsweise 2 mm stark, in der Ölkammer der Kurbelwelle 2-3 mm stark und ebenso wie im Ölfilter von weicher, verhältnismässig dünnflüssiger Beschaffenheit.

Es wurden die Rückstände gemäß lt. und zur Weiterleitung ungerer Bauaufsichtsleitung übergeben.

- 1.) Ölkohle aus der 1. Kolbenringnut,
 - 2.) Ölkohle aus der 2. Kolbenringnut,
 - 3.) Niederschlag vom Kolbenboden,
 - 4.) Rückstände vom Kolbeninnern,
 - 5.) Ölschlamm aus dem Ölfilter,
 - 6.) Ölschlamm aus der Ölkammer der Nockenwelle,
- außerdem Ölproben von je etwa 1 ltr. und zwar Frischöl aus jedem Fas, sowie aus dem Öltank nach 10, 25, 50, 60, 75, 100, 110, 125, 150, 160, 175 und 200 Stunden Laufzeit, weiterhin Ölschlamm aus der Zentrifuge des Bremsstandes nach 50, 100 und 200 Stunden.

Die Dichtprobe der Ventile mit Benzin nach 200 h ergab folgendes:

| <u>Zyl.-Nr.</u> | <u>Einlass:</u> | <u>Auslass:</u> |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | dicht | nässt |
| 2 | dicht | nässt |
| 3 | dicht | schweift |
| 4 | schweift | nässt |
| 5 | dicht | tropft |
| 6 | schweift | tropft |
| 7 | schweift | tropft |
| 8 | schweift | schweift |
| 9 | schweift | schweift |

Erwähnt sei schließlich, daß das Hauptpleuellager (Bleibronze) nach 200 h Laufzeit von einwandfreiem Aussehen ist und auffallenderweise vollkommen blank ist, während es nach allen bisherigen, mit anderen Ölen durchgeführten 50 h Läufen wie schwarz gebrannt erscheint.

Die Zylinderbohrung wurde gemessen nach 50 h und nach 200 h Laufzeit; es ergab sich bei der zweiten Messung gegenüber der ersten eine Vergrößerung des Durchmessers im oberen Totpunkt um durchschnittlich 0,02 - 0,05 mm, bei Zylinder 1 und 7 um 0,1 bzw. 0,15 mm.

P 941 :

gez: Däumling .

B-Nr. G 550 Gg 26.2.42

TA/TPr.Op.4/1 Ha. 31. März 1942 Gr.

Torpederversuchöl

G e h e i m

Sir übersenden Ihnen per Express eine weitere Probe von 1/2 ltr wasserlöslichen Torpederversuchöls mit der Bezeichnung H 145. Dieses Produkt besitzt ähnliche Zusammensetzung wie H 130, von dem Sie bereits eine Probe besitzen. Folgende Daten wurden von uns bestimmt:

Viskosität bei 20°C 11,9⁰K
" " 99°C 1,49⁰K
Viskositätspolhöhe 1,62
Richtungskonstante 3,56
Viskositätsindex 98

Flammpunkt 180°C
Verseifungszahl 114,5 mg/g
Neutralisationszahl 4,85 mg/g
Stockpunkt -44°C

H 145 besitzt also gegenüber dem H 130 ein etwas besseres Viskositäts-Temperaturverhalten, höheren Flammpunkt und niedrigere Verseifungs- und Säuresahlen. Der Stockpunkt liegt etwas höher, jedoch innerhalb Ihrer Lieferbedingungen.

Heil Hitler!

Einschreiben!

I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

Chemisch-Physikalische Versuchsanstalt der Marine

gez. I. V. Wilke

Kiel - Dietrichsdorf

11505

L.K.-Abtlg.
Dr. Ja/B.

11.12.42

A k t e n n o t i z

Besuch bei der Chem. Physik. Versuchsanstalt der Marine am 10.12.1942
in Kiel-Dietrichsdorf und bei der Torpedoversuchsanstalt am 11.12.1942
in Eckernförde.

Anwesend die Herren: Oberregierungsrat Beckmann CPVA. Kiel,
Dr. Gorgas " " ;
Dr. Eckart " " ;
Dr. Smie " " ;
Oberbaurat Meicke TVA. Eckernförde,
Obering. Thomas " "
Dr. Lorenz, Oberkommando d.
Marine, Berlin.
Professor Heidebrock, Dresden,
Dipl.-Ing. Halder Techn. Prüfstand, Op.
Dr. Jakob, L.K.-Abteilung.

Die oben genannten Stellen erhielten von uns vor einiger Zeit das Schmiermittel L.K. 2200 und ähnliche Produkte (Hexantriol + 6 Mol. AcO) im Gemisch mit Aethyltriglykol als Torpedeöle zur Prüfung eingeschickt. Die Versuchsergebnisse zeigten gegenüber dem üblichen Torpedeöl einen Leistungsabfall von 2 bzw. 9 %. Da uns dies nach den bisher vorliegenden guten Ergebnissen mit L.K. 2200 überraschte, war eine Aussprache über die Besonderheiten der Torpedoschmierung von Interesse.

Bei unserem Besuch wurde uns in der CPVA. in Kiel zunächst von Herrn Dr. Lorenz die Arbeitsweise der Torpedomaschine erklärt, wobei wir feststellen mussten, dass wir von der Arbeitsweise der Maschine zuvor nicht die richtige Vorstellung hatten. Die Forderungen an das Schmiermittel sind hierbei folgende: Kältebeständigkeit bis -45° , Schmierfähigkeit wie bei fetten Ölen und Unsichtbarkeit der Laufbahn. Die letzte Forderung wird von dem jetzt gebräuchlichen Ölen nicht erfüllt. Man hat außerordentliches Interesse daran, Öle zu bekommen, die diese Forderung erfüllen. Die meisten bisher gemachten Versuche haben nicht befriedigt, weil die neuen Produkte von vornherein wegen geringerer Leistung der Maschine oder wegen Korrosionsneigung ausgeschlossen. Nach Angabe von Herrn Dr. Eckart, der die ersten Prüfungen

der neuen Schaferstoffe in der CFAA, Kiel vornimmt, werden günstige Ergebnisse mit Emulphor A extra von Hoechst erhalten. Hierbei soll nur die Leistung erhalten und die Laufbahn nur 3 Minuten sichtbar bleiben, während sie sich mit üblichem Öl bis zu einer Stunde sichtbar hält. Bei Verwendung von Emulphor A üblicherweise bleibt die Spur 6 Minuten lang bestehen. Den Unterschied zweier Torpedoschüsse, bei welchen der eine Torpedo mit Emulphor A extra und der andere mit üblichem Torpedoöl geschmiert wurde, zeigte man uns in eindrucksvoller Weise im Film. Nähere Untersuchungen mit Emulphor A extra hat man nicht gemacht, da das Produkt nur in einer Menge von 10 bis 30 Kilo zur Verfügung gestellt werden könnte. Für eine Umstellung sind aber 150 Kilo erforderlich.

Bei der Besprechung in Eckernförde erklärte uns Obering. Thomas nochmals ausführlich anhand einer Zeichnung die Konstruktion und die Wirkungsweise der Torpedeantriebsmaschine. Die Maschine stellt im Wesentlichen einen Vierzylindersternmotor dar, dessen Kolben auf einen Kurbelzapfen mit zwei nebeneinanderliegenden Laufbüchsen aus Bronze wirken. Die Zylinder sind aus Gussbronze (GBEM-Material), werden aber verschleißweise aus Grauguss hergestellt. Die Kolben bestehen aus Stahl (VCMO-Material). Der Hub beträgt 110, die Bohrung 125 mm. Die Leistung liegt bei 1450 Umdr. pro Min. bei 300 PS. Angetrieben wird die Maschine mit einem Gasgemisch, das in einer Verbrennungskammer gebildet wird. In diese Verbrennungskammer strömt über ein Reduzierventil Pressluft aus einem Behälter, der bei 200 atü, 160 kg Luft enthält, durch eine Düse ein. Gleichzeitig wird mit der Pressluft Dekalin eingespritzt, das beim Abschuss durch eine Zündpatrone entzündet wird. Weiterhin wird der Verbrennungskammer aus einem Behälter soviel Süßwasser zugeführt, dass ein Gaswasserdampfgemisch von 900° entsteht, dass in die Zylinder durch Einlassventile einströmt. Der Auslass wird ebenfalls durch Ventile gesteuert, die vom selben Ventilstößel wie die Einlassventile gesteuert werden. Die Auspuffgase verlassen die Maschine nicht direkt, sondern passieren das Kurbelgehäuse und treten von hier aus schief ins Freie. Im Kurbelgehäuse werden die Auspuffgase durch Hin- und Herbewegen von 14 Ltr.

11506/1

L.K.-Abtlg.
Fr. Ja/R.

15.12.42 2

Seewasser pro Min. auf eine Temperatur von 75° abgekühlt. Die Maschine besitzt eine Druckschwielung bei welcher das Öl unter einem Druck von 50 atü in einer Menge von 2 Ltr. pro Min. durch die durchbohrte Kurbelwelle des Kurbelzapfen eingeführt wird. Von hier aus gelangt das Öl in das Kurbelgehäuse und schmiert die Zylinderlaufbahnen und die Pleibenbolzen. Das meiste Schmiermittel wird mit den Auspuffgasen ausgeblasen und führt zur Stichtarnschmutz der Spnr. Wir bekamen einige Torpedoschüsse vorgeführt wobei wir deutlich die Laufbahn nach Verschwinden der Luftblasen längere Zeit beobachten konnten. Dieser starke Effekt wird durch die verhältnismässig grosse Menge an Schmierstoff (ca 1 Ltr. pro Min.) verursacht. Ein in jedem Verhältnis mit Wasser mischbares Öl würde hier wohl keine Spnr erkennen lassen aber man vermutet, dass ein derartiges Produkt bei der besonderen Konstruktion der Maschine im Kurbelgehäuse mit Wasser sehr stark verdünnt wird und hierbei wenig Aussicht haben würde seine volle Schmierkraft zu entfalten. Da in der Minute in das Kurbelgehäuse 2 Ltr. Öl und 14 Ltr. Seewasser eintreten würde bei einem so leicht wasserlöslichen Produkt wie das L.K. 2200 kein schmierfähiges Gemisch vorhanden sein. Bei einem Produkt wie das Emulphor A extra, das mit Süss- u. Seewasser gallertige Emulsionen bildet, werden bestimmt schmierfähige Emulsionsanteile an den Zylinderwänden haften bleiben. Ausserdem können unverbrannte Dekalinreste emulgiert werden. Immerhin ist das Produkt bei sehr grosser Verdünnung nach dem Verlassen des Torpedos wahrscheinlich soviel in Wasser löslich, dass es sich ^{alsbald} unsichtbar verteilt. Man ist sich bei der Marine darüber im Klaren, dass man im Hinblick auf die Schmierung und die damit zusammenhängende Laufbahn die Maschine abändern müsste. Dies ist aber wegen zu langer Entwicklungsarbeit jetzt nicht möglich. Bei der Konstruktion von Heute sind für jeden Schuss (auch Probeschüsse) 5 - 10 kg Schmierstoff erforderlich. Auch kann bei der vorliegenden Konstruktion Seewasser von der Auspuffseite her bereits beim Liegen im Ausstossrohr unter Wasser eindringen. Da dies oft längere Zeit der Fall ist, ist die Korrosionsfrage besonders bei wasserlöslichen und auch bei emulgierbaren Schmierstoffen ein heikler

Durchschlag

11506/2

Punkt.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen heraus werden wir der CPVA in Kiel-Dietrichsdorf einige Produkte beauftragen, welche in grosser Verdünnung eine homogene Verteilung im Seewasser geben, bei mässiger Verdünnung aber immer noch an Maschinenteilen in konzentrierterer Form haften bleiben und durch einen gewissen hydrophoben Rest noch eine gewisse Korrosionsschutzwirkung zeigen. Eventuell sind hierbei auch Produkte mit einem spez. Gewicht über dem des Seewassers von Erfolg, obwohl dies von den Leuten der CPVA bezweifelt wird. Bezügl. der Viskosität und des Aschengehalts hat man die früher gestellten strengen Forderungen fallen gelassen. Die Zähigkeit bei 20° kann liegen zwischen 12 und 18° E, das sind 91 - 136 cst. (früher 91 cst.). Ein Aschengehalt, der nach zehntel % gemessen wird, wird je nach den übrigen Eigenschaften des Produktes nicht beanstandet.

In erster Linie ist bei den neuen Schmierstoffen, welche eine gewisse Verwandtschaft zu Wasser zeigen, auf die Korrosion zu achten. Es wurde beobachtet, dass bei Verwendung von Glycerogen oder Glykol als Schmierstoff durch die Einwirkung des Seewassers bereits nach 6 Stunden die ersten Anzeichen von Korrosion auftreten.

gez. Jakob

BRr.G 4088 C I c 8.10.42

TA/TPr.Op.471 Ha. 7. November 1942 Gr.

Torpedoversuchsöl

Reheim

Wir danken für Ihr Schreiben vom 8.10.42 und haben daraus entnommen, dass das wasserlösliche Versuchsöl H 189 infolge des grossen Leistungsabfalles als Torpedoschmierstoff nicht verwendbar ist. Es wäre für uns sehr wertvoll, und für die Sache sehr förderlich, wenn wir Gelegenheit hätten, uns mit Ihnen über die grundsätzlichen Fragen und Probleme der Torpedoschmierung auszusprechen. Wir fragen daher an, ob Ihnen eine solche Besprechung erwünscht ist. Als Ort der Besprechung möchte wir die Torpedoversuchsanstalt in Bokernförde in Vorschlag bringen, da dort die Möglichkeit besteht, das Schmierproblem auch von der maschinentechnischen Seite näher kennenzulernen. Ausser den Herren unseres Werkes würde evtl. Herr Prof. Dr.-Ing. Heidebroeck der Techn. Hochschule in Dresden, mit dem wir auf dem Gebiet der Schmierstoffe in enger Fühlung stehen, teilnehmen.

Heil Hitler!

I.G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

gez. I. V. Wilke

Einschreiben!

Chemisch-Physikalische
Versuchsanstalt der Marine

K i e l.

11507

Einschreiben !

Chemisch-Physikalische Versuchsanstalt
der Marine

Kiel-Dietrichsdorf

Geheim !

B.Nr. G 1133 7.4.42
C I b

Ta/TPr.Op.471 Ha.

4. Juni 1942 Gr.

Torpedoveruchöl

Wir übersenden Ihnen als Expressgut eine Probe von 2 ltr eines wasserlöslichen Schmierstoffes zur Prüfung als Torpedoöl. Das Produkt führt die Bezeichnung H 189 und besitzt ähnliche chemische Zusammensetzung wie die Ihnen im Januar d.H. übersandten Produkte H 91 und H 92. Die Untersuchung des neuen Schmierstoffes hatte folgendes Ergebnis:

| | |
|--------------------------|---------------|
| Viskosität bei 20°C | 12,4°E |
| 50°C | 3,08°E |
| 99°C | 1,41°E |
| Viskositätsindex VJ | = 43 |
| Polhöhe η^D | = 2,08 |
| Richtungsfaktor η^D | = 3,88 |
| Stockpunkt | -44°C |
| Flashpunkt | 174°C |
| Verseifungszahl | 4,76 mg KOH/g |
| Neutralisationszahl | 0,05 " |
| Asche | 0,003% |

Das Öl entspricht also hinsichtlich Zähigkeit und Kälteverhalten den geforderten Bedingungen. Ausserdem ist es bei diesem Produkt gelungen, den Aschegehalt besonders niedrig zu halten.

Heil Hitler!

I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

11508

Mr.C 2593 C1e 2.7.42

TA/TPr.P.471 Ha.

27.Juli 1942 Gr.

G e h e i m !

Torpedoversuchs51

Wir danken für Ihr Schreiben vom 2.7.42, das leider erst jetzt in unsere Hände gelangt ist. Um Fehlleitungen und Verzögerungen zu vermeiden, bitten wir Sie, stets unser Briefzeichen anzugeben.

Der wasserlösliche Schmierstoff H 189 kann in Mengen bis zu 300 ltr jeder Zeit nach Abruf zum Versand gebracht werden.

Heil Hitler!

I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

gez. I. V. Wilke

Einschreibesal

Chemisch-Physikalische Versuchs-
anstalt der Marine

Kiel - Dietrichsdorf

§ Torpedo-Versuchsanstalt der Marine
Abt. B, Eckernförde

§ Herrn Dr. Jakob

1150

B-Nr. G 330 Gg 26.2.42

TA/TPr.Op.471 Ha. 13. März 1942 Gr.

Torpedoversuchsöl

G e h e i m

Wir danken für Ihr Schreiben vom 26.2.42 und teilen Ihnen mit, dass wir in der Zwischenzeit einen wasserlöslichen Schmierstoff entwickelt haben, der den von Ihnen gestellten Anforderungen genügen dürfte. Eine Probe von 1/2 ltr mit der Bezeichnung H 130 haben wir an Sie per Express zum Versand gebracht. Wir bitten Sie, dieses Produkt auf seine Verwendungsmöglichkeit als Torpedoöl zu untersuchen. Folgende Daten wurden von uns bestimmt:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Spez. Gewicht bei 20°C | 1,11 kg/l |
| Viskosität bei 20°C | 12,7 ⁰ E |
| " bei 99°C | 1,49 ⁰ E |
| Viskositätspolhöhe | 1,64 |

Einschreiben!

Chemisch-Physikalische Versuchs-
anstalt der Marine

Kiel - Dietrichsdorf

11512

Frankfurt

| | |
|---------------------|--------|
| Richtungskonstante | 3,60 |
| Viskositätsindex | 95 |
| Flammpunkt (o.T.) | 128°C |
| Verseifungszahl | 154,0% |
| Neutralisationszahl | 6,5% |
| Stockpunkt | -47°C |

Sie möchten hierzu folgendes bemerken: Die hohe Verseifungs- und Neutralisationszahl ist darauf zurückzuführen, dass es sich um ein mit synthetischem Ester gefettetes Produkt handelt. Sein Kälteverhalten ist wesentlich günstiger als das der beiden Öle H 91 und H 92. Der Schmierstoff H 130 erstarrt ohne vorhergehende Trübung, es erfolgt also keine Kristallisation.

/ Heil Hitler!

I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

gez. i. V. W. W. W.

1151

Bnr.G 1135 GIB 7.4.42

TA/TPr.Op.471 Ha.

29. April 1942 Gr.

Torpedversuchsöl "H 130"

Geheim!

Gunschgemäß übersenden wir Ihnen per Express 2 ltr Torpedoversuchsöl. Wir haben diesen Schmierstoff Ihren Bedingungen entsprechend auf eine höhere Zähigkeit eingestellt. Er besitzt nunmehr bei 20°C 12,2 Engler und trägt die Bezeichnung H 130/II. Die übrigen Daten werden sich gegenüber denen des H 130 nur ganz unbedeutend geändert haben.

Die Beseitigung des Aschegehaltes ist uns nur unter grossen Schwierigkeiten möglich. Wir möchten daher vorschlagen, den Schmierstoff in seiner jetzigen Zusammensetzung zu verwenden. Die thermische Beanspruchung dürfte bei dem hier vorliegenden Verwendungszweck kaum so hoch sein, dass eine Veraschung des Öles zu befürchten ist. Wir nehmen daher an, dass der Aschegehalt dieses Produktes zu Schwierigkeiten keinen Anlass geben wird.

Sollten sich bei Ihren Versuchen nach Ihren Bedingungen zu grosse Korrosionswerte ergeben, so besteht die Möglichkeit, diesen Öl ein wasserlösliches Korrosionsschutzmittel beizumischen, das bereits in Mengen von wenigen Prozent sehr wirksam ist. Wir bitten Sie, uns mitzuteilen mit welchen Metallen der Schmierstoff in Berührung kommt.

Einschreiben!

Chemisch-Physikalische Versuchsanstalt der Marine

Kiel - Dietrichsdorf

Heil Hitler!

I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

gez. i. V. Wilke

11511

70 April 1942

Handwritten notes and stamps, including a date stamp "11.3.42" and a stamp "I. G. Farbenindustrie A. G.".

Die I. G. Farbenindustrie A. G., Ludwigshafen/Main
die Torpedoversuchsanstalt, Eckernförde.

Betrifft: Torpedoversuch 111 75 130"
Vorgang: Dort. Zeichen: T, Tkr. Op. 471 Ha. von 15.3.42.

Die G.P. bestätigt Inhalt des Empfangs der Probe des Schmierstoffes "1130". Die Untersuchung hatte folgendes Ergebnis:

| | <u>1130</u> | <u>1130</u> |
|---------------------|-------------|-------------|
| Spez. Gew. 20° | 1,11 | 1,019 |
| Viskosität 20° | 1,7 | 1,8 |
| " 50° | - | 0,1 |
| " 100° | 1,4 | 1,48 |
| Visk. 100° | 1,34 | 1,60 |
| Rechtungsdrehmoment | 3 | 3,5 |
| Flammpunkt | 126° | 126° |
| Verbleib | 104 | 132 |
| Neutralität | 5,5 | 5,4 |
| Stockpunkt | -47° | -47° |
| Asche | - | 0,36 % |
| R 500 n.s. | - | 0,7 |
| pH-Wert | - | 4,2 |

Bei der Analyse wurden Abweichungen in der Viskosität bei 20° und der Viskositätszahl festgestellt. Die Viskosität bei 20° soll für Torpedoschmieröle 11-13 betragen. Der Wassergehalt entspricht nicht den für Torpedoschmieröle üblichen Bedingungen. Der pH-Wert wurde elektrometrisch mit einem Kalomel-Cainhydron-Elektrodenpaar bestimmt. Der niedrige pH-Wert läßt korrodierende Eigenschaften des Schmierstoffes "1130" vermuten. Mit Wasser

Handwritten signature and notes at the bottom left.

11515

Einschreiben!

Torpedoversuchsanstalt
Abteilung E 1

S o k e r o f ö r d e

geheim!

Tb, TPr.Op.471 Lu. 15. Januar 1942 Gr.

Torpedoversuchsöl

Wir übersenden Ihnen mit besonderer Post zwei Proben mit je 2 ltr Schmieröl mit der Bezeichnung H 91 und H 92. Die beiden Produkte besitzen sehr gute Schmierfähigkeit und sind infolge ihrer Wasserlöslichkeit besonders für den Antrieb von Torpedomaschinen geeignet. Die physikalischen Daten der beiden Produkte wurden wie folgt bestimmt:

| | H 91 | H 92 |
|---------------------|---------|---------|
| Viskosität bei 20°C | 145 cSt | 145 cSt |
| 38°C | 57,6 " | 57,6 " |
| 99°C | 8,84 " | 8,84 " |
| Viskositätsindex | 121 | 121 |
| Stockpunkt | -36°C | -32°C |

Wir bemerken hierzu, dass es uns ohne weiteres möglich ist, die Zähigkeit der Öle in weiten Grenzen zu verändern. Falls ein tieferer Stockpunkt wünschenswert erscheint, wäre auch in dieser Richtung noch eine Verbesserung zu erreichen. Ausserdem ist es uns möglich, durch Zusätze die Schmierfähigkeit noch weiter günstig zu beeinflussen.

Wir bitten Sie, diese beiden Produkte auf ihre Verwendungsmöglichkeit als Torpedo-Öle zu untersuchen und uns von den Ergebnissen Mitteilung zugehen zu lassen.

In diesem Zusammenhang fragen wir an, ob auf die Wasserlöslichkeit grosser Wert gelegt wird oder ob darauf auch verzichtet werden kann. In diesem Falle wäre es uns möglich, Ihnen ein dem Torpedoöl normal ähnliches Produkt anzubieten.

Heil Hitler!
I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

gez. I. V. Wilke

11516

S
C
H
E
I
B

Das Oberkommando der Wehrmacht
die Versuchsstationen des Reichs

Versuchsreihe der I.G. Farbenindustrie
Vorsatz: I.G. Farbenindustrie Schriesheim 2A, Pfa. O. 271, Nr. 3, 1942
TVA-B. Nr. G 2464/El. vom 23.1.42.

Die Untersuchung der beiden Versuchsöle H-91 und H-92
hat folgendes ergeben:

| | H 91 | H 92 |
|------------------------|---|--|
| Aussehen | klar | klar |
| Farbe | dunkelgelb | dunkelgelb |
| Mech. Verunreinigungen | fehlen | fehlen |
| Spez. Gew. bei 20°C | 1,105 | 1,111 |
| Viskosität bei 20°C | 23,0 E | 21,7 E |
| " " 50°C | 6,1 E | 5,2 E |
| Viskositätspolhöhe | 1,28 | 1,52 |
| Flammpunkt i. PM | 106°C | 105°C |
| Verseifungszahl | 4,9 | 13,1 |
| Mineralsäuren | fehlen | fehlen |
| Org. Säuren | Spuren | Spuren |
| Asche | 0,052 % | 0,16 % |
| Verhalten bei | | |
| -5°C 24 Stunden | trübe u. fläd. | trübe u. fest |
| -10°C 4 " | " | " |
| -15°C 4 " | trübe u. fest | " |
| Siedepunkt | -22 | -25 |
| Wasserlöslichkeit | unter Temperatur- erhöhung trübe Lösung, in jedem Verhältnis mischbar | unter Tem- peratur- erhöhung Lösung, in jedem Verhältnis mischbar |

11517

...fähigkeit beider Ole ... zu hoch, die soll ...
... durch ... liegen. Die ...
... von 12° vorgeschrieben. Bei der ...
... zeigte es sich, daß die ...
... von unter -40° unabhängig von ...
... - vorgeschrieben.

Mit Schreiben SA/TrO. Op. 471 Nr. von 15.1.40 der ...
... wird mitgeteilt, daß Änderung der ...
... Senkung des Stockpunktes und gegebenenfalls auch ...
... im Bereich der ...
... Bedingungen ...
... vorgenommen werden.

... Wasserhaltigkeit der ... ausschlaggebender
Bedeutung, weshalb auf diese Forderung nicht ...
kann.

... wird ... gestellt, ... Untersuchung
einzuschicken.

AMMONIAKWERK MERSEBURG

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LEUNA WERKE (Kreis Merseburg)
Eigenschaft: Abt. 10

Geheim!

1. Dies ist ein Staatsgeheimnis im Sinne des § 1 Nr. 1 des NSG.
2. Weitergabe nur erlaubten bei gleicher oder besserer Geheimhaltung.
3. Aufbewahrung unter Verantwortung des Empfängers unter größtem Verschluß.

Flugmotorenabteilung
Herrn Dr. Sacke
München
Lerchenauerstr. 76

31.7.39

Org.-Abt. Gies/Zoo

11 August 1939

Einheits - Flugmotorenöl.

Unter Bezugnahme auf Ihre Bestellung vom 31.7.39 würde wir Ihnen mit, daß wir am 10.8.39 je etwa 600 kg der folgenden Öle in Wagger Kassel 29471 an Ihre Adresse zur Absendung gebracht haben.

Die Öle wurden in den folgenden Fässern verladen:

| <u>SS 962 p</u> | <u>SS 966 p</u> | <u>SS 970 p</u> | <u>SS 971 p</u> |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. 96b Nr. 15 | Nr. 39 | Nr. 53 | Nr. 96b Nr. 35 |
| " " 18 | " 765 | " 64 | " " 39 |
| " " 26 | " 799 | " 119 | " " 55 |
| " " 63 | " 822 | " 182 | " " 68 |

Wir möchten Sie bitten, uns die Fässer nach ihrer Entleerung sofort zurück zu senden.

Das Öl SS 966 p tritt gemäß einer Abmachung unseres Herrn Dr. Zorn mit Herrn Dipl. Ing. Mücklich, Reichsluftfahrtministerium an die Stelle des im R.L.M. Rundschreiben Nr. LL 3 1811/39 IV g vom 28.6.39 vorgesehenen SS 972 p.

Unter Bezugnahme auf das obige Rundschreiben des R.L.M. möchten wir Ihnen vor dem Beginn der Versuche eine Besprechung vorschlagen. Wir bitten Sie, uns evtl. telefonisch anzugeben, wann sich unser Herr Dr. Zorn zusammen mit Herrn Dipl. Ing. Penzig zu diesen Zwecke bei Ihnen einfinden kann.

Heil Hitler!

11519

I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT LUDWIGSHAFEN A. RH.
Patentabteilung **GEHEIM**

Ludwigshafen a. Rh., den 10. Juni 1944.

Herrn Reg. Baumeister Dipl.-Ing. Rudolf Halder (Techn.
Prüfstand-Op)

Die von Ihnen in Ihrer Meldung vom 27.4.44 gemeldete

Erfindung betreffend Verf. z. Herst. v. Kondensationserzeug-
nissen

nehmen wir gemäß der Durchführungsverordnung vom 20. März 1943
zur Verordnung über die Behandlung von Erfindungen von Gefolgschafts-
mitgliedern vom 12. Juli 1942 in Anspruch. Die Erfindung ist von uns
unter MinOZ 14.755 I (91/44) in Behandlung genommen.

I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

Herrmann *H. I. W.*

Die beiden beigefügten Bestätigungen bitten wir zu unterzeichnen und an die
Patentabteilung zurückzusenden.

1721-10-254/1

11520

Vorläufig geheim

11521

I. G. Ludwigshafen

An
Technischer Prüfstand
z.H.v.Herrn Prof. Wilke

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unserer Nachricht vom

Unser Heeresrat

Unsere Zeichen

Ludwigshafen a. Rh.

Patentabt. We/Wg. 15. Juni 1944

Betreff Neuanmeldung Nr. 308.

Im Anschluss an die Besprechungen, die wir am 27. Mai mit Herrn Dr. Zorn und am 8. Juni mit Herrn Regierungsbaumeister Halder hatten, haben wir eine Neuanmeldung aufgesetzt, die wir am 10. Juni bereits mit Herrn Dr. Zorn besprochen haben. Herr Dr. Zorn ist mit der jetzt vorliegenden Fassung der Anmeldung einverstanden. Wir bitten nunmehr auch Sie um umgehende Stellungnahme zu dem beiliegenden Anmeldeentwurf, damit die Anmeldung baldmöglichst eingereicht werden kann.

Anlage.

J. Halder

11522

Der Reichsminister der Luftfahrt

und Oberbefehlshaber der Luftwaffe

Oberkommando der Luftwaffe
Chef der Technischen Dienstleistung

Nr. 356 - III/W 2 I B Nr. 349/44 S.

(Dies in der Zukunft vorzubehalten. Inhalt angeben.)

Berlin W8, den 14. September 1944.

Stralauer Str. 7

Telefon: 12 00 67

Telefax: 12 00 67

Geheim

An Sie

I.G. Farbenindustrie AG - Ges.

Techn. Prüfstand Cypau

c. H. d. Herrn Dr. Penzig

Ludwigshafen / Rhein

Bekannt Dort. Schreiben Nr./Dr.op.471 H. v. 29.8.44.

Unter Bezugnahme auf Ihr obiges Schreiben wird mitgeteilt, dass es 4 verschiedene Druckzusätze für Flugmotorensteuerstoffe gibt. Als Grundöl wird in allen Fällen SS 701 (Mineralische Ötoring aus Bremen) verwendet. Unter SS 701 A kommt ein Schmierstoff mit Schwefelzusatz zur Auslieferung. SS 701 B ist eine Mischung mit Disulfid, welches Sie von Herrn Dr. Zorn beziehen können. In SS 701 C ist der Druckzusatz der Firma Intava, Etrol, enthalten. Über den Bezug dieses Stoffes bitten wir Sie, sich mit der Firma Intava direkt in Verbindung zu setzen. Schließlich besitzt SS 701 H aus dem Grundöl mit dem Druckzusatz 150/30 der I.G. Leverkusen (Direktor Wenzel), welchen Sie ebenfalls von dieser Stelle direkt beziehen können.

Im Auftrag

Born
11523

TA/TPr.Op 471.Pc. 15.Mai 1941.L.

Untersuchung von LT-Ölen.

G e h e i m !

Wir benötigen als Vergleichstoff für die Prüfung von Torpedo-Schmieröl, das von der Intava herangebrachte Öl LKO 217a und bitten Sie um Beschaffung einer 5-Ltr.-Probe. Für baldige Erledigung wären wir Ihnen dankbar.

Heil Hitler!

I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT.

gez. I. V. Wilke

Einschreiben!

Reichsluftfahrtministerium
Abteilung GL 5 II.

B e r l i n NW 7.
Leipzigerstraße 8.

11524

Einschreiben !

Siemens-Schneckerwerke
s.Hd.V.Herrn Dr.Willmer
Abteilung K 8 5

Berlin - Siemensstadt
Verwaltungsgebäude

Geheim !

TA/TPr.Op.471 Ha.

4.Juni 1942 Gr.

Schmierstoff für Kraxel

Wir beziehen uns auf den Besuch Ihres Herrn Dr.Willmer und übersenden Ihnen per Express eine Probe von 1/2 ltr eines Schmieröls mit der Bezeichnung H 193. Dieses Produkt ist für die Schmierung der Gleitlager Ihrer Kraxel bestimmt. Es besitzt die in der Tabelle zusammengestellten Zähigkeiten. Zum Vergleich führen wir die entsprechenden Zähigkeitswerte des bisher verwendeten Öls Shell-JY 1 nochmals an.

| | H 193 | Shell JY 1 |
|----------------|--------|------------|
| Zähigkeit 90°C | 1,26°E | 1,2°E |
| " 50°C | 1,65°E | 1,61°E |
| " 20°C | 2,99°E | 3,26°E |
| " 0°C | 5,5°E | 9,7°E |
| " -20°C | 23,7°E | 48°E |
| Stockpunkt | -61°C | - |

Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, dass H 193 ein wesentlich besseres Temperatur-Viskositätsverhalten besitzt als das Vergleichsöl. Bei hoher Temperatur ist unser Produkt sählflüssiger, bei niedriger dünnflüssiger als Shell JY 1.

Das Produkt haftet sehr gut an Metall und besitzt sehr geringe Neigung zum Verharzen.

Es ist uns auch möglich, ein Produkt der gleichen chemischen Gruppe, jedoch mit anderer Zähigkeit herzustellen.

Vorschläge über die Art der Schmierung können wir ohne genauere Kenntnis der Lagerkonstruktion nicht geben.

Wir sehen Ihrer Nachricht über die Verwendbarkeit dieses Öles mit Interesse entgegen.

Heil Hitler!

I.G.FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT

Besuchs-Bericht

am 9. April

194 2. L.

Ort der Besprechung Techn. Prüfstand Op 471.

G e h e i m

Anwesend waren

Von der Firma Siemens-Schuckert A.-G., Berlin: Herr Dr. Willner

Von der I. G. die Herren Prof. Dr. Wilke und Obering. Pensig.

Betreff Schmierstoff.

Die Achse eines Kreisel, der mit 10000 Umdrehungen umkluft, soll in Gleitlagern gelagert werden. Der Abstand der Lager beträgt 20 cm, das Kreiselgewicht etwa 6 kg, der Wellendurchmesser etwa 25 mm. Es sind Lager von 5 mm Breite vorgesehen. Der Kreisel wird innerhalb weniger Sekunden aufgedreht und braucht nur 10 Minuten lang zu laufen. Verlangt wird ein Öl, das auch bei langer Lagerzeit nicht abkluft, möglichst flache Viskositätskurve aufweist und nicht verharzt. Es wurde bisher ein Öl JY 1 von Shell verwendet.

| | | | | | | |
|--------------|--------|------|----|------|------|------|
| 20° bei 3,25 | Engler | 23,2 | mm | 4,22 | 39 | 21 |
| 50° | | 7,6 | | | 70 | 80 |
| 90° | | 2,8 | | | 80,0 | 52,3 |
| -20 | | 365 | | | 3,92 | 3,4 |
| | | | | | 325 | 180 |

Es werden von uns Vorschläge über die Schmierung selbst, s.B. Dochtschmierung gewünscht, sowie die Zusendung von kleinen Proben. Diese sollen an folgende Anschrift gesandt werden:

Siemens-Schuckertwerke, Berlin-Siemensstadt 11523
 Verwaltungsgebäude, Abteilung KB 5,
 s.Hd. von Herrn Dr. Willner.

Ein anderes Problem liegt in der Schmierung eines Kolbens, der sich unter dem Einfluss einer bestimmten Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegen soll. Hier ist ein von der Temperatur möglichst völlig unabhängiger Schmierstoff oder eine hydraulische Flüssigkeit notwendig. Es wird von uns vorgeschlagen, für diese Einrichtung auf Zeitauslösung auch chemische Reaktionen in Betracht zu ziehen.

Berichtsbericht v. 9.4.42 -betr. Schmierstoff- Blatt 2.

Eine andere Stelle benötigt einen Elektrolyten, der in einer bestimmten Zeit einen Pfropfen aus Filterpapier durchdringen muß, um dann einen elektrischen Kontakt zu bewirken. Dieser Elektrolyt soll in seiner Zähigkeit ebenfalls möglichst unabhängig von der Temperatur sein.

§ an Herrn Dr. Wiszel
" " Herrn Dr. Roth
" " Herrn Dipl. Ing. Halder.

Pa
11527

Zwischenproduktengruppe

Lu.

Ta/Pr. Op. 4/1 Ha. 12. September 1941
Gr.

Neuanmeldung Nr. 478 "Schmiermittel"

Beiliegend senden wir Ihnen den Entwurf Ihrer Patentanmeldung zurück. Wir haben -soweit möglich- die Beispiele durch Angaben über schmiertechnisches Verhalten aufgrund unserer Versuche ergänzt. Da LK 2200 ganz besonders ausführlich geprüft wurde, möchten wir vorschlagen, das Beispiel 3 mit dem Beispiel 1 zu vertauschen, um dieses Produkt an die Spitze zu stellen. LK 3 wurde nur kurz geprüft, da nach Ihrer Angabe zwischen LK 2200 und LK 3 kein Unterschied besteht. Mit LK 2326/Ja 100, LK 2324/Ja 69 und LK 2325/Ja 46 wurden nur Korrosionsversuche durchgeführt. Die Öle wurden dabei aufgebraucht, sodass es uns unmöglich ist, damit weitere Versuche durchzuführen.

Wir schlagen vor, die Beispiele wie folgt zu ergänzen:

Zu Beispiel 1:

Die schmiertechnische Untersuchung dieses Produktes führte zu folgendem Ergebnis. Es besitzt die Zähigkeit eines Sommer-Autoöls und ändert seine Viskosität mit der Temperatur nur sehr wenig (VJ-117). Der Stockpunkt mit ~~302~~³⁰² -38°C , der Flammpunkt mit 307°C und der Brennpunkt mit 345°C liegen sehr günstig. Sowohl bei der künstlichen Alterung als auch bei Dauerversuchen im Verbrennungsmotor lassen seine geringe Zunahme der Zähigkeit und der Säurezahl auf gute Alterungsbeständigkeit schliessen. Die Rückstandsbildung im Verbrennungsmotor und die Neigung Ringstecken hervorzurufen ist geringer als bei den üblichen Motorenölen. In Schmierfähigkeitsprüfgeräten zeigt das Produkt sehr hohe Druckfestigkeit und ausserordentlich geringen Verschleiss. Die Versuche an Zahnrädern und im Verbrennungsmotoren bestätigen diesen günstigen Befund.

Zu Beispiel 3:

Man erhält so ein braunes wasserlösliches Öl, das bezüglich seiner Schmierfähigkeit den unter Beispiel 1 genannten Produkten weitgehend ähnlich ist.

Anlage:
Neuanmeldung Nr. 478

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPFAU

11528

sehr hochwertig. Wir prüfen weiterhin das Ver-
halten des Zusatzes in unseren verschiedenen Prü-
Obering. Dr. Penzig

Herrn
Professor Blocker,
1/Institut für Metallphysik
am Kaiser-Wilhelm-Institut für
Metallforschung,

(14) Stuttgart-R.
Seestraße 71.

3.5.44. PA/Pr.Op 471.Pe. 9.5.44.L.

Sehr geehrter Herr Professor!

Das Verhalten eines Schmierstoffes im Motor
aufgrund von Alterungsversuchen und sonstigen
Laboratoriumsproben vorauszusagen, ist leider
nicht möglich. Wir sind deshalb gezwungen, die
unständlichen sehr kostspieligen Versuche auf
dem Prüfstand durchzuführen. Das Ergebnis dieser
motorischen Versuche hängt nun von so viel Ein-
flüssen ab, daß die Ergebnisse in ihrer Genauig-
keit oft recht unbefriedigend sind. Immerhin
zeigte die Untersuchung der höchsten Produkte
eine gewisse Einheitlichkeit, während der Stoff
M. 1 deutlich abweicht. Trotzdem möchten wir vor-
sichtig sein und wiederholen einmal den Ver-
such nochmals. Wir prüfen weiterhin das Verhal-
ten des Zusatzes in unseren verschiedenen Prü-
geräten und haben dabei ein zum Teil recht merk-

11529

Geheim!

Herrn Dr. Roser
Glykolfabrik

TA/TPr.Op.471 Ha. 3. Februar 1942 Gr.

LK 2200

Als Anlage erhalten Sie eine Kopie eines Schreibens des Instituts für Motorenwesen der Luftkriegsakademie und einen Durchschlag unserer Antwort - schreibens. Wir bitten Sie, dem Institut eine Menge von 100 ltr LK 2200 zur Verfügung zu stellen und diese an die angegebene Adresse zum Versand zu bringen.

TECHNISCHER PRÜFSTAND OPPAU

gez. *Wilke*

2 Anlagen

11530

Besuchs-Bericht

Sept. 1942

Ort der Besprechung Berlin

Anwesend waren

Von der Firma Allgem. Maschinenbaugesellschaft A.G.
vorm. Schwartzkopff, Berlin, Scheringstr. 13-28.

Von der I. G. Herr Obering. Penzig, Herr Dr. Zorn (Leuna Werke)

Betreff Torpedo-Schmierstoffe.

Es werden nur 45 cm Torpedos für die Luftwaffe mit der altbekannten Preßluftmaschine hergestellt. Die Pleuellagerung ist durch Bleibronzebüchse etwas verbessert. Im Gegensatz zum 53 cm Torpedo wird kein Wasser ins Kurbelgehäuse eingespritzt.

Nachteilig ist bei den bisher verwendeten Ersatzölen der auftretende Qualm, der dadurch hervorgerufen wird, daß der Ölnebel gemeinsam mit dem Abgas abgeführt wird. Es ist beabsichtigt, den Öldunst durch die Ablasschraube des Kurbelgehäuses getrennt abzuführen. Später ist an eine Kreislaufschmierung gedacht.

Zur Vermeidung der Ölspur kann mit Erfolg ein Emulgator verwendet werden. Es sind jedoch dabei Schäden an der Nockenscheibe aufgetreten. Die Flächenpressung zwischen Rolle und Nocken beträgt 80 bis 100 kg/mm² Hertz. Von einem Schmieröl wird möglichst hoher Flammpunkt und Stockpunkt von zunächst wenigstens -35° verlangt.

Als Kraftstoff wird Dekalin verwendet. Mit verschiedenen Kraftstoffen wurden verschiedene Leistungen erzielt, was winigermaßen unverständlich ist. Der Kraftstoffbrenner ist auf fettes Gemisch eingestellt. Zur Kühlung des Brenners und zur Verdampfung wird normal eine Wasser-Alkohol-Mischung verwendet. Der Alkohol wird lediglich der Kältebeständigkeit wegen zugesetzt.

H. Penzig
H. Halber

11532

Penzig

