

LARGE
DOCUMENT

2 SECTION

109A

- 220 -

- 330 -

- 330 -

- 330 -

1

1

0

- 10 -

- 10 -

- 10 -

- 20 -

2

3


- 15 -

- 25 -

- 35 -

1100

1200



LARGE
DOCUMENT

2 SECTION

NOA

- 330 -

- 330 -

- 330 -

- 330 -

- 330 -

1

1

- 101 -

- 101 -

- 101 -

- 101 -

- 101 -

2

3

- 20 -

- 20 -

- 20 -

- 20 -

100
170

MOB

Mtr.Gewinde M10,1154

110

115

300

240

Pos. 1 erst einbauen, dann mit 2
gut verschweißen!

11

Z.P.235/2160

100

100

100

100

100

100


Maschinenfabrik Imperial
D.L.A. 1942


24349

Riemenstab

LARGE
DOCUMENT

3 SECTION





HOF

Latten Lücke 1,5mm, Spaltung 8mm

mf. Taktung 7,5 mm


8 P. 225/3100


Order	Number	Quantity	Supplier
210	02	225	Werkspoor Imperial
211	03	225	Werkspoor Imperial


Order confirmed

LARGE
DOCUMENT

3 SECTION







Lochplatte: Löcher 1,5mm, Teilung 7mm

Löcher 2mm, Teilung 7,5 mm

Z.R. 235/2160

Datum	Nummer	Zeichner	Mach. Fabrik Imperial
1920	120		
1920	120		
Drehscheibe			240220
Drehscheibe			240220

Ruhrchemie Aktiengesellschaft
Oberhausen-Holten

~~Post eingehende (Empfänger)~~

Gewerkschaft V i k t o r
z. Hd. von Herrn Dir. Schmalfeld,

Castrop - Rauxel.

BB Abt. BVA / Edm.-

27. Dezember 1938.


Beifolgend:

Beifolgend überreichen wir Ihnen den Durchdruck
unseres Schreibens an die Maschinenfabrik Imperial G.m.b.H.
in Neisse, betreffend die Inbetriebnahme der Fadenpresse.

Heil Hitler!
RUHRCHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT


ges. ppa Friedrich i. W. Blaue

Ablage:




114 A
Bellows

Musterbild der Faltenpresse



Federupresse.



~~Zeichnung~~
Federupresse (Spring press)

114 B

Schleierstück

Maßstab: 1:1

Halter, 22.11.38. Raa

10311
Vorläufige Abrechnung

115

An die

Maschinenfabrik Imperial G.m.b.H.,

Meissen / Sa.

LB ABT. DVA 200/1200.-

23. Dezember 1930.

Mitteilungen:

Wir berichten uns auf den Bereich unseres Herren Dr.
Z o o l e n bei Ihnen am 20. d. Mts. zwecks Inbetriebnahme
der Puderpresse. Wir haben die bei dem Versuch gewan-
teten Beobachtungen mit unserem nachverständigen Herren be-
sprochen und sind zu folgenden Ergebnis gekommen.

In den linken Teil der grossen Presse hat der Klin-
sterdichtung gearbeitet, infolgedessen war der Dichtungs-
tritt dort richtig. In den rechten Teil jedoch hat der
Klinsterdichtung nicht richtig bewegt, vermutlich weil
der Stab von vornherein nicht auf dem Lochblech auflag.
Die Folge davon war ein Verstopfen der Bohrungen und eine
Zunahme des Wasserdruktes in diesem Teil. Dadurch ist dann
die Presse seitlich durch die Dichtung ausgepresst worden.
Bei richtigem Arbeiten ist also vermutlich eine Verstärkung
der Abdichtung gar nicht erforderlich.

Bei der kleinen Versuchspresse konnte als Fehler eben-
falls der zu grosse Abstand des Klinsterstabes von dem Lochblech
erkannt werden. Dadurch trat ebenfalls Verstopfung der Boh-
rungen ein.

1101-17
23. Dezember 1920.

116

Wir haben ähnliche Erscheinungen wiederholt auch beobachtet, wenn der Führungstab nicht sorgfältig eingesetzt war; so muss unmittelbar auf dem Lochblech aufliegen und die ganze Breite der mit Massen bedeckten Fläche des Lochbleches bestrichen. So war es auch vergessen. Wie Ihnen bereits mitgeteilt, haben wir durch Einbau eines schrägen Blecheinsatzes den mit Massen bedeckten Teil des Lochbleches auf je zur Hälfte herabgesetzt (siehe beiliegende Zeichnungen Nr. 647 und 148). Für diese Breite hat sich ein Durchmesser des Führungstabes von 10 mm bewährt; kleinere Durchmesser waren weniger vorteilhaft, bzw. unbrauchbar.

Wir sind der Meinung, dass, wenn diese Bedingungen bei Ihren Federcupressen ebenfalls geschaffen werden, die gleichzeitige Federnbildung auch dort erreicht werden wird. Hierzu wäre vor allem, wie bereits besprochen, erforderlich, die Querstäbe, welche den Führungstab halten, beiderseit zu lernen. Vermöglich können Sie auch mit dem Durchmesser u. Führungstabes von 10 mm auf 12 mm heraufgehen, um eine bessere Stabilität zu erreichen. Wir bemerken noch, dass wir keinen Führungstab aus hochwertigen Stahl angefertigt haben, um die Formänderung nach Möglichkeit zu vermeiden.

Man könnte darum denken, das schließende Aufliegen des Führungstabes auf dem Lochblech dadurch zu erreichen, so man ihn mittels Federn anpreist. Bevor man sich jedoch in dieser unzulässiger Weise entschliesst, sollte man eigentlich mit einem gewissen Einpassen versuchen. Man müsste von uns in langwierigem Versuchen als günstig ermittelten Verhältnissen möglichst genau nachahmen.

Denkt Ihnen dies möglich ist, überreichen wir Ihnen beiliegend eine Kassettinse sowie eine genaue Querschnittszeichnung in natürlicher Größe des von uns benutzten Unterstücks. Wir nehmen an, dass sich dadurch die Übereinstimmung des Originals ziemlich erhöht.

Althanns Aktiengesellschaft
Oberhausen-Nordsee

Maschinenfabrik Imperial
G.m.b.H., Berlin / Br.

23. December 1918

117

Wir bitten Sie, uns Ihreseits die Zeichnungen zu überreichen, aus welchen wir die genaue Beschaffung des jetzigen Unterstücks der zur Mittelwerft bestimmten Fregatten können können.

2. Anklamer

Bell Hitler!

Gelehrte Akademie für
die Jagdmann ppa. Stoffe

Bew. i. Abt.

Schnellfolge.

44000 G. von old. 220000