


Handgebläse



Handgebläse-Zylinder



Die 3 Generatoren müssen früher oder später die Conner Supplett erneuert werden.  
 Die Trocknung ist an allen Generatoren ohne die nötige Reserve, es soll die mechanische Windsichtung durch unbewegte pneumatische Sichter ersetzt werden, die komplizierten Rohrmühlen durch Klammernmühlen oder überflüssige Circus wird beseitigt.

Reserve R. P. H. Zuführung und Reservegebläse müssen beschafft werden.  
 Jeder Generator muß mit Vorlage vor Sammelleitung versehen werden.  
 Größere Umlaufgebläse müssen beschafft werden, die alter bleiben als Reserve.  
 Reserve Dunster für Brennstaub ist notwendig.

Anlage 2.