

2168-30/4.03-181

6)  
 führung keine Zeit zur Kontrolle und Pflege der Apparaturen. Vielfach fehlt es auch an Betriebserfahrung,<sup>7)</sup> teilweise besteht auch mangelndes Verantwortungsbewußtsein<sup>8)</sup> und wenig Liebe zur technischen Kleinarbeit. Es ist nicht zuviel zu sagen, zu behaupten, daß in der alten Fabrik Apparate und Maschinen sich in sehr ungepflegtem Zustand befinden. Es fehlt aber auch durchgehend an Kräften zur Bewältigung der schwierigen Aufgabe, vor allem an Handwerker- und Reparaturingenieuren zur sachgemäßen Durchführung und Nachkontrolle vorkommender Änderungen und Instandsetzungen. Dazu kommt die verhängnisvolle Art der Stromverteilung im Werk, zu der die Sachverständigen von Leuna getrennte Stellung genommen haben.

Herr Liebigt aus Leuna, der sich neben der Betreuung der von Leuna abgestellten Kräfte um das Bestellwesen und die Verrechnung in Krumpa bezieht, klagt sehr über den schleppenden Gang der Materialbeschaffung, eine Klage, die auch häufig von den technischen Betriebsführern der Wintershall AG erhoben wird. 9)

Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge ist damit zu rechnen, daß in diesem Winter die heute mögliche Kapazität der Fischer-Anlage von etwa 35-40 Tausend Tonne nicht erreicht werden kann. Ob die Gasphase der Hydrierung angefahren und durchgehalten werden kann, hängt davon ab, wie die Synthese und Kraftgasgeneratoren fahren, an denen wir in den letzten zwei Monaten nur dauernd Ausfälle erlebt haben. Die Gasphase der Hydrierung kann erst angefahren werden, wenn die jetzt angelegten neuen Sicherungen im elektrischen Netz gegen unterkonditionierten Ausfall durchgeführt worden sind.

Die mit dem jetzigen Instandsetzungsstand nach Hüttenort abgeforderten Kräfte werden ausreichen, die Fabrik über den Winter zu bringen und die Arbeitstempo der Fabrik langsam zu steigern. Mehr kann nicht erwartet werden.

Über die Zusammenarbeit mit Wintershall ist zu berichten, daß das Verhalten von Leuna und unsere Kritik den Betriebskreisen in Hüttenort nicht wenig erwünscht ist. Da Herr Direktor Schmiedel nicht soviel Autorität ausübt, hat sich bei Wintershall eine ablehnende Haltung und deshalb herausgebildet. Anstatt sich hierin zu betonen sind jedoch nicht vorzunehmen. 10)

*Stromleit. Vorarbeiten beheimatet sein  
 wir tragen die Verantwortung in der  
 kein diep von penult Form  
 von Hecht ohne einen in von verita allen*