

5. SYMBOLVERZEICHNIS

a	[cm ² /cm ³]	Austauschfläche pro Volumeneinheit
A	[cm ²]	Querschnittsfläche des Reaktors
B		Integrationskonstante
B ₀		BODENSTEIN-Zahl ($B_0 = w_L \cdot L / D_L$)
C	[g/cm ³]	Konzentration, Verweilzeitdichtefunktion
C _c	[g/cm ³]	mittlere Konzentration im Reaktionsvolumen
$\bar{C}(s)$		LAPLACE-Transformation von C(t)
d	[cm]	Säulendurchmesser
D	[cm ² /sec]	Durchmischungskoeffizient
E		Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung
D _a		DAMKÖHLER-Zahl ($D_a = k_1 \cdot T$)
f		Fehlerfunktion
F(s)		Übertragungsfunktion
G		Gewichtsfunktion
H	[cm]	Höhe
H _B	[cm]	Betriebshöhe
i		Laufindex, i-te Zelle, i-ter Schritt
j		Laufindex, j-ter Parameter
k ₁	[sec ⁻¹]	Geschwindigkeitskonstante
L	[cm]	Meßstellenabstand
L		LAPLACE-Transformation der in der geschweiften Klammer stehenden Funktion
L ⁻¹		Inverse LAPLACE-Transformation
m	[g]	Spurstoffmenge
M ^{N,0}		N-tes, ungewichtetes Nullmoment
M ^{N,s}		N-tes, gewichtetes Nullmoment
M̄ ^{N,0}		N-tes, ungewichtetes, normiertes Zentralmoment
M̄ ^{N,0} _∞		N-tes, ungewichtetes, normiertes Zentralmoment für ein beidseitig, unendlich ausgedehntes System
n		Laufindex
N		Anzahl der Zellen, N-ter Ordnung
p	[atm]	Druck
P		Parametervektor
Pe		PECLET-Zahl ($Pe = w_L \cdot L / D_L$, hier mit der BODENSTEIN-Zahl identisch)

Pe^*		modifizierte FÖCLET-Zahl ($Pe = w_R \cdot d / D_g$)
q		charakteristische Wurzel
Q	[$E/(cm^3 \cdot s)$]	Quellenterm
s	[sec^{-1}]	LAPLACE-Variable
t	[sec]	Zeit
\bar{t}	[sec]	mittlere Verweilzeit
t_E	[sec]	Erstpassagezeit
T	[$^{\circ}C$]	Temperatur
U	.	Umsatz
x	[cm]	Ortskoordinate
V	[cm^3]	Volumen
v	[cm^3/sec]	Volumenstrom
w	[cm/sec]	Strömungsgeschwindigkeit
w_A	[cm/sec]	Auftriebsgeschwindigkeit des Blasenschwärms
w_T	[cm/sec]	Aufstiegs geschwindigkeit einer Einzelblase
β		Rücklaufverhältnis
$\delta(t)$	[sec^{-1}]	DIRAC'sche Deltafunktion
ϵ		relativer Volumenanteil
ψ	[$g/cm^3 \cdot s$]	allgemeine Transportgröße
λ_F		Lösungen der charakteristischen Gleichung
ρ	[g/cm^3]	Dichte
ϕ		Zielfunktion
θ		dimensionslose Zeit
τ	[sec]	Bezugszeit

INDIZES

A	Ausgang, Komponente A
B	Eingang
F	Feststoff
G	Gas
GM	experimentell bestimmte Größe
L	Flüssigkeit (liquid)
R	Relativ, Radial, Rückwärts
SR	ideales Strömungsrohr
V	Vorwärts
$*$	dimensionslose Größe
S	auf das Leerrohr bezogen (<u>superficial</u>)

FUNKTIONEN

$$I_N(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x/2)^{2k+N}}{k! \cdot \Gamma(k+N+1)}$$

modifizierte BESSEL-Funktion
1. Art, N-ter Ordnung

$$\Gamma(x) = \int_{\beta=0}^{\infty} e^{-\beta} \cdot \beta^{x-1} \cdot d\beta$$

GAMMA-Funktion

Alle hier nicht aufgeführten Zeichen und Indizes werden im Text näher erläutert.

6. LITERATURVERZEICHNIS

- [1] A.PROKOP, L.E.ERICKSON, J.FERNANDEZ, A.E.HUMPHREY
Biotechnol. and Bioeng. 11, 945 (1969)
Design and Physical Characteristics of a Multistage,
Continuous Tower Fermentor
- [2] AUTORENkollektiv
Lehrbuch der chemischen Verfahrenstechnik, S.568
VEB Deutscher Verlag für Grundstoffind., Leipzig (1961)
- [3] O.LEVENSPIEL
Chemical Reaction Engineering
J.Wiley and Sons, Inc., New York (1967)
- [4] R.ARIS
Chem. Eng. Sci. 9, 266 (1959)
Notes on the Diffusion-Type Model for Longitudinal
Mixing in Flow (LEVENSPIEL, SMITH and VAN DER LAAN)
- [5] K.B.BISCHOFF
Chem. Eng. Sci. 12, 69 (1960)
Notes on the Diffusion-Type Model for Longitudinal
Mixing in Flow
- [6] H.HOFMANN
Chem. Eng. Sci. 14, 193 (1961)
Der derzeitige Stand bei der Vorausberechnung der Ver-
weilzeitverteilung in technischen Reaktoren
- [7] G.DOETSCH
Einführung in Theorie und Anwendung der LAPLACE-Trans-
formation
Birkhäuser Verlag, Basel - Stuttgart (1970)
- [8] O.LEVENSPIEL, K.B.BISCHOFF
Advances in Chemical Engineering 4
Academic Press, New York - London (1963), S.95

- [9] G.BUB
Zur Ermittlung von Verweilzeitdichte/-verteilungsfunktionen in kontinuierlich betriebenen Reaktoren
Dissertation, Univ. Stuttgart (1971)
- [10] M.H.ROEMER, L.D.DURBIN
I & E C Fundamentals 6, 120 (1967)
Transient Response and Moments Analysis of Backflow Cell Model for Flow Systems with Longitudinal Mixing
- [11] E.T.VAN DER LAAN
Chem. Eng. Sci. 7, 187 (1958)
Notes on the Diffusion-Type Model for the Longitudinal Mixing in Flow (C.LEVENSPIEL and W.K.SMITH)
- [12] K.ØSTERGAARD, M.L.MICHELSSEN
Can. J. Chem. Eng. 47, 107 (1969)
On the Use of the Imperfect Tracer Pulse Method for Determination of Hold-up and Axial Mixing
- [13] A.S.ANDERSSEN, E.T.WHITE
Chem. Eng. Sci. 25, 1015 (1970)
Parameter Estimation by the Transfer Function Method
- [14] M.J.HOPKINS, A.J.SHEPPARD, P.EISENKLAM
Chem. Eng. Sci. 24, 1131 (1969)
The Use of Transfer Functions in Evaluating Residence Time Distribution Curves
- [15] M.L.MICHELSSEN, K.ØSTERGAARD
Chem. Eng. Sci. 25, 583 (1970)
The Use of Residence Time Distribution Data for Estimation of Parameters in the Axial Dispersion Model
- [16] A.S.ANDERSSEN, E.T.WHITE
Chem. Eng. Sci. 26, 1203 (1971)
Parameter Estimation by the Weighted Moments Method

- [17] W.BÖXKES
Systemanalyse bei chemischen Reaktoren durchgeführt
am Beispiel einer Zweiphasenaufstromkolonne
Dissertation, Univ. Erlangen-Nürnberg (1973)
- [18] A.S.ANDERSSEN, E.T.WHITE
Can. J. Chem. Eng. 47, 288 (1969)
The Analysis of Residence Time Distribution Measurements
Using Laguerre Functions
- [19] J.L.JOHNSON, L.-T.PAN, Y.-S.WU
I & E C Proc. Des. Developm. 10, 425 (1971)
Comparison of Moments, S-Plane, and Frequency Response
Methods for Analysing Pulse Testing Data from Flow Systems
- [20] K.B.BISCHOFF, C.LEVENSPIEL
Chem. Eng. Sci. 17, 245 (1962)
Fluid Dispersion-Generalization and Comparison of Mathematical Models - I Generalization of Models
- [21] H.KÜLBEL
Elasensäulen-Reaktoren
Dechema-Monographien Nr.1264-1291, Bd.68, S.35
Verlag Chemie GmbH, Weinheim (1971)
- [22] T.REITE, S.RENKEN, B.A.ISRAEL
Chem. Eng. Sci. 23, 619 (1968)
Gas Hold-up and Axial Mixing in the Fluid Phase of
Bubble Columns
- [23] D.J.NICKLIN
Chem. Eng. Sci. 17, 693 (1962)
Two Phase Bubble Flow
- [24] D.BHAGA, M.E.WEBER
Can. J. Chem. Eng. 50, 323 (1972)
Hold-up in Vertical Two and Three Phase Flow
Part I: Theoretical Analysis

- [25] D.BHAGA, M.E.WEBER
Can. J. Chem. Eng. 50, 329 (1972)
Hold-up in Vertical Two and Three Phase Flow
Part II: Experimental Investigation
- [26] J.L.ANDERSON, J.A.QUINN
Chem. Eng. Sci. 25, 373 (1970)
Bubble Columns: Flow Transitions in the Presence of
Trace Contaminants
- [27] H.KÖLREL, H.LANGEMANN, J.PLATZ
Eigenschaften des Blasensäulen-Reaktors
Dechema-Monographien Bd.41, S.225
- [28] G.MARUCCI
I & E C Fundamentals 4, 224 (1965)
Rising Velocity of a Swarm of Sherical Bubbles
- [29] W.DECKWER, K.POPOVIC
Chem.-Ing.-Techn. 45, 984 (1973)
Berechnung axial-durchmischter Rohrreaktoren als Rühr-
Zesselkaskade mit Rücklauf
- [30] J.LÜCKE
Verweilzeitmessungen in Mehrphasensystemen an einer Ein-
bzw. Mehrstufenanlage
Diplomarbeit, TH Hannover, TCI (1973)
- [31] W.URBANCZYK, H.KROEPELIN, K.SCHÜGERL
Chem.-Ing.-Techn. 45, 1125 (1973)
Bestimmung der Modellparameter einer Gegenstrom-Füllkörper-
extraktionskolonne durch die Analyse des Übergangsverhaltens
- [32] D.M.HIMMELBLAU
Process Analysis by Statistical Methods
John Wiley & Sons, Inc., New York (1970)
- [33] K.SCHÖNEMANN, H.HOFMANN
Chem.-Ing.-Techn. 29, 665 (1957)
Über die Vorausberechnung chemischer Reaktionsapparate

- [34] G.D.TOWELL, G.H.ACKERMANN
Fifth European, Second International Symposium on Chemical Reaction Engineering, Amsterdam (1972)
Axial Mixing of Liquid and Gas in Large Bubble Reactors
- [35] W.B.ARGO, D.R.COVA
I & E C Proc. Des. Developm. 4, 352 (1965)
Longitudinal Mixing in Gas-Sparged Tubular Vessels
- [36] H.LANGEMANN, C.TAUBERT
Verfahrenstechnik 2, 417 (1968)
Axiale und radiale Durchmischung der Flüssigkeitsphase
in Blasensäulen-Reaktoren, II. Teil
- [37] W.DECKWER, U.GRAESER, H.LANGEMANN, Y.SERPENEN
Chem. Eng. Sci. 28, 1225 (1973)
Zones of Different Mixing in the Liquid Phase of Bubble Columns
- [38] S.GONDO, S.TANAKA, K.KAZIKURI, K.KUSUNOKI
Chem. Eng. Sci. 28, 1437 (1973)
Liquid Mixing by Large Gas Bubbles in Bubble Columns
- [39] D.HERBERT
A Theoretical Analysis of Continuous Culture Systems, S.21
in "Continuous Culture of Micro-Organisms"
Soc. Chem. Ind. Monograph No.12, London (1961)
- [40] A.KITAI, H.TONE, A.OZAKI
Biotechnol. and Bioeng. 11, 911 (1969)
Performance of a Perforated Plate Column as a Multistage Continuous Fermentor
- [41] E.A.FALCH, E.L.GADEN Jr.
Biotechnol. and Bioeng. 11, 927 (1969)
A Continuous, Multistage Tower Fermentor. I. Design and Performance Tests

- [42] E.A.FALCH, E.L.GADEN Jr.
Biotechnol. and Bioeng. 12, 465 (1970)
A Continuous, Multistage Tower Fermentor. II. Analysis of
Reactor Performance
- [43] K.B.BISCHOFF
Can. J. Chem. Eng. 44, 281 (1966)
Optimal Continuous Fermentation Reactor Design

C-2

2. ANHANG

1. Programmausdrucke
2. Ausdruck der Ergebnisse für die Meßreihe 2038

1. Programmabdrucke:

Bei allen Auswertmethoden bleibt das Hauptprogramm 'PROGRAM WUM' unverändert. Das zur Berechnung der Modellparameter aus der Momentenmethode benutzte Unterprogramm 'SUBROUTINE KARL' wird bei Verwendung der anderen Auswertmethoden in der Weise geändert, daß die durch Anweisungsnummern beschriebenen Programmteilstücke an den mit römischen Zahlen gekennzeichneten Stellen ausgetauscht werden.

16.08.73

```
PROGRAM WUM
COMMON /DATEN/ ISTK,IKAN,ZEIT,MSCH,MIT,XNULL,MAXF,TDAT
•DRUCK,ZEICH,MAXSP
TYPE LOGICAL ISTK
TYPE INTEGER DRUCK,ZEICH
IS=50
IC=51
READ (IS,101 ISTK,IKAN,ZEIT,MSCH,MIT,XNULL,MAXF,TDAT,37) IC<,ZEICH
10 FORMAT (L1,X,I2,X,F13.8,X,I4,X,I3,X,F6.1,X,I2,X,I3,X,I1,X,I1)
CALL MEMORY(KU,KD)
MAXSP=KD-KU+1
WRITE (IO,20)
20 FORMAT (1H1,10(1),39H ES WURDE MIT FOLGENDEN DATEN GEZOEGNET//)
IF (ISTK) 30, 0
30 WRITE (IO,31) IKAN,MSCH
31 FORMAT (/19H ANZAHL DER KANAEL:20X,I6,18H (MIT STEUERKANAL)/
1           /18H STEUERKANAL SIGNAL,21X,I6)
1 GO TO 50
40 WRITE (IO,41) IKAN
41 FORMAT (/19H ANZAHL DER KANAEL:20X,I6,19H (OHNE STEUERKANAL))
50 WRITE (IO,51) ZEIT,XNULL,MAXF,TDAT
51 FORMAT (/39H ZEIT ZWISCHEN ZWEI MESSWERTEN,5X,F10.8/
1/6H ANZAHL DER WERTE FÜR MITTELWERT WIRD JEHILFS UEBERRECHNET/
2           /25H MINDESTGRÖSSE DER WERTE,14X,F6.3/
3           /23H MAXIMALZAHN DER FEHLER,16X,I6/
4           /32H ANZAHL DER UEBERLESENEN DATEIER,7X,I6/)
IF (DRUCK,EQ,1) 60, 70
60 WRITE (IO,61)
61 FORMAT (/34H DIE MESSREIHEN WERDEN AUSGEZOEGKT//)
1 GO TO 72
70 WRITE (IO,71)
71 FORMAT (/40H DIE MESSREIHEN WERDEN NICHT AUSGEZOEGKT//)
72 IF (ZEICH,EQ,1) 80, 90
80 WRITE (IO,81)
81 FORMAT (/33H DIE MESSREIHEN WERDEN GEZOEGNET/1H1)
CALL KARL
GO TO 100
90 WRITE (IO,91)
91 FORMAT (/39H DIE MESSREIHEN WERDEN NICHT GEZOEGNET/1H1)
CALL KARL
CONTINUE
100 END
```

16.08.73

```
SUBROUTINE KARL
COMMON /1/ MM(1)
COMMON /FEHL/ IFEHL
COMMON /DATEN/ ISRK,IKAN,ZEIT,HSCH,MIT,XNULL,MAXF,IDAT,
*DRUCK,ZEICH,MAXSP
DIMENSION LW(255),K(3000)
DIMENSION LWHILF(256)
DIMENSION XMUF1S(2),XMUE2(2),XMUE3(2)
DIMENSION XLU(4)
EQUIVALENCE (LW(1),LWHILF(1))
TYPE INTEGER DRUCK,ZEICH
TYPE LOGICAL EOFL,ISRK,KG

11=30
1S=50
1O=51
IEOF#IDAT
READ (1S,1) XCOR
1 FORMAT (F3.1)
READ (1S,2) (XLU(I),I=1,2)
2 FORMAT (2F4.2)

REWIND 11
IF (IDAT) 12,11,12
11 EOFL=1
GO TO 30
12 CALL FILEF (11,IDAT)
EOFL=1
IM=0
IFEHL=0
JFEHL=0
20 BUFFER IN (11,2) (LWHILF(1),LWHILF(256))
10020 IF (UNIT,11) 10020,23,21,10023
10023 WRITE (10,10024)
10024 FORMAT (31H *** FEHLER AUF MAGNETBAND 1 **)
GO TO 23
21 IEOF=IEOF+1
IF (EOF) 3000,22
22 EOF=0
GO TO 20
23 EOF=0
DO 24 J=1,256
IF (LW(J).EQ.130) 60,24
24 CONTINUE
GO TO 20
30 IM=0
IFEHL=0
JFEHL=0
40 BUFFER IN (11,2) (LWHILF(1),LWHILF(256))
10040 IF (UNIT,11) 10040,50,500-10041
10041 WRITE (10,10042)
10042 FORMAT (31H *** FEHLER AUF MAGNETBAND 2 **)
50 J=0
EOF=0
60 J=J+1
IF (J.GE.256) 40,70
```

16.08.73

```
70 IF (LW(J).EQ.3) 60,80
80 IF (LW(J).EQ.18B) 60,130
90 IF (J.GE.251) 550,100
100 NH=ID(LW(J+5))+10*ID(LW(J+4))+100*ID(LW(J+3))+1000*ID(LW(J+2))
110 IF (IFEHL) 110,120,110
NR=999999
IFEHL=0
120 J=J+6
GO TO 60
130 IF (LW(J).EQ.171) 140,150
140 IV=1
GO TO 170
150 IF (LW(J).EQ.173) 160,210
160 IV=-1
170 IF (J.GE.252) 600,170
180 IM=IM+1
IF (IM.GT.MAXSP) 181,185
181 WRITE (10,182) NR
182 FORMAT (29H1ZU VIELE WERTE IN MESSREIHE +1^4)
RETURN
185 NH(IM)=ID(LW(J+4))+10*ID(LW(J+3))+100*ID(LW(J+2))
*      +1000*ID(LW(J+1))+IV
186 IF (IFEHL) 190,200,190
190 NH(IM)=999999
IFEHL=0
J1=J+1
J4=J+4
DO 192 JJ=J1,J4
IF (LW(JJ).EQ.171.OR.LW(JJ).EQ.173) 191,192
191 J=JJ+1
GO TO 60
192 CONTINUE
200 J=J+4
GO TO 60
210 IF (LW(J).EQ.131) 300,220
220 IF (LW(J).EQ.130) 60,230
230 IM=IM+1
NH(IM)=999999
J1=J+1
J4=J+4
DO 250 JJ=J1,J4
IF (LW(JJ).EQ.171.OR.LW(JJ).EQ.173) 240,250
240 J=JJ+1
GO TO 60
250 CONTINUE
J=J+4
GO TO 60
300 IHM=0
IF (NR.EQ.999999) 320,330
320 WRITE (10,321)
321 FORMAT (X,119(H+1)/19H FEHLER IM KENNWORD,X,100(H+1)/X,119(H+1)//)
GO TO 340
330 WRITE (10,331) NR
331 FORMAT (X,119(H+1)/10H MESSREIHE+1^6,X,103(H+1)/X,119(H+1)//)
340 IF (1STK) 345,365
```

16.08.73

```
345 IMH=IMH+1
    IF (IMH.GT.IH) 420,350
350 IF (XABSF(MH(IMH)),LT.MSCW) 345,360
360 IF (MH(IMH),EQ.999999) 345,370
365 IKAN1=IKAN
    MANF=0
    NL=0
    READ (IS,376, ELEK
376 FORMAT (F5.3)
351 NL=NL+1
    PROZ=XLUE(NL)
    GO TO 371
370 MANF=1MH
    IKAN1=IKAN+1
371 UD 460 I1=1,IKAN1
    IK=C
    JFEHL=0
    JFEHL=0
    J=0
375 INEMANF+J*IKAN+1
    IF (IN,GT.IH) 420,380
380 IF (XABSF(MH(IN)),LT.MSCW) 420,390
390 IF (MH(IN),EQ.999999) 400,410
400 JFEHL=1
    JFEHL=JFEHL+1
410 IK=IK+1
    IF (IK,GT.3000) 411,413
411 WRITE (IO,412) NR
412 FORMAT (19H1MEHR ALS 3000 MESSWERTE PRO KANAL BEI MESSREIHE ,14)
    GO TO 461
413 IF (I1.EQ.2) 372,415
372 K(IK)=ELEK+XABSF(MH(IN))
    GOTO 419
415 K(IK)=XABSF(MH(IN))

419 J=J+1
    GO TO 375
420 IF (ISTK) 421,422
421 I2*I1+1
    GO TO 423
422 I2=I1
423 WRITE (IO,424) 12
424 FORMAT (/6H KANAL
425 IF (JFEHL.EQ.1) 430,439
430 WRITE (IO,431) JFEHL
431 FORMAT (X,14,23H FEHLER IN DIESEM KANAL/)
439 IF (IDRUCK.EQ.1) 440,442
440 IF (PROZ.EQ.1,) 443,442
443 WRITE (IO,441) IK(J),JZI,IK,5
441 FORMAT (20(X,I5),
442 IF (IK.LT.WT) 445,450
445 WRITE (IO,446)
446 FORMAT (//1H ZU WENIG MESSWERTE)
    GO TO 460
450 IF (JFEHL.GT.MAXFI) 455,700
455 WRITE (IO,456)
```

16.08.73

```
456 FORMAT (/16H ZU VIELE FEHLER)
460 CONTINUE

C      DISPERSIONS- UND ALLGEMEINES ZELLENMODELL
C      ERMITTlung DER PARAMETER

      PRO=PROZ*100
      WRITE(10,501) PRO
      501 FORMAT (28H FUER DIE AUSWERTUNG WERDEN ,F5.1,32H PROZEIT DER MESSK
     *ERTE RENOETIGT/)
      TAU=XHUE1$2*XHUE1$11
      DIF1=XHUE2$2*XHUE2$11
      DIF2=XHUE3$2*XHUE3$11
      DIFF1=DIF1/(TAU+TAU)
      DIFF2=DIF2/(TAU+TAU+TAU)
      WRITE(10,499) TAU,DIF1,DIF2
      499 FORMAT (/32H MITTLERE VERWEILZEIT   TAUX = ,E10.3/41,1 DIFFERENZ D
     *ER 2. MOMENTE  DELTASIGMA2 = ,E10.3/41H DIFFERENZ DES 1. MOMENTE
     *DELTASIGMA3 = ,E10.3)
      WRITE(10,502) DIFF1,DIFF2
      502 FORMAT (/31H //M20/M00-(M10/M00)**2//A-E = ,E10.3/52+//17//M00**3*M
     *20*M10/(M00)**2*(M10/M00)**3//A-E = ,E10.3//1
      PE1=2./DIFF1
      PE2=SORTF(12./DIFF2)
      WRITE(10,503) PE1,PE2
      503 FORMAT (14H DISPERSIONSMODELL/1X,17(1H#)/33H PE=ZAHL AUS DEM 2. MOM
     *ENT PE = ,E10.3,1(X,32HPE=ZAHL AUS DEM 3. MOMENT PE = ,E10.3//1
      QUOT=DIFF2/(DIFF1*DIFF1)
      WRITE(10,504)
      504 FORMAT (53H ALLGEMEINES ZELLENMODELL MIT RUECKWAERTSWOL/IEINSTROM/1
     *X,52(1H#))
      IF (QUOT.GT.2.0,AND,QUOT.LT.3.0) 505,506
      505 BETA=-0.5-SORTF(0.25-(3.0/QT-2.1)/(4*QUOT-12.1))
      XN1=(1.+2.*BETA1/DIFF1
      XN2=SORTF((2.+1.-BETA*1.+BETA1)/DIFF2)
      WRITE(10,506) BETA,XN1,XN2
      506 FORMAT (8H BETA = ,E10.3,10X,41HANZAHL DER ZELLEN AUS DEM 2. MOMENT
     *      N = ,E10.3/28X,41HANZAHL DER ZELLEN AUS DEM 3. MOMENT '1 = ,E10
     *,3)
      GOTO 465
      507 WRITE(10,508)
      508 FORMAT (32H PARAMETER BETA NICHT BESTIMMBAR)
      465 IF (PROZ.EQ.1.) 461,351
      461 WRITE(10,462) IEOF
      462 FORMAT (/X,16,19H DATEIEN BEARBEITE//)
      GO TO 30

      500 IEOF=IEOF+1
      IF (EOF.LT.9000,510
      510 EOFLS1
      GO TO 40

      550 I10=10000
      NR=0
      551 J*J*1
      IF (J.EQ.256, 565,552
```

16.08.73

```
552 J10=10/10
      NR=NR+ID(LW(J))+10
      IF (IFEHL.EQ.1) 591,551
  565 BUFFER IN (11,2) (LWHILE(1),LWHILE(256))
10 565 IF (UNIT,11) 10,565,566,566,10,567
10 567 WRITE (10,10,568)
10 568 FORMAT (31H *** FEHLER AUF MAGNETBAND 3 **)
  568 J=0
  570 IF (J10.EQ.1) 590,580
  580 J=J+1
      J10=J10/10
      NR=NR+ID(LW(J))+10
      GO TO 571
  590 IF (IFEHL) 591,592,591
  591 NR=999999
      IFEHL=0
  592 J=J+1
      GO TO 60
  600 J10=10000
      J1=J+1
      IM=IM+1
      IF (IM.GT.MAXSP) 181,605
  605 MM(IM)=0
      DO 610 J2=J1,255
      J10=J10/10
  610 MM(IM)=MM(IM)+ID(LW(J2))+10
      BUFFER IN (11,2) (LWHILE(1),LWHILE(256))
10 610 IF (UNIT,11) 10,611,10,612
10 612 WRITE (10,10,613)
10 613 FORMAT (31H *** FEHLER AUF MAGNETBAND 4 **)
  611 J=0
  620 IF (J10.EQ.1) 640,630
  630 J=J+1
      J10=J10/10
      MM(IM)=MM(IM)+ID(LW(J))+10
      GO TO 620
  640 MM(IM)=MM(IM)+IV
      IF (IFEHL) 650,640,650
  650 MM(IM)=999999
      IFEHL=0
      GO TO 66
C     BERECHNUNG DER MOMENTE
C
  700 JZ=0
      CO=0.0
      IA=1
      T1=[1*ZEIT
      ZEJT=[KAN*ZEIT]
      DO 701 IA=[A,IK
      TI=T1+(IA-1)*ZEJT
      CALL FEHLER(K,[A,1])
      CO=CO+K()
      JZ=JZ+1
      AH1TW=CO/JZ
```

16.08.73

```
    IF((K(I+1)-K(I)),GE,XNULL) 710,701
710  IF((K(I+2)-K(I)),GE,XNULL,AND,(K(I+2)-K(I+1)),GE,XNULL) 720,711
711  IF((K(I+3)-AM1TW),GE,XNULL) 720,702
702  IF((K(I+4)-K(1)),GE,) 720,701
701  CONTINUE
720  IMIT=1
     KMAX=K(IMIT)
     TA=T1
     KMAXX=K(IMIT)
     IY=(K*10
     IF((K(IY)-AM1TW),GE,(XNULL+XCDR)) 751,752
751  MUDDO=0
     IF(I1,EO,IKAN) 753,754
753  IE=IY
     GOTO 755
754  IE=0,85,IY
     GOTO 755
752  MUDDO=1
755  IX=IMIT+1
     DO 730 I=IX,IY
     TI=T1+(I-1)*ZEJT
     CALL FEHLER(K,IX,I)
     IF(K(I).GT,KMAX) 740,750
740  KMAX=K(I)
     IMAX=1
     GOTO 730
750  IF(I,GE,(IMIT+50)) 760,730
760  IF(I1,EO,IKAN) 760,780
770  IF((K(I)-AM1TW),LT,XNULL) 810,730,B10,730
780  IF((K(I)-AM1TW),LE,(XNULL+XCDR)) B10,730
730  CONTINUE
810  IF(MUDO,EO,1) B11,820
811  IE=1
820  FAK=1,
     LE=PRDZ+IE
     TE=PRDZ+T1
     KE=K(LE)
     STEIG=(KE-AM1TW)/(TE-TA)
     SC=SCT*SCT2=SCT3=0.0
     ME=LE+1
C      BERECHNUNG DER INTEGRALE 10, 11, 12, 13 MIT HILFE DER TRAPEZREGEL
C
     DO 830 I=IMIT,ME
     CALL FEHLER(K,IMIT,I)
     T1=T1+(I-1)*ZEJT
     T12=T1+I*ZEJT
     CORR1=FAK*STEIG*(T11-TA)
     CORR2=FAK*STEIG*(T12-TA)
     K11=K(I)-AM1TW-CORR1
     K12=K(I+1)-AM1TW-CORR2
     K12=K11*T12*K12*T11
     T01=K11*T12-K11
     T02=K12-K11
     T03=T12-T11
     T04=T12*T12+T12*T11+T11*T11
     T05=T12*T12+T12*T12+T11*T12+T11*T11+T11*T11*T11
```


16.08.73

```
FUNCTION ID()
COMMON /FEHL/, IFEHL
  IF(1.E0.176.OR.1.E0.177.OR.1.EG.178.OF.1.EG.179.OR.1.EE.180.OR.1.E
*0.181.OR.1.EQ.1B2.OR.1.EQ.1B3.OR.1.EG.184.OR.1.EQ.185) 10,20
10 ID=1+176
  RETURN
20 ID=0
  IFEHL=1
  RETURN
END
```

```
SUBROUTINE FEHLER (KK,MA,M)
DIMENSION KK(3000)
IF(KK(M),EQ.999999) 10,20
10 IF(M,EQ.KA) 30,40
30 KK(M)=KK(M+1)
  IF(KK(M+1),EQ.999999) 5n,20
40 IF(KK(M+1),EQ.999999) 6n,70
60 KK(M)=(KK(M+1)+KK(M+2))/2
  GOTO 20
70 KK(M)=(KK(M+1)+KK(M+3))/2
  GOTO 20
50 KK(M)=KK(M+2)
20 RETURN
END
```

MODIFIZIERTE MOMENTENMETHODE

```

365 IKAN1=IKAN           ← (I)
      MANF=0
      NL=0
      READ (1S,376) ELEK
376 FORMAT (F5.3)
      READ (1S,378) TAU
378 FORMAT (F6.2)
351 NL=NL+1
      PROZ=XLUE(NL)
      NS=0
      STEReJ,
      Y1=Y2=Y3=Y4=0,
503 STERESTER*D.3
      NS=NS+1
      S=STER/TAU
      GOTO 371
370 MANF=IMH
      IKAN1=IKAN-1
      READ (1S,373) ELEK
373 FORMAT (F5.3)
371 DO 460 I1=1,IKAN1
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .
460 DISPERSIONSMODELL ← (II)
      ERMITTlung DER PARAMETER NACH DER MODIFIZIERten MOMENTENMETHODE
      VARIABLE S-WERTE
      U1=XMUE1S(1)-XMUE1S(2)
      Y0=1./101*U1
      WRITE (10,499) S,Y0
499 FORMAT (5H S = ,E10.3,10X,5H Y = ,E10.3)
      Y1=Y1+Y0
      Y2=Y2+S
      Y3=Y3+S*S
      Y4=Y4+S*Y0
      IF (STER-SSE) 503,502,502
502 XNENENS=Y3-Y2*Y4
      ZAE1=Y1+Y3-Y2*Y4
      ZAE2=NS*Y4-Y2*Y1
      STEI1=ZAE2/XNEN
      ORD1=ZAE1/XNEN
      TAU1=1./SQRT(ORD1)
      PE1=4./(TAU1*STEI1)
      WRITE (10,504) STEI1,ORD1,TAU1,PE1
504 FORMAT (13H STEIGUNG DER AUSGLEICHSGRADEN M = ,E10.3/
     *46H ORDINATENABSCHNITT DER AUSGLEICHSGRADEN N = ,E10.3/
     *3DH MITTLERE VERHEIZZFIT TOWER = ,E10.3/
     *14H PECLET ZAHL PE = ,E10.3)
      IF (PRCZ.EQ.1.) 461,351
461 WRITE (10,462) IEOF
462 FORMAT (1X,16),9W DATEIEN BEARBEitet//1
      GO TO 30

```

820 FAK=1.
LE=PROZ+1E
TE=PROZ+T1
KE=K(LE)
STEIG=(KE-AMITW)/(TE-TA)
SC=SCT*0.
ME=LE=1

C BERECHNUNG DER INTEGRALE MIT HILFE DER TRAPEZREGEL

DO 830 I=IMIT,ME
CALL FEHLER(K,IMIT,1)
T11=T1+(I-1)*ZEJT
T12=T1+I*ZEJT
CORR1=FAK*STEIG*(T11-TA)
CORR2=FAK*STEIG*(T12-TA)
K11=K(I)-AMITW-CORR1
K12=K(I+1)-AMITW-CORR2
T02=K12-K11
T03=T12-T11
T04=K11*T12-K12*T11
XA=T02/T03
XB=T04/T03
EX1=EXP(-S*T11)
EX2=EXP(-S*T12)
A1=XA/(S*S)*K11/S
A2=XA/(S*S)*K12/S
B11=2.*XA/(S*S*S)
B12=XB/(S*S)
B1=B11+S*T11*X/A/S*T11+T11*B12+B12*S*T11
B2=B11*B11*S*T12*X/A/S*T12+T12*B12+B12*S*T12
X10=EX1*A1-EX2*A2
X11=EX1*B1-EX2*B2
SC=SC+X10
SCT=SCT+X11
830 CONTINUE

C ENDE TRAPEZREGEL

880 XMUE15(I1)=SCT/SC
860 WRITE (10,1000) SC,SCT,XMUE15(I1)
1000 FORMAT (/9H SUMME C1,9X,E20.10/
* 12H SUMME C1*T1,6X,E20.10/
* 8H MUE 1,12X,E20.10//)
GO TO 460
9000 CONTINUE
END

ANPASUNG DER LOGARITHMIERTEN UBERTRAGUNGSFUNKTION

```

365 IKAN1=IKAN
      NLBQ
      MANF=0
      READ (15,376) ELEK
376 FORMAT (F5,3)
      READ (15,378) TAU
378 FORMAT (F6,2)
351 NLNL=1
      PROZ=XLINE(NL)
      NS=0
      STER=0,
      Y1=Y2=Y3=Y4=0.
503 STERESTER+1.0
      NS=NS+1
      S=STER/TAU
      GO TO 371
379 MANF=1M1
      IKAN2=IKAN-1
      READ (15,373) ELEK
373 FORMAT (F5,3)
371 GO TO 460  IJ=1,IKAN1

```

— (I)

```

460
DISPERSIONSMODELL
MITTLUNG DER PARAMETER MITTELS UBERTRAGUNGSFUNKTIONEN
VARIABLE S-LERTE
      FS=S01(2)/S01(1)
      /J=-1./LOG(FS)
      S1=S/(LOG(FS)+LOG(FS))
      WRITE (10,499) S,FS,UN,I1
499 FORMAT (5H S = ,E10.3*10X,6H FS = ,E10.3*10X,5H Y = ,E10.3*10X,5H
      *X = ,E10.3)
      Y1=Y1+UN
      Y2=Y2+U1
      Y3=Y3+U2+U3
      Y4=Y4+U4+U5
      IF (STER,E0,SSE1 502,503
502 XE1=Y1-Y3-Y2+Y2
      ZAE1=Y1+Y3-Y2+Y4
      ZAE2=Y1+Y4-Y2+Y1
      STEI1=ZAE2/YNEW
      ORD1=ZAE1/YNEW
      TAU1=STEI1
      PE1=-1./ORD1
      WRITE (10,504) STEI1,ORD1,TAU1,PE1
504 FORMAT (7SH STEIGUNG DER AUSGLEICHSGERADEN M = ,E10.3/
      *4SH ORDINATENSCHNITT DER AUSGLEICHSGERADEN N = ,E10.3/
      *3H MITTLERE VERWEILZEIT TAUER = ,E10.3/
      *1H PFOLGT ZAHL PE = ,E10.3)
      PROZ=PROZ+100
      WRITE (10,501) PRO
501 FORMAT (2BH FUER DIE AUSWERTUNG WERDET ,F5.1,32H PROZENT DER MESSW
      *ERTE WENDESTELLE
      IF (PROZ,E0,1,1 461,351
461 WRITE (10,462) IEOF
462 FORMAT (7X,16.19H DATEIVEN BEARBEITET///)
      GO TO 30

```

— (II)

— 14

```

B10 FAK=0.
IE=1
LE=PROZ+1E
TE=PROZ+TI
KE=K(LE)
STEIG=(KE-AM(TW))/(TE-TA)
SC=0.
SCT=0.
HE=LE+1
DO 830 I=IMIT,LE
CALL FEHLER(K,IMIT,I)
T11=T1+(I-1)*ZEIT
T12=T1+I*ZEIT
CORR1=FAK*STEIG*(T11-TA)
CORR2=FAK*STEIG*(T12-TA)
K11=K(I)+AMTW-CORR1
K12=K(I+1)-AMTW-CORR2
TO1=K11*T12-K12*T11
TO2=K12-K11
TO3=T12-T11
XA=TO2/TO3
EX1=EXP(-S*T11)
EX2=EXP(-S*T12)
A1=XA/(S*S)+K11/S
A2=XA/(S*S)+K12/S
X1=C*EX1+A1-EY2*A2
X11=TO1+TO2/2.+(T12-T11)
SC=SC+X10
SCT=SCT+X11
830 CONTINUE
SC1(1)=SC/SCT
IF(STER.EQ.SSE) 870,860
870 WRITE (10,1115) IMIT,IE,AMTW
1115 FORMAT (1/29H DIE AUSWAERTUNG BEGINNT BEIM .14.17H, UND ENDET BEIM .
14.10H, MESSWERT.15X,13H MITTELWERT.,,F7.1)
      WRITE(10,730) TA,KA,KMAX,JMAX,TE,KE,STEIG
730 FORMAT(6H TA = .E10.3,3X,5H KA = .I3.3X,7H MAX = .I1.3X,7H JMAX = .
+14.3X,5H TE = .E10.3,3X,5H KE = .I13.3X,8H STEIG = .E10.3)
860 WRITE (10,1000) SC1(1)
1000 FORMAT (1/29H INTEGRAL(C*EXP(-S*T)*CT) = .E10.3//)
      GO TO 460
9000 CONTINUE
END

```

ANPASSUNG DER ÜBERTRAGUNGSFUNKTION DURCH NICHTLINEARE
REGRESSION

```

365 IKAN1=IKAN
      MANFU
      NL=0
      READ (IS,376) ELEK
376 FORMAT (F5,3)
      READ (IS,378) TAU
378 FORMAT (F6,2)
351 NL=NL+1
      PROZ=XLINE(NL)
      NS=0
      STEP=0.
503 STEP=STEP+R+1.0
      NS=NS+1
      S=STEP/TAU
      GOTO 371
370 MANF=TMU
      IKAN1=IKAN+1
      READ (IS,375) ELEK
373 FORMAT (F5,3)
371 DU 466 I1=1,IKAN1
460 ← (I)

C   SPEECHNUNG DER PARAMETER NACH DER METHODE VON GAUSS
C   DISPERSIONSMODELL

      YMESS(NS)=SC1(1)/SC1(2)
      IF (STEP>0, SSE) 502,503
502 READ (IS,470) PE1
470 FORMAT (F6,3)
      WRITE (IO,511) PE1
511 FORMAT (/X,51H PERECHNUNG DER PARAMETER NACH DER METHODE VON GAUSS
      * /X,51H ANFANGSWERT PE = ,E10.3//)
      WRITE (IO,512)
512 FORMAT (15H ITERATIONSZAHL,2X,12HZIELFUNKTION,5X,11H PEGELZAHL/)
      ITE=0
413 DU 501 J=1,JE
      STE=J/1.0
      U=SORTE(1..4,*STE/PE1)
      FS(U)=EXP(FE1/2.*((J-0))
      FW(J)=FS(U)*(0.5-0.5*D*STE/(PE1*D))
501 CONTINUE
      FHJ=FSUM+FWSUM*D,
      DO 504 J=1,JE
      PHI=PHI+(YMESS(J)-FS(J))**2
      FSUM=FSUM+(YMESS(J)-FS(J))*FW(J)
      FWSUM=FWSUM+FW(J)*FW(J)
504 CONTINUE
      ITE=ITE+1
      DELTAP=FSUM/FWSUM
      PE2=PE1+DELTAP
      WRITE (IO,480) ITE,PHI,PE2
460 FORMAT (7X,12.9X,E10.3,7X,E10.3)
      IF (YRSF(PE2-PE1)/PE1>EPSP1 482,482,481
481 PE1=PE2
      GOTO 483
482 WRITE (IO,513)
513 FORMAT (/32H GEMESSENE ÜBERTRAGUNGSFUNKTION//)
      WRITE (IO,484) (YMESS(J),J=1,JE)
484 FORMAT (18(2X,E10.3))
      WRITE (IO,514)
514 FORMAT (/33H PERECHNETE ÜBERTRAGUNGSFUNKTION//)
      WRITE (IO,520) (FS(J),J=1,JE)
520 FORMAT (10(2X,E10.3))
      IF (PROZ,EC,1,) 461,351
461 WRITE (IO,462) IEOF
462 FORMAT (/X,16,19H DATEIEN BEARBEITET///)
      GO TO 30

```

810 FAK=0.
[E=]
LE=PROZ+1E
TE=PROZ+T1
KE=K(LE)
STEIG=(KE-AMITW)/(TE-TA)
SC=SCT#0,
ME=LE-1
DO 830 I=IMIT,ME
CALL FEHLER(K,[M|T,I])
T11=T1+(I-1)*ZEJT
T12=T1+I*ZEJT
CORR1=FAK*STEIG*(T11-TA)
CORR2=FAK*STEIG*(T12-TA)
K11*K(I)=AMITH-CORR1
K12*K(I-1)=AMITH-CORR2
TO1=K11*T12-K12*T11
TO2=K12-K11
TU3=T12-T11
XA=TO2/TO3
EX1=EXP(-S*T11)
EX2=EXP(-S*T12)
A1=XA/(S+S)*K11/S
A2=XA/(S+S)*K12/S
X10=EX1*A1+EX2*A2
X11=TO1+TO2/2.*(T12-T11)
SC=SC+X10
SCT=SCT+X11
830 CONTINUE
SC1(I1)=SC/SCT
GO TO 460
9000.CONTINUE
END

5.19

WENDE

MESSEINHEIT: 2030

MODIFIZIERTE MOMENTENMETHODE

KANAL 1 (EINGANG, ELEKTRODE A)

$$\begin{aligned} \text{SUMME CI} &= 6,6443e+0277e-03 & M_0^{\text{eff}} = \int_{\text{B}} C_{001} e^{\frac{M}{M_0}} d\Omega & \text{WICHTIGES GEWICHTETES MOMENT} \\ \text{SUMME CI+I} &= 6,5935e+0273e-03 \\ \text{HUE 1} &= 7,72137e+0272e-03 & = M_0^{\text{eff}} / M_0^{\text{eff}} \end{aligned}$$

KANAL 2 (AUSGANG, ELEKTRODE B)
DER QUOTIENT $M_0^{\text{eff}} / M_0^{\text{eff}}$ IST IDENTISCH MIT DER ÜBERTRAGUNGSKOEFIZIENTEN ZWISCHEN EINGANG UND AUSGANG

$$\begin{aligned} \text{SUMME CI} &= 6,7753e+0271e-03 \\ \text{SUMME CI+I} &= 6,2772e+0271e-03 \\ \text{HUE 1} &= 1,1871e+0271e-03 & M_0^{\text{eff}} = \int_{\text{B}} C_{001} e^{\frac{M}{M_0}} d\Omega & \text{BESTES GEWICHTETES MOMENT} \end{aligned}$$

$$\text{STEP 5: } 3,000e-03 = S^* \quad \Rightarrow \quad 3,000e-03 = S^*/T \quad \Rightarrow \quad 3,000e-03 = \left[M_0^{\text{eff}} / M_0^{\text{eff}} \right]^{-1}$$

KANAL 1 (EINGANG)

$$\begin{aligned} \text{SUMME CI} &= 6,4992e+0274e-03 \\ \text{SUMME CI+I} &= 3,8617e+0274e-03 \\ \text{HUE 1} &= 6,4823e+0274e-03 \end{aligned}$$

KANAL 2 (AUSGANG)

$$\begin{aligned} \text{SUMME CI} &= 5,7744e+0272e-03 \\ \text{SUMME CI+I} &= 5,7456e+0272e-03 \\ \text{HUE 1} &= 9,8239e+0272e-03 \end{aligned}$$

$$\text{STEP 6: } M_0^{\text{eff}} / M_0^{\text{eff}} = S^* \quad \Rightarrow \quad 1,172e-03 = S^*/T \quad \Rightarrow \quad 1,172e-03$$

KANAL 1 (EINGANG)

$$\begin{aligned} \text{SUMME CI} &= 5,292e+0274e-03 \\ \text{SUMME CI+I} &= 2,44e+0274e-03 \\ \text{HUE 1} &= 5,2823e+0274e-03 \end{aligned}$$

KANAL 2 (AUSGANG)

$$\begin{aligned} \text{SUMME CI} &= 2,2347e+0271e-03 \\ \text{SUMME CI+I} &= 1,5072e+0271e-03 \\ \text{HUE 1} &= 6,6933e+0271e-03 \end{aligned}$$

$$\text{STEP 7: } 9,000e-03 = S^* \quad \Rightarrow \quad 1,099e-02 = S^*/T \quad \Rightarrow \quad 1,099e-02$$

KANAL 1 (EINGANG) AUSDRUCK DER HESSENWERTE

300	601	700	429	428	479	512	549	547	541	572	531	529	524	517	516	520	504	495
497	669	481	431	574	477	469	466	462	455	453	447	451	417	441	446	444	442	432
435	429	432	432	424	472	493	429	426	425	423	422	421	427	421	427	421	422	414
414	419	415	415	414	412	411	411	411	411	412	412	412	410	405	412	413	412	412
459	514	512	429	429	428	428	426	425	423	423	425	425	425	425	425	425	425	425
434	419	419	422	422	421	421	421	421	421	422	422	422	422	422	422	422	422	422
427	415	415	421	421	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420

$$\begin{aligned} \text{SUMME CI} &= 3,1646e+0272e-03 & = M_0^{\text{eff}} \\ \text{SUMME CI+I} &= 1,5952e+0272e-03 & = M_0^{\text{eff}} \\ \text{HUE 1} &= 5,1714e+0272e-03 & = M_0^{\text{eff}} / M_0^{\text{eff}} \end{aligned}$$

KANAL 2 (AUSGANG) AUSDRUCK DER HESSENWERTE

425	471	471	470	470	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
514	515	512	512	510	510	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	509
506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506
493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493
482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482	482
485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485

$$\begin{aligned} \text{SUMME CI} &= 3,1646e+0272e-03 & = M_0^{\text{eff}} \\ \text{SUMME CI+I} &= 1,5952e+0272e-03 & = M_0^{\text{eff}} \\ \text{HUE 1} &= 5,1714e+0272e-03 & = M_0^{\text{eff}} / M_0^{\text{eff}} \end{aligned}$$

$$\text{STEP 8: } M_0^{\text{eff}} / M_0^{\text{eff}} = S^* \quad \Rightarrow \quad 2,244e-02 = S^*/T \quad \Rightarrow \quad 1,050e-03 = \left[M_0^{\text{eff}} / M_0^{\text{eff}} \right]^{-1}$$

STEIGUNG DER AUSDRUCKSHESSENWERTEN: 1,0535e-02

MINIMALE VERÄNDERLICHKEIT: 1,0535e-02

PICELLE ZAHLE: 1,0500e-03

BY PATESEV BEARBEITET

MESSREIHE 203R
METHODE VON MICHELSEN, ØSTERGAARD

KANAL 1 (EINGANG, ELEKTRODE 1)

$$\text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 2.440E+01 \quad \frac{\int_{0}^{t_m} C(t) e^{-ts} dt}{\int_{0}^{t_m} C(t) dt} = \frac{\int_{0}^{t_m} C(t) e^{-ts} dt}{\int_{0}^{t_m} C(t) dt} \cdot \frac{M^s}{M^0} \quad \text{NORMIERTES GEWICHTETES NULLMOMENT}$$

KANAL 2 (AUSGANG, ELEKTRODE 2)

$$\text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 1.287E+01 \quad \frac{\int_{0}^{t_m} C(t) e^{-ts} dt}{\int_{0}^{t_m} C(t) dt} = \frac{\int_{0}^{t_m} C(t) e^{-ts} dt}{\int_{0}^{t_m} C(t) dt} \cdot \frac{M^s}{M^0} \\ s = 1.887E+02 \quad S^0 = 4.875E+01 \quad t = 1.392E+01 \quad x = 3.655E+02 \quad S^0=1$$

KANAL 1 (EINGANG)

$$\text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 1.095E+01 \quad PS : \text{ÜBERTRAGUNGSFUNKTION ZWISCHEN EINGANG UND AUSGANG,} \\ \text{OBER DEM NULLTEN MOMENT NORMIERT}$$

KANAL 2 (AUSGANG)

$$\text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 3.312E+02 \quad \frac{\int_{0}^{t_m} C(t) e^{-ts} dt}{\int_{0}^{t_m} C(t) dt} = 1.373E+01 \cdot [(\ln(PS))]^{-1} = 3.648E+02 \cdot [\ln(PS)]^{-1} \cdot S^0 = 2 \\ s = 3.774E+02 \cdot S^0/2 \quad PS = 3.629E+01 \quad t = 1.373E+01 \cdot -[\ln(PS)]^{-1} = 3.648E+02 \cdot [\ln(PS)]^{-1} \cdot S^0 = 2$$

KANAL 1 (EINGANG)

$$\text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 3.345E+02$$

KANAL 2 (AUSGANG)

$$\text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 3.108E+02 \quad s = 3.048E+02 \quad t = 0.310E+01 \quad x = 2.259E+02 \quad S^0=3 \\ t = 3.048E+02 \quad TS = 2.050E+01 \quad V = 0.310E+01$$

KANAL 1 (EINGANG)

$$\text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 2.914E+02$$

KANAL 2 (AUSGANG)

$$\text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 4.224E+03 \quad s = 7.517E+02 \quad PS = 1.454E+01 \quad t = 3.187E+01 \quad x = 3.138E+02 \quad S^0=4 \\ S^0 = 7.517E+02 \quad PS = 1.454E+01 \quad t = 3.187E+01 \quad x = 3.138E+02 \quad S^0=4$$

KANAL 1 (EINGANG)

$$\text{DIE AUSBLERKUNG BEGINNT BEIM } 75\% \text{ UND ENDET BEIM } 75\% \text{ MESSWERT} \quad \text{MITTELWERT: } 402\pm 1 \\ \text{TA = } 2.140E+01 \quad TA = 189 \quad TMAX = 347 \quad TMAX = 213 \quad TE = 4.02E+02 \quad KE = 483 \quad STGIG = 4.630E+03 \\ TA = 4.208E+02 \quad KE = 397 \quad TMAX = 594 \quad TMAX = 87 \quad TE = 3.822E+02 \quad KE = 463 \quad STGIG = 4.713E+03 \\ \text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 1.443E+02$$

KANAL 2 (AUSGANG)

$$\text{DIE AUSBLERKUNG BEGINNT BEIM } 75\% \text{ UND ENDET BEIM } 33\% \text{ MESSWERT} \quad \text{MITTELWERT: } 479\pm 0 \\ \text{TA = } 2.140E+01 \quad TA = 189 \quad TMAX = 347 \quad TMAX = 213 \quad TE = 4.02E+02 \quad KE = 483 \quad STGIG = 4.630E+03 \\ \text{INTEGRAL}(C \cdot \text{EXP}(t-s-t) \cdot dt) = 1.755E+03$$

$$S = 9.434E+02 \quad PS = 1.056E+01 \quad t = 0.447E+01 \quad x = 1.088E+02 \quad S^0=5$$

STEIGUNG DER AUSBLERKUNGSFÄLLE: $5.777E+01 \cdot 1.5.437E+01$

MITTLERE VERWEILZEIT: $TAVG = 3.322E+01$

PELET TAKT: $TE = 1.775E+00$

FÜR DIE AUSBLERKUNG WERDEN 188.9 PROZENT DER MESSWerte BENÖTIGT

MESSREIHE 2038

BERECHNUNG DER PARAMETER NACH DER METHODE VON GAUSS

ANFANGSWERT PE = 2.452E 00 (NACH MOMENTENMETHODE)

ITERATIONSZahl	ZIELFUNKTION	RECLET-ZAHl
1	4.091E-03	1.490E-00
2	9.604E-04	1.700E-00
3	3.847E-05	1.720E-00
4	3.179E-05	1.720E-00

GEMESSENE UEBERTRAGUNGSFUNKTION F_{me}(s^{*}):

4.955E-01 3.019E-01 2.088E-01 1.478E-01 1.073E-01 S*-1 - 5

BERECHNETE UEBERTRAGUNGSFUNKTION F(s^{*},P_E):

4.925E-01 3.054E-01 2.082E-01 1.495E-01 1.112E-01 S*-1 - 5

22 DATEN BEARBEITET

$$\text{ZIELFUNKTION } \Phi = \int_{s^*=0}^{\infty} (F_{\text{m}}(s^*) - F(s^*, P_E))^2 ds^* = \text{MIN}$$

LEBENSLAUF

- 1944: Am 8. September als Sohn des Bankkaufmanns Fritz
Günther Todt und dessen Ehefrau Liselotte, geb. Zu-
ber, in Graudenz geboren.
- 1945: Übersiedelung über Berlin und Senftenberg nach Salz-
gitter-Bad. Mein Vater ist seit Januar 1945 vermisst.
- 1950: Einschulung in die Volksschule in Salzgitter-Bad.
- 1954: Aufnahmeprüfung und Wechsel zum hiesigen Gymnasium.
Besuch des altsprachlichen Zweigs.
- 1964: Im Februar Beendigung des Schultesuchs mit Ablegung
der Reifeprüfung. Ab April halbjähriges Vorpraktikum
bei der SALZGITTER-HÜTTEN-AG und der Waggonfirma
LINKE-HOFMANN-BUSCH. Im Oktober Immatrikulation an
der Technischen Universität in Braunschweig für das
Studium des Maschinenbaus.
- 1967: Abschluss der Dipl.-Vorprüfung und Wahl der Fach-
richtung Verfahrenstechnik.
- 1970: Im März Beendigung des Studiums mit Ablegung der
Diplom-Hauptprüfung. Im Mai Einstellung als wissen-
schaftliche Hilfskraft am Institut für Technische
Chemie der TU Hannover.
- 1972: Im September Heirat mit Beate Goltermann.
- 1973: Im Januar Einstellung als wissenschaftlicher Ang-
stellter. Im September Geburt der Tochter Linda.