

3450-30/5.01

Oberhausen-Holten, den 12. Juni 1943
Ma/Hm

- 12 -

Schwefelzinnung und Schwefelverbrauch auf der Kohle.

I) Der Schwefelgehalt der Kohle

Der Schwefelgehalt der Steinkohle und der Braunkohle beträgt im Durchschnitt 1 %.

Bei einer Steinkohlenförderung Großdeutschlands von ca.

(davon an der Ruhr	265 000 000 jato
und einer Braunkohlenförderung von	130 000 000 jato)
stehen zwar große Schwefelmengen, aber	250 000 000 jato
sehr verdeckt und schwer gewinnbar zur	
Verfügung.	

Trotzdem ist es möglich, da vielfach der Schwefel als Schwerfelschiefer vorhanden ist, besonders aus der Feinkohle, diesen zu gewinnen. Der nachträgliche Einbau von Kiesgewinnungsanlagen in die Kohlenschächte macht infolge Platzmangel Schwierigkeiten. Doch müste bei allen neuen Wünschen der Einbau von Kiesgewinnungsanlagen geprüft werden.

Heutige Kiesgewinnung bei der Steinkohle 15 000 jato,
bei der Braunkohle ca. 20 000 jato.
Eine weitere Steigerung scheint noch möglich, wo von den entsprechenden zusätzlichen, z.B. beim Bergbauverein in Essen, festgestellt werden müste, insbesondere, wenn festgelegt wird, in welchem Umfang ein Kies mit 30 - 35 % Schwefel in den Rüttelniedern und dergl. unterzubringen ist.

II) Schwefelgewinnung bei der Kohlenveredlung

Bei der Verkokung und Verschweißung der Kohle geht der größte Teil des Schwefels in das erzeugte Koksgas oder Schwefelgas.

Es werden in Deutschland erzeugt,

Steinkohlenkoksgas: 24 Milliarden cbm,

Braunkohlen Schwefelgas: 3 Milliarden cbm.

Das Koksgas enthält im Durchschnitt 7 g Schwefel in cbm, wobei auf den einzelnen Kokserien der Schwefelgehalt zwischen 4 und 12 g in cbm schwankt.

Der Brunkenscheidegau enthielt 1940 j. ro. eine Schiefele. In den genannten Gasen stehen diese jährlich ca. 240 000 t Schiefele zur Verfügung. Es wird über der Schiefele nur in dem Maße gewonnen, als gereinigte G. v. gebraucht wird.

Heute werden von dem gesamten Schiefele im Durchschnitt gewonnen ca. 40 %, von den Schiefele im Brunkenscheidegau ca. 12 %. Auf der Ruhr, mit einer Erzvorrat von ca. 10 Milliarden cbm Rohstahl, waren in elementarer Form heute aus Rottwitzengen schätzungsweise ergänzt um ca. 42 000 jato Schiefele, hierzu kommen noch die Ruhrtal-, die Ruhr- und die im Feste von Kontakt-Schiefelektur in Langenfeld erwähnten Orte, ca. 10 000 jato Schiefele. Der aktuelle ro. Schiefele wird im wesentlichen durch Importation von Guereinigungsmasse erzielt. Das gereinigte G. ist im wesentlichen Farneke, das nicht gereinigte G. Unterfeuerungsgas in den Koksofen und Koks abgas.

Im ein Jahr bedarf an gereinigtem Rohstoffgas verfügt, ist nach dem Programm des Generalinspektors für Wasser und Energie bis zu 1.5 Guereinführungsprogramm eine Menge von weiteren

1,5 Milliarden cbm Gas bis Ende 1944 zu erwarten, das Fertigung
weiter 10 000 jato Schiefele erbringt. Farmer werden aus G. nur Guereinigungsmasse für synthetische Koks, weitere 2 000 jato Schiefele zur Verfügung stehen und ferner bei der beabsichtigten Rottwitzengewinnung, über die noch mehrheitlich gesprochen wird, weitere 7 000 jato Schiefele gewonnen werden können.

Somit ist bis Ende 1944 eine Gas nutzung von rd. 55 000 jato Schiefele an der Ruhr zu erwarten. Eine weitere geringe Ausweitung könnte nun wohl dadurch herbeiführen, dass man ohne Rücksicht auf die Verwendung des gereinigten Gases, vor allen nach den Koch- und Feierstagen jenseits der vorhandenen Guereinigungen viel belastet und gegebenenfalls auch das gereinigte Gas als Unterfeuerungsgas oder Koksöl benutzt. Die Mengen, die auf diese Weise vielleicht zu gewinnen wären liegen sich tsungsgleich in der Größenordnung von 7000 bis 8000 jato.

Eine weitere Steigerung der Schwefelerzeugung ist nur durch weitere Zubauten möglich, indem man entweder über neu aufgestellte Reinigerkästen oder Thylax-Anlagen den Schwefel aus dem unzureinigten Gas nimmt oder auch nach neuen Verfahren mit Ammoniak ausschwächt. Dieser aber müssen neue Entschwefelungsanlagen gebaut werden, und zwar für die Reinigung von Unterfeuerungs- und Zersiegeln, das mit ca. 5 Millionen cbm noch ungereinigt Verschmutzung findet. Zu prüfen ist natürlich in diesem Zusammenhang, ob und wo es sich lohnt, aus Luftsieb und dergl. den Schwefelinhalt zu gewinnen. In allgemeinen wird sich zeigen lassen, daß die Gewinnung dieser Schwefel relativ teuer ist, da das Gas ja nur zum Zwecke der Schwefelgewinnung und nicht aus allgemeinen Reinigungsgründen von diesen befreit wird. Es scheinen an der Ruhr wiederum Fälle noch ca. 12 000 jato Schwefel gewonnen werden zu können mit einem ungefährten Aufwand von ca. 6 000 t.

Einen, und zwar auf wenigen (6 bis 7) größeren Kokereien, die heute noch entsprechende Mengen ungereinigten Gas haben.

III) Die Schwefelsureinspritzung bei der Kohlenverarbeitung

Bei der Verkeckung, der Schmelzung und Hydrierung von Kohle wird der in der Kohle enthaltene Stickstoff größtenteils als Ammoniak frei und geht in das erzeugte Gas. Zu seiner Erfassung in Dingesmittel wurden an der Ruhr bis vor kurzen ca.

140 000 jato

Schwefel in Gestalt von 60-größiger Schwefelsure verbraucht. (ca. 50) C.C. t)

Das Ammoniak, vor allem im Koksstaub, der in ca. 75 Kokereien verschiedener Größe entsteht, wird nach dem sogenannten indirekten, halbdirekten und direkten Verfahren mit Schwefelsure gebunden. Von den Gesamtmengen koksreichtstoff mit werden als Starkwasser jetzt oder in nächster Zukunft

110 000 jato N

gewonnen. Diese Starkwasser wird dann ohne Schwefelsureaufwand in Dingesmaß verarbeitet, so daß ca.

40 000 jato

Schwefel (als Schwefelsure) eingespart werden können.

Der effektive Bedarf an Schwefel an der
Ruhr wird darnach ca. 100 000 jato
sein.

An und für sich können noch weitere Mengen Starkwasser gewonnen werden, besonders, wenn man die Erzeugung einiger großer Anlagen berücksichtigt, deren Lurgianlagen zur Herstellung von Kontakt-Schwefelsäure aus dem eigenen Koksgeschwefel aber dann stillgelegt werden müßten. An und für sich wären noch weitere 35 - 40 000 t N als Starkwasser zu gewinnen und ohne Schwefelsäure zu verarbeiten. Ob dieses dem Eisaufwand und Bauvolumen nach zu vertreten ist, müßte von Fall zu Fall geprüft werden.

Dazu kommt noch, daß die Herstellung schwefelsäurefreier Düngemittel bis jetzt an die Errichtung größerer zentraler Anlagen gebunden ist, ferner z.B. die Kalkammoniumsalpeterherstellung an die Mitverwendung von synthetisch hergestelltem Ammoniak, da aus Kokereiammoniak nur schwer Salpetersäure herzustellen ist. Der von Herrn Staatsrat P lie i g e r eingesetzte Ausschuß prüft unter dem Vorsitz von Herrn Dr. M u l l e r , Krupp, nochmals diese verschiedenen Verfahren.

Für über 30 000 jato N muß aber, wenn man den Stickstoff gewinnen will, aus technischen Gründen, wenn man nicht vollständig umbauen will, Schwefelsäure als Bindemittel verwendet werden, entsprechend einer Schwefelmenge von ca.

35 000 jato, hauptsächlich für die Halbdirekten und direkten Verfahren sowie die indirekten Verfahren mit sehr kleiner Kapazität. Die fehlende Schwefelsäure kann nur aus Gips oder einem Sulfat hergestellt werden, die nach bekannten Verfahren leicht auf Schwefelsäure, nicht aber leicht auf Schwefel, verarbeitet werden können. Diese Gewinnung von Gips-Schwefelsäure ist wohl am besten in Verbindung mit einem bestehenden Zementwerk einzurichten, da bei der Verarbeitung von Gips auf Schwefelsäure sowieso Zement entsteht.

Setzt man voraus, daß gegen die Verwendung von Ammoniumsulfat dingtechnisch auch weiter nichts einzuwenden ist, so ergibt der Eisenbedarf der verschiedenen Verarbeitungen folgendes:

Für weitere 25 000 fühto E Verarbeitung

- | | |
|---|------------------|
| 1) zu Kalkammonsalpeter, Bauvolumen | RM 20 000 000,—, |
| Bi enbedarf | 12 500 t. |
| 2) zu Ammoniumnitrat mit Gipsmischungsfeins u. r. c., | |
| Bauvolumen ca. " 10 000 000,—, | |
| Bi enbedarf ca. " 10 000 t. | |

Die Schraubensicherherstellung u. Guss verbraucht gleichzeitig nicht mehr Eisen als eine schraubeinsatzfreie D-geometrieherstellung.

Für die ca. 75 000 jato 3, die noch mit Schiebefeldern zu verarbeiten sind, fällt die Prüfung durch den oben genannten Auschuß keine vertretbare Schiebefeldersatzfreie Verarbeitungsmöglichkeit ergibt, müssen diese mit c. 30 000 jato Baulinen ausgetauscht werden.

wahrscheinlich in zwei Anlagen zu je 1120 000 Jato/300 g erzeugt werden. Der Standort sollte unter Berücksichtigung günstiger Fracht für Erzeuger und Verbraucher gewählt werden.

Die Frage ist, ob es Hauptaufgabe des Bürgenbaus ist, bevorzugt in Anbetracht seiner Leistung in der Schwefelgewinnung, die Anlagen zu errichten, oder ob es nicht richtiger ist, mit allen Schwefels ureverbrauchern Gemeinschaften einzugehen zu errichten, an welchen sich jeder entsprechend seiner Verträge beteiligt. Dann könnte ja weiter die Kammerware aus Kiesgräben und Kohlereien zur Verfügung stehen, die in der hohen Konzentration ja von den Kohlereien nicht benötigt sind, an deren Verbrauchern gegeben werden.

Umweltfazunk:

Der auf der Kohle anfallende Schwefel ist möglichst wie solcher elementar weitgehend zu gewinnen, da er universell verwendbar zu sein scheint. Er wird an der Ruhr Ende 1944 zu ca. 70 % gewonnen, die restlichen Mengen sind auch, aber nur unter Aufzettelung neuer Anstrengungen und erhöhten Kosten zu gewinnen.

Der Schwefelsäureverbrauch zur Bindung des Ammoniums wird zu 30 % eingespart. Da die Schwefelsäure nicht ausreicht um die schwefel- und freie Verarbeitung weiterer Ammoniummengen

zum Teil fast unmöglich oder unzweckmäßig ist, so sollte dem allgemeinen Schwefels Mangel durch Bau von Gipschwefelsaure-Anlagen gebeutert werden. (Z.B. 2 Anlagen zu je 120 000 jato SO₃)

Zweckmäßig würden obige Fragen auch für die übrigen Kohlenreviere einer entsprechenden Klärung zugeführt.

gez. Martin

Prof. Dr. Martin