

#### DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT STUTTGART-UNTERTÜRKHEIM ABTL. W 60 V

# Prüfvorschrift, sowie Einstell- Einbau- und Einregulierungsanweisungen

Für Gerät: Schmierstoffzusatz IG 891 (in fester Form ohne Lösungsmittel)

Motor:

/erwendungszweck: Mischanweisung zur Herstellung des günstigsten Schmierstoff-Zusatz-

Ausfertigung Nr: sz 1

gemisches.

Hierdurch werden die Austertigungen

Nr:

ungültig.

extsetten:

Hierzu gehören: Kurvenblätter:

Zeichnungen: SKVB c 78

Lichtbilder:

Geheim.

Verteiler: Herren:
Dir.Nellinger
Dir.Dr.Berger
Dir. Friedrich
Prok.Dr.Schmidt
Prok.v.Berg

O.Ing.Dr.Kollmann Sterzing O.Ing.Dr.Scherenberg 2x
O.Ing.Hoffmann fla
Dr.Kitel
Anders
Blinzig
Sigloch 3x
Kosteletzky 2x

Zoll (pausfhg. / 10 x

islver
Stronschänk
Sank, O.Ing.
ader, FO
Del. Bader FV
Den 3 x
AL. DB H.Kemmler

Exemplar Nr:

10731

Gepaust am:

Herausgegeben am:

Untertürkheim, den 18.2.44 7B An/A.

Bearbeiter: .noers-Halver / file-

Versuchsleitung: ... I with the wing

Zur Prüfvorschrift Nr: 32 -

18.2.44 vom

afte

Mischanweisung zur Herstellung des günstigsten Schmierstoff-Zuset/gemisches.

#### I. Zweck des Zusatzes

Der Zusat: ist ein mild wirkendes Hoendruckmittel. Welches im Zusammenarbeiten von Schmierstoff, Lagerwerkstoff ind Wellenwerkstoff folgende Wirkungen ausübt:

- 1) Der Ölfilm erhält eine größere Druckrestigkeit durch molekulare Anderungen im Schmierstoff.
- 2) Die Gleitflächen von Welle und Lagerwerkstoff bezw.Kolbenring und Zylinderbüchse werden durch den Zusetz ganz schwech angeätzt, sodaß entsprechend der molekularen Aufrauhung das Öl an der Oberfläche besser maftet und größere Adsorptionskräfte auftreten.
- 3) Der Atzvorgang ist, wie die meisten inemischen forgange, in seiner Intensität stark temperaturahnangig in dem Sinn. daß hohe Temperatur die Rektion "Brdert. As werden daher die Stellen im Lager, welche drücken und die nöchste Temperatur erhalten, in stärkerem Waße restzt ind dadumen abgetragen. Hierdurch werden die Lager beim Einlaufen geglättet und der Traganteil vergroßert.

Der Zusatz zum Schmierstoff hat also den Lweck, das Gsammenwirken der gleitenden Oberflächen anemprindlicher zu machen und den Einlaufvorgens zu beschleunigen und zu verbessern.

#### II. Der Zusat: IC 891

Das Fraperat 891 wird hergesteilt von der G-Farbenindustrie Leverkusen. Es ist eine organische Jerhindung, \_s wird angeliefert in Kannen mit je og Inhalt ind einer fröße von Øx Höhe. Der Zustand des Lusatzes ist zähhart wie erstarrter Leim. Durch Erwärmen im Wasserbad läßt sich ein gießbarer Zustand erzeugen. Die farme ist hellbraun.

#### III. Mischvorschrift

### e) Flüssigmachen des Zuset es

Erwärmen der angelieferten Karne im Wasserbad auf 30-100 C. bis genze Füllung flüssip ist; es derr kein fester Kern in der Mitte bleiben. Der Jusetz vird so dünn, daß die zur Mischung erforderlichen Mengen Teinfühlig dosiert werden können.

#### b) Konzentration:

 $0.6 \pm 0.65$ , Gewichts-%. Es kômmen also auf 100 kg Rotring 500-550 zr Zusatz. As darf nur Rotring verwendet werden. Gein anderer SchmierUntertürkheim

Zur Prüfvorschrift Nr: 32 1

vom 18.2.44

arte

stoff, z.B. Aero Shell mittel.

- c) Auflösen des abgewogenen Jusatzes mit der agenorigen Olmenge.
  - 1) Öl erwärmen auf 120°C
  - 2) Gleichmäßiges kinmischen der abgewogenen Lusatzmengelbei mindestens 120°C Öltemperatur.
  - 3) Beim Weitererhitzen der Mischung grundlich imruhren.
  - 4) Temperatur 160° 4 165° = Minuten halten, hiercei kräftig umrühren.
  - 7) Ruhiges Stehenlassen der Mischung ohne Heizung is zum völligen Erkalten etwa 20-24 Std.

    Beim Erkalten der Mischung bildet sich ein Bodensatz.

    der tei niedrigen Temperaturen glasig fest werden kann, aber normalerweise aus einem Eahflüssigen Brei besteht.

    Dieser Bodensatz hat keine Schmierstoffverbessernde Wirkung. Dieser Rückstand würde beim Absetzen im Motorkreislauf zu Verklebungen der Filter bezw. Eu Ringstecken führen, er muß desnalb aus iem Fertigöl für die Motoren ferngenalten werden.

Diese Mischvorschrift ist ausgearbeitet in Grund eingehender Versuche. is müssen iesnalb die angegetene Reihenfolge und die angegetenen Semperaturen inbedingt eingehalten werden, de nur bei dieser Art des Anmischens die volle Wirksamkeit des Zusabnes indlete also.

Die Thermometer sind von Lait du leit auf ihre Richtigkeit zu kontrollieren.

## IV. Anwendung des mit Zusatz verresserten Jas.

Das mit Zusatz verbesserte il wird in gotor sensu come gewandt wie der normale Schmiershoff. Der udd ik die kosität) und die Temperaturen werden in keiner geboere einflusst.

Das Zusatzöl wird nur für ien birlege ind orlage ier Motoren benutzt; die Nachläufe werden mit il inne int

durchgeführt. Muss ein Motor seinen Vorlauf wiedernolen, 30 ist ier neue Vorlauf abermals mit Lusatzol iuronzuführen.

Die Motoren werden zum Torlauf mit Lusetzol aufgepungt.

Zum Nachlauf mit Schmierstoff onne lusatz.

Der Zusatz verbraucht sich mit munenmender maufzeit. 30daß die ölverbessernde Wirkung allmählich abnimmt. 28
ist deshalb erforderlich, die Schmierstoffe im Tank für
jeden neuen Motor zu ergänzen, sodaß jeder Motor eine
bestimmte Menge Frischöl mit Jusatz ernalt. 28 muß also
nach jedem Motorwechsel das verbrauchte in ergänzt verden
mit frischem Zusatzöl.

. 1 1

DB. W60\

vom 18.2.44

irte 🚅

# V. Linrichtungen, die zweckmäßig zum fertigmachen der Mischung erstellt werden. s. Skizze SKVB c 3

Im Folgenden wird eine Mischanlage Forgeschlagen, wie sie auf Grund der vorliegenden Erfahrungen iweckmäßig erscheint.

- 1) Vorwärmbehälter zum flüssigmachen des Zusatzes. Der Vorwärmbehälter ist ein heizbarer Kessel, welcher mit wasser gefüllt wird und in dem der Zusatz in dem von der I.G. angelieferten Behälter erwärmt ind aufgetaut.wird.
- 2) Wiegeeinrichtungen zum Abwiegen der Lusatzmengen ( und evtl. der Ölmengen, falls liese nicht als fassinhalt bekannt sind.)
- Heizbehälter zum Anmischen der abgewogenen Ol- und Zusatzmengen. Der Kessel soll innen glatt sein, damit er leicht gereinigt werden kann. Die Heizvorrichtung muß in der Lage sein, Öl auf 160°C zu erwarmen. Die Heizleistung soll möglichst so gross sein, dass zu dieser Erwärmung auf 160°C stwa 2-3 Std. Denötigt werden. Eine zweckmäßige Behältergrösse durfte etwal, 4 cbm sein, ausreichend für 1200 ltr. Der Kessel muss mit einem Rührwerk oder einer Umpumpeinrichtung ausgestattet sein, damit eine deichmässige Vermischung von Zusatz und Schmierstoff praktisch durchgeführt werden kann. Über den Heizbehälter wird zweckmäßig ein Dunstabzug angebracht, da das Öl bei 160°C stark ausdünstet. Durch den Abzug darf kein Schmutz oder Regenwasser in das Öl gelangen.
- Absetzbehälter. Die Mischvorschrift schreibt for, daß das Ol 20-24 St. erkalten soll. Dies Erkalten wird zweckmäßig in besonderen Absetzbehältern, welche mit einer Kühleinrichtung versenen sind, durchgeführt. Es empfiehlt sich, einem Heizbehälter mehrere Absetzbehälter zuzuordnen, damit die Heizeinrichtung Leitflich gut ausgenützt werden kann. Am Boden der Absetzbehälter setzt sich der beschriebene Bodensatz ab. Er ist von Zeit zu Zeit zu entfernen. Dies kann auf mech. Wege durch Abkratzen leicht durchgeführt werden; es ist ferner zweckmäßig, den Boden nach der mebh. Reinigung mit Benzol auszuwachen. 18 Benzol den Bodensatz völlig auflöst.

Die Böden der Absetztanks werden zweckmäßig aus kräftigem Blech hergestellt, damit bei der Reinigung keine Beschädigung der Anlage vorkommt. Die Tanks sind mit einem Deckel zu verschliessen, im das Eindringen von Schmutz zu verhindern.

5) Durch ein geeignetes lump- und Rohrleistungssystem sind die beschriebenen Tanks so zu verbinden. Jaß

ع الوا ا ال

Zur Prüfvorschrift Nr: 32 1

vom 18.2.44

aite :

Frischöl aus dem Fassbezw. Bodentank in den Heizbehälter gepumpt werden kann: aus dem Heizbehälter soll das Öl mit Zusatz bei honer Temperatur durch ein Feinstfilter in die Absetztanks gepumpt und aus diesem den Prüfständen zugeleitet bezw. In besonders bezeichnete Fässer ("Einlauföl" abgefüllt werden.

Bei der Verlegung der Rohrleitung ist folgendes zu beachten:

- a) Reinigungsmöglichkeit
- b) die Saugöffnung soll in den Heizbehältern mindestens (
  10 cm, in den Absetzbehältern mindestens 15 cm
  über dem Boden liegen, samit kein Bodensatz angesaugt werden kann.
- c) Werkstoffe Zink und linn müssen bei der ganzen Anlage unbedingt vermieden werden, da ier lusatz diese Werkstoffe angreift.

Beiliepende Zeichnung SKVB c 18 zeigt im Scheme 11e beschriebene Anlage.

