

U.S. STRATEGIC BOMBING SURVEY

MICROFILM UNIT

TEAM NO: _____

NAME OF FIRM OR MINISTRY: _____

ROLL NO: III

FIELD TEAM COMMANDER: _____

DATE: 7 APRIL 1945

MICROFILM OPERATOR: GOULD + REYNOLDS

TITLE OF COPY: Circuits from C105 Doc. 99
(WITH ENGLISH TRANSLATION) Notes on Anti Knock
Testing Procedure (1941)

NO. OF PAGES: 35

ADDITIONAL REMARKS: CONFIDENTIAL

ZB.

Ringongleich


J. G. Oppen

~~Schreft - Feinreinigung~~

mit

~~Handt. Mittelweite~~







6. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
Ludwigshafen a. Rhein

Eichkurven von Messungen über 0.7100
mit Urbezugskraftstoffen

TPrS 1612



Bericht über die Tagung der Arbeitsgemeinschaft
vom 15. u. 16.7.41 über Klopfmessung.

A. Fragen der Oktanzahlbestimmung.

1. Professor W i l k e dankte allen Teilnehmern für die rege Mitarbeit.

2. Ingenieur S i n g e r sprach über Zweck und Ziel der Vergleichsversuche. Beteiligt waren an dem letzten Vergleichsversuch V.V.92 48 IG und 27 C.P.R.-Motore.

Durch die Handhabung der einheitlichen Unterbezus-kraftstoffe und Eichkurven ist eine Meßgenauigkeit von ± 2 OZ bei 97% der Versuchsteilnehmer erreicht worden, und 90% mit $\pm 1,2$ OZ. Es wurde beschlossen, daß bei dem nächstend A ringvergleich die Grenze von ± 3 OZ auf $\pm 1,5$ herabgesetzt wird. Das heißt, sollte ein Versuchsteilnehmer eine größere Abweichung als 1,5 OZ vom vorläufigen Gesamt-Mittel haben, wird dieser Wert nicht mit zur Auswertung herangezogen. Zur Einführung der I.G.Z.E.-Kurve für behördliche Messungen wurde ein endgültiger Beschluß gefaßt, dieser soll dem Z.A. und Clex besonders mitgeteilt werden, weil beide Stellen nicht vertreten waren.

3. Ing. J a n t s c h sprach über die Bestimmung des Mischwertes. Bei der I.G. wurde bisher mit einem Zusatz von 25% I.G.-Eichbenzin der Mischwert bestimmt. Bei Mischwert-Bestimmungen soll in Zukunft nur I.G.-Eichbenzin 75% angewandt werden, und die Bezeichnung M.W. tragen. In Sonderfällen muß der Index z.B. M.W.₄₀ mit angegeben werden.

Obwohl das Benzol am klopfestesten ist, so hat es doch im Verhältnis zu den beiden anderen Stoffen (siehe Bild I) die geringste Klopfsteigerung, bis zu 75% Zumischung.

4. Bestimmung der Z > 100 sprach Dipl.Ing. W i t s c h a k e w s k i. Hierin ist von der I.u. ein eigenes Verfahren entwickelt werden. (Oppauer-Verfahren). Es ist das Überlastedruckverfahren mit Quarzsindikator.

Als Eichstoff wird Oktan/Heptan + 0,1 Tel/Lt. angewandt.

5. Ing. Singer sprach über Bleiempfindlichkeit auch hier ist von der I.G. ein bestimmtes Verfahren entwickelt worden. Die Bleiempfindlichkeit $E = \frac{OZ}{Grundbi} \times OZ$ -Steigerung

Faktor

Als E bezeichnet man den hundertsten Teil des Produktes aus der Grundoktanzahl und der OZ-Steigerung bei Zugabe von 1 ccm Tel/l.t. Grundbenzin. Ist die Bleimischung mit einem andern Zusatz als 1 ccm/l.t. hergestellt worden, so ist der entsprechende Korrekturfaktor aus Bild 2 einzusetzen. Dieses Verfahren kann für alle Benzine für mit mehr als 40 OZ angewandt werden.

Beispiel:

Benzin ohne Bleizusatz = 60 OZ

" mit 1 ccm/l.t. Tel = 74 OZ

Verbesserung durch 1 ccm/l.t. = 14 OZ

Bleiempfindlichkeit $E = \frac{60 \times 14}{100} = 8,4$ OZ

Zur Aufzeichnung hat man ein log. Kurvenblatt entwickelt, wobei die Kurvenzüge immer eine gerade bleiben.

B. Fragen der Betriebs- und Versuchsdurchführung.

1. Anforderungen an Einstellkraftstoffe.

Um nicht das teure Oktan/Heptan zu verwenden ist man dazu übergegangen und hat sich Einstellkraftstoffe verschafft. Diese sollen von großer Testständigkeit sein.

Von der I.G. wurde der Vorschlag gemacht, daß von einem Ringvergleich zum anderen jeweils eine größere Menge dieser Stoffe angesetzt würden. Es hat dann jede Untersuchungsstelle die Möglichkeit sich zum Nachschicken der Motoren eine größere Menge nachschicken zu lassen.

2. Bei den Versuchen zur Bestimmung der Klopfstärke verwendet man in Oppau bei dem Überladendruckverfahren den Quarzindikator, denn hier reicht der Springstiftindikator wegen der hohen Drücke nicht mehr aus. Eine Veränderung der Genauigkeit ist nicht eingetreten, jedoch erwartet man, daß mit dem Quarzindikator eine bessere Genauigkeit erzielt wird.

3. Erfahrungsaustausch.

Um eine bestimmte Genauigkeit in allen Messungen zu erreichen, sollen die Einstellbenzine verwandt werden.

In den Betriebsbedingungen wird eine Oelsorte angegeben, welche nicht mehr zu haben ist. Von unserer Seite wurde der Vorschlag gemacht, wie wir es auch schon seit ca. 3 Jahren machen, ein Autocel mit einer Viskosität 9 - 10 bei 50°C zu verwenden.

Zur Reinigung der Wasserkanäle im Motor soll verdünnte Ameisensäure angewandt werden.

Mercedes-Benz wurde der Vorwurf gemacht, daß die Nockenwellen sehr ungenau gearbeitet werden; es sind Unterschiede in der Nockenhöhe bis zu 2 mm festgestellt worden. Auch hierin soll eine Beeinflussung der OZ liegen, durch die längeren oder kürzeren Ventilöffnungszeiten.

Die Spannung der Lichtmaschine soll 16 Volt betragen; durch Erhöhung soll die Empfindlichkeit gesteigert werden.



Bericht über die Tagung der Arbeitsgemeinschaft
vom 15. u. 16.7.41 über Klopfmessung.

A. Fragen der Oktanzahlbestimmung.

1. Professor W il k e dankte allen Teilnehmern für die rege Mitarbeit.

2. Ingenieur S i n g e r sprach über Zweck und Ziel der Vergleichsversuche. Beteiligt waren an dem letzten Vergleichsversuch V.V.92 48 IG und 27 C.B.R.-Motore.

Durch die Handhabung der einheitlichen Unterbezugskraftstoffe und Eichkurven ist eine Wollgensäigkeit von ± 2 OZ bei 97% der Versuchsteilnehmer erreicht worden; und 90% mit $\pm 1,2$ OZ. Es wurde beschlossen, daß bei dem nächstend Ringvergleich die Grenze von ± 3 OZ auf $\pm 1,5$ herabgesetzt wird. Das heißt, sollte ein Versuchsteilnehmer eine größere Abweichung als 1,5 OZ vom vorläufigen Gesamt-Mittel haben, wird dieser Wert nicht mit zur Auswertung herangezogen. Zur Einführung der I.G.Z.E.-Kurve für behördliche Messungen wurde ein endgültiger Beschluss gefaßt, dieser soll dem Z.B. und Clex besonders mitgeteilt werden, weil beide Stellen nicht vertreten waren.

3. Ing. J a n t s c h sprach über die Bestimmung des Mischwertes. Bei der I.G. wurde bisher mit einem Zusatz von 25% I.G.-Eichbenzin der Mischwert bestimmt. Bei Mischwert-Bestimmungen soll in Zukunft nur I.G.-Eichbenzin 25% angewandt werden, und die Bezeichnung M.W. tragen. In Sonderfällen muß der Index z.B. M.W.₄₀ mit angegeben werden.

Obwohl das Benzol am klopffestesten ist, so hat es doch im Verhältnis zu den beiden anderen Stoffen (siehe Bild I) die geringste Klopfsteigerung, bis zu 75% Zinnmischung.

4. Bestimmung der OZ >loc sprach Dipl.Ing. W i t s c h a k e w i k i. Hierin ist von der I.G. ein eigenes Verfahren entwickelt worden. (Oppauer-Verfahren). Es ist das Überladedruckverfahren mit Quarzindikator.

Als Eichstoff wird Oktan/Heptan + 0,1 Tel/Lt. angewandt.

5. Ing. S i n g e r sprach über Bleiempfindlichkeit auch hierfür ist von der I.G. ein bestimmtes Verfahren entwickelt worden. Die Bleiempfindlichkeit $E = \frac{OZ\text{-Grundbi}}{OZ\text{-Steigerung Faktor}}$

Als E bezeichnet man den hundertsten Teil des Produktes aus der Grundkantanzahl und der OZ-Steigerung bei Zugabe von 1 ccm Tel/Lt. Grundbenzin. Ist die Bleimischung mit einem andern Zusatz als 1 ccm/Lt. hergestellt worden, so ist der entsprechende Korrekturfaktor aus Bild 2 einzusetzen. Dieses Verfahren kann für alle Benzine ~~mit~~ mit mehr als 40 OZ angewandt werden.

Beispiel:

Benzin ohne Bleizusatz	= 60 OZ
* mit 1 ccm/Lt. Tel	= 74 OZ
Verbesserung durch 1 ccm/Lt.	= 14 OZ
Bleiempfindlichkeit E = $\frac{60 \cdot 14}{100} = 8,4$ OZ	

Zur Aufzeichnung hat man ein log. Kurventratt entwickelt, wobei die Kurvenzüge immer eine gerade bleiben.

B. Fragen der Betriebs- und Versuchsdurchführung.

1. Anforderungen an Kinstellkraftstoffe.

Um nicht das teure Octan/Heptan zu verwenden ist man dazu übergegangen und hat sich Kinstellkraftstoffe verschafft. Diese sollen von großer Beständigkeit sein.

Von der I.G. wurde der Vorschlag gemacht, daß von einem Ringvergleich zum anderen jeweils eine größere Menge dieser Stoffe angesetzt würden. Es hat dann jede Untersuchungsstelle die Möglichkeit sich zum Eichen der Motoren eine größere Menge nachzuholen zu lassen.

2. Über dft Versuch zur Bestimmung der Klebstärke verwendet man in Oppau bei dem Überladedruckverfahren den Quarzindikator, denn hier reicht der Springstiftindikator wegen der hohen Drücke nicht mehr aus. Eine Veränderung der Meßgenauigkeit ist nicht eingetreten, jedoch erwartet man, daß mit dem Quarzindikator eine bessere Genauigkeit erreicht wird.

3. Erfahrungsaustausch.

Um eine bestimmte Genauigkeit in allen Messungen zu erreichen, sollen die Einstellbenzine verwendet werden.

In den Betriebsbedingungen wird eine Celsorte angegeben, welche nicht mehr zu halten ist. Von unserer Seite wurde der Vorschlag gemacht, wie wir es auch schon seit ca. 3 Jahren machen ein Autogel mit einer Viskosität 9 - 10 bei 50° C zu verwenden.

Zur Reinigung der Wasserschlüsse im Motor soll verdünnte Ammoniumsäure angewandt werden.

Mercedes-Benz wurde der Vorschlag gemacht, daß die Nockenwellen sehr ungenau gearbeitet werden, es sind Unterschiede in der Nockenhöhe bis zu 2 mm festgestellt worden. Auch hierin soll eine Beeinflussung der EZ liegen, durch die längeren oder kürzeren Ventilöffnungszeiten.

Die Spannung der Lichtmaschine soll 16 Volt betragen durch Erhöhung soll die Empfindlichkeit gesteigert werden.

Technischer Prüfstand Oppen

Arbeitsgemeinschaft für Klopfmessung

Tagung am 15. und 16. Juli 41

A. Fragen der Oktanzahlbestimmung

I. Eröffnung

Prof. Wilke

II. Entwicklung, Ergebnis und Folgerungen
aus den bisherigen Versuchen

Ing. Singer

III. Der Mischwert

Ing. Jantsch

IV. Bestimmung der Oktanzahl über 100

Dipl. Ing. Witeckowski

V. Bestimmung der Blasenfindlichkeit
von Kraftstoffen

Ing. Singer

B. Fragen der Betriebs- und Versuchsdurchführung

I. Anforderungen an Einstell-Kraftstoffe Dr. Widmer

II. Über Versuche zur Bestimmung der
Klopfstärke

Dr. Schach

III. Erfahrungsaustausch

Bericht über die Tagung der Arbeitsgemeinschaft
vom 15. u. 16.7.41 über Klopfmessung.

A. Fragen der Oktanzahlbestimmung.

1. Professor W i l k e dankte allen Teilnehmern für die rege Mitarbeit.

2. Ingenieur S i n g e r sprach über Zweck und Ziel der Vergleichsversuche. Beteiligt waren an dem letzten Vergleichsversuch V.V.92.48 IG und 27 C.B.R.-Motore.

Durch die Handhabung der einheitlichen Unterbezuskskraftstoffe und Eichkurven ist eine Meßgenauigkeit von $\pm 2\text{ OZ}$ bei 97% der Versuchsteilnehmer erreicht worden, und 90% mit $\pm 1,2\text{ OZ}$. Es wurde beschlossen, daß bei dem nächstend Ringvergleich die Grenze von $\pm 3\text{ OZ}$ auf $\pm 1,5$ herabgesetzt wird. Das heißt, sollte ein Versuchsteilnehmer eine größere Abweichung als 1,5 OZ vom vorläufigen Gesamt-Mittel haben, wird dieser Wert nicht mit zur Auswertung herangezogen. Zur Einführung der I.G.Z.E.-Kurve für behördliche Messungen wurde ein endgültiger Beschluß gefaßt, dieser soll den Z.B. und Clex besonders mitgeteilt werden, weil beide Stellen nicht vertreten waren.

3. Ing. J a n t s c h sprach über die Bestimmung des Mischwertes. Bei der I.G. wurde bisher mit einem Zusatz von 25% I.G.-Eichbenzin der Mischwert bestimmt. Bei Mischwert-Bestimmungen soll in Zukunft nur I.G.-Eichbenzin 25% angewandt werden, und die Bezeichnung M.W. tragen. In Sonderfällen muß der Index z.B. M.W.₄₀ mit angegeben werden.

Obwohl das Benzol am klopffestesten ist, so hat es doch im Verhältnis zu den beiden anderen Stoffen (siehe Bild I) die geringste Klopfsteigerung, bis zu 75% Zusatzung.

4. Bestimmung der OZ > 100 sprach Dipl.Ing. W i t s c h a k e w i k i. Hierin ist von der I.G. ein eigenes Verfahren entwickelt worden. (Oppauer-Verfahren). Es ist das Überladedruckverfahren mit Quarzindikator.

Als Eichstoff wird Oktan/Heptan + 0,1 Tel/Lt. angewandt.

5. Ing. Singer sprach über Bleiempfindlichkeit auch hierfür ist von der I.G. ein bestimmtes Verfahren entwickelt worden. Die Bleiempfindlichkeit $E = \frac{OZ}{100} \text{ Grundbi} \times OZ \text{-Steigerung}$

Faktor

Als E bezeichnet man den hundertsten Teil des Produktes aus der Grundoktanzahl und der OZ-Steigerung bei Zugabe von 1 ccm Tel/lit. Grundbenzin. Ist die Bleimischung mit einem andern Zusatz als 1 ccm/lit. hergestellt worden, so ist der entsprechende Korrekturfaktor aus Bild 2 einzusetzen. Dieses Verfahren kann für alle Benzine mit mehr als 40 OZ angewandt werden.

Beispiel:

Benzin ohne Bleizusatz	= 60 OZ
mit 1 ccm/lit. Tel	= 74 OZ
Verbesserung durch 1 ccm/	= 14 OZ
Bleiempfindlichkeit E = $\frac{60 \times 14}{100} = 8,4$ OZ	

Zur Aufzeichnung hat man ein log. Kurvenblatt entwickelt, wobei die Kurvenzüge immer eine gerade bleiben.

B. Fragen der Betriebs- und Versuchsdurchführung.

1. Anforderungen an Einstellkraftstoffe.

Um nicht das teure Oktan/Heptan zu verwenden hat man dazu übergegangen und hat sich Einstellkraftstoffe verschafft. Diese sollen von großer Beständigkeit sein.

Von der I.G. wurde der Vorschlag gemacht, daß von einem Ringvergleich zum anderen jeweils eine größere Menge dieser Stoffe angesetzt würden. Es hat dann jede Untersuchungsstelle die Möglichkeit sich zum Eichen der Motoren eine größere Menge nachzuschicken zu lassen.

2. Über die Versuche zur Bestimmung der Klopfstärke verwendet man in Oppau bei dem Überladendruckverfahren den Quarzindikator, denn hier reicht der Springstiftindikator wegen der hohen Drücke nicht mehr aus. Eine Veränderung der Meßgenauigkeit ist nicht eingetreten, jedoch erwartet man, daß mit dem Quarzindikator eine bessere Genauigkeit erzielt wird.

3. Erfahrungsaustausch.

Um eine bestimmte Genauigkeit in allen Messungen zu erreichen, sollen die Einstellbenzine verwandt werden.


In den Betriebsbedingungen wird eine Oelsorte angegeben, welche nicht mehr zu haben ist. Von unserer Seite wurde der Vorschlag gemacht, wie wir es auch schon seit ca. 3 Jahren machen ein Anticel mit einer Viskosität 9 - 10 bei 50°C zu verwenden.

Zur Reinigung der Wasserkanäle im Motor soll verdünnte Ameisensäure angewandt werden.

Mercedes-Benz wurde der Vorwurf gemacht, daß die Nockenwellen sehr ungenau gearbeitet werden, es sind Unterschiede in der Nockenhöhe bis zu 2 mm festgestellt worden. Auch hierin soll eine Beeinflusung der C2 liegen, durch die längeren oder kürzeren Ventilöffnungszeiten.

Die Spannung der Lichtmaschine soll 16 Volt betragen durch Erhöhung soll die Empfindlichkeit gesteigert werden.


Zusammenhang zwischen Verdichtung und Oktanzahl




Einstellpunkte nach Betriebsvorschrift


- Motor-Methode
- Res.-Methode

Nr. 8




Blatt 9





Blatt 11




Blatt 12


Möglichkeit der Anwendung von Nitro- und Nitroso-Strukturen.

Ein Vierfach- oder sechsfach gesättigtes Benzolring ist so leicht zu nitrieren, daß lange die Nitrogruppen bei den entsprechenden Produkten gefunden wurden. Prüfung des Mischungsteils mit dem Tl. Prüfmaterial hat zu keinem resultierenden

Abbau der Nitrogruppen zu Nitroso-Gruppen



Nitroso-Struktur und Kondensationspunkt
(45% OMR - 55% Hep2 = 2 Bo/1gpt.)



Prüfstelle

1 3 6 8 11 2 8 11 5 8 11 12 2 12 15 12

Blatt 13

zentralbüro für Mineralöl
M.b.H.,
techn. Abtlg.

Berlin-Charlottenburg 9
Hoff-Hitler-Platz 7-11.

Da/Mk.

27. August 1941.

Oktanzahlmessung.

Da zu Ihrem Schreiben vom 7.7.41 besondere ausführliche Stellung genommen werden soll, erfolgt die Beantwortung zugleich auch des Schreibens vom 30.7.41 mit Rücksicht auf die Urlanzeit erst heute.

Zuvor sei ein Überblick über den bisherigen Stand der Motorikontrolle mit dem Einstellbenzinum K und L gegeben. Alle Untersuchungen bis zum 1.8.41 wurden zwecks Mittelwertbildung abgeschlossen. Dabei blieben alle diejenigen Werte unberücksichtigt, von denen mit Sicherheit angenommen war, dass es sich um Fehlmeßungen handelt, und ebenso diejenigen, welche in einer Meßperiode fallen, in der die betreffende Maschine auf Grund der bisher sonst wahllichen Motorikontrolle wesentlich zu hohe oder zu niedrige Oktanzwerte anzeigte, d.h. also in der die Maschine nicht ganz in Ordnung war. Bis zum 1.8.41 liegen nun folgende Mittelwerte für K und L auf den beiden klassigen I.G.-Präzmotoren wie folgt fest:

Gegen	Benzol	8.1	Oktan	Mittelwert	Anzahl der Meßz.	Anzahl der Meßungen
-------	--------	-----	-------	------------	---------------------	------------------------

Einst.BilK.

I.G P 12	73,3	73,9	73,7	73,6	73,5	16
I.G P 64	73,4	74,3	73,5	73,7		27

Einst.BilK.

I.G P 12	56,0	56,2	55,8	56,0	56,1	17
I.G P 64	56,3	56,2	56,1	56,2		26

Diese Mittelwerte werden vom 1.8.41 an bei den mit X und L vorgenommenen Motorkontrollen als Sollwerte in Vergleich gesetzt. Diese Kontrollen erfolgen nunmehr seltener als bisher, da auch die früher hier üblichen Motorkontrollen wieder häufiger herangezogen werden: Kurvenpunkte (Unterbezugskraftstoff gegen Oktan/Heptan), Einstellbenzine der I.G., welche bekanntlich Mittelwerte auf sehr breiter Basis aufweisen, und Vergleichsuntersuchungen laufender Proben (Fahrbenzine, Gemisch-Bo usw.) außer gegen Substandard auch direkt gegen Oktan und zugleich in beiden Prüfmotoren. Alle Kontrolluntersuchungen werden auf einem Überwachungsprotokoll laufend geführt mit entsprechenden Vermerken bei Fehlmessungen oder Abweichungen der Maschine von den Eichkurven, sowie mit Bemerkungen über vorgenommene Entkohllungen, Nachprüfungen und Änderungen. Dadurch ist stets ein vollständiges Bild über den jeweiligen Zustand der Prüfmotore gegeben. Weiterhin sei gesagt, dass in jedem Falle, in welchem eine Kontrollprüfung eine Unstimmigkeit des Prüfmeters vermutet lässt und dieselbe sich durch eine weitere Prüfung bestätigt, die betreffende Maschine ganz selbstverständlich für eigentliche Klopftmessungen von Proben sofort ausgesetzt wird. Zu solchen Unstimmigkeiten gehören nicht nur zu grosse Streuungen bei der Klopftabelle (d.h. der Abschuldungen oder der Anzeigen des Klopftellers) und zu geringe Differenzen zwischen den Klopfanzeigen der beiden Vergleichsmessungen usw., sondern auch eine zu grosse Abweichung der Maschine von der ein für allemal festliegenden Eichkurve. Dabei gab es bisher 2 Eichkurven. Eine einheitliche Eichkurve für Benzol als Bezugskraftstoff wurde in der Hauptsache früher und in letzter Zeit noch zu Vergleichszwecken mit Z 1 angewandt. Heuerdings wird die aus Oppau bekannte und auf breitester Basis festgelegte Einheitskurve für Z 1 als Unterbezugskraftstoff bzw. die entsprechende Tabelle benutzt. Keinesfalls wird bei einer evtl. Änderung des Zustandes einer Maschine eine neue Kurve aufgestellt. Eine solche Handhabung führte früher dazu, dass man dann zu häufig mit der Eichkurve dem Prüfmotor "nachlaufen" musste, da der unnormale Zustand der Maschine meistens nicht konstant blieb. Seit diesen Erfahrungen ist es stets gelungen, in mehr oder weniger kurzer Zeit die betreffende Maschine wieder in ihren normalen Zustand zu bringen, sodass die festliegende Eichkurve wieder Gültigkeit hatte. Das geschah durch systematisches Absuchen und Nachprüfen von Teil zu Teil, letzten Endes durch eine kleine Überholung (wie bei der Entkohlung), zumal wenn der Motor schon verhältnismässig hohe Betriebsstundenzahl

aufwies.

Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen sei auf Ihre spezielle Frage eingegangen, nach den bei den Untersuchungen Ihrer Kontrollmischungen verwendeten Unterbezugskraftstoffen. Die Proben EO I-III waren gegen Benzol als Unterbezugskraftstoff geklopft worden. Die Proben EO IV-VI waren am 8. bzw. 9.5.41 sowohl gegen Benzol als auch gegen Z als Unterbezugskraftstoff gemessen worden. Vergleichen Sie bitte die diesbezügliche Mitteilung vom 10.5.41, aus welcher das im einzelnen genau zu entnehmen ist. Diese Proben IV-VI wurden damals etwa gleichermassen zu hoch gefunden. Am 28.5.41 wurden EO IV und V wiederum untersucht und zwar, wie mit Schreiben vom 30.5.41 mitgeteilt, ebenfalls sowohl gegen Benzol als auch gegen Z. Auch hier wieder ergaben sich - wenn auch zu hohe - so doch gegen Benzol und Z praktisch über instimmende Werte. Die am 16.6.41 mitgeteilten Werte für EO VII und EO VIII, welche an sich ebenfalls zu hoch waren, wurden lediglich gegen Z erhalten. Eine Wiederholung der Probe EO VIII am 3.7.41 ergab gegen Benzol und Z annähernd richtige Werte, nachdem zuvor am 30.6.41 die unter der Deckbezeichnung A und B gelaufenen Proben EO V und EO II ebenfalls und zwar gegen Z richtige Werte ergeben hatten. Im Anschluss daran wurden im Laufe des Juli und auch noch des August einige selbst hergestellte K/L-Mischungen zum Klepfen gegen Z gegeben. Dabei wurden folgende Werte erhalten:

Datum	K/L	OZ	Sollwert (berechnet)	Differenz
19.7.41	75/25	61,4	60,7	+ 0,7
29.7.41	40/50	67,1	66,7	+ 0,4
14.8.41	50/50	64,8	65,0	- 0,2

Man sieht also, dass die zu hoch gefundenen Kontrollmessungen keineswegs nur gegen Z, sondern in eben solchem Massse gegen Benzol erhalten worden waren. In dieser Zeit, d.h. in der Hauptsease in den Monaten Mai und Juni, hatte offensichtlich die Maschine zu hohe Werte angezeigt. Aus dem gleichen Grunde wurden wahrscheinlich auch die Werte bei den letzten I.G.-Ringversuchen verhältnismässig hoch über dem Durchschnitt gefunden. Diese Tatsache wurde s.Zt. nicht sofort erkannt, da auffallender Weise die Messungen mit den

Einstellbezinen K und L einigermaßen richtig lagen und andere senst hier übliche Kontrollmessungen in der Zeit nicht vorgenommen worden. Seit Mitte Juni ist im Anschluss an eine Entkohlung des Prüfmotore auf Grund der üblichen Kontrollmessungen die Maschine wieder in Ordnung gewesen. Deshalb wurden die seitdem vorgenommenen Kontrollen (A, B usw.) wieder richtig gefunden, und zwar -das ist bemerkenswert- auch gegen Z.

Ihre Annahme, dass die zu hoch gefundenen Werte Z-Werte seien, ist also absolut irrig, und wir haben auch auf Grund anderer Vergleichsmessungen keinerlei Grund zu solcher Annahme. Weshalb jedoch die Maschine in der fraglichen Zeit zu hohen Werte ergab, konnte einwendfrei nicht ergründet werden, zumal auf Grund der guten Messungen mit K und L diese Tatsache erst zu spät erkannt worden war, besonders da die Oppauer-Durchschnittswerte vorlagen.

Prüfbericht an den F. A. M. D. H.
Von dem Betrieb zu übernehmen

W.M.C.

Unter der Bezeichnung des Arbeitsgemeinschafts vom 15. in 16. Juli 48
wurde Klöppelmaßprüfung.

des Oberbaudienstes ein

Willekunstler aller Feuerwehren für die soziale Wirtschaft

hingefragt und zwar sind ziel der Kriegs-Kloppel.

richtig erachtet dass diese kriegerische Kriegs-Kloppel

z.B. in 27 C.F. 12 Motorrad.

die Ausführung des einschlägigen Standardes ist Kraftstoffverbrauch
gegenüber einer 1100/3000 km/h nicht mehr als 6% bei über 97% der
Kloppelmaßprüfung erlaubt zu werden, und 90% mit ± 1.2 0.2.

wie es beispielhaft hier aus einer maßlichen Prüfungskarte zu sehen
ist auf ± 1.5 freigesetzt wird. Bei jedem Motorrad kann
auf einer gewissen Abstandslänge als 150 m ^{ausreichend} der
mittlere Kraftstoffverbrauch mit dem der Ausführungsmaßprüfung
ausgeführt werden. Die Ausführungsmaßprüfung muss
ausreichen um die Kriegs-Kloppel gezeigt, obwohl dann E.B. eine Stütze vorhanden
ist zu erhalten, welche durch Rollen nicht verhindert werden

hierfür ggf. unter der Bezeichnung der Missverständnis

z.B. manche LKW mit einem Zuladung von 25% G.G. fahrlässig
Kloppelmaßprüfung. Die Mittelfront Bezeichnung ausfällt
durch mit G.G. fahrlässig 25% ausgenutzt werden und
die Bezeichnung M.W. tragen. Im Fehlfall muss der
Wert z.B. M.W. mit angeben werden.

Obwohl die Gesamtl. am Kraftstoffverbrauch ist je nach dem Verhältnis
zu den beiden anderen Rennarten (Spur, Spur I) die geringste Kraft-
stoffverbrauch, die zu 75% zulässig.

IV Differenzierung der OZ > 100 sprach nicht. Zug Rücksicht, dass es sich um die T. f. am eignen Vorleben untersucht wurde. (Oppositorienform) Es ist die Oberabdominalform ein Auszugsreichter.

Als Griffstiel wird Ostan/Glycium + 0.1 Tel/Lit. angenommen.

$$\text{Ostan} + 0.1 \text{ Tel/Lit.} = \text{M.O.Z.}, 115$$

V Zug. Biengespräg wider. Kleinungsfaktor wird festgestellt, der T. f. am Vorleben bei Käferform untersucht wurde die Kleinungsfaktor E = OZ Bieng. \times OZ Hegeform,
Faktor

Als E bezeichnet man den Faktor, mit dem die Bieng. eines Geviertstanzes auf die OZ Differenzierung zu gebracht werden muss. Tel/Lit. Gevierttanz w. ist ein Tel mit einem Anteil von 1/2, also 1/2 ausgetilte Gevierttanz. So ist der entsprechende Kleinungsfaktor eines Tels II einzuführen. Weil die Bieng. kann für alle Bieng. nicht mehr als 40 OZ angesetzt werden.

Beispiel

$$\text{Bieng. ohne Zerlegefakt.} = 60 \text{ OZ}$$

$$\rightarrow \text{mit } 1.0 \text{ sec/lt. Tel} = 74 \text{ OZ}$$

$$\text{Kleinungsfakt. } 1.0 \text{ sec/lt. Tel} = 14 \text{ OZ}$$

$$\text{Kleinungsfaktor E} = \frac{60 \times 14}{100} = 8.4 \text{ OZ}$$

Zur Differenzierung hat man nur Zug. Rücksicht, dass bei der Kleinungsfaktur angesetzt wird, wenn die Bieng. ansteigt.

ungen der Gehirn- und Kopfschädelöffnung.

Luftdruckungen an Front - Kraftstof.

Bei einer kleinen Blasenbildung zu verhindern ist man
durch Abzugungen von festem Gasumluftstoff ausgeschafft.
So stellen man große Gasblase nicht.

an das G. f. ans' ersten das Vorstieg gezeigt, dass man einen
Abzugsluft zum Ausbau innerhalb eines großen Raums
eine Blase angefertigen kann doch bestreitbar ist
dass die Möglichkeit einer Gasblase im Motorraum eines
großen Raumes aufgedrängt werden kann

Haben Kenntnis zur Herstellung der Blasenplastik annehmen
man im Cylair vor dem Hebeleinsatz am Anfang des
Zurücksetzen des Abzugskettensatzes um gegen den festen
Abziehzapfen an den Verbindungsstab ein das
Maß genug leicht ist nicht einzuhören, jedoch ansetzt
man, was mit dem Anfangssatz eine Blase
hervor rufen gleichzeitig wird.

Kopfschädelöffnung

Um eine bestimmte Funktionseinheit im Kranzblatt
zu erhalten stellt die Frontklangzüge ausreichend aus
in den Gehirnkörpereingang nach innen Ohrloch angegeben
werden, was auf die folgenden Tatsachen zurück
der Vorstieg gründet man wird auf dem Platz ca 3 gegen
die Maschine am Anfang sich eines Winkelmaßes 9-10 bis
50° E zu wenden.

Zur Reinigung des Wasserdurchgangs im Motor soll
wiederholt Reinigungsmittel im Motor geliefert werden.


Messachs - Wany meint der Vorstandt sprach, daß die
Rostkronenwallen sehr unregelmässig quastriert werden, es
sind nicht sparsam, in der Rostkrone bis zu 20
gestapelt werden, das ferner soll eine Kerne fließt
bis 0.2 Deuzen, obwohl die Lageranordnung
Vorstellbar sei nicht.

Die Spannung der Rostkronen soll 16 Kt betragen
dieses gefordert soll die Gußeisenblech gestrigert werden

Spezifische Hinweise

for P.M. + 14

in T. E. L. m. 1-1



B

7a

7b

66

65

64

A

B

C

D

84
2

76

75

74

E

F

G

H

I

J

K

7a

7b

79

78

77

A

B

C

D

84
2

78

77

76

A

B

C

D

84
2

K

L

39 Pachten gegen Pastell sperrt Mauer und 2/2,99 EK

2/2,99 sperrt Mauer

15. 6. 41

Zurück auf 3.6 der Vagl. Import.

48 Jg
cf CFR

Stromerhaltung

Importpreis aus 3.4. & E. Import für Importeur. Menge pro kg.

90% + 1.2 C2. Abzugserm., Rest.

Wieder auf 1.5 % auf zu verteilt mit 4 Preisen.

Mitverlust Angabe z. D. M.W. 25 jährlich Zusch. 2.4%

Zurück zu Sonderfällen angaben sonst 25%

Zulassung $0 \leq t > 100$ (Max) $46.45 + 0.1\% \cdot \text{Tel} / \text{aus} \cdot 0.2 \cdot 1.15$

Fix + 0.3% Gewinn, best. Herstellung

Importpreis R.R. E = 0.2 jährlich 1.0% / K. jährlich

1.74 Pfundpreis für Händler Reiffel $\frac{22 \times 19.5}{96} = 14.502$

1.6. Importpreis.

$$\frac{70 + 0}{100} = 145 \quad \frac{70 + 10}{100} = 7$$

$$\frac{70 + 25}{100} = 12.5$$

Abstellungen sind für

Wiederholungsfälle und Preisen ab mind. Abschöpfung

in der Menge, importiert.

Gefangen in Sachsen

Mit dem 16. 1. 1945

Spätestens am 16. 1. 1945
wurde ich als Kriegsgefangener in
die Sowjetunion überstellt.

Kriegsgefangener

Von mir aus verlangt werden
Wiederholung

~~66.6~~

~~76.7~~

~~79.5~~

~~77.4~~

$$\begin{array}{r} 300.2 \\ \times 4 \\ \hline 1200 \\ -300 \\ \hline 1.2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ \hline 1 \end{array}$$

~~5.2~~

~~1.5~~

~~9~~

~~7~~

$$3.3 : 4 = 1.33$$

~~3~~

~~2~~

64.6

75.0

98.3

77.1

$$\begin{array}{r} 3050 \\ \times 4 \\ \hline 1200 \\ -300 \\ \hline 250 \\ -200 \\ \hline 10 \end{array}$$

64.6

75.2

79.4

76.8

$$\begin{array}{r} 2960 : 4 = 740 \\ \hline 16 \end{array}$$

- 8.0

$$0.14 - \frac{600}{72} = \frac{600.88}{480} .6.5$$

$$92$$

$$\frac{840.42}{120} = 9.1$$

2'8

$$\frac{50 \times 13}{58 \times 45} = .80$$

.80

.58

.05

$$200.52 - \frac{58 \times 45}{50 \times 13} = .510$$

Untersuchung an Organen am 4.3.41

Auf Grund d. Ergebn. d. Krypt. Karss.

Der Tumor wird auf den Griffstift 2° fix., und nach der Aufspalt. sagt man dann wieder ein passliches Resultat wenn größere Gewebsstücke erhalten werden.
Und am Morgen d. 8.2

Der Resected Block wurde weiter auf dem Griff während
der Operation weg belassen, nachspäter aber auf einem
grauen Tisch bei dem letzten Umg. Hoffmeyer am 7.8.2 auf mir ein
zufall geworfen. Und der Wundarzt eines B.V. meint droßblauem Aufspalt
und bestreite sogar, daß man bei diesem Tum. Hoffmeyer
nicht vom B.V. durchspießt werden kann, da Prickstellen sprin
zigerweise häftend fest gewesen die gleichen Griffstücke wie
mit dem Griffstift 2° erzielt wurden.

Dasselbe wird auf die gelt eingestrichenen Punkte zurück geführt.
Dass die Prickstellen nicht durch Druck verloren, daß man auf jede
Stoffbeschaffenheit nicht hingehen darf, welche Prickstellen es darf
einleitend mit dem Griffstift 2° verstopfen. Es bleibt jedoch Prickstellen
frei und das Leben ohne Gumm.-Rückstand ohne den Griffstift.
Z. möchte ich betonen

Der Tumor kann dann nur auf die Tum. Hoffmeyer 1/2 geöffnet
und hat an den aufgeschlitzten Epithelien welche das Häufigkeit
erreichen und dann eingehauen Prickstellen zugeführt und ausgeschäfthe
Follikulärungen, also Rostkörnerchen und Vorkräfte.

Die wichtigsten Tum. Hoffmeyer fallen wieder mit dem Griffstift 2°
durchspießt werden.

Die mit offen gelößt festgehaltene haben, habt man jetzt zu fast allen
Kontaktpunkten des Fixationsseiles; Dasselbe wieder auf einen anderen
Prickstellen durchgesetzt (Blatt 3-4 B.V.) Es wird nun allgemein
angewandt, daß das von zufall der Hoffmeyer frei.

Die Behandlung kommt nicht auf Brüllaffosen, die den wichtigsten
Tum. Hoffmeyer die Fixationsseile umwickeln, und zwar
die 8% mit dem 2° statt angegeben. ist f.f. bei fast in C.F.R. motor.

~~In der Motorraum nimmt man über Doppelfüllung die fahrbare
Füllung und füllt ringsherum den Motor auf.~~

Innentüren nicht auf oder Beleuchtung der Fußstühle
ausgeschaltet und geöffneten Lüftungslöcher des Motors geöffnet.

J.B. Priestley

15

Kuff: Oktanazelluloseaffinität

Die Probe E₀ II reicht auf das 2/3gELKiss mit 71.02 gefündet
nur gegen geöffnet, daß die T.G.E.LKiss nur ca 1.02 gegen liegt
ob ein paar gpg. Kissen. Wäre das Werk auf das gpg. Kissen abgleichen
würde man eine Abweichung vom theoretischen Wert von 0.8.02
hät alle anderen Werte z.B. Rückzugslauf T.G. mehr oder minder
T.G. E. Kissen abgleichen, auf diese Weise bis zu einem Teil zu fand.
Das mußt einen nichttriviale Lösung gefunden werden.

Bei Dichte man auf mehr kann für jeden Motor nur gpg. Kissen
aufgeöffnet werden. Daß ein paar präzise gefündungen ist ob nicht
Reine Abweichungen, daß solche große Unschärfe auftreten
kann! Als Beispiel geben wir die T.G. Kosten ungefähr auf ein paar
130 Kissen untersucht, und für den größten Abweichung
als 1.0% vom Mittelwert auf. Der Mittel bei allen Kosten
wurde eine Maßgenauigkeit von 0.5%. Dagegen bei den
T.G. E. Kosten nur 1.0% und bei gpg. 2 Kissen 0.6%.

Probe V reicht gegen 130 und 2 nicht so gut bei diesen reichen
zu gpg. Werte gefunden. Sieht Klima nicht auf Unempfindlichkeit
der Indikatorkristalle zufrieden sein.

die gleiche Gefündung tritt auf wie bei den Proben II und III
auf. Die Probe VII liegt auf nur ca 3.02. dagegen die Probe
VII wird nur 1.5.02. die Unempfindlichkeit nicht ggf. wird bei
dem zwischen Oktanazellulose auf, aber trotzdem geben wir bei
ca 0.2.80 auf nur 1.5.02 zu gpg. gefunden. Daß zu gpg. gefundene
Oktanazellulose im Bereich 0.2.80 ist auf die zu gpg. liegenden 2/3g ELKiss
gerade zufrieden.

Geschriften ist dann eine neue Gefündung der Indikatorkristalle vorgenommen
und die Proben A. u. B. untersucht worden. Das sind dann auf solche
die präzise Werte wieder gefunden werden.