

Baustoffchemie Aktiengesellschaft
Oberhausen-Hohen
KBL 1848/EV

17. Juli 1944

Sekretariat Hg.	
1616	000000000000
1451	101 988887
Lfd. Nr.	1
1616-000000000000	

001572

Exzerpten aus dem 3. Absatz

Lehr- und Wissenschaftlerbericht Juni 1944

I. Feinreinigungsversuchungen

Die Feinreinigungsversuchungen wurden in der üblichen Weise fortgesetzt. Solange die Anlage in Betrieb war, wurde die Ausbeute an Rohöl aufgetragen und die Gehalte nicht aufgetreten. Nachdem werden Aufbereitungsrückstände wiederholend geprüft, bis wir auf 22% abgeschlossen. Die Gas- und Ölproduktionswiederherstellung ist wieder in vollem Gang, obwohl es noch zahlreichen Abteilungen, wenn sie die Versuchsanordnung beobachtet, kam.

II. Färbereiuntersuchungen

Die Arbeitsergebnisse mit verschiedenen Farbstoffen sind im wesentlichen fortgesetzt worden, sowohl die Möglichkeit, das Rohöl zu farben, als auch die Feinreinigungsfähigkeit, sind ebenfalls stark gehalten, was über die Ergebnisse jetzt, als nunmehr möglichst rasch berichtet werden soll.

III. Versuchearbeiten

1. Herstellung von Schmieröl aus Weichparaffin

Die in Voraussetzung erwähnte neue Versuchsserie, die zur Herstellung heller Ole durchgeführt wird und unter anderem Trocknung von Aluminiumchlorid, höhere Temperaturen bei der Polymerisation und Veränderung der Behandlung der oberen Schicht vorsieht, wurde fortgesetzt. Über die Ergebnisse kann erst nach Abschluß berichtet werden.

2. Sulfonierung olefinischer Produkte

Die Versuche sind weitergeführt worden und eine Versuchsreihe begonnen, bei der systematisch geprüft wird, welche Arbeitsbedingungen erforderlich sind, um gut ausulgierende Sulfonate zu erhalten.

3. Reinigung von reinem Kohlenoxyd über Feinreinigermasse

Der am Feinreinigermasse bei 160-180° beobachtete Zerfall von Kohlenoxyd konnte durch Tasserrstoffkonzentration bis zu 60% nicht verhindert werden. Zur Zeit sind Versuche im Gange, ob durch Zusatz von geringen Mengen Kohlensäure zum Kohlenoxyd, der Zerfall gehindert werden kann, was nach einigen Handversuchen der Fall zu sein scheint.

4. Bestimmung des Molekulargewichts von Paraffin

Die Kontrolle der Richtigkeit der Apparaturen ergab, daß dabei richtige Werte gefunden werden. Es wurde gefunden, daß bei wiederholter Bestimmung des Molekulargewichts gleichgeschnittener b.w.

004553

Paraffine, die solchen Molekulargewichte aufreten. Die Untersuchungen werden fortgesetzt.

Literary Notices.

8) 7,0,-Tagesaktionstage

Die Produktion der P. ...-Vereuchungslösung wurde nicht weiter
genutzt angegeben, da die Betriebsbücher bei dem Brand verloren gegangen
sind. Die Anlage war aber störungsfrei in Betrieb. Ebenso ist die
Luftgasreinigung ohne Störungen durchgelaufen.

Die das Gebäude zum größten Teil zerstört war, und ein Teil der Einrichtung vor allen Laboratorium und Kleiderraum ausgebrannt waren, sollte das Gebäude abgerissen werden.

II) Laborversuche

Bei den Laborversuchen gingen ebenfalls die angefangenen Arbeiten auf weiteren Versuchsstufen ein. Beispielsweise auf anderen Rodin-Modellstellungen oder vielleicht bei der Synthetischen Vergleichsprobe vorbereiteten Szenenabdrücken doppelter Produkte und darüber hinauslich erheblicher, vielfach schwieriger, durch Feinkörnig-Struktur aus dem Oxydaz-Wiemersroder herausgelöster Weichanteile. Da die Verzüge noch nicht abgeschlossen sind, soll erst im nächsten Kapitel zusammenfassend berichtet werden.