

Zu 27. Zu prüfen noch die Stangeblätter an den Vorlagen.

Zu 28. Kompensatoren zur Entlastung der Gasschieber an den WÄ-  
u. 29. schern sowie Spindelverlängerungen und Podeste zur Bedie-  
nung der Schieber sind noch nicht angebracht.

Zu 31. Die Zündvorrichtung am Fackelkopf ist noch nicht überholt.

Clausofen-Anlage:

Zu 1. Die Einspritzvorrichtung bei Ofen I muss noch in Ordnung  
gebracht werden.

Zu 2. Der Siphon für kontinuierlichen S-Ablauf am Multiklon  
fehlt noch. Wenn er sich als betrieblich notwendig erwei-  
sen sollte, muss er später von Litzendorf angebracht wer-  
den.

Zu 3. Die Verrohrung der Gasleitung zwischen Ofen I und II  
ist noch nicht erfolgt.

Litzendorf, den 23.11.40