

## Hydrogenation

- 2168-4.03-1 - Redox Vergasung  
von Kohle, Lumber  
ders von Steinkohle
- 2168-30/4.03-2 - über das Coronen
- 2168-30/4.03-3 - Polycyclische Aromaten  
aus Hydrierprodukten
- 2168-30/4.03-4 - I. G. Verfahren zur  
Auffarbeitung von C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>
- 2168-30/4.03-5 - Sumpffase-Kammer  
Lützendorf
- 2168-30/4.03-6 - Besuchsbericht Sumpffase  
Lützendorf
- 2168-30/4.03-7 - 700 at - Gasvorwärmer  
Vorwärmer - Lützendorf
- 2168-30/4.03-8
- 2168-30/4.03-9 - Sumpffase - Vorwärmer  
Lützendorf
- 2168-30/4.03-10 - Kurven und Analysen
- 2168-30/4.03-11 - Gasgleichgewichte  
Sumpffase 700 at / Stahl