

3042-83

ab, 17. Juli 1943 Dr. O. M.

Organisationsplan Mineralöl-Betrieb

30/402

850001051

	HF I	HF II	SS-01	Donau-Raffinerie	Gesamt-Bedarf	davon von anderen	neu zu gestellen	aus eig. Irrtümer (durch Befehl.)
Chemiker	Vogt Betriebslsg. HF I-II, Dest., Stabilis., Raffin., Kälteanlage Wolfe Miller Ofenanlage HF I-II, Tanklager, Versand, Kälteanlage, Heylandt-Anl. Isenmann Labor. für HF I-II		Metzger Betriebsleitung SS-01 und Donau-Raffinerie Grime Gastrennung, Spaltanlage Reich-Rohrzig SS-01 Junker • Destillation • Phenolextraktion • Entparaffinierung		10	7	3	-
Techniker	Schaible Destill., Stabilisieranl., Raffin., Kälteanlage HF I-II Cuda Ofenanlage HF I-II, Heylandt-Anlage				2	2	-	-
Verkehrsleiter	Elste Destill., Stabil. Anl., Raffin HF I-II, Kälteanlage Kaiser Ofenanlage HF I-II, Tanklager, Versand, Kälteanlage, Heylandt-Anl.		Listing Gastrennung, Spaltanlage (L) Rey SS-01 • Dest. u. Phenolextraktion • Entparaffinierung		6	4 (2 L)	2	-
Schichtmeister	Arbner x } Dest., Stabil. Anl., Raffin. HF I-II, Kälteanlage Markl x } Zidek x } Frisch x } Ofenanlage HF I Knipfel x } Steinböck x }	Mackies Ruppert Steinbrecher Ofenanl. HF II, Heylandt-Anl., Gesamtanl. sieht i.d. Schichten	Schlurmeister (L) Gastrennung + Spaltanl. Kleutke (L) Hageris (L) SS-01 • Destillation u. Phenolextraktion • Entparaffinierung		21	3	9	9 (3)
Tagemeister	Stadler x Tanklager, Versand, Kälteanlage Bloßfeld x Ofenanlage HF I-II, Heylandt-Anlage		Nietzelt Eingang u. Versand für SS-01 u. Donau-Raff. (L)		3	3	-	-
Laboranten	Fosniech Müller Bornemann Hertz Hammer Pils Rondelmann Frl. Kaiser für HF I-II Gasanalysen HF I-II (später SS-01 + Donau-Raff.)		Fornhagen (L) für SS-01 u. Donau-Raffinerie Frl. König (L) von HF werden 2 Laboranten umgestellt		10	10 (2 L)	-	-
Kaufm.-Angest.	Traudel Frl. Futz • Bürokr. für Stenogramm, Schreibmasch. (soll kein Anfänger sein, auch weibl. Kraft möglich) Fr. Böhrler Madschki Ulm • Betriebsbüro HF I-II, Personalangelegenheiten, Produktversand, Karteführung • Schreibkraft (Stenotyp.) evtl. weiblich				12	3	7	-
Arbeiter (einschl. Postenleute)	140 M. 30 deutsche 30 ausländische P. 60	143 M. 48 deutsche 28 ausländische P. 67	164 M. 55 deutsche 35 ausländische P. 74	150 M. 30 deutsche 30 ausländische P. 70	Gesamtbedarf	263	129	271
					vorhanden	129	15	26
					neu zu gest.	74	108	245

• neu zu stellen
x aus eig. Irrtümer (dch. Befehl.)
(L) = v

Bitte wenden!

Sam L. Manning

Kraków

Zusammenstellung

	<u>Bedarf</u>	<u>vorhanden</u>	<u>neu</u>
Akademiker u. Techniker	12	9	3
Techn. Angestellte	30	19	11
Labor. Angestellte	10	10	-
Kaufm. Angestellte	12	5	7
Arbeiter M. d.	203	129	74
M. a.	123	15	108
F.	271	26	245
Angestellte + Arbeiter	661	213	448

2. Lückensatz

Schizura

2. July 1904

3 2 Jan 1944

5. *Wadi A Pasha*

John

