

TITLE PAGE

Zusammenstellung über Katalytisches Kradren.

Brief summary on cracking catalysts - October 3, 1944.

Trans Nos. 28 - 30

Zusammenstellung über katalytisches Cracken.

Si-Al-Kontakte.

Alkali-Wirkung:

Gut ausgewaschener K 6792 mit Spaltleistung = 100 gibt bei schlechtem Auswaschen nur Spaltleistung = 24.

Gute Spaltkontakte sollen bei niedrigem pH (5,5 heisse Fällung) gefällt werden. Für Hydrierung ist es besser, im alkalischen Gebiet zu arbeiten.

K 6792, der unter Verwendung von Sulfat an Stelle von Nitrat hergestellt wurde, zeigte bei Zusatz von 0,1% NH_3 nur 31 bessere Spaltung.

Si-Al-Kontakte (K-6792) verschiedener %-Zusammensetzung unterhalb 3:1

		Spaltung	K 6792-100
50% SiO_2	50% Al_2O_3	25% Benzin	= 86
45% "	55% "	21% "	= 72
35% "	65% "	23% "	= 79
30% "	70% "	23% "	= 79
25% "	75% "	21% "	= 72

waren schlechtere Spalter als die mit der Zusammensetzung 2:1.

Die Spaltwirkung dieser Kontakte wurde durch Zusatz von je 0,1% Anilin, Pyridin oder Piperidin kaum beeinflusst. 0,1% NH_3 schien sogar in einzelnen Fällen einen kleinen positiven Effekt zu haben.

90% SiO_2	10% Al_2O_3
80% SiO_2	20% Al_2O_3

Diese Kontakte spalten nicht schlechter als die mit dem Verhältnis 2:1.

N-empfindlichkeit (Anilin) ist bei K 6109 sehr gross, bei nicht HF-behandelten Naturkontakten weniger gross, bei synthetischen Kontakten nicht vorhanden. Wird K 6109 mit N_2 (elementar) behandelt, so tritt keine Abnahme der Spaltleistung ein.

K 6109 sollte durch Zusatz anderer Stoffe N-unempfindlich gemacht werden. 0,5, 1,2,3,4,5,10% H_3PO_4 setzte die N-empfindlichkeit nicht deutlich herab. Saures Na-Phosphat, Mg -Phosphat und saures Ca-Phosphat ebenfalls nicht.

K 6109 + 2% H_2BO_3 bzw. 3% H_2BO_3 war gegen Anilin unempfindlich. K 6434 + 2% H_2BO_3 war auch N-unempfindlich. Wurde statt Anilin 0,1% NH_3 dem Cl zugesetzt, so war auch die H_2BO_3 ohne Wirkung.

K-Kohle spaltet weniger gut als Superfiltrol und gibt schwer siedende Benzine (18% mit nur 5% $-100^\circ C$). Der Krackrückstand hat tieferen Anilinpunkt als bei anderen Kontakten (58° gegen $62-64^\circ$). Bei Zusatz von 0,1% Anilin wird die Spaltung nicht schlechter und der Krackrückstand hat Anilinpunkt 64° .

Si-Al-Kontakte, die durch Vermischen von SiO_2 und Al_2O_3 hergestellt waren, waren schlechter als gemeinsam gefällte.

Versuche, die Spaltleistung von Kontakten durch H_2BO_3 heraufzusetzen, blieben bei Bauxit, Silicagel, Superfiltrol und HF-behandelter Terrana ergebnislos. Bei HF-behandelter Terrana wurde aber durch Zusatz von saurem Magnesium-Phosphat die Spaltleistung erhöht (um ca. 30%), bei 3% Magnesiumphosphat.

Dreistoff-Kontakte.

Si-Al-Kontakte wurden durch Zusätze von Fe, Ca, Ti oder Mg (je 1%) nicht schlechter.

Si-Al-Mg-Kontakte.

Nr. 1	1 Mol Al_2O_3	$\frac{3}{4}$ Mol	MgO	$\frac{1}{2}$ Mol	SiO_2
Nr. 2	1 " "	$1\frac{3}{4}$ "	"	1 "	" "
Nr. 3	1 " "	$2\frac{1}{4}$ "	"	2 "	" "

Nr. 1 ist nicht schlechter als der normale synthetische Si-Al-Kontakt; er ist pyridin- und Anilinpfeindlich; gibt aber mit NH_3 positiven Effekt.

Nr. 2 ist schlechter als Nr. 1. Kaum empfindlich gegen Pyridin, Anilin, Piperidin. Mit NH_3 positiver Effekt.

Nr. 3 sehr schlechter Spalter. Mit NH_3 kein Effekt.

Free