




Gasometer

Gasometer
20 m³
vorhanden

Unterdruck-
anzeigegerät
(Signal)

Druck-
Schalter

Kompressor 230/410
(Nr. 12)

A-Kohle


Trocknung
(Kieselgel)

Druck-
anzeigegerät

Druck-
Schalter

Niederschlag

Die sämtliche Einheiten sind aus
Glasbläserwerkstatt der HLG-Werk



M 3369

