

Bürochemie Aktiengesellschaft
Oberhausen/Mülheim
RL II T/IV

25. 8. 1942

004642

Sekretariat Hg.	
Empfänger	26.8.42
U.T. Nr. I	1007
F. 1. 1. 1.	

Leiter Prof. Dr. Martin

Zeitlicher Berichtericht Juli 1942

I. Betriebsuntersuchungen

Die Betriebsuntersuchungen wurden in der üblichen Weise durchgeführt. Besondere Schwierigkeiten traten nicht auf. Trotz einiger Schwankungen im Stockpunkt und EZ konnten stets die verlangten Eigenschaften eingehalten werden. Über die Cetanzahl des Sonderdieselkraftstoff III (Flugdieselkraftstoff) wird ein besonderer Bericht herausgegeben, da sämtliche Vergleichsuntersuchungen der Intav., des BMW und der Firma Junkers jetzt bei uns eingegangen sind. Die Cetanzahl des Versandbencins lag bei uns nicht genau ermittelbar, meist unter Eichbenzin (43). Beim BV sind im Mittel 43,5 gefunden worden gegen eine Vorauszahlung von 43 ± 2 .

Infolge des Mangels an Arbeitskräften mußten die Betriebsproben etwas eingeschränkt werden, was nach Rücksprache mit den Betrieben an den Stellen durchgeführt wurde, wo es ohne Störung für die Produktion möglich war.

II. Sonderuntersuchungen

1. Gas- und Gasoluntersuchungen

Außer den üblichen Gasanalysen für die Dubbuanlage und für die Schmiedefabrik und den Gasoluntersuchungen im Bensin wurde die Versuchsserie über die Abhängigkeit des Dampfdruckes vom Butangehalt für verschiedene Bensin abgeschlossen. Der Bericht hierüber ist in Vorbereitung.

2. Benzinkuntersuchungen

Die laufende Überwachung der Produkte der DVA und der Versandprodukte wurde ohne Schwierigkeiten durchgeführt.

Über den Ringversuch der DVL sind die Auswertungen aus Berlin insbesondere eingegangen, die ergaben, daß unsere Zahlen im wesentlichen mit denen der anderen Prüfstellen übereinstimmten. Nur in einigen Punkten, speziell in der Bleibestimmung nach dem Sulfatverfahren, waren einige Unstimmigkeiten, die wir schon festgestellt hatten und, wie sich auch aus der Aussprache ergab, zum größten Teil mit der Analysemethode zusammenhingen.

3. Dieselkuntersuchungen

Über den Vergleichsversuch für die Cetanzahlbestimmung beim Flugdieselkraftstoff ist oben bereits kurz berichtet. Die Übereinstimmung der einzelnen Prüfstellen ist nur zum Teil befriedigend. Die Einzelheiten müssen dem kommenden Bericht entnommen werden.

Bei unserem Dieselsöl ist der Zusammenhang zwischen EZ und Korrosion immer noch nicht restlos klar, sodaß eine Versuchsreihe zur weiteren Überprüfung dagegen gestartet wurde.

094543

3. Paraffinuntersuchungen

Die Untersuchungen an den Produkten der Paraffinanlage und an Spezialproduktien wurden weitergeführt, worüber, sofern besonders bemerkenswerte Ergebnisse erzielt wurden, gesondert berichtet wird.

Die Zerkleinerung von Hartwachs zur Herstellung von Phlegmatisierungsmiteln ließ sich auch in der etwas größeren Apparatur ohne Schwierigkeiten durchführen, wobei auch die gleichen Produkte wie im kleinen Labormaßstab erhalten wurden. An Lösungsmitteln sind erforderlich C₈-Fraktion und Aceton bzw. Ithyalkohol.

Die Raffinationsversuche mit Eisenparaffin wurden erneut aufgenommen und einige bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Während das unbekannte, als Destillationsrückstand angefallene Hartparaffin z.B. schwer raffinierbar war und insbesondere mit Tonmassen von bis zu 25 % noch nicht rein weiß erhalten werden konnte, war es möglich durch eine Vorbehandlung, die mit sehr geringen Verlusten verbunden ist, die nachfolgende Tonbehandlung zu erleichtern. Die Vorbehandlung konnte z.B. mit 50 %iger Schwefelsäure vorgenommen werden. Über die Ergebnisse geht ein besonderer Bericht heraus.

Einige Untersuchungen über die Entflammbarkeit von paraffingetränkter Schleckenwolle zeigten, daß es außerordentlich schwierig ist, die im Betrieb beobachtete Entflammung im Labormaßstab zu reproduzieren. Nach den Laborergebnissen dürfte die Entzündung von paraffingetränktem Isolationsmaterial ohne Freimündung erst bei Temperaturen von oberhalb 300° eintreten. Ob bei den betrieblich festgestellten Entflammungen elektrische Entladungen eine Rolle spielen, kann nicht entschieden werden.

4. Schleifenuntersuchungen

In einigen Chlorbestimmungen, Schwefelbestimmungen und den Untersuchungen an Versuchsstücken des Frästanten wurden verschiedene Spezialuntersuchungen vorgenommen. In letzterer Linie handelt es sich um die Analysen der Hoechstöle. Die Ergebnisse sind in dem Bericht vom 18.7. zusammengestellt. Eine zweite Schleifölprobe, die von der Firma Höchst direkt überzähnt wurde, ist zur Zeit noch in Arbeit. Es handelt sich zusammengefaßt in wesentlichen um Primärprodukte, die entweder in reiner Form verwendet werden wie in Reinigungsöl oder Zusätze von Mineralöl, wie in Automatenöl oder Paraffin, wie im Schleiföl, enthalten.

Mit dem Kapillator wurde ein Vergleichsversuch über die Genauigkeit der Messungen der Viskositätsfolgenkurve sich zu etwa $\pm 0,02 - 0,03$ nach unseren Messungen ergab.

III. Versuchsergebnisse

1. Herstellung von Sohleiföl aus Reichtparaffin

Bei den Entschlüsselungsversuchen mit verschiedenen Füllmaterialien wurde festgestellt, daß ein Einfluß des Füllmaterials auf die Entschlüsselung unverkennbar ist und zwar wirken gewisse Füllmaterialien, wie z.B. Stuttgarter Kasse und Tonscherben rein entchlorend, während andere, wie z.B. Silikagel und anscheinend auch Bimsstein bereits spaltende Eigenschaften haben, wenn unter gleichen Temperatur- und Durchflußbedingungen gearbeitet wird. Bei den nur entchlorend wirkenden Massen hat auch dann deutlich eine Polymerisation zu beobachten, die allerdings nur etwas halb so groß ist wie bei der statischen Entschlüsselung. Die Versuche werden fortgesetzt, um diese Reihe genau zu fixieren, damit dann darauf aufbauend eine weitere Verbesserung erzielt werden kann, ...

0046/4

Technische Abteilungsschafft
Oberhaupten Molten

Die Polymerisationsversuche mit den in verschiedener Weise gewaschenen Olefinen ergaben hoch kein ganz klares Bild, da einmalig bei den Versuchsergebnissen ganz unerklärliche Schwankungen auftraten. Folgende Variationsmöglichkeiten für die Polymerisation sind bisher erkannt:

1. Erhöhung der Temperatur erhält die V_P
2. Erhöhung der Aluminiumchloridmenge von beispielsweise 3 auf 5 % erhöht die Ausbeute und erniedrigt anscheinend die VPH.
3. Einsatz von Schwerbenzin bei der Polymerisation erniedrigt die V_P.
4. Einsatz von geringen Mengen aktiviertem Aluminium zum Aluminiumchlorid bei der Polymerisation erhöht anscheinend die VPH gegenüber der Polymerisation mit reinem Aluminiumchlorid.

2. Paraffinproduktion

a) Tafel-Paraffin-Anlage

Da die durchlaufende Produktion infolge Mangels an Arbeitskräften nicht möglich war, wurde wieder der Einchargenbetrieb über Tag eingeführt. In Juli wurden 675 kg Hartwachs mit 90,5 % Ausbeute oxydiert, so daß daraus 610 kg OP 3 gewonnen wurden. Im Rahmen verschiedener Versuche wurde Tafelparaffin in vermehrtem Umfang oxydiert und hierbei aus 1050 kg Tafelparaffin, 81 % Ausbeute, 851 kg OP 4 (mit hoher EZ) gewonnen. Außerdem wurden verschiedene Chargen OP 3 und OP 4, die teils aus Emulgator zurückgewonnen oder eine zu geringe EZ hatten, am zweiten Mal oxydiert.

In neu errichteten Aluminierungsfuß wurden 1219 kg OP 3 zur Emulgatorherstellung eingesetzt und 1222 kg Fertigprodukt gewonnen.

Die Montage der Entgasreinigung ist praktisch bis auf einzelne von der Betriebskontrolle zu liefernde Teile beendet. Die Versuche werden so schnell wie möglich in Angriff genommen.

Einige Schwierigkeiten machten die Aluminiumleitungen, vor allem die Abgasleitung. Dazu waren seinerzeit alte Aluminiumrohre verwendet worden und die Leitungswicklung selbst nicht mit der eigentlich erforderlichen Sorgfalt durchgeführt worden. Außerdem nahm das Abgas trotz der Kühlung in den beiden Kühlgefäßen eine größere Menge Siedetemperatur mit, die sich in den Leitungssystem absetzte. Es traten infolgedessen mehrfach Undichtigkeiten und Verstopfungen auf, die ein Ausschließen eines Teiles der Endgasleitung erforderlich machten.

Das Reaktionsgefäß und die Kühlgefäße haben bisher zu keinen Beschädigungen geführt. Die Veränderungen der Rührung und des Gasleitungssystems werden zur Zeit laufend durchprobiert. Für das Auswaschen scheint sich das von Pfaudler gefertigte emaillierte Gefäß gut zu bewähren. Es ist jetzt etwa 2 Monate in Betrieb und zeigt noch keinerlei Anfressung, ebenso ist auch die Emaille noch an keiner Stelle abgesprungen. Das Aluminierungsfuß ist wahrscheinlich für die Emulgatorherstellung nicht geeignet, da das Alkali bei der Emulgatorherstellung, trotzdem in Summa stets sauer gearbeitet wird, zu stark angreift. Für diesen Teil der Apparatur dürfte T2a unerlässlich sein.

Mit Tafelparaffin wurden verschiedene Versuche durchgeführt und zwar vor allen, in wie weit die Veränderung der Säuremenge eine

GDAF/7

Erlösung der Oxydationsan-bute bewirkt. Dies ist auch, wie frühere Versuche schon verraten ließen, in gewissem Umfange der Fall. Zu weiterer Versuch sollte klären, ob es möglich ist, durch Vermin-derung des Säureanteiles, um zwar Eintragung d r Säure erst in einem späteren Zeitraum der Reaktion, die Ausbeute bei d r Oxydation weiter zu steigern. Das ist über nicht der Fall. Vielmehr werden die Produkte, wenn man die Säure erst später einträgt, leicht unan-sichtlich, dunkel und so nötig. Man muß also schon dabei bleiben mit dem Säureeintragen sofort zu beginnen. Bei der Emulgatorherstel-lung waren gewisse Schwierigkeiten zu überwinden, die es möglich war, Produkte mit guten Emulgatoreigenschaften herzustellen. Ob diese Schwierigkeiten mit den Gefäßmaterial zusammenhingen, wird zur Zeit noch geklärt. Insbesondere soll festgestellt werden, ob der Aluminium-gehalt (ca. 0,4 %), in den Emulgatoren beobachtet wurde, in irgend einer Beziehung zu den Emulgatoreigenschaften steht.

b) Laborarbeiten

Auf Grund der Schwierigkeiten bei der Emulgatorherstellung in der 7,0-L.-Anlage wurden einige Versuche in Glasgefäßen mit Aluminium bzw. 1,2-L.-Flaschen durchgeführt, die aber nur zeigten, daß in Labor keine Unterschiede auftreten, da alle Emulgatoren gute Emulsionseigenschaf-ten haben.

Die Abtrennung der unverseifbaren Anteile aus OP 3 geht jetzt gut. Die Fettlösung läßt sich glatt durchführen und als Extraktionsmit-tel wird mit Erfolg Reptan verwendet. Die erhaltenen Fettsäuren ha-ben folgende Daten:

EE	ca. 145
V1	ca. 160
Extrakt.	92
C-Zahl	ca. 25-26

Auch sind die Extraktionen in der etwas größeren Apparatur mit Char-gen von etwa 1,5 kg einwandfrei. Ebenso glatt läßt sich die Extraktion von verseiften OP 3 durchführen und daraus die reinen Fettsäuren her-stellen, die eine C-Zahl von im Mittel 18 - 19 ergaben.

Zur Herstellung der Fettsäuren in etwas größeren Maße durchzuführen mit etwa 30 kg OP 3 wird in den nächsten Tagen begonnen. Als Mischappara-tur wird ein Werner /fielderer-Mischer verwendet.

Zunächst die reinen Fettsäuren (bezeichnet als OP32) in größeren Mengen zur Verarbeitung stehend, wurden sofort die Versuche zur Weiterver-arbeitung und zur Überprüfung ihrer speziellen Eigenschaften begon-nen. Die Emulgatoreigenschaften der unverseiften reinen Fettsäuren sind sehr gut. Man kann nunmehr mit etwa 10 % Emulgator bezo. en auf den Waschzweck sehr gute Emulsionen herstellen. Auch die Herstel-lung von Soapsäulen ist jetzt vereinfacht und zwar kann man OP 32 und Myndolit in Verhältnis 1:5 verwenden. Die für die Papierleimung erforderlichen flüssigen Tafelparaffineulsionen wurden auch herge-stellt wobei OP 32 und Tafelparaffin im Verhältnis 1:4 eingesetzt wurden.

Die Herstellung von OP 32 ging glatt. Bisher wurden Wasser mit Äthyl-alkohol und C_10 -Alkohol hergestellt. Weitere sind in Arbeit.

Zum Zersetzen der Fettsäuren zu Alkohol muß sich anscheinend glatt durchführen. Die Arbeiten hierüber sind noch im Gange. Ins-besondere müssen wir hier, da die Reduktion mit Natrium großtech-

004648

nisch etwas schwierig ist, weitere Methoden, vor allen im Autoklaven mit Wasserstoff unter Druck ausprobieren. Mit dem bisher hergestellten Alkohol ist es aber schon möglich gewesen, "Alkalifrei" Emulsionen herzustellen.

Die Arbeiten betreffen vorwiegnd die Vorresterung und Alkoholherstellung. Später soll dann noch die Zeitorverarbeitung der Alkohole, Sulfonierung usw. ins Auge gefaßt werden.

Kirch