

A - B

Berichte des Technischen Prüfstandes Oppau

Bericht Nr. 455

Die Prüfung von Polyglykoläthern mehrwertiger Alkohole als Schmiermittel

8352



**I. G. FARBENINDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN**

Geheim**Bericht des Technischen Prüfstandes Oppau****Nr. 455****Die Prüfung von Polyglykoläthern mehrwertiger Alkohole als****Schmiermittel.**

Übersicht: Das wasserlösliche Schmiermittel L.K 2200 verhält sich hinsichtlich Kältebeständigkeit, Schmierfähigkeit und Korrosion wie ein gutes Autoöl. Die Rückstandsbildung ist sowohl im wassergekühlten Fahrzeugmotor als auch im luftgekühlten, unter verschärften Bedingungen laufenden Flugmotor, äußerst gering. Die Laufzeit bis zum Ringstecken ist mit 30 Stunden als sehr gut zu bezeichnen. Der Ölverbrauch hält sich in normalen Grenzen. Nachteilig ist noch der hohe Gehalt an gelöster Asche. Vermutlich ist dieser die Ursache der Bildung des körnigen Niederschlages, der bei Motorversuchen beobachtet wurde. Schmiermittel dieser Art lösen sich nicht im Mineralöl, sie können deshalb in Verbrennungsmotoren, bei denen beliebiger Wechsel mit anderen Schmierstoffen verlangt wird, nicht verwendet werden.

Die Wasserlöslichkeit macht LK 2200 für die Schmierung von Torpedomaschinen geeignet, da eine sichtbare Ölspur vermieden wird. Weitere Anwendungen sind Textilmaschinen und hydraulische Getriebe. In Mischung mit Wasser kann LK 2200 als gefrierfeste Kühlflüssigkeit benutzt werden.

Abgeschlossen am: 23. April 1941

Die vorliegende Ausfertigung 9 enthält

Bearbeiter:

Dipl.Ing.Halder

11 Textblätter

6 Bildblätter

Verteiler

Nr.	am	Empfänger	Nr.	am	Empfänger
1		Herrn Dir.Dr.Müller-Conrad			
2		Herrn Dr.Zorn, Leuna,			
3		Herrn Dr.Roser,Lu.			
4		Herrn Dr.Jakob,Lu.			
5		Herrn Dipl.Ing.Penzig,			
6		Herrn Dipl.Ing.Halder,			
7		Techn.Prüfstand.			
8		N.Dr.Roth, O, 471			
9	22.4.1941	H.B. v.Kemmer			
10					
					8353

Versuchszweck.

Es sollten verschiedene Polyglykoläther mehrwertiger Alkohole auf ihre Verwendbarkeit als Schmiermittel geprüft werden. Unter den fünf zur Verfügung gestellten Proben mit der Bezeichnung:

- L.K 1/Ja
- L.K 3/Ja
- L.K 5/Ja
- L.K 11/Ja
- L.K 14/10/Ja

scheien L.K 3/Ja hinsichtlich Stockpunkt und Zähigkeit am besten als Schmiermittel geeignet. Von diesem Produkt wurden daher größere Mengen mit der neuen Bezeichnung L.K 2200 hergestellt und in nachstehend verzeichneteter Weise geprüft.

A) Laboratoriumsversuche.

Chemalyse: Die hervorstechendste Eigenschaft dieses Produktes ist sein Verhalten gegenüber dem üblichen Lösungsmitteln. Im Wasser und Alkohol ist es in jedem Verhältnis, in Benzol und Benzin dagegen überhaupt nicht löslich. Aus den in Tafel I zusammengestellten physikalischen und chemischen Daten ist weiterhin folgendes zu entnehmen:

Die Wichte ist höher als die üblicher Öle und höher als die des Wassers. Diese Tatsache kann u.U. dazu führen, dass sich Schlamm und sonstige Verunreinigungen nicht am Boden absetzen, sondern im Öl an der Oberfläche schwappend bleiben und auf diese Weise wieder in den Motor gelangen. Ob sich die höhere Wichte im praktischen Betrieb tatsächlich in dieser Weise nachteilig auswirkt, müsste jedoch erst durch Versuche erwiesen werden.

L.K 2200 hat etwa die Viskosität eines Sommerautoöls und besitzt mit einem VJ von 117 sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten (s. Bild 8). Stockpunkt, Flammpunkt und Brennpunkt liegen ebenfalls sehr günstig. L.K 2200 ist etwas hygroskopisch. Ein Versuch über Wasseraufnahme ergab bei 20°C in 2½ Stunden 0,40 g Wasser. Bei konzentrierter Schwefelsäure wurde unter denselben Bedingungen eine Wasseraufnahme von 4,5 g festgestellt.

gestellt.

Bei einem Wassergehalt von 4,5 beträgt die Viskosität bei 38°C 105 cSt gegenüber dem wasserfreien Produkt mit 116,8 cSt. Die Viskositätsänderung beträgt also rd. 10%.

In Bild 1 ist die Abhängigkeit des Stockpunktes vom Wassergehalt dargestellt. Bis zu einem Wassergehalt von etwa 30% sinkt der Stockpunkt ab und liegt hier bei -47° . Eine weitere Steigerung des Wassergehaltes führt schon bei verhältnismäßig hohen Temperaturen zu einer Trübung, die durch die Bildung von Eiskristallen hervorgerufen wird. Aus diesen Versuchen ist zu ersehen, dass eine Beimischung von Wasser bis zu 30% hinsichtlich der Lage des Stockpunktes unbedenklich ist. L.K. 2200 verhält sich alkalisch, wie aus der negativen Säure- und Verseifungszahl zu entnehmen ist. Der Asphaltgehalt ist 0, während der Aschegehalt gegenüber Wehrmachtseinheitsöl und Rotring mit 0,025 einen verhältnismäßig hohen Wert erreicht. Dieser ist auf die noch vergleichmäßige Herstellung zurückzuführen und kann zweiseitig noch wesentlich verringert werden. Wenig günstig scheint ferner der hohe Conradsontest zu sein, der jedoch, wie die Motorversuche (vgl. S. 6) gezeigt haben, keine Schlüsse auf eine zu erwartende Rückstandsbildung zulässt.

Die künstliche Alterung nach der Indiana-Methode lässt ein durchaus günstiges Verhalten von L.K. 2200 erkennen (s. Bild 2). Besonders auffallend ist das außerordentlich langsame Ansteigen der Säurezahl, die bei Rotring D sehr rasch hohe Werte erreicht. Die Verseifungszahlen verhalten sich umgekehrt. Man kann daraus schließen, dass bei der Alterung von L.K. 2200 vorwiegend Ester entstehen, die erfahrungsgemäß eine gute Schmierwirkung besitzen, sodass diese Fraktionen nicht als ungünstig betrachtet werden kann.

Die Untersuchung des im BMW-Motor gealterten Öles (vgl. Bild 3) entspricht den Ergebnissen der künstlichen Alterung. Es zeigt sich auch hier wieder ein starkes Ansteigen der Verseifungszahl, woraus auf starke Esterbildung geschlossen ist. Die Säurezahl bleibt gegenüber der des

Rotring D stark zurück. Die Ölverdickung ist bei L.K 2200 kaum merklich, während sie bei Rotring D einen beträchtlichen Wert erreicht. Der Aschegehalt bleibt während der achtstündigen Versuchsdauer bei Rotring D gleich 0. Bei L.K 2200 steigt der bereits im Frischöl vorhandene hohe Aschegehalt während der ersten Zeit praktisch ebenfalls nicht an; erst in den letzten 10 Versuchsstunden wird eine Zunahme des Aschegehalts beobachtet. Diese Anreicherung an gelöster Asche gegen Schluss des Versuches ist vermutlich auf den Verbrauch von Öl und auf die Verunreinigung des Oles mit Bleiverbindungen, vom Kraftstoff herrührend, zurückzuführen. Da bei L.K 2200 gegenüber Rotring D fast die vierfache Laufzeit erzielt wurde, wirken sich diese Einflüsse bei L.K 2200 besonders stark aus.

Ahnliche Verhältnisse erhält man bei der Untersuchung der im Opelmotor nach 50 Stunden gealterten Öle (s.Tafel 1). Als Vergleichsöl diente Wehrmachtseinheitsöl. L.K 2200 ergab dabei etwas höhere Säurezahl, höhere Verseifungszahl und grösseren Aschegehalt als Wehrmachtseinheitsöl. Dagegen zeigte es keinerlei Asphaltbildung. Die Ölverdickung war bei beiden Ölen gering und etwa gleich.

Prüfung der Schmierfähigkeit:

a) Vierkugelmühchine.

Das dem L.K.2200 gleichwertige L.K 3 erreicht in der Vierkugelmühchine, also bei sehr hohen Flächenpressungen, etwa die Werte von Rotring D und übertroffft Areoshell. Es ist also in dieser Hinsicht jedem Motorenöl gleichwertig (s.Bild 4).

b) Verschleissmühchine.

In der Verschleissmühchine zeigt L.K 2200 ganz geringen Verschleissverhalten sich etwa wie T normal, während das dünnflüssigere Shell AB 11 und die beiden Motorenöle Areoshell mittel und Rotring D ein Vielfaches dieser Verschleisswerte ergeben (s.Bild 5). In diesem Gerät ist also L.K 2200 Mineralölen bedeutend überlegen.

Wärme-Versuch.

Das Lager der Wielandlagermaschine wurde mit einer gleichbleibenden Last von 210 kg/cm^2 belastet und mit 12 ccm Öl beschickt. Nach Ingangsetzen der Maschine wurde in gewissen Zeitabständen die Öltemperatur gemessen. Dabei stellte sich ein Wehrmechtseinhitsöl bei 43°C Beharrungszustand ein, während er bei L.K 2200 schon bei 39° festgestellt werden konnte (vgl. Bild 6). Eine Wiederholung dieses Versuches bestätigte dieses Ergebnis. Bei Wehrmechtseinhitsöl beträgt also der Unterschied Öltemperatur - Raumtemperatur 23°C , bei L.K 2200 19°C . Das ist ein Unterschied von 20%. Diese Erscheinung ist auf die bessere Wärmeleitfähigkeit und auf die höhere spez. Wärme zurückzuführen, wie sie Stoffe dieser Art aufweisen. Ein solches Verhalten ist zweifellos in vielen, in der Praxis vorkommenden Fällen sehr erwünscht. Bei wechselndem Betrieb mit stark schwankenden Temperaturen wird L.K 2200 nicht so hohen Temperaturänderungen ausgesetzt sein als gewöhnliches Öl. Die Viskosität wird sich daher nur in engen Grenzen ändern. Durch dieses Verhalten wird also die Wirkung des Viskositätsindex, der bei L.K 2200 bereits sehr hoch ist, noch weiter verstärkt.

Korrosionsversuch.

Ausser L.K 2200 wurde bei diesem Versuch noch einige ähnliche Erzeugnisse herangezogen, und zwar L.K 2324, L.K 2325 und L.K 2326. Die Prüfung erfolgte bei 100°C im Reagenzglas ohne Luftdurchleitung und dauerte 96 Stunden. Nach je 48 Stunden wurde das Öl erneuert.

Die Frischöle L.K 2200, 2324 und 2325 verursachen ziemlich starke Korrosion gegenüber Zink, das eine deutliche Gewichtsabnahme aufweist (Bild 7). Gegenüber dem übrigen Metallen verhalten sich alle Produkte durchaus normal. Die geringste Korrosion wurde bei L.K 2326 beobachtet. Es ist in dieser Hinsicht auch dem Rötring J überlegen.

Bei dem aus dem Opelmotor kommenden gebrauchten L.K 2200 fällt die außerordentlich starke Gewichtszunahme von Elektron auf. Um über

Die Erziehung ein Urtii gegen ein Kind ist ein Vergleichbarer auch mit gebrauchtem Rotting Holz oder

Wertbeständigkeit.

Die Untersuchung der Fakt Viskosität im Schmelzgerüst bis 430°C ergibt nichts Auffallendes. Wie aus Bild 8 ersichtlich, liegt $\Delta\Delta\eta^{200}$ im ganzen Temperaturbereich zwischen Schmelzeinheitsöl und Petroljy B. Die schlechte Übereinstimmung zwischen extrapoliertem Zähigkeitswert und den Ergebnissen im Schmelzgerüst ist bei allen Olen beobachtet worden, dies wird bei Begründet.

Die entsprechenden Versuchsergebnisse im Schreibfingertest ergeben auch die bestreitbare Aussicht, im I.G.-Satzdialystem ein gutes Wahrzeichen gegenüber Robert B. (vgl. Bild 9).

Epithelial-mesenchymal

¹⁴ See also the discussion of the relationship between the two concepts in the introduction.

1920 wurde im einem 1,5 m breiten, auf vorbereitetem Ver-
schüttelungsboden aufgebracht. Die Brüder erhielten sich bei
dieser Anwendung von den Ergebnissen sehr satis-
fiziert.

Die von mir hier vermittelten Beobachtungen auf der Insel Norderney sind im wesentlichen diejenigen, welche von Dr. H. L. Müller und Dr. W. Kükenthal in den Jahren 1895 und 1896 auf der Insel vorgenommen wurden. Ich kann daher auf diese Arbeiten verweisen.

Die ersten Bemühungen um die Erhaltung der alten Traditionen und Bräuche gehen auf das Jahr 1900 zurück. Die ersten Versuche, die alte Traditionen wiederzubeleben, wurden von den jungen Generationen unternommen. Sie begannen mit kleinen Festen und feierlichen Gottesdiensten, um die alten Bräuche wiederzubeleben. Diese Versuche waren jedoch nicht sehr erfolgreich, da die alten Bräuche und Traditionen inzwischen weitgehend verloren gegangen waren.

Die Rückstände auf Kolbenboden, Verbrennungsraum sowie an den Ventilen waren ausserst gering und ließen sich sehr leicht beseitigen. Der hohe Conradsontest wirkt sich also in der Praxis nicht nachteilig aus.

Der Ölverbrauch liegt mit 25,5 g/Std. über dem des Schmächez-einheitsöls. Dieser Mehrverbrauch ist bei diesen Versuchen vermutlich auf die geringere Genauigkeit der Ölmeßung zurückzuführen. Da die Versuche am BMW-Flugmotor, bei dem eine genauere Ölverbrauchsmessung möglich ist, zeigen, liegt der Verbrauch von L.K 2200 in der Höhe von gutem Motoröl.

Ringsteckversuch in einem BMW-Flugmotor.

Der U.M.-132 Flugmotor lief bei diesen Versuchen unter verschärften Bedingungen, sodass nach einer Laufzeit von 6 Stunden das Eichöl, Rotorring D, Ringstecken verursachte. Unter denselben Bedingungen wurde L.K 2200 geprüft. Es wurden dabei folgende Ergebnisse erzielt: (vgl.Tafel

Die Laufzeit von 30 1/2 Stunden ist als sehr gut zu bezeichnen und entspricht der besten Flugmotorenöle. Der Ölverbrauch ist normal. Günstig ist der Kolbenringverschleiss der trotz der längeren Laufzeit geringer ist als der im Rotorringversuches.

Aus dem Aufnahmefoto bemerkenswert:

Der Motorlauf war ohne mechanischen Kontakt, zeigte aber sonst ungewöhnliche Aussehen. Anzuhören war ein etwas körniger Niederschlag, der nicht nur auf dem Kolben, sondern auch auf den Triebwerksteilen beobachtet wurde. Auch der nach dem Versuch festgestellte rauhe Lauf des Pleuels deutete auf diese Rückstände zurückzuführen sein. Vermutlich ist die Ursache dieser Rückstandsbildung in dem hohen Gehalt an gelöster Asche zu suchen.

Anwendungsmöglichkeit.

L.K 2200 ist an sich als Motorenöl verwendbar. Schwierigkeit bereitet jedoch der Übergang von normalem Öl zu diesem Produkt und umgekehrt. Da kein Lösungsmittel bekannt ist, das beide Schmierstoffe löst,

Tafel 1. Ergebnisse der analytischen Untersuchung

Werte	Prüföl		Verschleißlauf		Versuchslauf		i. BMW-Flugmotor
	L.K. 2200	Wehrmacht Einheits- öl	Rotring D	L.K. 2200	Wehrmacht Einheits- öl	L.K. 2200 8 Std.	Rotring D nach 8 Std
Viskosität							
-100°	6330	-	-	-	-	-	-
+200°	632	-	-	-	-	-	-
+38°C	116,8	101,9	262,3	122,6	108,6	122,9	126,2
+50°C	64,4	-	-	-	-	-	-
+990	12,91	10,42	19,78	14,32	10,62	13,93	14,24
Polymerhöhe							
Richtungskonstante							
Viskositätsindex							
Stoßpunkt							
Flammpunkt							
Brennpunkt							
SäurezähL							
Versetzungszahl							
Asphaltgehalt							
Gehalt an gel. Acids							
Conradsonfest							
Olyverdünnung							

Tafel 2. Ergebnisse der Motorversuche im Optimalmotor


	L.R 2200 50 Stunden-Lauf	Wehrmachtseinheit 100 Stunden-Lauf
Ölverbrauch g/h	25,5	25,4
Kolbenringverschleiß, abgezehnt: mm	522,2	641
stündl.: mm	10,5	6,4
Rückstand auf 4 Kolbenböden: g	1.220	2.950

Tafel 3. Ergebnisse der Motorversuche im BMW-Flugmotor.

	L.K 2200	Rotring D
Laufzeit bis zum Ringstecken h	30 1/2	8
Ölverbrauch g/h	395	380
Kolbenringverschleiss absolut: g stündl.: g/h	2,899 0,095	3,712 0,464
Ausbeubefund:		
Kolben: Boden	Dünner, schwarzer Belag am Rande, besonders auf Anblasseite körniger Rückstand.	Dünner, graubrauner Belag, am Rande massive Ölkleibildung
Ringpartie	Leicht beschmutzt, auf Anblasseite am stärksten	mäßige Verkokung
Schaft	Auf Einlassseite hellbrauner, feiner Überzug. Auf Auslassseite normale Druckstellen	schwarz gebrannt
Bolzenanlage	Dünner, dunkelbrauner Überzug auf Anlassseite etwas stärker	schwarz gebrannt
Ölbohrungen	frei	frei
Führungsstöfe	mäßigen, mattschwarzer Überzug, auf Einlassseite ziemlich dicker, blättriger, z.T. glänziger Rückstand	schwarzer, lackartiger dünner Belag
Einlassventil:	Gegenüber normalen Öl etwas stärkerer, schwarzer, blättriger Rückstand	ohne Befund
Pleuel:	Etwas rauher Lauf des Pleuels. Kolbenbolzenbüchse leicht Druckstellen, durch körnige Verunreinigung leicht beschmutzt	ohne Befund
Pleuelkopf:	Dunkler, mattschwarzer rissiger Belag, ähnlich Kolbenboden innen, ziemlich trocken u. spröde	ohne Befund
Kurbelwangen:	Schwarzgrauer, z.T. asphaltartiger, ölicher Niederschlag	ohne Befund


Der Stockpunkt von Mischungen von Lk 2200 und Wasser.

Bild 1




8364

Ergebnisse des Indianatestes




Kennwerte der im BMW-Motor gefahrenen Öle.



Prüfung in der Vierkugelmaschine.

Bild 4




Prüfung in der Verschleissmaschine.

mm³ mm

mm³ mm

Bild 5

Öltemperatur 100°C




Wärmeversuche (Wielandmaschine.)


Bild 6

Wehrmachts - Einheitsöl


Belastung 210 kg cm²



Ergebnisse der Korrosionsversuche.



Viskosität der geprüften Öle.



Losbrechversuche im JG Kältekasten.

Bild 9

